

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม










รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ The MUVE RAM 22

	
<p>รูปที่ 1 พนักงานดูแลรักษาความสะอาด</p>	<p>รูปที่ 2 ภายในโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 3 สันนุนชะลอความเร็ว</p>	<p>รูปที่ 4 พนักงานทำความสะอาดถนน</p>
	
<p>รูปที่ 5 พื้นที่สีเขียว</p>	

	
	
รูปที่ 5 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว	
	
รูปที่ 6 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์	รูปที่ 7 ลูกศรสัญญาณจราจรบนพื้น

	
<p>รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>	<p>รูปที่ 9 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>
	
<p>รูปที่ 10 ถังสำรองน้ำใช้</p>	<p>รูปที่ 11 ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้</p>
	
<p>รูปที่ 12 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น</p>	<p>รูปที่ 13 ถังรองรับมูลฝอยส่วนกลาง</p>


	
รูปที่ 14 ห้องพักมูลฝอยรวม	
	
รูปที่ 15 เก็บขยะมูลฝอย	รูปที่ 16 พนักงานทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจำชั้น
	
รูปที่ 17 ระบบระบายอากาศ	รูปที่ 18 บ่อหน่วงน้ำ



รูปที่ 19 อาคารของโครงการ



รูปที่ 20 หม้อแปลงไฟฟ้า





รูปที่ 21 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ The MUVE RAM 22 (ระยะดำเนินการ)

ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟวี่ รัม 22

	
<p>รูปที่ 22 บันไดหนีไฟ</p>	<p>รูปที่ 23 ป้ายทางหนีไฟ</p>
	
<p>รูปที่ 24 จุดรวมพล</p>	<p>รูปที่ 25 กล้องวงจรปิด</p>
	
<p>รูปที่ 26 ห้องควบคุม CCTV</p>	<p>รูปที่ 27 พื้นที่จอดรถ</p>

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

	
<p>รูปที่ 28 กระจก้น</p>	<p>รูปที่ 29 ตรวจสอบท่อประปา</p>
	
<p>รูปที่ 30 ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>รูปที่ 31 พนักงานทำความสะอาดห้องพัสดุฝอยรวม</p>
	
<p>รูปที่ 32 หลอดไฟส่องสว่าง</p>	<p>รูปที่ 33 ระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์</p>

	
<p>รูปที่ 34 ทางเลี้ยวเข้าโครงการ</p>	<p>รูปที่ 35 เว็บไซต์โฆษณาห้องชุดโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 36 พนักงานตักไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>รูปที่ 37 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย</p>