



## REPORT

งานตรวจเช็คระบบ Fire Alarm

AT

Bandara Phuket Beach Resort

By


PM TECHNICAL SERVICE CO.,LTD








## PICTURE REPORT



ตรวจเช็ค Module ของ Fire Alarm




ตรวจเช็ค Module ของ Fire Alarm




ตรวจเช็ค Module ของ Fire Alarm พบว่ามีปัญหา



ตรวจเช็ค Module ของ Fire Alarm พบว่ามีปัญหา



เปลี่ยน Module ที่มีปัญหา



เปลี่ยน Module ที่มีปัญหา



## PICTURE REPORT



ทดสอบ Smoke Alarm หลังจากแก้ไขสายและ Module

ทดสอบ Smoke Alarm หลังจากแก้ไขสายและ Module



ทดสอบ Smoke Alarm หลังจากแก้ไขสายและ Module

ทดสอบ Smoke Alarm หลังจากแก้ไขสายและ Module



ทดสอบ Smoke Alarm หลังจากแก้ไขสายและ Module

ทดสอบ Smoke Alarm หลังจากแก้ไขสายและ Module





## PICTURE REPORT




ทดสอบ Smoke Alarm หลังจากแก้ไขสายและ Module



ทดสอบ Smoke Alarm หลังจากแก้ไขสายและ Module



ทดสอบ Smoke Alarm หลังจากแก้ไขสายและ Module



พบ Smoke Alarm บางตัวมีปัญหาต้องเปลี่ยนใหม่



พบ Smoke Alarm บางตัวมีปัญหาต้องเปลี่ยนใหม่



พบ Smoke Alarm บางตัวมีปัญหาต้องเปลี่ยนใหม่




## PICTURE REPORT




Alarm ที่โชว์ภายในห้อง Control



Alarm ที่โชว์ภายในห้อง Control



Alarm ตู้ Graphic ที่โชว์ภายในห้อง Control



Alarm ตู้ Graphic ที่โชว์ภายในห้อง Control



หลังจาก Reset Smoke แล้วการทำงานของระบบปกติ



