

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาคผนวก	ก
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูป	ข
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 วัตถุประสงค์	1-5
1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา	1-5
1.5 แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-5
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ภาพประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-34
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 จุดที่ทำการเก็บตัวอย่าง	3-1
3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง	3-3
3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย	3-4
บทที่ 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการการติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-1

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ข	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ)	2-2
ตารางที่ 2.1-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของ โครงการเคหะชุมชนและบริการ ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ)	2-32
ตารางที่ 3.2-1 ดัชนีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย	3-3
ตารางที่ 3.4-1 รายละเอียดผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพและสังคมของประชาชน	3-7

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.2-1 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ	1-3
รูปที่ 1.2-2 ผังบริเวณพื้นที่โครงการ	1-4
รูปที่ 2.2-1 ป้ายชื่อโครงการ	2-34
รูปที่ 2.2-2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	2-34
รูปที่ 2.2-3 ถังรองรับขยะมูลฝอยภายในโครงการ	2-34
รูปที่ 2.2-4 หัวรับน้ำดับเพลิง	2-34
รูปที่ 2.2-5 ป้ายจำกัดความเร็วของรถ	2-34
รูปที่ 2.2-6 ลูกกระพรวนเพื่อชะลอความเร็ว	2-34
รูปที่ 2.2-7 หม้อแปลงภายในโครงการ	2-35
รูปที่ 2.2-8 ป้อมยามภายในโครงการ	2-35
รูปที่ 2.2-9 ถนนภายในโครงการ	2-35
รูปที่ 2.2-10 บ่อหน่วงน้ำภายในโครงการ	2-35
รูปที่ 3.1-1 แสดงผังการระบายน้ำภายในโครงการ	3-2
รูปที่ 3.3-1 ระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ในช่วงกำลังก่อสร้างประจำเดือนมกราคม 2566	3-4
รูปที่ 3.3-2 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอยู่ในขั้นตอนก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ได้นำ ดำเนินการเปิดระบบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	3-4
รูปที่ 3.3-3 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอยู่ในขั้นตอนก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ได้นำ ดำเนินการเปิดระบบประจำเดือนมีนาคม 2566	3-5
รูปที่ 3.3-4 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอยู่ในขั้นตอนก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ได้นำ ดำเนินการเปิดระบบประจำเดือนเมษายน 2566	3-5
รูปที่ 3.3-5 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอยู่ในขั้นตอนก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ได้นำ ดำเนินการเปิดระบบประจำเดือนพฤษภาคม 2566	3-5
รูปที่ 3.3-6 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอยู่ในขั้นตอนก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ได้นำ ดำเนินการเปิดระบบประจำเดือนมิถุนายน 2566	3-6