

รูปถ่ายประกอบรายงาน โครงการ ASCENT ปัจจุบันดำเนินการในชื่อ โรงแรมพาร์ค 19
โดยบริษัท เรยลควอลิตี้ เรสซิเดนซ์ จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ช่วงเปิดดำเนินการ)



รูปที่ 1 พื้นที่ว่างรอบอาคาร



รูปที่ 2 ต้นไม้ยืนต้นรอบโครงการ



รูปที่ 3 ไม้ยืนต้นและพื้นที่สีเขียวรอบรั้ว



รูปที่ 4 ภายนอกอาคาร



รูปที่ 5 ม่านป้องกันแสงแดดในห้องพัก



รูปที่ 6 ป้ายประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงาน

รูปถ่ายประกอบรายงาน โครงการ ASCENT ปัจจุบันดำเนินการในชื่อ โรงแรมพาร์ค 19
โดยบริษัท เรือลควอลิตี้ เรสซิเดนซ์ จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ช่วงเปิดดำเนินการ)



รูปที่ 7 ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 8 คอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 9 ป้ายเตือนดับเครื่องยนต์



รูปที่ 10 ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม./ชม



รูปที่ 11 คู่มือปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว



รูปที่ 12 ป้ายเตือนปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน

รูปถ่ายประกอบรายงาน โครงการ ASCENT ปัจจุบันดำเนินการในชื่อ โรงแรมพาร์ค 19
โดยบริษัท เรือลควอลิตี้ เรสซิเดนซ์ จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ช่วงเปิดดำเนินการ)



รูปที่ 13 การปลูกพืชคลุมดินของพื้นที่ว่าง



รูปที่ 14 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



รูปที่ 15 สู่ตะกอนจากระบบบำบัด



รูปที่ 16 เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คระบบบำบัด



รูปที่ 17 สัญญาณจราจรพื้นผิวถนน



รูปที่ 18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รูปถ่ายประกอบรายงาน โครงการ ASCENT ปัจจุบันดำเนินการในชื่อ โรงแรมพาร์ค 19
โดยบริษัท เรือลควอลิตี้ เรสซิเดนซ์ จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ช่วงเปิดดำเนินการ)



รูปที่ 19 แผงกั้นบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ



รูปที่ 20 พื้นที่จอดรถของโครงการ




รูปที่ 21 รถจอดรถรับ-ส่ง



รูปที่ 22 ป้ายประชาสัมพันธ์ จอดรถในพื้นที่
โรงแรม



รูปที่ 23 เจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโครงการ



รูปที่ 24 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถังสำรองน้ำ
ชั้นดาดฟ้า ปี 2565

รูปถ่ายประกอบรายงาน โครงการ ASCENT ปัจจุบันดำเนินการในชื่อ โรงแรมพาร์ค 19
โดยบริษัท เรือลควอลิตี้ เรสซิเดนซ์ จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ช่วงเปิดดำเนินการ)



รูปที่ 25 สุขภัณฑ์ภายในห้องพัก



รูปที่ 26 ป้ายเตือนปิดน้ำ



รูปที่ 27 เครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 28 เครื่องใช้ไฟฟ้า แบบประหยัดไฟ



รูปที่ 29 ถังขยะภายในห้องพัก



รูปที่ 30 ถังขยะในห้องพักขยะประจำชั้น

รูปถ่ายประกอบรายงาน โครงการ ASCENT ปัจจุบันดำเนินการในชื่อ โรงแรมพาร์ค 19
โดยบริษัท เรือลควอลิตี้ เรสซิเดนซ์ จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ช่วงเปิดดำเนินการ)



รูปที่ 31 แม่บ้านรวบรวมขยะ



รูปที่ 32 ห้องพักขยะ



รูปที่ 33 ถังขยะบริเวณจุดรวบรวมขยะ



รูปที่ 34 ถังขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง



รูปที่ 35 เจ้าหน้าที่เก็บขยะจากสำนักงาน
เขต




รูปที่ 36 จุดจอดรถขยะเก็บขนขยะ

รูปถ่ายประกอบรายงาน โครงการ ASCENT ปัจจุบันดำเนินการในชื่อ โรงแรมพาร์ค 19
โดยบริษัท เรยลควอลิตี้ เรสซิเดนซ์ จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ช่วงเปิดดำเนินการ)



รูปที่ 37 ตะแกรงรางระบายน้ำ



รูปที่ 38 ทำความสะอาดรางระบายน้ำ



รูปที่ 39 เจ้าหน้าที่รวบรวมขยะเพื่อกำจัด



รูปที่ 40 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ล้างถังขยะ



รูปที่ 41 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถังขยะ



รูปที่ 42 เจ้าหน้าที่ล้างพื้นผิวถนน

รูปถ่ายประกอบรายงาน โครงการ ASCENT ปัจจุบันดำเนินการในชื่อ โรงแรมพาร์ค 19
โดยบริษัท เรียวควลิตี เรสซิเดนซ์ จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ช่วงเปิดดำเนินการ)



รูปที่ 43 จุดรวบรวมขยะสำหรับนำไปขาย



รูปที่ 44 ป้ายรณรงค์ลดขยะ 5R



รูปที่ 45 ตู้เก็บสายดับเพลิง



รูปที่ 46 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 47 ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 48 ป้ายแผนผังเส้นทางหนีไฟ

รูปถ่ายประกอบรายงาน โครงการ ASCENT ปัจจุบันดำเนินการในชื่อ โรงแรมพาร์ค 19
โดยบริษัท เรยลควอลิตี้ เรสซิเดนซ์ จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ช่วงเปิดดำเนินการ)




รูปที่ 49 หัวกระจายน้ำดับเพลิง



รูปที่ 50 จุดจับความร้อน



รูปที่ 51 การตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 52 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 53 การซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2565



รูปที่ 54 การเปิดหน้าต่างระบายอากาศ

รูปถ่ายประกอบรายงาน โครงการ ASCENT ปัจจุบันดำเนินการในชื่อ โรงแรมพาร์ค 19
โดยบริษัท เรยลควอลิตี้ เรสซิเดนซ์ จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ช่วงเปิดดำเนินการ)



รูปที่ 55 จุดทิ้งหน้ากากอนามัย



รูปที่ 56 ป้ายประชาสัมพันธ์โรคติดต่อ



รูปที่ 57 สระว่ายน้ำของโครงการ



รูปที่ 58 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดออกจากสระ



รูปที่ 59 ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 60 ป้ายเตือนให้สวมชุดว่ายน้ำ

รูปถ่ายประกอบรายงาน โครงการ ASCENT ปัจจุบันดำเนินการในชื่อ โรงแรมพาร์ค 19
โดยบริษัท เรือลควอลิตี้ เรสซิเดนซ์ จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ช่วงเปิดดำเนินการ)



รูปที่ 61 ป้ายบอกความลึกของสระ



รูปที่ 62 ตรวจเช็คคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ




รูปที่ 63 อุปกรณ์ช่วยชีวิต



รูปที่ 64 เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย



รูปที่ 65 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ 66 เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมสระว่ายน้ำ

รูปถ่ายประกอบรายงาน โครงการ ASCENT ปัจจุบันดำเนินการในชื่อ โรงแรมพาร์ค 19
โดยบริษัท เรยลควอลิตี้ เรสซิเดนซ์ จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ช่วงเปิดดำเนินการ)



รูปที่ 67 ป้ายแสดงจุดรวมพลของโครงการ



รูปที่ 68 จุดจอดรถชั่วคราว



รูปที่ 69 ป้ายบอกชื่อโครงการ



รูปที่ 70 ทางเข้า-ออก โครงการ



รูปที่ 71 เจ้าหน้าที่ทำการตรวจเช็คแผ่นกรอง
อากาศ



รูปที่ 72 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายใน
ห้องพัก

รูปถ่ายประกอบรายงาน โครงการ ASCENT ปัจจุบันดำเนินการในชื่อ โรงแรมพาร์ค 19
โดยบริษัท เรือลควอลิตี้ เรสซิเดนซ์ จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ช่วงเปิดดำเนินการ)



รูปที่ 73 ก๊อกน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้




รูปที่ 74 ดูตะกอนในสระว่ายน้ำ




รูปที่ 75 ฝักบัวภายในห้องพักแขก



รูปที่ 76 เจ้าหน้าที่ล้างถังพักน้ำ ชั้นใต้ดิน



รูปที่ 75 บันไดภายในโครงการ



รูปที่ 76 ป้ายบอกทางสระว่ายน้ำและ fitness

รูปถ่ายประกอบรายงาน โครงการ ASCENT ปัจจุบันดำเนินการในชื่อ โรงแรมพาร์ค 19
โดยบริษัท เรียวควอลิตี้ เรสซิเดนซ์ จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ช่วงเปิดดำเนินการ)



รูปที่ 77 เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยรอบ
โครงการ



รูปที่ 78 ล้างเครื่องกรองน้ำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 79 บ่อหน่วงน้ำของโครงการ



รูปที่ 80 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 81 ห้องอาบน้ำก่อนลงสระว่ายน้ำ



รูปที่ 82 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดจุดพักผ่อน
ด้านล่างโครงการ