

# สรุปมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอแนะ

## 4.1 ข้อเสนอแนะ

# บทที่ 4

## ข้อเสนอแนะ

### 4.1 ข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21358/15596 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิลาอุตสาหกรรม ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 33193/16174 ของบริษัท ปริณดา จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษาขอเสนอแนะให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการในเรื่องต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอ

1. ให้โครงการดำเนินการซ่อมบำรุงแนวรั้วที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สามารถป้องกันการพลัดตกบ่อเหมืองได้
2. ให้ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลบ้านมาบหวาย น้ำบาดาลบ้านหัวโกรก และน้ำในบ่อน้ำต้นบ้านวังตะโก รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
3. ฉีดพรมน้ำตามเส้นทางขนส่งแร่ทั้งในพื้นที่โครงการและภายนอกพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากกิจกรรมการขนส่งแร่