

ภาคผนวก ง

ภาพถ่ายการดำเนินการต่างๆ ของโรงแรม



ภาพที่ 1 สันนุนยางชะลอความเร็วบริเวณ
ทางไปสปา จุดที่ 1



ภาพที่ 2 สันนุนยางชะลอความเร็วบริเวณ
ทางไปสปา จุดที่ 2



ภาพที่ 3 สันนุนยางชะลอความเร็วบริเวณทางเข้าลานจอดรถของโครงการ



ภาพที่ 4 ป้ายจำกัดความเร็วในพื้นที่โครงการ
และป้ายรณรงค์ดับเครื่องยนต์



ภาพที่ 5 ป้ายชื่อโรงแรมบริเวณถนน 200 ปี วีรสตรี



ภาพที่ 6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ



ภาพที่ 7 ป้ายชื่อโครงการบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ



ภาพที่ 8 เครื่องควบคุมสัญญาณไฟเตือนบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ



ภาพที่ 9 ที่จอดรถยนต์ของโครงการ



ภาพที่ 10 ที่จอดรถจักรยานยนต์ของโครงการ



ภาพที่ 11 ห้องพักขยะเปียกของโครงการ



ภาพที่ 12 ห้องพักขยะรีไซเคิลของโครงการ



ภาพที่ 13 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง



ภาพที่ 14 การจัดพื้นที่สีเขียวและสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงแรม



ภาพที่ 15 การดูแลพื้นที่สีเขียวและสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงแรม



ภาพที่ 16 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม



ภาพที่ 17 การรณรงค์ใช้ไฟฟ้าและพลังงานอย่างประหยัด



ภาพที่ 18 ถนนภายในพื้นที่โรงแรม



ภาพที่ 19 พนักงานร่วมกันเก็บขยะและคัดแยกขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่โรงแรม



ภาพที่ 20 ถังขยะแยกประเภท



ภาพที่ 21 บ่อเกรอะ-กรองใ้ร้อากาศ
เพื่อรองรับน้ำเสียจากอาคารห้องพัก



จุดรวมพลบริเวณลานโครีเทียม



จุดรวมพลบริเวณลานจอดรถ

ภาพที่ 22 จุดรวมพล



ภาพที่ 23 อาคารต่างๆ ของโครงการ