

ภาคผนวก ก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการ



รูปที่ ก-1 การก่อสร้างอาคารเป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตและเป็นไปตามกฎหมาย
และมีการปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม



รูปที่ ก-2 รั้วและแนวกำแพงล้อมรอบโครงการ



รูปที่ ก-3 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.



รูปที่ ก-4 การดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ก-5 ต้นไม้ยืนต้นภายในโครงการ



รูปที่ ก-6 ป้ายเตือนการต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านต้องทำเรื่องแจ้งไปยังสำนักงานนิติบุคคลก่อน



ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นประจำบ้าน



ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 1



ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 2

รูปที่ ก-7 ระบบบำบัดน้ำเสียของบ้านแต่ละหลัง และระบบบำบัดน้ำเสียรวมประจำโครงการ



รูปที่ ก-8 ระบบไฟฟ้าประจำระบบน้ำเสีย



รูปที่ ก-9 นำน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดบางส่วนกลับไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ



รูปที่ ก-10 ลักษณะลำคลองไม่พบขยะ และผักตบชวา



รูปที่ ก-11 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ ก-12 ถังขยะในแต่ละพื้นที่ ภายในโครงการ



รูปที่ ก-13 ที่พักขยะรวม และถังขยะบริเวณสโมสร ภายในโครงการ



รูปที่ ก-14 บ่อหนองน้ำภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ก-15 ไฟส่องสว่างตามแนวถนนและพื้นที่ส่วนกลาง



รูปที่ ก-16 การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง และกล้อง CCTV



รูปที่ ก-17 มาตรการป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่ โครงการ



รูปที่ ก-18 การดูแลสวนและต้นไม้ภายในโครงการ และริมคลองให้มีความสวยงามอยู่เสมอ