

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า (Ivy Pinklao Condominium Juristic Person)
(Ivy Residences Pinklao ชื่อเดิม) (ระยะเวลาดำเนินการ)
ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566



เจ้าของโครงการ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานที่ตั้งโครงการ 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า



บริหารงานโดย บริษัท ลีฟ อัลติเมท แวลูส์ จำกัด
Manage by Live Ultimate Values Co., Ltd.

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการไอวี ปิ่นเกล้า (Ivy Pinklao Condominium Juristic Person) (Ivy Residences Pinklao ชื่อเดิม)




วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า (Ivy Pinklao Condominium Juristic Person) (Ivy Residences Pinklao ชื่อเดิม) เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ ไอวี ปิ่นเกล้า (Ivy Pinklao Condominium Juristic Person) (Ivy Residences Pinklao ชื่อเดิม) ตั้งอยู่เลขที่ 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ฉบับประจำเดือน

- () มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566
(✓) กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566
() อื่นๆ

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวรัชฎาภรณ์ สุริยะ		ผู้จัดการอาคาร
นายพงศกร เข้มทอง		ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
นายวิวัฒน์ จุ้ยเจริญ		หัวหน้าช่าง
นางสาวธิดารัตน์ สีเป็นทอง		ธุรการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย เบญจมาเจริญกุล)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการไอวี ปิ่นเกล้า (Ivy Pinklao Condominium Juristic Person) (Ivy Residences Pinklao ชื่อเดิม)

1. ชื่อโครงการ ไอวี ปิ่นเกล้า (Ivy Pinklao Condominium Juristic Person) (Ivy Residences Pinklao ชื่อเดิม)
2. สถานที่ตั้ง ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
4. สถานที่ติดต่อ 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
5. จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า Ivy Pinklao Condominium Juristic Person) (Ivy Residences Pinklao ชื่อเดิม)
- 6 โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 หนังสือเลขที่ ทส. 1009.5/4507
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯครั้งสุดท้าย ฉบับประจำเดือน มกราคม 2566 – มิถุนายน พ.ศ. 2566
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ อาคารที่พักอาศัย
 - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง เป็นอาคารที่พักอาศัย บนโฉนดที่ดินเลขที่ 3474 เลขที่ดิน 672 พื้นที่ 1-2-76.8 ไร่ (2,707.20 ตารางเมตร) เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 20 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีความสูงจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดเท่ากับ 69.95 เมตร ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัยขนาดต่างๆ รวม 187 ห้อง ที่จอดรถยนต์ 133 คัน พร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆครบครัน
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - แหล่งน้ำใช้ ใช้น้ำจากการประปานครหลวง เขตบางกอกน้อย
 - การใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี
 - การบำบัดน้ำเสีย โครงการจะใช้ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ
 - การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย ประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางพลัด

บทที่ 1

บทนำ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของการจะทำรายงาน

โครงการอาคารชุดไอวี ปิ่นเกล้า ไอวี ปิ่นเกล้า (Ivy Pinklao Condominium Juristic Person) (Ivy Residences Pinklao ชื่อเดิม) ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท พุกกะา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 979/83 ชั้น 27 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งโครงการดำเนินการก่อสร้างอาคาร คสล.สูง 20 ชั้น ขึ้นได้ดิน 1 ชั้น ความสูง 69.95 เมตร (ระดับพื้นดินถึงระดับสูงสุดของอาคาร) จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่ รวม 1 ไร่ 2 งาน 76.8 ตารางวา หรือ 2,707.2 ตารางเมตร

โครงการ ไอวี ปิ่นเกล้า ตั้งอยู่ในย่านพาณิชยกรรม ที่ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น 187 ห้อง ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย 187 ห้อง และ ที่จอดรถยนต์ 133 คัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส และพื้นที่สีเขียว นับเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ที่พักอาศัย ที่มีระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในย่านใจกลางเมืองทั้งนี้ ผู้พักอาศัยสามารถเลือกเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือระบบขนส่งมวลชน ทั้งรถโดยสารประจำทางหลายสายและรถไฟฟ้า MRT สถานีบางยี่ขัน อยู่ห่างจากโครงการประมาณ 1 กม. ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทาง สามารถลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวได้ ตอบสนองกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พักอาศัยในปัจจุบัน

ทั้งนี้ โครงการเข้าข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนของการขออนุญาตก่อสร้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2552 ที่กำหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการดำเนินการ ซึ่งโครงการได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ส่งให้ สน.พิจารณาจนได้รับความเห็นชอบแล้วตามหนังสือที่ ทส 1009.5/7772 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 (สำเนาหนังสือเห็นชอบแสดงไว้ในภาคผนวกที่ 1) ภายหลังจากได้รับการเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก สน.บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือเห็นชอบและส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้ สน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง ทั้งในระหว่างการก่อสร้างและระยะดำเนินการ บริษัท พุกกะา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) จึงได้มอบหมายให้ บริษัท ลีฟ อัลติเมท แวลูส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทบริหารอาคารชุดเข้ารับหน้าที่ในระยะเปิดดำเนินการ โดยเริ่มดำเนินการรับมอบงานระบบอาคาร ตั้งแต่เมื่อมีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า ในวันที่ 13 ธันวาคม 2553 โดยในการ




รับมอบงานระบบอาคารประกอบด้วยการตรวจสอบระบบและทดลองใช้งานเพื่อสามารถใช้ได้จริง มีการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆของเครื่องจักรทั้งหมดภายในอาคาร มีการแจ้งขอให้แก้ไขหากพบข้อบกพร่องและตรวจสอบหลังจากแก้ไขแล้ว เพื่อจะได้สามารถรับมอบงานระบบต่างๆอย่างครบถ้วน และดำเนินการบำรุงรักษาระบบต่างๆและเครื่องจักรทั้งหมดต่อไป เพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานยาวนาน

วัตถุประสงค์ของการทำรายงาน

เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า โดยในรายงานฉบับนี้ได้ จัดทำตารางสรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน

1.2 ที่ตั้งโครงการ


โครงการอาคารชุดไอวี ปิ่นเกล้า (Ivy Pinklao Condominium Juristic Person) (Ivy Residences Pinklao ชื่อเดิม) เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 20 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วยห้องชุดพักอาศัยขนาดต่างๆ รวม 187 ห้อง พร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ครบครัน ตั้งอยู่ที่ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (แสดงดังรูปประกอบ)



โครงการดำเนินการบนโฉนดที่ดิน เลขที่ 3999 เลขที่ดิน 672 พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 76.8 ตารางวา (2,707.20 ตารางเมตร)



ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ทางออก



โฉนดที่ดิน



บริหารงานโดย บริษัท ลีฟ อัลติเมท แวลูส์ จำกัด
Management by Live ultimate values Co., Ltd

สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการ เป็นพื้นที่ราบ ระดับเท่ากับถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ด้านหน้าโครงการ ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งจุดจอดรถ TAXI อัจฉริยะ

พื้นที่โดยรอบมีการใช้ประโยชน์เป็นอาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า บ้านพักอาศัย พื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นโดยรอบ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ	อาคารพักอาศัย 2 ชั้น ที่จอดรถยนต์ และบ้านแถวชั้นเดียว 4 คูหา ถัดไปเป็นอพาร์ทเมนต์ 2 ชั้น 4 อาคาร
ทิศใต้	ติดกับ	อาคารพาณิชย์ สูง 5 ชั้น เลขที่ 9/41-42 จำนวน 2 คูหา และอพาร์ทเมนต์ สูง 5-7 ชั้น เลขที่ 9/30-38 จำนวน 9 คูหา
ทิศตะวันออก	ติดกับ	พื้นที่ส่วนของที่ดินติดกับ ตรอกคลองความถัดไปเป็นทาวนเฮาส์ 2 ชั้น พื้นที่ส่วนล่างของที่ดิน ติดกับ อาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น
ทิศตะวันตก	ติดกับ	พื้นที่ส่วนล่างของที่ดิน ติดกับ ธนาคารกรุงไทย ถัดไปเป็นร้านขายสลากกินแบ่ง รัฐบาล

พื้นที่ส่วนบนของที่ดิน ติดกับ ที่จอดรถยนต์ของ ร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาล


2. การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ

การคมนาคมโดยรถยนต์เข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางจาก 3 เส้นทางหลัก ดังนี้

1. จากถนนราชดำเนินมุ่งหน้าไปทางฝั่งขาออกเข้าสู่ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ใช้ที่กลับรถบริเวณแยกบรมราชชนนี จากจุดที่กลับรถเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ทางซ้ายมือห่างจากห้างสรรพสินค้าพาด้าปิ่นเกล้า ประมาณ 60 เมตร
2. จากถนนจรัญสนิทวงศ์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ประมาณ 200 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ทางซ้ายมือห่างจากพื้นที่สรรพสินค้าพาด้าปิ่นเกล้า ประมาณ 60 เมตร
3. จากอรุณอมรินทร์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ใช้ที่กลับรถบริเวณแยกบรมราชชนนี จากจุดที่กลับรถเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ทางซ้ายมือห่างจากห้างสรรพสินค้า พาด้าปิ่นเกล้า ประมาณ 60 เมตร



บริหารงานโดย บริษัท ลีฟ อัลติเมท แวลูส์ จำกัด
Management by Live ultimate values Co., Ltd



การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ



บริหารงานโดย บริษัท ลีฟ อัลติเมท แวลูส์ จำกัด
Management by Live ultimate values Co., Ltd

การเดินทางด้วยรถ MRT

โครงการอยู่ใกล้กับสถานีรถ MRT สถานีบางเขน มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1 กิโลเมตร เมื่อลงจากรถ MRT บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ผู้พักอาศัยภายในโครงการสามารถโดยสารรถประจำทางหรือนั่งจักรยานยนต์รับจ้างมายังพื้นที่โครงการได้โดยสะดวก

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตย์

รูปแบบทางสถาปัตยกรรม

โครงการอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 อาคาร มีความสูง 20 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) ตัวอาคารถูกออกแบบให้มีลักษณะโปร่ง และโล่ง และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบนอาคาร และโดยรอบอาคาร เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยมีแนวคิดการออกแบบอาคารโครงการดังนี้

การออกแบบอาคาร เน้นความต้องการของกิจกรรมในโครงการ สะท้อนออกมาเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ และการอนุรักษ์พลังงาน

การออกแบบพื้นที่โครงการ เนื่องจากเป็นอาคารพักอาศัย จึงต้องคำนึงถึงการวางตัวอาคารให้สัมพันธ์กับทิศทางของแดด ลม ทั้งนี้ต้องมีความสัมพันธ์กับการสัญจรภายในพื้นที่โครงการที่จะต้องเข้าถึงได้ง่าย และสะดวกต่อการเข้าออกในพื้นที่โครงการ

การเลือกใช้สีและวัสดุ การเลือกใช้สีและวัสดุที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยเน้นใช้สีที่ไม่ฉูดฉาด สบายตา รวมถึงเป็นสีที่เกิดจากเนื้อแท้ของวัสดุที่ใช้สำหรับตกแต่งอาคาร วัสดุที่ใช้จะต้องเป็นวัสดุที่ใช้งานง่าย ก่อสร้างได้รวดเร็ว



ภาพที่ 2.3.1

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารโครงการ

ที่มา : บริษัท พฤษา เรียดเฮสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ม เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารโครงการ



บริหารงานโดย บริษัท ลีฟ อัลติเมท แวลูส์ จำกัด
Management by Live ultimate values Co., Ltd

ระบบสาธารณูปโภค

ถนน การจราจรภายใน และลานจอดรถ

ถนน และการจราจรภายใน

ถนนทางเข้า-ออกโครงการ มีจำนวน 1 จุด มีความกว้าง 6.00 เมตร เชื่อมกับถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า มีเขตทางกว้าง 60 เมตร ซึ่งอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางพลัด

ถนนภายในโครงการโดยรอบอาคารเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดทางรถวิ่งกว้าง 6.00 เมตร จัดให้มีการเดินรถแบบสองทิศทาง (Two way)

ที่จอดรถยนต์

โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 133 คัน ขนาดพื้นที่จอดรถ มีขนาด 2.4x5.0 เมตร สำหรับที่จอดรถที่ตั้งฉากกับทางรถวิ่ง และมีขนาด 2.4x6.0 เมตร ทั้งหมด โดยอยู่ที่ชั้นใต้ดิน ถึงชั้นที่ 4 ของอาคารแต่ละชั้นมีที่จอด

ชั้นใต้ดิน	มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 32 คัน
ชั้นที่ 1	มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 17 คัน
ชั้นที่ 2	มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 30 คัน
ชั้นที่ 3	มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 30 คัน
ชั้นที่ 4	มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 24 คัน

น้ำใช้

แหล่งน้ำใช้

แหล่งน้ำที่ใช้จ่ายให้แก่โครงการ ได้แก่ น้ำประปาจากการประปานครหลวง โดยอยู่ในเขตการให้บริการของการประปานครหลวง โดยได้ยืนยันการให้บริการน้ำประปากับโครงการแล้ว

ปริมาณการใช้น้ำ

คาดว่าโครงการจะมีปริมาณการใช้น้ำรวมเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ 210 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 8.75 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และปริมาณการใช้น้ำในชั่วโมงสูงสุด 17.42 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (คิดจาก 2.52 เท่าของปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย) โดยมีกิจกรรมการใช้น้ำดังนี้

ส่วนห้องชุดพักอาศัย	187	ลูกบาศก์เมตร/วัน
ส่วนออกกำลังกายและสระว่ายน้ำ	17.83	ลูกบาศก์เมตร/วัน
ส่วนพนักงาน	0.2	ลูกบาศก์เมตร/วัน



บริหารงานโดย บริษัท ลีฟ อัลติเมท แวลูส์ จำกัด
Management by Live ultimate values Co., Ltd

ส่วนห้องพักขยะรวม	0.03	ลูกบาศก์เมตร/วัน
ส่วนพื้นที่สีเขียวบนอาคาร	1.68	ลูกบาศก์เมตร/วัน
ปริมาณน้ำใช้ของโครงการ รวมทั้งสิ้น	206.74	ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบจ่ายน้ำของโครงการ

1) การสำรองน้ำ

โครงการจะเชื่อมต่อท่อประปาของโครงการกับท่อประปาของการประปานครหลวงมีโครงข่ายท่อผ่านด้านหน้าโครงการ โดยท่อหลักของโครงการที่นำไปเชื่อมต่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว หรือ 100 มิลลิเมตร นำน้ำประปามายังถังเก็บน้ำสำรองใต้ดินของโครงการ มีขนาดความจุของถังเก็บน้ำ ดังต่อไปนี้

ถังสำรองน้ำชั้นใต้ดิน


ถังสำรองน้ำใช้ทั่วไปบริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร จำนวน 1 ถัง มีปริมาตรรวม 350 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้สำหรับสำรองน้ำทั่วไป 265 ลูกบาศก์เมตรและน้ำดับเพลิง 85 ลูกบาศก์เมตร และจัดให้มีฝาดัง ขนาด 1.0X1.0 เมตร เพื่อความสะดวก และปลอดภัยในการล้าง

ถังสำรองน้ำชั้นดาดฟ้า

จำนวน 1 ถัง ความจุรวม 120 ลูกบาศก์เมตร ใช้สำหรับสำรองน้ำใช้ทั่วไป และจัดให้มีฝาดัง 1 ฝาด ขนาด 1x1 เมตร เพื่อความสะดวก และปลอดภัยในการล้าง หรือซ่อมบำรุงภายในถังเก็บน้ำใช้ทุกถัง จัดให้มีการเคลือบสารป้องกันการปนเปื้อนจากสารมลพิษที่อาจซึมออกมาจากคอนกรีตภายในตัวบ่อเก็บน้ำโดยสารเคลือบต้องเป็นชนิดที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อการอุปโภคของผู้พักอาศัย

การสำรองน้ำใช้ของโครงการ

ถังสำรองน้ำใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า (350+120) มีปริมาตรรวมทั้งสิ้น 470 ลูกบาศก์เมตรโดยเป็นน้ำสำรองดับเพลิง 127 ลูกบาศก์เมตร สำรองได้นาน 39.19 ชั่วโมงน้ำสำรองสำหรับใช้ทั่วไป 343 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำใช้ได้นาน 1.5 วัน



แปลนระบบจ่ายน้ำประปา จากการประมาณคร่าวๆของแหล่งน้ำชั้นใต้ดิน

บริหารงานโดย บริษัท ลิฟ อุลติเมต แวลูส์ จำกัด

Management by Live ultimate values Co., Ltd



การเข้าซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำสำรอง

กรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานภายในถังเก็บน้ำสำรอง จะจัดให้มีพัดลมระบายอากาศชนิดเคลื่อนที่ได้ พร้อมท่อลมที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร เดินเครื่องไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน เพื่อให้มีอากาศเพียงพอต่อเจ้าหน้าที่

2) ระบบจ่ายน้ำทั่วไป

โครงการเชื่อมต่อท่อน้ำประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร เข้ากับท่อของการประปานครหลวง บริเวณด้านหน้าโครงการติดถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ผ่านมาตรวัดน้ำให้กับห้องพักอาศัยภายในอาคาร และจ่ายกับส่วนต่างๆ โดยเก็บไว้ยังถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน แล้วสูบน้ำขึ้นไปยังถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ผ่านท่อขนาด 4 นิ้ว ด้วยเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 ชุด สลับกันทำงานในช่วงเวลาปกติ และทำงานพร้อมกัน ในช่วงเวลาที่ต้องการอัตราการใช้น้ำสูงสุด โดยถังเก็บน้ำใช้ชั้นดาดฟ้าจำนวน 1 ถัง มีความจุรวมเท่ากับ 120 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นน้ำจะถูกจ่ายออกจากถังเก็บน้ำใช้ชั้นดาดฟ้า ลงไปยังห้องพักต่างๆ หรือส่วนต่างๆของโครงการ จะจ่ายลงโดยอาศัย Package Booster Pump จำนวน 2 ชุด แรงดันสูบส่ง 1.5 เมตร เพื่อเพิ่มแรงดันในชั้นที่ 20-19 หลังจากนั้นจะจ่ายน้ำลงโดยติดตั้งวาล์วลดความดันทุกๆ 4 ชั้น ก่อนจ่ายให้กับห้องพักอาศัย และส่วนต่างๆ

3) ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง

การจ่ายน้ำดับเพลิงแต่ละชั้นของโครงการจะจ่ายผ่านท่อเย็นหลักสำหรับดับเพลิง จำนวน 2 ท่อเย็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยโครงการจัดให้มีน้ำสำรองสำหรับดับเพลิง 127 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำดับเพลิงได้นาน 30 นาที โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP) เพื่อจ่ายน้ำให้แก่อุปกรณ์ดับเพลิง คือ หัวฉีดดับเพลิง (FHC) และ Sprinkler โดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (JOCKY PUMP) ช่วยรักษาแรงดันในท่อ (RISER DIAGRAM)

นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร จำนวน 1 จุด โดยเป็นหัวรับน้ำดับเพลิงเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดิน อยู่บริเวณทิศใต้อาคาร เพื่อรับน้ำจากกรวดดับเพลิงเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดิน สำหรับในกรณีฉุกเฉินยังสามารถสูบน้ำจากถังเก็บน้ำชั้นหลังคาอาคาร มาช่วยดับเพลิงได้

***การบำบัดน้ำเสีย** มาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาวเป็นการดำเนินการโครงการบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่โดยใช้แผนหลักการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครเป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการ โดยประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เอื้ออำนวยให้มีการก่อสร้างโดยจะรวบรวมน้ำเสียจากชุมชนเข้าสู่โรงบำบัดน้ำเสียรวม 10 โครงการครอบคลุมพื้นที่รวม 191.7 ตารางกิโลเมตร สามารถบำบัดน้ำเสียโดยรวมทั้งสิ้น 992,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

สำหรับบริเวณพื้นที่โครงการ ไอวี ปิ่นเกล้า และบริเวณใกล้เคียงตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการโรงบำบัดน้ำเสียธนบุรี ซึ่งปัจจุบันโรงบำบัดดังกล่าวยังมิได้ดำเนินการก่อสร้าง จึงยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน

ระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

ระบบรวบรวมน้ำเสียภายในอาคาร

น้ำเสียทุกชนิดที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ และส่วนอื่นๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในอาคาร จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการซึ่งประกอบด้วย- ท่อระบายสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe,S) เป็นท่อระบายสิ่งปฏิกูลจากโถส้วมภายในห้องส้วมเพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

- ท่อระบายน้ำเสีย (Waste Pipe,W) เป็นท่อระบายน้ำเสียจากการอาบน้ำและชักล้าง
- ท่ออากาศ (Vent Pipe,V)เป็นท่อที่ใช้สำหรับให้อากาศผ่านเข้าหรือออกจากระบบระบายน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล เพื่อจุดประสงค์ในการรักษาความดันภายในระบบระบายน้ำให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้อากาศหมุนเวียนอยู่ภายในท่อระบายน้ำเพื่อตัดกลิ่น (Trap Seal)

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่โครงการเลือกใช้เป็นแบบ Extended Aeration Activated Sludge Process ซึ่งได้รับการออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 207 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย บ่อตกไขมัน (Grease Trap) ขนาด 9.8 ลูกบาศก์เมตร , บ่อปรับสมดุล (Equalizing Tank) ขนาด 52.06 ลูกบาศก์เมตร บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank) ขนาด 156.187 ลูกบาศก์เมตร,บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank) ขนาด 43.05 ลูกบาศก์เมตร,ช่องเก็บตะกอน (Sludge Holding Tank) 26.39 ลูกบาศก์เมตร,บ่อเติมคลอรีน (Chlorination Contact Tank) 4.375 ลูกบาศก์เมตร และบ่อน้ำใส (Effluent Tank) ขนาด 26.39 ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ รองรับน้ำเสียจากส่วนต่างๆปริมาณ 184 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีค่า BOD เข้าระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร (BOD ณ ที่เกิดก่อนผ่านกระบวนการบำบัดใดๆ) ทั้งนี้ได้แสดงรายละเอียดและขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียของ

ระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมีค่า BOD ออกจากระบบเท่ากับ 18.75 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่เกิน มาตรฐานน้ำทิ้งของอาคารประเภท ข. คือ 30 มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ่งจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบระบายน้ำของโครงการต่อไป

เนื่องในการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียที่โครงการเลือกใช้ ทางบริษัทที่ปรึกษา จะนำเฉพาะค่า ปริมาตรของบ่อบำบัดน้ำเสียมาใช้ ส่วนค่าความสกปรก ปริมาณน้ำเสีย ประสิทธิภาพของระบบ ระยะเวลาเก็บกักหรือค่า อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะคิดตามเกณฑ์ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือค่ามาตรฐานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินระบบบำบัดน้ำเสีย

การกำจัดกากตะกอนเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย กำหนดให้มีการสูบกากตะกอนจากช่อง เก็บตะกอน ปีละ 1 ครั้ง โดยตะกอนที่เกิดขึ้นทางโครงการจะขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตบางพลัด นำไปกำจัด ให้กับทางโครงการ

ตารางที่ 4.1.2 แสดงปริมาณน้ำเสียภายในโครงการ

กิจกรรม	ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม./วัน)	ปริมาณน้ำเสีย * (ลบ.ม./วัน)	ปริมาณน้ำเสีย รวม Safety Factor**
1. ปริมาณการใช้น้ำภายในอาคาร			
1.1) ส่วนห้องพักอาศัย - ห้องพักอาศัย > 35 ตร.ม. จำนวน 187 ห้อง	187.00	149.60	164.56
1.2) ส่วนสำนักงาน (ชั้นที่ 1) - จำนวนพนักงาน	0.2	0.16	0.18
1.3) พื้นที่จอดรถยนต์ - จำนวนที่จอดรถยนต์	2.91	2.33	2.56
1.4) Fitness (ชั้นที่ 20) - คิดผู้ให้บริการ 8 คน/รอบ และ 3 รอบ/วัน	0.72	0.58	0.63
1.5) พื้นที่สระว่ายน้ำ - คิดผู้ให้บริการ 20% ของผู้พักอาศัยในโครงการ	5.61	4.49	4.94
1.6) น้ำเติมสระว่ายน้ำ	11.50	-	-
2. น้ำใช้สำหรับล้างห้องพักขยะ	0.03	0.02	0.03
3. ปริมาณน้ำรดต้นไม้ - พื้นที่ปลูกต้นไม้ในบริเวณต่างๆ	1.68	-	-
รวมปริมาณน้ำเสียภายในโครงการ			172.89 (ประมาณ 173)


หมายเหตุ : * หมายถึง คิดปริมาณน้ำเสียเทียบจาก 80% ของปริมาณน้ำใช้โดยไม่รวมน้ำใช้ในการรดน้ำต้นไม้ เนื่องจากสามารถซึมลงดินโดยไม่

ก่อให้เกิดน้ำเสียและไม่รวมน้ำเติมสระว่ายน้ำ เนื่องจากมีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่มิได้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

** Safety factor คิดเพิ่ม 10% จากปริมาณน้ำเสีย




บริหารงานโดย บริษัท ลีฟ อัลติเมท แวลูส์ จำกัด
Management by Live ultimate values Co., Ltd



ผังระบายน้ำทิ้งของโครงการ

บริหารงานโดย บริษัท ลิฟ อัดดิเมท แวลูส์ จำกัด
Management by Live ultimate values Co., Ltd





แบบขยาย-ภาพตัดระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

บริหารงานโดย บริษัท ลิฟ อัดดิเมท แวลูส์ จำกัด

Management by Live ultimate values Co., Ltd



***การระบายน้ำ**สำหรับพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ในเขตบางพลัดตั้งอยู่ในโครงการป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำเขตพื้นที่ฝั่งตะวันตก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก : ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ที่ได้รับการป้องกันน้ำท่วมยังมีอยู่น้อย การป้องกันน้ำท่วมได้ทำโดยการสร้างพื้นที่ปิดล้อมเช่นเดียวทางฝั่งตะวันออก แต่ระบบปิดล้อมทางฝั่งตะวันตกนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าฝั่งตะวันออกเพราะข้อจำกัดทางสภาพพื้นที่ การสร้างคันปิดล้อมส่วนใหญ่ต้องอาศัยถนน คันดินชั่วคราวหรือกำแพงคอนกรีต

สำหรับพื้นที่โครงการและใกล้เคียงอยู่ในเขตป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันตก ซึ่งอาศัยการระบายโดยใช้ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะแบบ Box Culvert 1.20 เมตร ที่อยู่บริเวณถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าในการระบายน้ำ โดยท่อระบายน้ำดังกล่าวมีทิศทางไหลไปยังท่อระบายน้ำถนนอรุณอมรินทร์ ซึ่งจะรวบรวมน้ำฝนและน้ำทิ้งลงสู่คลองบางยี่ขันที่ไหลต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยา ในที่สุด

***การกำจัดขยะมูลฝอย** พื้นที่โครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบการเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตบางพลัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 11.36 ตารางกิโลเมตร
- ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น 190 ตัน/วัน
- พนักงานขับรถ จำนวน 51 คน
- พนักงานเก็บขน จำนวน 139 คน
- รถเก็บขนมูลฝอย จำนวน 42 คัน แบ่งออกเป็น

รถบดอัด (เทท้าย)	ขนาดความจุ 25 ลบ.ม.	จำนวน 1 คัน
	ขนาดความจุ 10 ลบ.ม.	จำนวน 81 คัน
	ขนาดความจุ 4 ลบ.ม.	จำนวน 9 คัน
รถเปิดข้าง(เทท้าย)	ขนาดความจุ 3 ลบ.ม.	จำนวน 3 คัน
	ขนาดความจุ 2 ตัน	จำนวน 2 คัน
รถคอนเทนเนอร์	ขนาดความจุ 8 ลบ.ม.	จำนวน 4 คัน
	ขนาดความจุ 4 ลบ.ม.	จำนวน 1 คัน
	ขนาดความจุ 3 ลบ.ม.	จำนวน 2 คัน
รถ Recycle	ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.	จำนวน 2 คัน
- ความสามารถในการเก็บขนมูลฝอย 150 ตัน/วัน
- ความถี่ในการเก็บขนมูลฝอยทั่วไป 2 เที่ยว/วัน โดยเก็บขนในช่วงเวลา 9:30-10:30น., 15:30-14:30 น.

สำหรับรถเก็บขนมูลฝอยที่ให้บริการเก็บขนบริเวณพื้นที่โครงการเป็นรถเก็บขนมูลฝอยแบบบดอัด (เทท้าย) ขนาด 25 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน โดยเข้าเก็บจำนวน 1 เที่ยว/วัน มูลฝอยที่รวบรวมได้จะทำการขนส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมต่อไป

การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย

เมื่อเปิดโครงการดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 1.13 ลูกบาศก์เมตร/วัน

การจัดการขยะมูลฝอย

ห้องพักขยะในแต่ละชั้นอาคาร

โครงการจัดให้มีห้องพักขยะในแต่ละชั้นของอาคาร ที่อยู่บริเวณโถงลิฟต์ ภายในห้องพักขยะแต่ละชั้นจัดให้มีถังขยะเปียก, ถังขยะแห้ง และถังขยะอันตราย รวมจำนวน 2 ถัง/ชั้น แต่ละถังมีขนาด 200 ลิตร เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้แยกทิ้งขยะอย่างถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ได้จัดให้มีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมขยะจากถังขยะแต่ละชั้นไปยังห้องพักขยะรวมของโครงการที่ชั้นที่ 1 ของอาคารต่อไป

ห้องพักขยะรวม ห้องพักขยะรวมของโครงการอยู่ที่บริเวณ ชั้นที่ 1 หลังช่องลิฟต์ โดยจัดให้มีที่จอดรถเก็บขนขยะไว้ในช่องจอดรถตำแหน่งที่ 11 ซึ่งอยู่ทางด้านหน้าห้องพักขยะรวม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สำนักงานเขตบางพลัด ซึ่งจะเข้าเก็บขนขยะจากห้องพักขยะรวมของโครงการเป็นประจำทุกวันในช่วงเวลา 24.00-08.00 น. โดยใช้รถขนเก็บขนมูลฝอยแบบบดอัด (เทท้าย) ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ได้แสดงเส้นทางในการเข้าเก็บขนขยะมูลฝอยภายในโครงการของสำนักงานเขตบางพลัด

ทั้งนี้ ห้องพักขยะรวมมีขนาด 1.5 x 4.8 x 3.15 เมตร (ระดับกักเก็บ 1.50 เมตร) มีปริมาณเก็บกักรวม 10.80 ลูกบาศก์เมตร โดยห้องพักขยะรวมแบ่งเป็นส่วนพักขยะเปียก และ ส่วนพักขยะแห้ง ซึ่งห้องพักขยะรวมของโครงการสามารถรองรับขยะได้ (10.80/3.13) เท่ากับ 3.45 เท่าของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน นอกจากนี้ ภายในส่วนพักขยะเปียกมีรูระบายน้ำซึ่งเป็นท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างพักขยะรวมและน้ำขยะเข้าไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการต่อไป


ตารางที่ 4.1.4 แสดงปริมาณการเกิดขยะภายในโครงการ

กิจกรรม	จำนวน (หน่วย)	อัตราการเกิดขยะ (ลิตร/หน่วย/วัน)	ปริมาณขยะ (ลบ.ม./วัน)
1.1) ส่วนห้องพักอาศัย - ห้องพักอาศัย > 35 ตร.ม. จำนวน 187 ห้อง	5 คน/ห้อง	3 ⁽¹⁾	2,805
1.2) ส่วนสำนักงาน (ชั้นที่ 1) - จำนวนพนักงาน	3 คน	3 ⁽¹⁾	0.009
1.3) พื้นที่จอดรถยนต์ - ไม่มีอัตราการเกิดขยะสำหรับพื้นที่ดังกล่าว	-	-	-
1.4) Fitness (ชั้นที่ 20) - คิดผู้ใช้บริการ 8 คน/รอบ และ 3 รอบ/วัน	8 คน x 3 รอบ	1.5 ⁽²⁾	0.036
1.5) พื้นที่สระว่ายน้ำ - คิดผู้ใช้บริการ 20% ของผู้พักอาศัยในโครงการ	187	1.5 ⁽²⁾	0.281
รวมปริมาณขยะภายในโครงการ			3.13

อ้างอิง : (1) แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและแนวสถานที่พักตากอากาศ, 2542

(2) คิดครึ่งหนึ่งของอัตราการเกิดขยะปกติ

ที่มา : บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด




ตำแหน่งของห้องพักรวมพร้อมที่จอดรถเก็บขยะ และเส้นทางในการเข้าเก็บขยะมผลภายในโครงการ

บริหารงานโดย บริษัท ลิฟ อัดดิเมท แวลูส์ จำกัด

Management by Live ultimate values Co., Ltd





รูปตัด -A ขยายห้องพักขยะรวม ชั้น 1

เปลี่ยนแปลงห้องพักรวม ชั้น 1

ภาพที่ 4.1.4-2 แปลนขยายของพื้นที่ขะมวล (บริเวณชั้นที่ 1)

PROJECT		DESIGNER		REVISION		DRAWING PACKAGE	DRAWING NO.
ISO GROUP CO., LTD. 25/18 BOKAL CITY AVENUE BANGKOK 10319 THAILAND TEL: 02-232-0885 FAX: 02-232-0885		ISO GROUP CO., LTD. 25/18 BOKAL CITY AVENUE BANGKOK 10319 THAILAND TEL: 02-232-0885 FAX: 02-232-0885		Architect Mr. [Name] Structural Engineer Mr. [Name] Mechanical Engineer Mr. [Name] Electrical Engineer Mr. [Name] Sanitary Engineer Mr. [Name]		Rev. 0004 Rev. 2109 Rev. 2204	SCALE DATE APPROVED
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	TOTAL

บริหารงานโดย บริษัท สฟ อัดติเมท แวดูส์

แปลนขยายห้องพักขยะรวม (บริเวณชั้นที่ 1)

Management by Live ultimate values Co., Ltd

ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าทั่วไป

โครงการจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งอยู่ในพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงสถานีย่อยบางยี่ขัน ซึ่งคาดว่าโครงการจะมีปริมาณความต้องการไฟฟ้าประมาณ 1,044 KVA. โดยได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิด oil try ขนาด 1,250 KVA จำนวน 1 ชุดไว้ บริเวณพื้นที่สีเขียวหลังอาคาร เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟก่อนจ่ายไปยังแต่ละห้องของโครงการ

ระบบไฟฟ้าสำรอง

ระบบไฟฟ้าสำรองจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 KVA จำนวน 1 ชุด เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล และแบตเตอรี่ โดยติดตั้งภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชั้นที่ 4 ทั้งนี้ได้จัดให้

ระบบป้องกันเสียงดังและระบบกำจัดเขม่าควันจากการทำงานของเครื่อง

โดยจ่ายแยกไปยังตู้เมนสวิตช์ไฟฟ้าฉุกเฉิน (Main Distribution Board: MDB) เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านครหลวงเกิดขัดข้อง

ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว และป้องกันฟ้าผ่า

โครงการจัดให้มีระบบสายดิน เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้ารั่ว และกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวนำล่อฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง นอกจากนี้ยังจัดให้มีสายสัญญาณโทรศัพท์สายนอก 1 จุด สายใน 1 จุด และสายสัญญาณโทรศัพท์อย่างน้อย 1 จุด ในทุกห้องพัก ส่วนหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ กำหนดให้เป็นแบบประหยัดพลังงาน

ระบบระบายอากาศ

ระบบระบายอากาศในโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 วิธี โดยภายในอาคารบริเวณที่ต้องการอากาศเพิ่ม มากขึ้น จะใช้พัดลมระบายอากาศช่วยและติดตั้งระบบอัดอากาศในบางพื้นที่ ส่วนบริเวณอื่นๆ จะใช้วิธีระบายอากาศแบบธรรมชาติโดยอาศัยช่องเปิดที่เชื่อมกับอากาศภายนอก

ระบบป้องกันอัคคีภัย


ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ติดตั้งในทุกชั้นของอาคารประกอบด้วย แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel : FCP) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟ และอุปกรณ์แจ้งเหตุ ติดตั้งทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และแบบที่ใช้มือ

ระบบป้องกันเพลิงไหม้

ประกอบด้วย ระบบท่อเย็น ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง บัมพ์น้ำดับเพลิง หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร น้ำสำรองดับเพลิง และระบบดับเพลิงแบบกระจายน้ำอัตโนมัติ

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

ถังดับเพลิงเคมีชนิดแห้งและถังดับเพลิงชนิด ผงเคมีแห้ง ขนาดความจุ 4 กิโลกรัม โดยติดตั้งไว้ร่วมกับตู้สายฉีดดับเพลิง (FHC)




แปลนขยายห้องพักขยะรวม (บริเวณชั้นที่ 1)

บริหารงานโดย บริษัท ลิฟ อัดดิเมท แวลูส จำกัด

Management by Live ultimate values Co., Ltd





๒. ไตอะแกรมระบบป้องกันอัคคีภัย

บันไดหนีไฟ

เป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 บันได โดยบันไดหนีไฟเมื่อลงสู่ชั้นล่างของโครงการจะเป็นประตูบาน
ลักออกทั้งหมด และจะออกสู่ทางเดินหรือถนนภายในโครงการทั้งหมด โดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ขวางกั้นเส้นทางอพยพเพื่อ
ไปรวมตัวกันที่พื้นที่จุดรวมพลได้โดยสะดวก และปลอดภัย ประตูหนีไฟ St1 มีความกว้าง 1.05 เมตร สูง 1.35 เมตร, St2 มี
ความกว้าง 1.05 เมตร สูง 0.80 เมตร ทำด้วยวัสดุทนไฟ และเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอก พร้อมติดตั้งวัสดุชนิดที่
บังคับให้บานประตูปิดได้เอง โดยประตูหนีไฟสามารถเปิดกลับ (Re-Entry)

ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

เป็นโคมไฟฉุกเฉิน หลอดฮาโลเจน พร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง จ่ายไฟฟ้าสำหรับกรณีฉุกเฉิน แยก
เป็นอิสระจากระบบอื่น และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน โดยสามารถจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าได้เพียงพอ เป็นระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินติดตั้งไว้บริเวณทางเดินโถงทางเข้า บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง
ห้องควบคุม ห้องเครื่องปั๊ม ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ห้อง MDB และห้องนิติบุคคลฯ

ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit light)


เป็นกล่องป้ายที่มีตัวอักษร “Fire Exit ” ภายในมีไฟส่องสว่างได้พลังงานไฟฟ้าจากนิกเกิลแคดเมียมแบตเตอรี่
สามารถสำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมงเมื่อไฟดับ มีตำแหน่งติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออก บันไดหนีไฟ ลานจอดรถยนต์ และ
ทางเดิน ป้ายบอกตำแหน่งจุดที่อยู่ เป็นป้ายโลหะภาพเปลี่ยนภายในอาคารของแต่ละชั้น ซึ่งแสดงรายละเอียดของตำแหน่ง
อุปกรณ์ดับเพลิง ลิฟต์ ทางหนีไฟ เป็นต้น โดยจะติดตั้งไว้บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ของทุกชั้น และประตูภายในห้องพักทุกห้อง


จุดรวมพล

อยู่บริเวณด้านล่างของโครงการ จำนวน 2 แห่ง จุด 1 อยู่บริเวณพื้นที่ด้านหลังของอาคารมีพื้นที่ 130 ตร.ม.
ส่วนจุดที่ 2 อยู่ทางด้านติดกับแนวเขตคลองครามพื้นที่ 125 ตร.ม. รวมพื้นที่ทั้งหมด 250 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 0.27
ตารางเมตร/คน (เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวไว้ให้เป็นสวนหย่อมบริเวณชั้นล่าง และชั้นที่ 5 รวมมีพื้นที่ส่วนทั้งหมดประมาณ 956 ตารางเมตร (คิดเป็นสัดส่วน 1.02 ตร.ม. : คน)






บริหารงานโดย บริษัท ลิฟ อัดดิเมท แ
Management by Live ultimate values Co., Ltd




ผังแสดงไม้ยืนต้น บริเวณชั้นล่าง



บริหารงานโดย บริษัท ลีฟ อัลติเมท แวลูส์ จำกัด
Management by Live ultimate values Co.,

ผังแสดงไม่พุ่มไม้คลุมดิน บริเวณชั้นที่ 5



ผังแสดงไม้ยืนต้น ชั้นที่ 5 (สวนหลังคา)

บริหารงานโดย บริษัท ลิฟ อัดดิเมท แวลูส์ จำกัด
Management by Live ultimate values Co., Ltd



ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ

โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการใกล้กับทางเข้า-ออก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบเคลื่อนที่ ไว้ภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวก และตรวจสอบความสงบเรียบร้อยของผู้พักอาศัย นอกจากนี้ได้จัดให้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในอาคาร และโดยรอบโครงการ และภายในลานจอดรถยนต์ และประมวณภาพส่งมายังห้องสำนักงานนิติบุคคล และประตูเปิด-ปิด บริเวณทางเข้าออกอาคาร ด้วยระบบ Key Card เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกที่จะเข้าสู่ส่วนพักอาศัยของโครงการ

***เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น**

กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ของอาคาร

กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ของโครงการ เน้นการพักอาศัย และการพักผ่อนเป็นหลัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการที่มุ่งเน้นสำหรับการใช้ชีวิตสมัยใหม่ในเมืองหลวง มีขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารโครงการ เท่ากับ 17,958 ตร.ม. ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง

ตารางขนาดพื้นที่ใช้สอยและกิจกรรมการใช้สอยประโยชน์อาคาร โครงการอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

ชั้นที่	กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์อาคาร	ขนาดพื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
ชั้นใต้ดิน	พื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่งรถ	831
	พื้นที่บันได, ลิฟต์, ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ทางเดินและอื่นๆ	105
ชั้นที่ 1	พื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่งรถ	767
	พื้นที่สำนักงาน	26
	พื้นที่บันได, ลิฟต์, ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ทางเดินและอื่นๆ	279
ชั้นที่ 2	พื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่งรถ	950
	พื้นที่บันได, ลิฟต์, ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ทางเดินและอื่นๆ	112
ชั้นที่ 3	พื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่งรถ	950
	พื้นที่บันได, ลิฟต์, ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ทางเดินและอื่นๆ	112

ชั้นที่ 4	พื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่งรถ	675
	พื้นที่บันได, ลิฟต์, ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ทางเดินและอื่นๆ	185
ชั้นที่ 5	ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 11 ห้อง	553
	พื้นที่บันได, ลิฟต์, ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ทางเดินและอื่นๆ	465
ชั้นที่ 6-19	ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 12 ห้อง/ชั้น (รวม 168 ห้อง)	8,162
	พื้นที่บันได, ลิฟต์, ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ทางเดินและอื่นๆ	2,702
20	ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 8 ห้อง, ห้องFitness	414
	พื้นที่บันได, ลิฟต์, ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ทางเดินและอื่นๆ	351
ชั้นคาดฟ้า ห้องเครื่อง	พื้นที่บันได, ลิฟต์, ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ทางเดินและอื่นๆ	267
	พื้นที่ติดตั้งเครื่องจักร	52
	รวมพื้นที่คาดฟ้า	319
รวมพื้นที่ใช้สอยของอาคารทั้งหมด		17,958

ที่มา: บริษัท พฤษา เรียวเอสเตท จำกัด(มหาชน)

ทรัพย์สินกลางของอาคารชุดพักอาศัยทั้งหมด

โครงการอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า วันที่ 13 ธันวาคม 2553 โดยจัดให้มีห้องสำนักงานนิติบุคคล อยู่บริเวณชั้นที่ 1 รวมห้องประชุม มีพื้นที่ประมาณ 26 ตารางเมตร

ซึ่งสามารถรองรับคณะกรรมการนิติบุคคล พนักงาน เจ้าหน้าที่นิติบุคคล และผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยโครงการได้จัดให้มีทรัพย์สินกลาง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องซาวน่า และที่นั่งเล่นและสวน บริเวณชั้นที่ 5
- ห้องพักรับประทานอาหารกลางวัน และห้องพักรับประทานอาหารเย็น ประกอบด้วย ห้องพักรับประทานอาหารกลางวัน และห้องพักรับประทานอาหารเย็น
- ถนนทางเดินเท้าและพื้นที่จอดรถยนต์ของโครงการจำนวน 133 คัน (ไม่รวมช่องจอดแนวขวางและช่องจอด Free)
- ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน และชั้นคาดฟ้า พร้อมท่อ อุปกรณ์ และเครื่องสูบน้ำประปา
- ถังบำบัดน้ำเสียรวม พร้อมอุปกรณ์
- ระบบสุขาภิบาลส่วนกลางพร้อมอุปกรณ์
- บ่อหน่วงน้ำ พร้อมอุปกรณ์
- พื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบ และบนอาคารชั้น 5



บริหารงานโดย บริษัท ลีฟ อัลติเมท แวลูส์ จำกัด

Management by Live ultimate values Co., Ltd

- ห้องประชุม ห้องควบคุม ห้องแม่บ้าน ห้อง รักษาความปลอดภัย ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ห้องเครื่องปั๊ม
ห้องจดหมาย ห้อง MDB ห้องไฟฟ้า ห้องน้ำส่วนกลาง ห้องเครื่องลิฟต์
- โถงต้อนรับ โถงลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และทางเดินภายในอาคาร และพื้นที่
หนีไฟทางอากาศ
- โครงสร้าง และสิ่งก่อสร้าง เพื่อความมั่นคง และเพื่อป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคารชุด เสาเข็มฐานราก
เสาแกน ตามหลักวิศวกรรม
- ระบบเคเบิลการ์ดเข้า-ออกอาคาร พร้อมระบบควบคุม ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ปั๊มน้ำ
ดับเพลิง และเครื่องอัดอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อม
อุปกรณ์

จำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ

จำนวนผู้พักอาศัยในโครงการ ประเมินจากจำนวนห้องพักอาศัยทั้งหมดของโครงการ และจำนวนพนักงาน
ภายในโครงการ ดังนี้

ห้องชุดพักอาศัยขนาด ≤ 40 ตร.ม. (คิด 3 คน/ห้อง)	187	ห้อง
คิดเป็นผู้พักอาศัย (187X3)	561	คน
พนักงานของโครงการ	14	คน
รวมจำนวนผู้พักอาศัย (561+14)	575	คน

สถานะผู้พักอาศัยอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้าประจำ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566

ปัจจุบันมีผู้พักอาศัยแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้องชุดทั้งหมด	187	ห้อง
เข้าพักอาศัยประจำ	145	ห้อง
พนักงานสัญญาจ้าง	14	คน
รวมจำนวนผู้พักอาศัย	435	คน

แผนการดำเนินการติดตามมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำหรับแผนดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการติดตามตรวจสอบแหล่งน้ำใช้ การจัดการมูลฝอย ระบบระบายน้ำเสีย/น้ำฝน และคุณภาพน้ำ ทั้งนี้การกำหนดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการตรวจวิเคราะห์อ้างอิงจากรายงานผลการศึกษผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ໄວ໊ ປີນເຄຼ້າ

แผนการดำเนินงาน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
การติดตามมาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	←						→					

สรุปแผนดำเนินการมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ

มาตรการติดตามตรวจสอบและ บริเวณที่ทำการตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพ	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ช่วงเวลาทำการตรวจวัด
1. คุณภาพน้ำ				
1.1 ประสิทธิภาพของระบบบำบัด	-ระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึง เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆที่ เกี่ยวข้อง	-ติดตามตรวจสอบและจะดำเนินการ ตรวจวัดตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ ตรวจวัดและผลการตรวจวัดระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการ	-ทางโครงการได้เชื่อมต่อกับระบบ บำบัดของกทม.	กรกฎาคม 66-ธันวาคม 66
1.2 คุณภาพน้ำทิ้ง	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย (ก่อนและหลังการบำบัด)	-วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งคือ pH, SS, TDS, ตะกอนหนัก, BOD, น้ำมันและไขมัน, ชัลไฟด์, TKN และ Coliform Bacteria	-ทางโครงการได้มีการเชื่อมต่อกับ ระบบบำบัดของกทม.	กรกฎาคม 66-ธันวาคม 66
2. การใช้ไฟฟ้า				
2.1 การทำงานของระบบส่งน้ำ และถังเก็บน้ำ	-มีระบบส่งน้ำและ ถังเก็บน้ำทำ บันทึกการ	-สภาพทั่วไปของระบบและแจ้งรายการชำรุดบกพร่อง เสียหายหรือเกิดการรั่วไหลของน้ำให้ผู้รับผิดชอบเพื่อ ทำการแก้ไข	-มีการตรวจเช็คสภาพภายนอก ประจำวัน และการ PM ระบบ ประจำเดือน	กรกฎาคม 66-ธันวาคม 66
2.2 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	ตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้า	-บันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือนเพื่อดู -ประสิทธิภาพของการดำเนินการประหยัดน้ำ	-มีการจดค่าน้ำทุกวัน พร้อม ตรวจเช็ค	กรกฎาคม 66-ธันวาคม 66
2.3 การระบายน้ำ	ระบบท่อระบายน้ำ	-ตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีไม่อุด ตัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน	-แม่บ้านทำความสะอาดทุกสัปดาห์	กรกฎาคม 66-ธันวาคม 66

มาตรการติดตามตรวจสอบและ บริเวณที่ทำการตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพ	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ช่วงเวลาทำการตรวจวัด
3. การจัดการมูลฝอย				
3.1 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	บริเวณห้องพักขยะของ โครงการ	-บันทึกปริมาณขยะที่รถเก็บเข้ามาจัดเก็บโดย ประเมินจากจำนวนขยะ ถึงขยะ หรือวิธีอื่นๆ	-สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และสรุปเป็นราย เดือนทุกครั้งที่มีการขาย	กรกฎาคม 66-ธันวาคม 66
3.2 ปริมาณขยะรีไซเคิล	บริเวณห้องพักขยะของ โครงการ	-ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ขายได้	-มีการขายเดือนละ 2 ครั้ง ปริมาณ 75 กิโล ต่อครั้ง	กรกฎาคม 66-ธันวาคม 66
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย				
4.1 อุปกรณ์ป้องกันและสัญญาณเตือน	อุปกรณ์ป้องกันและสัญญาณเตือน อัคคีภัยทั้งหมดที่ติดตั้งใน โครงการ	- ตรวจสอบคู่มือประจำของแต่ละอุปกรณ์ตามคู่มือ ประจำอุปกรณ์	-ตามคู่มือประจำของแต่ละอุปกรณ์ ช่างอาคารทำการตรวจสอบเดือน ละครั้ง	กรกฎาคม 66-ธันวาคม 66
4.2 ระบบจ่ายไฟสำรอง	ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	- ตรวจสอบตามคู่มือประจำของอุปกรณ์	-ช่างอาคารดำเนินการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	กรกฎาคม 66-ธันวาคม 66
4.3 ป้าย/เครื่องหมายทางหนีไฟ ไฟบันไดหนีไฟ	ป้ายเครื่องหมายแสดงทางหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ ที่ติดตั้งในอาคาร	- ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพดี เห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน	-อย่างน้อยทุก 3 เดือน	กรกฎาคม 66-ธันวาคม 66
4.4 ความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง	อุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ ตรวจสอบสภาพถึง สายฉีด เกจวัด ความดัน ไม่รับประกัน	- ตรวจสอบสภาพถึง สายฉีด เกจวัดความดัน ไม่ รับประกัน	-อย่างน้อยทุก 3 เดือน	กรกฎาคม 66-ธันวาคม 66

บริหารงานโดย บริษัท ลิฟ อิลลิเมท แวลูส์ จำกัด
Management by Live ultimate values Co., Ltd



มาตรการติดตามตรวจสอบและ บริเวณที่ทำการตรวจวัด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ดัชนีคุณภาพ	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ช่วงเวลาทำการ ตรวจวัด
4.5 บันไดหนีไฟ ทางหนีไฟและ ดาตไฟฟ้า		ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง	-ตรวจสอบประจำทุกเดือน	กรกฎาคม 66-ธันวาคม 66

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566

โครงการอาคารชุดไอวี ปิ่นเกล้า ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงดำเนินการ ของโครงการ ปิ่นเกล้า ไอวี ปิ่นเกล้า โดยอาศัยข้อมูลจากการดำเนินงานและการตรวจสอบจากสภาพพื้นที่จริง พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในแต่ละด้านที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการศึกษามูลค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ จากการดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดำเนินการ พบว่า โครงการ ปิ่นเกล้า ไอวี ปิ่นเกล้า ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการฯในช่วงดำเนินการ ดังแสดงใน ตารางที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด ivoi ปิ่นเกล้า (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรกายภาพ 1.1 ภูมิประเทศ	1. ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 2. จัดให้มีการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ	- รักษาความสะอาดโดยรอบโครงการ - ปลูกต้นไม้และตัดแต่งให้สวยงามอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 17 ภาคผนวก ก รูปที่ 2 และรูปที่ 3
1.2 อากาศ	1. จำกัดความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งภายในโครงการให้ ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 2. ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 3. ปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคารเพื่อลด ผลกระทบจากควันเสีย และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 4. ติดป้ายประกาศ "กรุณาดับเครื่องยนต์" บริเวณที่	- ประชาสัมพันธ์ บ้ายแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบ - ทำความสะอาดถนนภายในโครงการให้สะอาดอยู่เสมอ - ปลูกต้นไม้รอบอาคารลดผลกระทบของควันเสีย และความร้อนจากรถยนต์	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 23 ภาคผนวก ก รูปที่ 17 ภาคผนวก ก รูปที่ 2-5

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากควัน เติง และ จอร์จยอนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เติง และ ความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 5. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยปลูกต้นไม้ริมระเบียง 6. กำหนดวงเงินชดเชยเบื้องต้นต่อบุคคลที่ได้รับ ความเสียหายอันเนื่องมาจากโครงการเป็นจำนวน เงินไม่ต่ำกว่า 0.5% ของมูลค่าโครงการ โดยมีกำหนด ระยะเวลาคุ้มครองภายใน 5 ปี นับแต่เริ่มก่อสร้าง โครงการ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน ค่าเสียหายกับบุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความ เสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท พกษา เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)			
1.3 เสี่ยงและความ สะท้อน	- จะต้องไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เสี่ยงดังใน ช่วงเวลาพักนอน (หลัง 19.00 น.)	- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยไม่เสียง ดังเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป	-	
1.4 น้ำผิวดิน	1. จัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย Extended Aeration Activated Sludge ที่ได้รับการออกแบบ ให้รองรับน้ำเสียได้ 207 ลบ.ม./วัน ประกะอบด้วย บ่อ	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของระบบ บำบัดน้ำเสียรวมหลังผ่านระบบบำบัด น้ำเสียโครงการ		ภาคผนวก ก รูปที่ 7

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดักไขมัน บ่อรับสมดุล บ่อเติมอากาศช่องเก็บตะกอน บ่อเติมคลอรีนและบ่อน้ำใส (ภาพที่ 4 ตำแหน่งของระบบบำบัดน้ำเสียและผังระบบน้ำทิ้งของโครงการ) 2. จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายง่ายและบ่อยครั้งของระบบไว้เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 3. จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดียิ่งตลอดเวลา 4. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดการเสียหายให้โครงการรีบดำเนินการแก้ไข 5. จัดให้มีการสุบตะกอนจากช่องเก็บตะกอนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ 6. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วๆไปของระบบ บำบัดน้ำเสีย 7. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกพื้นที่	- โดยตรวจสอบทุกๆ 1 เดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ตรวจวัดในรูปของค่า BOD, SS, pH, Fecal Coliform และ Oil & Grease 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วๆไปของระบบบำบัดน้ำเสีย - โดยตรวจวัดประสิทธิภาพในการทำงานของระบบทุกๆ 1 ปี - ตลอดจนระยะเวลาเปิดดำเนินการ		ภาคผนวก ก รูปที่ 7 ภาคผนวก ก รูปที่ 7

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	มาตรการ โดยตรวจวัดในรูปของ BOD, SS, pH, Fecal Coliform และ Oil & Grease 8. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด 9. นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ ในการรดน้ำต้นไม้ในโครงการ			
1.5 น้ำใต้ดิน	สภาพพื้นที่จะเป็นพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพื้นคอนกรีต เกือบทั้งหมด และไม่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชัน ไปจากสภาพเดิม สวนบริเวณที่วางจะปลูกต้นไม้เพื่อ สร้างภูมิทัศน์ที่ให้กับพื้นที่แล้วยังสามารถป้องกัน การชะล้างพังทลายของดินได้ด้วย ผลกระทบจาก การชะล้างพังทลายของดินจึงอยู่ระดับต่ำ	- คูแฉและรตนาสวน บำรุงดินเพื่อ ป้องกันกรชะล้างพังทลายของดิน	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 5
1.6 ดิน	- คูแฉรักษากำแพงพื้นที่รอบโครงการและต้นไม้ (พื้นที่สีเขียว) ภายในโครงการตามแบบภูมิสถาปัตย์ ให้ภายในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หากพบว่า ตายต้องปลูกทดแทนทันที	- บำรุงและตัดแต่งต้นไม้ให้อยู่ใน สภาพสวยงาม	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 6
1.7 ผลกระทบต่อบ้าน แผ่นดินไหว	1. คูแฉส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดี ตามที่ได้รับการออกแบบไว้หากเกิดการเสียหายต้อง	- ตรวจสอบความเรียบร้อยภายใน อาคารตามรอบที่กำหนด	-	

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	รับซ่อมแซมทันที 2. จัดทำแผนพบผู้ป่วยประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติ ตัวขณะเกิดภัยแผ่นดินไหว และสิ่งไม่ควรปฏิบัติเมื่อ เกิดแผ่นดินไหว ดังนี้ - ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลแก่ผู้พักอาศัยใน โครงการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติขณะเกิดภัย แผ่นดินไหว และสิ่งไม่ควรปฏิบัติกรณีเกิด แผ่นดินไหว โดยติดต่อผู้ดูแลดังกล่าว ไว้ในบริเวณที่ทุก คนสามารถศึกษาได้ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ของ โครงการ และบริเวณโถงลิฟต์ทุกชั้น - จัดให้มีการซ้อมแผนอพยพหนีภัยออกจาก อาคาร ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว โดยให้การ ฝึกซ้อมพร้อมกันแผนปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย ซึ่งมี การฝึกเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง - ติดป้ายเตือน “ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิด แผ่นดินไหว” ที่บริเวณลิฟต์โดยสารของอาคารทุกชั้น	- ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลกรณีที่เกิด แผ่นดินไหวควรปฏิบัติตนอย่างไรให้ ผู้พักอาศัย - ติดแผ่นผังแสดงจุดบันไดหนีไฟ กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว - จัดอบรมการอพยพหนีไฟให้แก่ผู้ พักอาศัยให้ทราบเบื้องต้นเมื่อเกิด เหตุ	-	กำหนดการอบรม เดือน พฤศจิกายน ของทุกปี ภาคผนวก ก รูปที่ 15

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรชีวภาพ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ด้านชีวภาพ	- ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ที่ดิน	1. ทำการปลูกต้นไม้ยืนต้นตลอดแนวเขตที่ดินด้านที่ชนานากับเขตคลองคราม โดยปลูกต้นไม้ลงดินเพื่อให้เป็นไม้ยืนต้นถาวร 2. ห้ามก่อสร้างเพิ่มเติมจากแบบที่ได้ออกแบบสถาปัตย์ไว้ 3. รณรงค์ให้ผู้อาศัยปลูกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณระเบียงห้องพัก 4. ดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียวที่ปลูกไว้ตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้คงอยู่ตลอดอายุโครงการ	- บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม - ต้นไม้แข็งแรงไม่ตาย		ภาคผนวก ก รูปที่ 3 รูปที่ 4 รูปที่ 5
				ภาคผนวก ก รูปที่ 2 รูปที่ 4

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การใช้น้ำ	1. รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยจัดทำแผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณโถงลิฟต์ 2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาของอาคารให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา หากพบว่ามีอาการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที 3. จัดให้มีการสำรวจน้ำภายในอาคารปริมาตรรวม 470 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย ถังเก็บน้ำใต้ดิน (Underground Water Tank) และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา (Roof Tank) มีรายละเอียดดังนี้ - ถังเก็บน้ำใต้ดินปริมาตรเก็บกักรวม 350 ลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง 85 ลูกบาศก์เมตร จึงเหลือปริมาณน้ำสำรองใช้ 265 ลูกบาศก์เมตร - ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา มีปริมาตรเก็บกักรวม 120 ลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง 42 ลูกบาศก์เมตร จึงเหลือน้ำสำรองใช้ 78 ลูกบาศก์เมตร	1. ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ เช่น เครื่องสูบน้ำ วาล์ว หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที - โดยมีความถี่ในการตรวจสอบ ดังนี้ ปีที่ 1, 1 ครั้ง ปีที่ 2 ทุกๆ 6 เดือน ปีต่อไปทุกๆ 4 เดือน 2. ตรวจสอบท่อประปามีรอยรั่วแตกอุดตันหรือไม่ หากพบต้องรีบดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที - โดยมีความถี่ในการตรวจสอบ ดังนี้ ตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 15 ภาคผนวก ก รูปที่ 9 และ 10 ภาคผนวก ก รูปที่ 9 ภาคผนวก ก รูปที่ 9 ภาคผนวก ก รูปที่ 10

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	4. กำหนดให้มีการควบคุมการเปิดปิดวาล์วน้ำ จากประปาด้วยระบบตั้งเวลา ซึ่งกำหนดเวลาการรับ น้ำในช่วง 22.00 – 06.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาที่ได้รับ พักอาศัยใกล้เคียงมีการใช้น้ำ 5. กำหนดปริมาณน้ำสำรองใช้ในโครงการ (ถังเก็บน้ำใต้ ดินและถังเก็บน้ำขึ้นหลังคา) รวม 343 ลูกบาศก์ เมตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้จนถึง 39.19 ชั่วโมง (มากกว่า 1.5 วัน) 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อ ประปาให้อยู่ในสภาพดี	- ปฏิบัติการเปิด-ปิดในช่วง 22.00 – 06.00 น.	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 9
3.3 การบำบัดน้ำเสีย	1. จัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Extended Aeration Activated Sludge ที่ได้รับการ ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 207 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วย บ่อตกไข่ บ่อปรับสมดุลบ่อเติมอากาศ ช่องเก็บตะกอน บ่อเติมคลอรีนและบ่อน้ำใส 2. จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายง่ายและ บ่อยครั้งของระบบไว้เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงาน	1. ตรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของระบบ บำบัดน้ำเสียของโครงการ - โดยตรวจวัดในรูปของค่า BOD, SS, pH, Oil & Grease และ Fecal Coliform - ทุกๆ 1 เดือนตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 7

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	ตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 3. จัดให้มีวิศวกรสาขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตลอดเวลา 4. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดการเสียหายให้โครงการรีบดำเนินการแก้ไข 5. จัดให้มีการสุ่มตะกอนจากช่องเก็บตะกอนปีละ 1 ครั้ง เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ 6. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วๆไปของระบบบำบัดน้ำเสีย 7. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกพื้นที่โครงการ โดยตรวจวัดในรูปแบบ BOD, SS, pH, Oil & Grease และ Fecal Coliform 8. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด 9. นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมากำไรประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ในโครงการ	2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วๆไปของระบบบำบัดน้ำเสีย - โดยตรวจวัดประสิทธิภาพในการทำงานของระบบฯ - ทุกๆ 1 ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		ภาคผนวก ก รูปที่ 7 ภาคผนวก ก รูปที่ 7

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4 การระบายน้ำ และการ ป้องกันน้ำท่วม	1. จัดให้มีระบบระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำ เพื่อชะลอน้ำฝนไว้ในโครงการขนาดรวม 70.2 ลบ.ม. เพื่อชะลอน้ำฝนไว้ในโครงการเพื่อควบคุมให้อัตราการระบายน้ำออกไม่เกิน 0.080 ลบ.ม./วินาที (ดูภาพที่ 5 ผังการระบายน้ำใน และภาพที่ 5 (ต่อ) แบบขยายบ่อหน่วงน้ำของโครงการ) 2. ใช้เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติแบบลูมแช่อัตราสูบ ขนาด 0.03 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง (ทำงาน 2 เครื่อง สัปดาห์ 1 เครื่อง) คิดเป็นอัตราการระบายออก รวม 0.06 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายออกควบคุม (0.080 ลบ.ม./วินาที) 3. จัดให้มีการทำความสะอาด ชุดลอก Manhole และท่อระบายน้ำภายในโครงการทุก 2 ครั้ง/ปี โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าหน้าฝน 1 ครั้ง และช่วงหลังหน้าฝน 1 ครั้ง 4. จัดให้มีพนักงานกวาดและดูแลทำความสะอาดบริเวณถนนและบริเวณทั่วไปภายในโครงการอย่าง	1. ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาด และชุดลอกเศษตะกอนท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ และบ่อหน่วงน้ำของโครงการ - ทุกๆ 6 เดือน 2. ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการ หากพบว่ามี การแตกหรือชำรุด ต้อง รีบทำการแก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว - ทุกๆ 6 เดือน	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 20 ภาคผนวก ก รูปที่ 9 ภาคผนวก ก รูปที่ 17

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.5 การจัดการมูลฝอยและ กากของเสีย	น้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อลดปริมาณตะกอนที่ถูก น้ำฝนชะเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำและท่อพักน้ำ 1. จัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง/จุด โดยแยกเป็นถังขยะแห้ง ขยะเปียก และถังขยะ อันตราย ถังขยะเป็นชนิดมีฝาปิด และมีถุงดำรองรับ ตั้งวางไว้ภายในห้องขยะแต่ละชั้น โดยกำหนดให้ แม่บ้านขนขยะไปยังห้องพักขยะรวมทุกวัน 2. จัดให้มีถังขยะรวม ขนาด 22.68 เมตร (ระดับ เก็บกัก 1.50 เมตร ปริมาตรเก็บกักรวม 10.80 ลูกบาศก์เมตร) ภายในแบ่งเป็นส่วนพักขยะเปียก และแห้ง (สามารถรองรับขยะได้ 3.45 เท่า) ที่พื้นที่มี ท่อระบายน้ำเสียเพื่อระบายน้ำเสียจากห้องพักขยะ เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ภาพที่ 6 ตำแหน่งของ ห้องพักขยะรวมพร้อมที่จอดรถเก็บขยะ) 3. ตั้งถังขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถังไว้ที่ส่วน พักขยะแห้งเพื่อรวบรวมขยะอันตรายแยกออก ต่างหากเพื่อรอการเก็บขนจากทางสำนักงานเขต	1. ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะ รวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ โดย ตรวจสอบความสะอาดในการรองรับและ สภาพทั่วไป ถ้ามีการชำรุดหรือเสียหาย ต้องรีบดำเนินการทันที - โดยตรวจสอบทุกๆ 1 เดือนตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2. ตรวจสอบปริมาณขยะติดค้าง บริเวณที่พักขยะรวม - โดยตรวจสอบทุกวันตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 12 ภาคผนวก ก รูปที่ 11 รูปที่ 12

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	4. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยแต่ละห้องมีการแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งขยะให้ถูกประเภทกับภาชนะรองรับในกรณีขยะเปียกให้รวบรวมใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่นก่อนนำไปทิ้งขยะเปียก เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน 5. จัดให้มีพนักงานคอยล้างทำความสะอาดห้องขยะรวมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 6. บริเวณที่จัดรถเก็บขยะให้แม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดและ เก็บกวาดเศษขยะที่อาจจะมีการตกลงหลังการเก็บขยะทุกครั้ง 7. ขยะที่เกิดขึ้นรวบรวมใส่ถุงดำ และเก็บขนไปยังที่พักรวบรวมเพื่อรอให้รถเก็บขยะเข้ามาเก็บขนได้สะดวกรวดเร็ว และหลังจากที่มีการเก็บขนในแต่ละวันให้แม่บ้านของโครงการดูแลความสะอาดบริเวณที่พักรวบรวมทุกครั้ง 8. จัดให้มีที่จัดรถเฉพาะสำหรับรถเก็บขยะ (ตำแหน่งที่ 1) ซึ่งอยู่ทางด้านหน้าห้องพักรวบรวม โดยจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “จอดได้เฉพาะรถ			ภาคผนวก ก รูปที่ 11 ภาคผนวก ก รูปที่ 12 ภาคผนวก ก รูปที่ 11





Luv Ultimate Edition Co., Ltd.

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	สภาพที่อยู่เสมอ 6. จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 200 KVA 1 ชุดสำหรับสำรองไฟให้ในส่วนที่ สำคัญภายในโครงการ 7. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน ประจำที่อาคาร 8. เลือกใช้อุปกรณ์หรือฉนวนกันความร้อนในพื้นที่ อาคารส่วนต่างๆ ที่สามารถติดตั้งได้เพื่อลดความ ร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคารและจะเป็นการช่วย ประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศได้รวม ด้วย 9. ตรวจสอบและดูแลระบบปรับอากาศของโครงการ ทั้งเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ของโครงการ และ ขนาดเล็กตามห้องพักอาศัยต่างๆ เป็นประจำทุกๆ 1 ปี โดยตรวจสอบความสามารถในการทำงานต่างๆ ตรวจจ ซ่อมปิดอุดรูเปิดต่างๆ ที่ทำให้ความเย็นระบายออก โดยไม่จำเป็นเพื่อให้เครื่องปรับอากาศสามารถ	หน้าสัมผัส - โดยตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง		ภาคผนวก ก รูปที่ 16

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.7 การคมนาคม	ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียพลังงาน 1. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการจำนวน 133 คัน สำหรับขนาดที่จอดรถของโครงการที่ตั้งฉากกับแนวทางเดินมีขนาด 2.4 x 5 เมตร ทั้งหมดโดยมีทางเข้าออกโครงการกว้าง 6 เมตร 2. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์อื่นจะทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ 3. จัดให้มีกำแพงบริเวณทางเข้า-ออกเพื่ออำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการในชั้นฝั่งเร่งด่วน 4. จัดให้มีป้ายห้ามจอดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อมิให้เกิดขวางการจราจร 5. ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้สิ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ	1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถ ถนน และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2. ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่นสัญญาณแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก - ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางเข้าออกเป็นประจำวัน		ภาคผนวก ก รูปที่ 19 รูปที่ 19.1 ภาคผนวก ก รูปที่ 14

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	6. ทำเครื่องหมายของจราจรแต่ละคันให้ชัดเจนและ เครื่องหมายทิศทางการเดินทางเดินรถบนพื้นถนน 7. จัดให้ยารักษาความปลอดภัยดูแลควบคุม การจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน และอำนวยความสะดวก สะดวกในการจราจรบริเวณที่จอดรถ 8. จัดให้มีระบบการเดินรถแบบสองทิศทาง (Two way) เพื่อความสะดวกในการเข้า-ออกจากที่จอดรถ ภายในอาคาร 9. กำหนดให้รถยนต์ที่ออกจากที่จอดรถยนต์ ภายใน อาคารทุกคันต้องเสียค่าใช้จ่ายและกักบริเวณก่อนตรงออก จากโครงการโดยไม่มีมาตรการกระแสดำเนินการ (การ จัดระบบจราจรภายในโครงการ 10. กำหนดให้มีจุดรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณด้านหน้า Reception และมีจุดกักบริเวณรับ-ส่งผู้โดยสาร แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถออกจากโครงการได้อย่าง สะดวก	- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำบริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง - ทางเดินรถ 2 ทิศทาง บริเวณ ทางเข้า-ออก - จัดเส้นทางจราจรภายในอาคารทุก คันให้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อกลับรถออกจาก โครงการ - มีจุดรับ - ส่งบริเวณด้านหน้าล็อบบี้ (Reception) กำหนดจุดรับ-ส่ง จอดรถรับส่งได้ไม่เกิน 15 นาที		ภาคผนวก ก รูปที่ 14 ภาคผนวก ก รูปที่ 19 รูปที่ 19.1 ภาคผนวก ก รูปที่ 19

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.8 การป้องกันอัคคีภัย	1. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามที่ได้รับไว้ในรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (2535) กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (2540) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 2. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 3. ติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในห้องนั่งเล่นและรับประทานอาหาร และห้องนอน เป็นเครื่องตรวจจับควันชนิด Photoelectric Smoke Detector เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับสัญญาณการเกิดอัคคีภัย โดยจะมีการติดตั้งเครื่องตรวจจับความเข้มข้นชนิด Combination Rise of Rise and Fixed Temperature Detector ภายในห้องเก็บขยะในแต่ละชั้นของ	ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร - ทุกๆ 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเบ็ดดำเนินการ - กำหนดอบรมหนีไฟเดือน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 13 ภาคผนวก ก รูปที่ 25

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	อาคาร และในส่วนของการเดินทางภายในห้อง ห้อง ทำงาน (Study) ของห้องพักขนาด 90.6 ตาราง เมตร (ชั้นที่ 5) และในส่วนห้องพัก Fitness ที่ชั้น 20 เท่านั้น 4. สำนักรองนำดับเพลิงเพื่อใช้ในการระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ในปริมาณ 127 ดูกับาศกัเมตร โดยสำรวจไว้ที่ถึงเก็บน้ำขึ้นใต้ดิน (85 ดูกับาศกัเมตร) และถึงเก็บน้ำขึ้นหลังคา (42 ดูกับาศกัเมตร) 5. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่ อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเกิด เหตุสามารถใช้งานได้ทันที 6. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบ ป้องกันอัคคีภัยและฝึกอบรมเรื่องการอพยพย้าย คน เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการยาม รักษาความปลอดภัยและผู้พักอาศัย เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ทันที โดยขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่			

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	สถิติจากสถณดับเพลิงใกล้เคียง 7. ในช่วงเกิดเพลิงไหม้ แจ้งข่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาภายในโครงการทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 8. ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้อพยพผู้พักอาศัยในอาคารมาไว้ยังจุดรวมพลและประสานกับตำรวจท้องที่ และสถานีตำรวจดับเพลิงเข้ามาเคลียร์พื้นที่ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ 9. จัดให้มี รปภ. คอยอำนวยความสะดวกและเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้โดยสะดวกและพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว 10. ประสานงานร่วมตำรวจจราจรในการช่วยเหลือการจราจรให้รถดับเพลิงเข้าดับเพลิงได้ทันทีรวมถึงการนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 11. ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามาอำนวยความสะดวกและดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว	- กำหนดจุดรวมพลบริเวณด้านหลังอาคาร		

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	มาตการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 12. จัดให้มีจุลรวมพลจำนวน 2 แห่ง มีขนาดรวม 250 ตร.ม คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ 0.27 ตร.ม./คน จึงเพียงพอที่จะรองรับผู้พักอาศัยภายในโครงการได้ (ดูภาพที่ 8 ประกอบ) 13. ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการนี้ เกิดเหตุเพลิงไหม้ของโครงการอย่างเคร่งครัด ทั้งให้มีการบันทึกเหตุขัดข้องต่างๆ เพื่อนำมาปรับแก้ไขในสถานการณ์จริงได้อย่างทันท่วงทีโดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการทำหน้าที่ของโครงการทำหน้าที่ของโครงการทำหน้าที่ดังกล่าว 14. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัยทุกชิ้นอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของผู้ผลิตเป็นประจำทุกปีหากพบว่าเสื่อมสภาพหรือไม่สามารถใช้งานได้ให้เปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซมทันที 15. จัดให้มีประตูฉุกเฉินไว้บริเวณกำแพงคอนกรีตทางด้านที่ติดกับตรอกคลองจคราม (ดูภาพที่ 8 ประกอบ) มีลักษณะเป็นประตูเหล็กแบบเลื่อนเปิด-ปิด			

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	ปิด 16. ติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (FHC) เพิ่มเติม บนชั้นดาดฟ้า			
4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและ สังคม	1. จัดให้มียามคอยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในโครงการเนื่องจากมีผู้พักอาศัยภายในโครงการจำนวนมาก 2. ไม่จัดให้มีกิจกรรมใดๆ ภายในโครงการที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบ 3. มีการจัดการด้านความสะอาด เนื่องจากมีปริมาณผู้พักอาศัยในพื้นที่เพิ่มขึ้น 4. มีมาตรการในดำเนินงานตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 5. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดอย่างจริงจัง ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และเปิดดำเนินการ	1. จัดให้มี รบ.ก.คอยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในโครงการจำนวน 4 อัตรา แยกเป็น กลางวัน 2 อัตรา กลางคืน 2 อัตรา 2. ไม่จัดให้มีกิจกรรมใดๆ ภายในโครงการที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบ 3. ทำความสะอาดเป็นประจำ 4. มีมาตรการในดำเนินงานตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 14
				ภาคผนวก ก รูปที่ 17

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 คุณทึรียภาพและ ทัศนียภาพ	6. โครงการจะมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ ช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 956 ตารางเมตร คิดเป็น สัดส่วน 1 ตร.ม./คนซึ่งมีความเพียงพอแก่ผู้พักอาศัย ในโครงการ โดยมีรายละเอียดของพื้นที่สีเขียว ดังนี้ (ดูภาพที่ 3 ประกอบ) 1.1 พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง 595 ตารางเมตร ได้แก่ - พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืน โดยปลูกต้นชมพูพันธุ์ จำนวน 24 ต้น หมายกเหลือ 12 ต้น และทรงบาดาล 23 ต้น คิดเป็นพื้นที่ปลูกไม้ ยืนต้นรวม 463 ตารางเมตร - พื้นที่ปลูกต้นไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ซึ่งเป็นไม้ขึ้น ล่างถัดจากการปลูกต้นไม้ยืนต้น โดยทำการปลูก กระดุมทองต้น ชบา ยี่โถดอกแดงเทียนทอง หาง กระรอกแดง เก็ดดแก้ว เขียวหมื่นปี และหุบปลาซ่อน คิดเป็นพื้นที่ 334 ตารางเมตร รวมถึงการปลูกหญ้า	ดูผลภาพของต้นไม้บริเวณพื้นที่ เขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ - ทุกๆ ระยะ 1 เดือน/ครั้งตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 2-5 ภาคผนวก ก รูปที่ 2-5 ภาคผนวก ก รูปที่ 4 ภาคผนวก ก รูปที่ 3 รูปที่ 5

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการศึกษาปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	มวลน้อย พื้นที่ 261 ตารางเมตร 1.2 พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จอดรถยนต์ชั้นที่ 2-3 เป็นพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน ได้แก่ ขบา เกิดดแก้ว และทางกระรอกแดง โดยจัดให้มีกะบะสำหรับปลูกต้นไม้ คิดเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ชั้นละ 48 ตารางเมตร รวม 2 ชั้น คิดเป็นพื้นที่ 96 ตารางเมตร 1.3 พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จอดรถยนต์ชั้นที่ 4 เป็นพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน ได้แก่ ขบา เกิดดแก้ว และทางกระรอกแดง โดยจัดให้มีกะบะสำหรับปลูกต้นไม้ คิดเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ 35 ตารางเมตร 1.4 พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 5 (สวนหลังคา) มีพื้นที่ 230 ตารางเมตร ปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ หมากเหลือง จำนวน 6 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 48 ตารางเมตร และปลูกไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน เป็นไม้ชั้นล่างถัดจากการปลูกไม้ยืนต้น โดยทำการปลูกขบา ยี่โถดอกแดง เทียนทอง เกิดดแก้ว เขียวหมื่นปี และหุบลาซอน คิดเป็นพื้นที่ 123 ตารางเมตร รวมถึงการปลูกหญ้าขนาดเล็กน้อย		เนื่องจากโครงการได้จัดทำไว้ล่วงหน้าซึ่งมีบริเวณจึงไม่ได้ปลูกต้นไม้ดังกล่าว	ภาคผนวก ก รูปที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	พื้นที่ 107 ตารางเมตร. 2. ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ 3. ดูแลต้นไม้ปลูกภายในโครงการให้มีความพดีและสวยงามอยู่เสมอ 4. กำหนดให้โครงการดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นและจัดภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่เปิดดำเนินการ 5. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปลูกไม้ประดับบริเวณระเบียง โดยโครงการสนับสนุนไม้ให้แก่ผู้พักอาศัย เพื่อช่วยยบดบังมุมมอง และเพิ่มความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยระหว่างอาคาร 6. เลือกใช้กระจกสีตัดแสง (Heat Absorbing Glass) เป็นกระจกสีเขียวซึ่งสามารถช่วยลดการมองเห็นจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในห้องพักได้		-	ภาคผนวก ก รูปที่ 2

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 ศาลา ประเพณี และ วัฒนธรรม	เนื่องจากคนไทยไม่มีการแบ่งแยกหรือขัดแย้งในด้าน การนับถือศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ของชุมชนบริเวณ ใกล้เคียง	ผู้พักอาศัยไม่มีการแบ่งแยกในการนับ ถือศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ถึง ไม่มีผลกระทบใดๆ	-	
4.4 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	1. จัดให้มีมาตรการความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ 2. ปฏิบัติตามมาตรการด้านการบำบัดน้ำเสียและ การจัดการขยะอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ปนเปื้อน เพราะพันธุ์ของเชื้อโรคแมลงหรือพาหนะนำโรค	- เจ้าหน้าที่ ประจำภายในอาคาร ตรวจรอบอาคาร ตลอด 24 ชม - เก็บคัดแยกขยะ บำบัดกันแหล่ง สะสมเชื้อโรคต่างๆ	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 14 ภาคผนวก ก รูปที่ 11
4.5 ด้านสุขภาพ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบเชิงลบ 1. ออกกฎระเบียบปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันด้วย ความสุภาพ อาทิ - ห้ามนำสัตว์เลี้ยงในห้องพัก - ไม่วางสิ่งของ/ขยะทิ้งไว้หน้าห้อง ช่องทางเดิน	1. ตรวจสุขภาพความเรียบร้อยของระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปโภคของ โครงการ - โดยตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน เมื่อเปิดดำเนินการ	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 13 ภาคผนวก ก รูปที่ 12

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	โกลด์ฟร็อด - จะต้องไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 19.00 น.) 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และลิฟต์ตามระยะเวลาที่เหมาะสม อุปกรณ์บางชนิดควรเปลี่ยนทันที เมื่อครบกำหนดอายุการใช้งาน 3. จัดให้พนักงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและผู้รวบรวมขยะจากถังขยะประจำแต่ละชั้นไปไว้ยังบริเวณที่พักระยะ 4. จัดให้มีพนักงานคอยล้างทำความสะอาดห้องขยะรวมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 5. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ 6. จัดระบบปศุสัตว์การเข้า-ออกอาคารประจำอาคาร และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบมิให้เกิดความเสียหายแก่เข้า-ออกอาคาร โดย	2. ตรวจสอบความสะอาดบริเวณที่พักขยะรวมของโครงการ - โดยตรวจสอบเป็นประจำทุกวันหากมีขยะตกค้างให้ประสานงานกับสำนักงานเพื่อให้เข้ามาเก็บขนโดยเร็ว - ช่างประจำอาคารประจำโครงการ 24 ชั่วโมง	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 16 ภาคผนวก ก รูปที่ 11 ภาคผนวก ก รูปที่ 11 ภาคผนวก ก รูปที่ 14

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
ไม่ได้รับอนุญาต	7. จัดให้มีกิจกรรมร่วมภายในโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้มีโอกาสทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีร่วมกัน อาทิ ทำบุญร่วมในงานเทศกาลงานปีใหม่ เป็นต้น	- จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 18
ไม่ได้รับอนุญาต	8. ติดป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และโรคระบาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เช่น ไข้หวัด อหิวาตกโรค ท้องร่วง ไขหวัดนกในบริเวณชั้นล่าง หน้าโถงลิฟต์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ เพื่อการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันหรือบรรเทาโรคต่างๆ ดังกล่าว	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อใช้พื้นที่ส่วนกลางและขณะใช้ลิฟต์	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 8
ไม่ได้รับอนุญาต	9. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทุกห้องมียาสามัญประจำบ้านไว้ประจำห้อง		-	
ไม่ได้รับอนุญาต	10. จัดให้มีหน่วยงานช่างคอยตรวจสอบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ของโครงการสามารถใช้งานได้ดีและเป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้อยู่เสมอ		-	

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ใหม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	1.1. ดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่พักขยะและท่อระบายน้ำรวมให้อยู่ในสภาพดี เรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอ เพื่อมิให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์นำโรค 1.2. ออกกฎระเบียบอยู่อาศัยร่วมกัน ห้ามนำสัตว์เลี้ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคมาเลี้ยงในห้องพัก มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบเชิงบวก - จัดให้นิติบุคคลอาคารชุดมีกฎปฏิบัติตาม มาตรการต่างๆ ที่นำเสนอในรายงานฯ อย่าง เคร่งครัด ตลอดจนอยู่โครงการ	- เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำ ทุกวันและเก็บขยะ 2 เวลา เช้า และเย็น	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 12 รูปที่ 17
4.6 การบดบัง ทัศนทัศนียภาพวิทยุโทรทัศน์	มาตรการทั่วไป 1. บริษัทพฤษภา เรียบเอสเตท จำกัด (มหาชน) จะ ทำหนังสือแจ้งผู้ที่อยู่รอบโครงการในรัศมี 100 เมตร ถึงวิธีการติดต่อกับโครงการในกรณีที่มีการทำให้ เกิดการรบกวนทัศนียภาพวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อให้ บริษัทไปตรวจสอบและช่วยปรับปรุง โดยเริ่มตั้งแต่		-	



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	ช่วงระยะก่อสร้างอาคารจนถึงก่อนวันจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 2. จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการ รับเรื่องร้องเรียนไว้ที่สำนักงานของโครงการ เพื่อที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาโครงการได้โดยสะดวก 3. ทำการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการแก้ไขตามเรื่องที่ร้องเรียนทราบเป็นระยะ จนกว่าการแก้ไขปัญหาจะเสร็จสิ้น มาตรการแก้ไขเมื่อมีการร้องเรียน 4. ตรวจสอบสัญญาและปรับแนวทิศผังรับสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม 5. กรณีที่ไม่สามารถปรับแนวทิศผังรับสัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณภายในอาคารที่ได้รับผลกระทบ มีเพียง 1 จุด โครงการจะพิจารณาติดตั้งจานรับ	-จุดรับเรื่องร้องเรียน ณ สำนักงานนิติบุคคลฯ	-	

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 6. กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้ และจุดรับสัญญาณภายในอาคารมีมากกว่า 1 จุด จะพิจารณาติดตั้งจากรับสัญญาณดาวเทียมแทน และรับสัญญาณโดยเพิ่มกล่องรับสัญญาณตามจุด ต่างๆ			
5. ปฏิบัติตามมาตรการ	1. กำหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ กำหนดไว้ในทุกประเด็นอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลด ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ 2. กำหนดให้โครงการจัดทำและรายงานผลการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) แก่สำนักงานนโยบายกำหนดให้เป็นประจำ ปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ที่กำหนดไว้ จะต้องจัดทำมาตรการอื่น เพื่อปฏิบัติ ทดแทนโดยเร่งด่วน	- จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายในโครงการ	เนื่องจากยังไม่ได้ผลตรวจ การวิเคราะห์ผลนำอยู่ระหว่าง การจัดจ้างบริษัทฯ เข้าเสนอ เปรียบเทียบราคาเพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาจัดจ้าง	

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดไอวี ปิ่นเกล้า (Ivy Pinklao Condominium Juristic Person) (Ivy Residences Pinklao ชื่อเดิม) ตั้งอยู่ 229 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงดำเนินการ ของโครงการ ไอวี ปิ่นเกล้า โดยอาศัยข้อมูลจากการดำเนินงานและการตรวจสอบจากสภาพพื้นที่จริง ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำประปา การจัดการขยะและการคัดแยกขยะมูลฝอย พื้นที่จอดรถและคมนาคม ระบบการป้องกันอัคคีภัย การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ดังแสดงในรูปภาพภาคผนวก ก รูปที่ 1 – 25 ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 ช่วงเปิดดำเนินการ เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ตารางที่ 3 - 1 ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไวลี ปิ่นเกล้า (ช่วงเปิดดำเนินการ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. แหล่งน้ำใช้	- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา - โครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินและดาดฟ้า รอยแตกร้าว - ลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น สี และความขุ่น - ปริมาณ E.Coli ในถังเก็บน้ำ	- ตรวจสอบการทำงานระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา - ตรวจสอบรอยรั่ว ของถังเก็บน้ำใต้ดินและดาดฟ้า - ประภาคกระทรงสาธารณสุขฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจสอบการทำงานระบบท่อส่งน้ำและระบบจ่ายน้ำประปาปกติ - การตรวจสอบรอยรั่ว ปกติ ไม่มีรอยรั่ว - นำส่งตรวจปริมาณ E.Coli ได้ผลตามมาตรฐานของประกาศกระทรวงสาธารณสุข	-	ภาคนอก ก รูปที่ 9 รูปที่ 10
2. การใช้ไฟฟ้า	- การผูกพันหรือสายไฟชำรุด	- ตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจรของหม้อแปลงให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบสภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ ระบบไฟฟ้าตามคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์	- พื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจสอบไม่มีการรั่วไหล/การลัดวงจรของหม้อแปลง	-	ภาคนอก ก รูปที่ 16

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า		- พื้นที่โครงการ	- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจสอบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าปกติ		ภาคผนวก ก รูปที่ 16
3. การจัดการขยะ มูลฝอย และสิ่ง ปฏิกูล	- ความสามารถในการ รองรับขยะมูลฝอย และ สภาพทั่วไป	- ตรวจสอบถึงขยะรวมให้มีสภาพที่ ดีอยู่เสมอ ถ้ามีการถูกร่อน หรือ ชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้าง บริเวณที่พักขยะรวมและสถานะ รองรับมูลฝอย หากพบว่ามีขยะ ตกค้างต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	- พื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจสอบถัง ขยะที่อยู่ในโครงการ ซึ่งเป็นถังใหม่ทั้งหมด ที่ทางโครงการจัดซื้อ มา ไม่ชำรุดและเสีย - ปัจจุบันทางนิติ บุคคลอาคารชุดจะเป็น ผู้จัดเก็บขยะมูลฝอย ให้อยู่โดยจะนำไปทิ้ง ให้ทุกวัน โดยเทศบาล พลัดเข้าจัดเก็บ สัปดาห์ละ 3 วัน		ภาคผนวก ก รูปที่ 11 รูปที่ 12
4. การคมนาคม	- กิจกรรมหรือสิ่งกีดขวาง บริเวณที่จอดรถ	- ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบ กิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างใน บริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่จอดรถ	- พื้นที่โครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- มีการตรวจสอบการ สัญจรของรถภายใน อาคาร		ภาคผนวก ก รูปที่ 19 รูปที่ 19.1

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
		รถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอด รถยนต์ลดลง			-ประกาศแจ้งข้อจำกัด ตามกรมสิทธิห้องชุด		ภาคผนวก ก รูปที่ 15
5. การป้องกัน อัคคีภัย	- การใช้งานไดของ Fire Alarm Bell, Manual Station, FHC,ระบบจ่ายน้ำ ดับเพลิง, ถังดับเพลิง แผง ควบคุมสัญญาณ และ ประตูหนีไฟระบบ Re- entry	- ตรวจสอบระบบเตือนภัย และ ป้องกันอัคคีภัยให้ใช้ได้ดีตาม คู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์	- พื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบตาม ระยะเวลาที่ผู้ผลิต แนะนำในแต่ละ ชนิดอุปกรณ์	- มีการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm ของทั้ง อาคาร เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากตรวจสอบ เพื่อรับมอบงานระบบ อาคารจากโครงการ - จัดอบรมข้ออพยพ หนีไฟสำหรับพนักงาน และผู้พักอาศัย	- กำหนดจัด อบรมเตือน ภัย ประจำปี	ภาคผนวก ก รูปที่ 13
6. การระบายน้ำ	- เศษขยะ และตะกอนดิน ทราย	- ตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำรอบ โครงการ และบ่อดักขยะบริเวณ จุดเชื่อมต่อของโครงการกับท่อ ระบายน้ำบนถนนสมเด็จพระ เกล้า)	- พื้นที่โครงการ	- ทุกๆ 6 เดือน/ ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- ผลการตรวจสอบบ่อ พัก ท่อระบายน้ำรอบ โครงการและบ่อดัก ขยะ สะอาดไม่มีขยะ ตกค้าง เนื่องจากทาง ผู้รับมอบโครงการได้		ภาคผนวก ก รูปที่ 20



Luv
Love. It's a lifestyle. Visit us at Luv.com

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
		สรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำ เสียรวมในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2					
8. สระว่ายน้ำ	1. โครงสร้างและ ส่วนประกอบสระว่ายน้ำ - โครงสร้างสระว่ายน้ำ สร้างด้วยคอนกรีตเสริม เหล็กหรือวัสดุที่มีความ มั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดี - มีรางระบายน้ำล้น มีฝา ปิดรอบสระว่ายน้ำ กว้าง 30-40 ซม. ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาด ง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มี น้ำล้นออกจากราง - มีอุปกรณ์เครื่องทำ ความสะอาดสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบโครงสร้างสระว่ายน้ำ การซีมน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ พื้นกระเบื้องสระว่ายน้ำต้องไม่แตก หรือมีคมที่จะทำอันตรายได้ - ตรวจสอบรางระบายน้ำล้น ให้อยู่ ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการอุดตัน หรือ ขำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องทำ ความสะอาดสระว่ายน้ำ ให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้าทางเดิน	- บริเวณรอบ สระว่ายน้ำ และ ส่วนประกอบ - บริเวณรอบ สระว่ายน้ำ และ ส่วนประกอบ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจสอบ ปกติ - ผลการตรวจสอบ ปกติ - ผลการตรวจสอบ อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี	-	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 21

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แรงดูดสูงและประสิทธิภาพ ของเครื่อง และประสิทธิภาพ รวมทั้งตะแกรงขั้วน้ำหรือ ตะกอนลอย	- มีที่ว่างสำหรับใช้เป็น ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 ม. ไม่เดิน ไม่มีน้ำขัง ทำ ความสะอาดง่าย	มีน้ำขัง หรือดิน ต้องดำเนินการแก้ไข - ตรวจสอบว่ามีป้ายบอกระดับ ความลึกสระว่ายน้ำหรือไม่ - ตรวจสอบแสงสว่าง บริเวณสระ ว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- บริเวณ ส่วนประกอบ สระว่ายน้ำ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	เนื่องจากทางโครงการ ซื้อให้ใหม่ - ผลการตรวจสอบ ทางเดินอยู่ในสภาพดี		ภาคผนวก ก รูปที่ 21
- จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ ทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนใน	- มีป้ายบอกความลึก หรือ ตัวเลขบอกระดับความลึก ที่สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน	- ตรวจสอบพื้น ให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ ถ้ามีน้ำขัง หรือดิน ต้อง ดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บ สิ่งของ ที่วาง หรือเก็บรองเท้า ให้อยู่ ในสภาพดีอยู่เสมอ	- บริเวณสระ ว่ายน้ำ และ ส่วนประกอบ - บริเวณรอบ สระว่ายน้ำ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจสอบ : แสงสว่างบริเวณสระ ว่ายน้ำเพียงพอ		
- จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ ทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนใน	- มีป้ายบอกความลึก หรือ ตัวเลขบอกระดับความลึก ที่สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน	- ตรวจสอบพื้น ให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ ถ้ามีน้ำขัง หรือดิน ต้อง ดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บ สิ่งของ ที่วาง หรือเก็บรองเท้า ให้อยู่ ในสภาพดีอยู่เสมอ	- บริเวณสระ ว่ายน้ำ และ ส่วนประกอบ - บริเวณรอบ สระว่ายน้ำ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจสอบ : แสงสว่างบริเวณสระ ว่ายน้ำเพียงพอ		

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	กรณีที่มีการเปิดใช้สระใน เวลากลางคืน - พ่นกัด้วยวัสดุแข็งแรง เสียงไม่ดูดซับน้ำ ทำความ สะอาดง่าย ไม่สิ้น อยู่ใน สภาพดี - จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ผู้เก็บสิ่งของที่วางหรือเก็บ รองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ ในบริเวณทางเข้าสระด้วย น้ำ - จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และล้างเท้าที่ทางเข้า บริเวณสระด้วยน้ำ และเดิม คลองรับน้ำที่ล้างเท้าเพื่อ ป้องกันกาติดเชื้อ	- ตรวจสอบการรักษาความสะอาด รอบสระด้วยน้ำ - ใช้ห้องน้ำสำหรับการเปลี่ยนเสื้อผ้า	- บริเวณ ส่วนประกอบ สระด้วยน้ำ - บริเวณ ส่วนประกอบ สระด้วยน้ำ - บริเวณรอบ สระด้วยน้ำ - บริเวณรอบ สระด้วยน้ำ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจสอบ : อยู่ในสภาพดี - ผลการตรวจสอบ : ห้องอาบน้ำก่อนลง สระ อยู่ในสภาพดี - ผลการตรวจสอบ : มีแผนทำความสะอาดสระ อาบสระด้วยน้ำทุก วัน	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 21

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	- รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ - มีให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปบริเวณสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบการรักษาความสะอาดรอบสระว่ายน้ำ - ตรวจสอบว่าการนำสัตว์ในบริเวณสระว่ายน้ำหรือไม่	- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ - บริเวณรอบสระว่ายน้ำ	- ทุกสัปดาห์ - ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจสอบ : ไม่มีการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ	-	
	2. คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ - ใส่สะอาด ไม่มีเศษผงหรือเศษใบไม้ในสระว่ายน้ำ - เครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้แก่	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำจำนวน 2 จุด คือ ส่วนลึก และส่วนตื้น ขณะผู้มาใช้บริการมากที่สุด - ตรวจสอบใส่สะอาด เศษผง หรือใบไม้ด้วยสายตา	- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และส่วนประกอบ - น้ำในสระว่ายน้ำ	- วันละ 2 ครั้ง - ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ ในวันที่แดดจัด หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจ ระหว่างวันด้วย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกสัปดาห์	- ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ : ปกติ - ผลการตรวจสอบ : ใส่สะอาดดี	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 21

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	pH meter และ Free and Total Chlorine Test Kit ให้อุปกรณ์โครงการ รวมทั้งบันทึกผลการวิเคราะห์	- pH meter ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 3-9 และอ่านค่าได้ช่วงละ 1 -Free and Total Chlorine Test Kit ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2-2 ppm.	-pH meter และ Free and Total Chlorine Test Kit - เครื่องกรองน้ำ	- ตามระยะเวลาในคู่มือดูแลเครื่องกรองน้ำ - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ ในวันที่แดดจัด หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ผลการตรวจสอบ : คุณภาพน้ำประปาตามที่ได้มาตรฐาน ตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์แนะนำ	การตรวจค่า Free Chlorine ค่าใช้ง่าย ค่อนข้างสูงมาก จึงตรวจแต่ค่า Total Chlorine เท่านั้น	
	- ดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ เพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ	- เครื่องกรองน้ำไม่มีการอุดตัน และน้ำที่ผ่านการกรองมีความสะอาด - pH meter - Free and Total Chlorine Test Kit	- น้ำในสระว่ายน้ำ - น้ำ		ผลการตรวจสอบ : เครื่องกรองสะอาด เพราะเพิ่งเริ่มใช้งาน และช่างอาคารมีกร vacuum ระบบถึงกรองน้ำทุก 2 สัปดาห์		

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	- ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) อยู่ในช่วง 7.2 -8.4	-Free and Total Chlorine Test Kit	- น้ำในสระว่าย น้ำ	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลัง ปิดบริการ ในวันที่ แดดจัด หรือมี ผู้ใช้บริการมากให้ ตรวจระหว่างวัน ด้วย ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจวัด Free Chlorine เพราะราคาของ อุปกรณ์ และ ยาเม็ด ตรวจสอบ มีราคาสูง มาก		ภาคผนวก ก รูปที่ 21
	- ค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) อยู่ในช่วง 0.6 – 1.0 ppm.	- MPN method ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร	- น้ำในสระว่าย น้ำ	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลัง ปิดบริการ ในวันที่ แดดจัด หรือมี ผู้ใช้บริการมากให้ ตรวจระหว่างวัน ด้วย ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	ผลการตรวจสอบ: ยัง อยู่ในมาตรฐาน สำหรับสระว่ายน้ำที่ เป็นสระกลางแจ้งค่า จะอยู่ที่ 1.0-1.5 ppm.	นิติบุคคลไม่มี งบประมาณพอ และสามารถ ตรวจด้วยชุด Test Kit ของ Total Chlorine ทดแทนได้	ภาคผนวก ก รูปที่ 21
	- ค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) อยู่ในช่วง 0.5-1.0 ppm.	- Multiple tube fermentation technique - Titration - EDTA Titration	- น้ำในสระว่าย น้ำ		ผลการตรวจ: ยังอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน		

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	-ตรวจวัดโคลิฟอร์ม แบบที่เรียกทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อ น้ำ 100 มิลลิลิตร	-Cyanuric Acid Photometer -EDTA Titration -colorimetric method - Cadmium Reduction - Multiple tube fermentation technique - Multiple tube fermentation technique - Multiple tube fermentation technique	- น้ำในสระว่าย น้ำ	- อย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง	-ผลการตรวจ: ยังอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน ผลการตรวจ: ยังอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน ผลการตรวจ: ยังอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 21
	-ตรวจวัดฟิโคคโคลิฟอรัม (Fecal Coliform) ต้องไม่ พบ -ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) อยู่ในช่วง 80-100 ppm. -ค่าความกระด้าง (Calciumhardness) อยู่ ในช่วง 250-600 ppm.	- บันทึก pH ค่า และระยะเวลาใช้ สระน้ำ	- น้ำในสระว่าย น้ำ - น้ำในสระว่าย น้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่กรณีที่ใช้ คลอรีนชนิดกรด ไตรคลอโรไฮโดรไซ ยานูรีดต้องตรวจ วันละ 2 ครั้ง - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	-ผลการตรวจ: ไม่พบ -ผลการตรวจ: น้ำใน สระว่ายน้ำมีค่าคลอ ไรต์ 1,483.50 mg/l -ผลการตรวจ: ยังอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน -ผลการตรวจ: น้ำใน สระว่ายน้ำมีค่าไนเท รต 91.588 mg/l -ผลการตรวจ: ไม่พบ -ผลการตรวจ: ไม่พบ		

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	- ความเข้มข้นกรดไฮยาลูริก (Cyanuric acid) อยู่ในช่วง 30-60 ppm. - ตรวจความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ppm. - ตรวจความเข้มข้นแอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm. - ตรวจความเข้มข้นไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ppm. - ตรวจวัดแบคทีเรีย E.coli ต้องไม่พบ - ตรวจวัดแบคทีเรีย Staphylococcus Aureus ต้องไม่พบ - ตรวจวัดแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa ต้องไม่พบ		- น้ำในสระว่าย น้ำ - น้ำในสระว่าย น้ำ - น้ำในสระว่าย น้ำ - น้ำในสระว่าย น้ำ - สระว่ายน้ำ - น้ำในสระว่าย น้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจ: ตรวจไม่พบ - ผลการตรวจ: ทำเป็นประจำทุกวัน - ผลการตรวจ: ไม่พบ - ผลการตรวจ: ไม่พบ - ผลการตรวจ: ไม่พบ - ผลการตรวจ: ไม่พบ - ผลการตรวจ: ไม่พบ	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 21

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	- มีการทำบันทึกข้อมูล จำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำใน แต่ละวัน			- ทุกวัน ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ			
	3.ความปลอดภัยในการใช้ สระว่ายน้ำ - มีเจ้าหน้าที่ดูแลสระว่าย น้ำอยู่ประจำสระ ตลอดเวลาที่เปิดบริการ	- มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอดเวลาที่ เปิดบริการ - ป้ายแสดงข้อปฏิบัติ ต้องมี ข้อความอย่างน้อย ดังนี้ 1. ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด 2. ต้องชำระร่างกายก่อนลงสระทุก ครั้ง 3. ผู้ที่เป็นโรคติดต่อ ห้ามลงเล่นใน สระว่ายน้ำ 4. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณ สระ	- บริเวณสระ ว่ายน้ำ - บริเวณสระ ว่ายน้ำ	- ทุกวัน	มีกล้องวงจรปิด บริเวณสระว่ายน้ำ และมี แม่บ้านดูแล ความสะอาดบริเวณ สระว่ายน้ำ และ เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยเดินตรวจ เป็นระยะ - ผลการตรวจสอบ : มีป้ายครบถ้วน	การจัดจ้าง เจ้าหน้าที่มานั่ง ประจำจุดมี ต้นทุนสูงมาก ทางอาคารชุด ไม่มี งบประมาณ เพียงพอ	- ภาคผนวก ก รูปที่ 21

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
		5.ห้ามปลาสวะ บ้วนน้ำลาย หรือสิ่ง นำมูลลงในสระ 6.ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก 7.จำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดที่สระ ว่ายน้ำรองรับได้ 8.วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น - มีป้ายแสดง “สถานที่เก็บสารเคมี อันตราย” และ “ห้ามเข้า” - ระบบระบายอากาศใช้งานได้ดี - ไม่มีน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี ต้องจัดให้มี - ไฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน - ห่วงชูชีพ เส้นผ่าศูนย์กลางอย่าง น้อย 15 นิ้ว หรือ พู่กันลอยผูกไว้กับ เชือกความยาวไม่น้อยกว่าความ กว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน	- สถานที่เก็บ สารเคมี - บริเวณสระ ว่ายน้ำ	- ทุกวัน	ผลการตรวจสอบ : ปัจจุบันยังไม่มีการ เก็บสารเคมีอันตราย	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 21

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	- มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต ประจำส้วมอย่างน้อย 1 ชุด - ไม่ช่วยชีวิตหรือวัตถุอันตราย ความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และ ต้องวางไว้ที่ปลายตู้ส่วนลึกของส้วม อย่างน้อย 1 ชุด - เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด - ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐม พยาบาลพร้อมใช้งานตลอดเวลา - ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ำ ต้องไม่มีสิ่ง บดบังสามารถเห็นได้ชัดเจน - ตรวจสอบโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน อยู่เสมอ	- มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต ประจำส้วมอย่างน้อย 1 ชุด - ไม่ช่วยชีวิตหรือวัตถุอันตราย ความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และ ต้องวางไว้ที่ปลายตู้ส่วนลึกของส้วม อย่างน้อย 1 ชุด - เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด - ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐม พยาบาลพร้อมใช้งานตลอดเวลา - ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ำ ต้องไม่มีสิ่ง บดบังสามารถเห็นได้ชัดเจน - ตรวจสอบโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน อยู่เสมอ	- บริเวณสระ ว่ายน้ำ	- ทุกวัน	- อุปกรณ์ช่วยชีวิต ประจำส้วมอย่างน้อย 1 อัน หวางชุดที่ 1 อัน	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 21
	- มีป้ายแสดงวิธีการปฐม พยาบาลหรือช่วยชีวิตคน จมน้ำ ในตำแหน่งที่	- มีป้ายแสดงวิธีการปฐม พยาบาลหรือช่วยชีวิตคน จมน้ำ ในตำแหน่งที่	- บริเวณสระ ว่ายน้ำ	- ทุกวัน	- ผลการตรวจสอบ: มี ป้ายแสดงวิธีการปฐม พยาบาลสำหรับคน จมน้ำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ	-	-

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณ สระว่ายน้ำ - มีโทรศัพท์พร้อมติด หมายเลขโทรศัพท์ที่ สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจในตำแหน่งที่ มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณ สระว่ายน้ำ				บริเวณสระว่ายน้ำไม่มี โทรศัพท์แต่มีการติด เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน		
9. การสื่อสาร และการ โทรคมนาคม	- การบดบังสัญญาณ โทรศัพท์และวิทยุจากตัว อาคารโครงการ กับบ้านพัก อาศัยโดยรอบโครงการใน ระยะ 100 เมตร	- ตรวจสอบการบดบังสัญญาณ โทรศัพท์และวิทยุจากตัวอาคาร โครงการกับบ้านพักอาศัยโดยรอบ โครงการในระยะ 100 เมตร ว่าได้รับ ความเดือดร้อนจากการบดบัง สัญญาณโทรศัพท์และวิทยุหรือไม่	- บริเวณ โดยรอบพื้นที่ โครงการ ใน ระยะ 100 เมตร		นิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้ปฏิบัติตาม มาตรการอย่าง เคร่งครัด ถ้าหากมี เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การบดบังสัญญาณ โทรศัพท์และวิทยุ สามารถแจ้งให้นิติ บุคคลเข้าตรวจสอบ	-	-

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. ทัศนียภาพ สิ่งแวดล้อม	- การเติบโตของต้นไม้	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของ ต้นไม้ หากพบว่า ต้นไม้เสียหาย หรือตายให้บำรุง ดูแลและปลูก ซ่อมแซมทันที	- พื้นที่สีเขียว ของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง	ผลตรวจสอบ: สวน ซึ่งสภาพของต้นไม้ใน โครงการสภาพดีไม่ เสียหาย	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 2 – 5
	- ความชุ่มชื้น ของพื้นดินใน บริเวณสวน และรอบต้นไม้	- ตรวจสอบความชุ่มชื้น ของพื้นดิน ในบริเวณสวน และรอบต้นไม้	- พื้นที่สีเขียว ของโครงการ	- วันละ 1 ครั้ง	มีการบำรุงใส่ปุ๋ยตาม กำหนด		ภาคผนวก ก รูปที่ 2 - 3
	- ขนาดการแผ่ของเรือน ยอดต้นไม้และความสูงของ ต้นไม้	- ตรวจสอบความสูงของลำต้นด้วยการตัด แต่งกิ่งไม้ด้านข้าง และด้านบนนอก	- พื้นที่สีเขียว ของโครงการ				ภาคผนวก ก รูปที่ 4
		- ตรวจสอบหนังสือแจ้ง เรื่องการปลด บังทัศนียภาพจากโครงการ และการ ขุดเขี่ยขยะต่อผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ	- บริเวณ โดยรอบพื้นที่ โครงการใน ระยะ 100 เมตร	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเปิด ดำเนินการ	โครงการผู้ก่อสร้าง อาคาร ได้ปฏิบัติตาม มาตรการอย่าง เคร่งครัด ถ้าหากมี เรื่องร้องเรียน		ภาคผนวก ก รูปที่ 4
		- ตรวจสอบหนังสือแจ้ง เรื่องการปลด บังทัศนียภาพจากโครงการ และการ ขุดเขี่ยขยะต่อผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ	- บริเวณ โดยรอบพื้นที่ โครงการใน	- ภายใน ระยะเวลา 1 ปี ช่วงเปิด ดำเนินการ			

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	- หนึ่งสื่อแจ้ง เรื่องการปิด บังทัศนียภาพจากโครงการ และการขุดเซี่ยวยาต่อผู้ ที่ได้รับผลกระทบ	- ตรวจสอบหนึ่งสื่อแจ้ง เรื่องการปิด บังแสงแดดจากโครงการ และการ ขุดเซี่ยวยาต่อผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ	ระยะ 100 เมตร - บริเวณ โดยรอบพื้นที่ โครงการ ใน ระยะ 100 เมตร	- ภายใน ระยะเวลา 1 ปี ช่วงเปิด ดำเนินการ - ภายใน ระยะเวลา 1 ปี ช่วงเปิด ดำเนินการ - ภายใน ระยะเวลา 1 ปี ช่วงเปิด ดำเนินการ	เกี่ยวกับผลกระทบ จากการถูกปิดบัง ทัศนียภาพ แสงแดด และทิศทางลมจากตัว อาคาร สามารถแจ้ง หรือหารือกับทางนิติ บุคคลอาคารในการ แก้ไขผลกระทบ ดังกล่าว - ไม่มีการแจ้งการปิด บังทิศทางลม	-	

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	และการขาดเสียยขาดผู้ ที่ได้รับผลกระทบ						

บทที่ 4

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอวี ปิ่นเกล้า (Ivy Pinklao Condominium Juristic Person) (Ivy Residences Pinklao ชื่อเดิม)
ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการฯ
มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า ได้ได้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังภาคผนวก ก รูปที่ 1 – รูปที่ 25
2. การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการจัดจ้าง บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์
จำกัด ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในเดือน กรกฎาคม 2566 - ธันวาคม 2566

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไลวี ปิ่นเกล้า (ช่วงเปิดดำเนินการ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. แหล่งน้ำใช้	- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา - โครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินและดาดฟ้า รอยแตกร้าว - ลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น สี และความขุ่น - ปริมาณ E.Coli ในถังเก็บน้ำ	- ตรวจสอบการทำงานระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา - ตรวจสอบรอยรั่ว ของถังเก็บน้ำใต้ดินและดาดฟ้า - ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจสอบการทำงานระบบท่อส่งน้ำและระบบจ่ายน้ำประปาปกติ - การตรวจสอบรอยรั่ว ปกติ ไม่มีรอยรั่ว - นำส่งตรวจปริมาณ E.Coli ได้ผลตามมาตรฐานของประกาศกระทรวงสาธารณสุข	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 9 รูปที่ 10
2. การใช้ไฟฟ้า	- การผูกฉนวนหรือสายไฟชำรุด	- ตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจรของหม้อแปลงให้มีความปลอดภัย - ตรวจสอบสภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ ระบบไฟฟ้าตามคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์	- พื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจสอบไม่มีการรั่วไหล/การลัดวงจรของหม้อแปลง	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 16

บริษัท ลิฟ อิลลิเมท แวลูส์ จำกัด

Management by Live ultimate values Co., Ltd



ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า		- พื้นที่โครงการ	- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจสอบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าปกติ		ภาคผนวก ก รูปที่ 16
3. การจัดการขยะ มูลฝอย และสิ่ง ปฏิกูล	- ความสามารถในการ รองรับขยะมูลฝอย และ สภาพทั่วไป	- ตรวจสอบถึงขยะรวมให้มีสภาพที่ ดีอยู่เสมอ ถ้ามีการถูกร่อน หรือ ชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้าง บริเวณที่พักขยะรวมและสถานะ รองรับมูลฝอย หากพบว่ามีขยะ ตกค้างต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	- พื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจสอบถัง ขยะที่อยู่ในโครงการ ซึ่งเป็นถังใหม่ทั้งหมด ที่ทางโครงการจัดซื้อ มา ไม่ชำรุดและเสีย - ปัจจุบันทางนิติ บุคคลอาคารชุดจะเป็น ผู้จัดเก็บขยะมูลฝอย ให้อยู่โดยจะนำไปทิ้ง ให้ทุกวัน โดยเทศบาล พลัดเข้าจัดเก็บ สัปดาห์ละ 3 วัน		ภาคผนวก ก รูปที่ 11 รูปที่ 12
4. การคมนาคม	- กิจกรรมหรือสิ่งกีดขวาง บริเวณที่จอดรถ	- ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบ กิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างใน บริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่จอดรถ	- พื้นที่โครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- มีการตรวจสอบการ สัญจรของรถภายใน อาคาร		ภาคผนวก ก รูปที่ 19 รูปที่ 19.1

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
		รถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถ รถยนต์ติดขัด			-ประกาศแจ้งช่องจอด ตามกรมสิทธิห้องชุด		ภาคผนวก ก รูปที่ 15
5. การป้องกัน อัคคีภัย	- การใช้งานไดของ Fire Alarm Bell, Manual Station, FHC,ระบบจ่ายน้ำ ดับเพลิง, ถังดับเพลิง แผง ควบคุมสัญญาณ และ ประตูหนีไฟระบบ Re- entry	- ตรวจสอบระบบเตือนภัย และ ป้องกันอัคคีภัยให้ใช้ได้ดี ตาม คู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์	- พื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบตาม ระยะเวลาที่ผู้ผลิต แนะนำในแต่ละ ชนิดอุปกรณ์	- มีการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm ของทั้ง อาคาร เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากตรวจสอบ เพื่อรับมอบงานระบบ อาคารจากโครงการ - จัดอบรมข้ออพยพ หนีไฟสำหรับพนักงาน และผู้พักอาศัย	- กำหนดจัด อบรมเตือน พดจิกายน ของทุกปี	ภาคผนวก ก รูปที่ 13
6. การระบายน้ำ	- เศษขยะ และตะกอนดิน ทราย	- ตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำรอบ โครงการ และบ่อดักขยะบริเวณ จุดเชื่อมต่อของโครงการกับท่อ ระบายน้ำบนถนนสมเด็จพระ เกล้า)	- พื้นที่โครงการ	- ทุกๆ 6 เดือน/ ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- ผลการตรวจสอบบ่อ พัก ท่อระบายน้ำรอบ โครงการและบ่อดัก ขยะ สะอาดไม่มีขยะ ตกค้าง เนื่องจากทาง ผู้รับมอบโครงการได้		ภาคผนวก ก รูปที่ 20

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
					ทำความสะอาดก่อนส่งมอบงานระยะบิให้ทางนิติบุคคลฯ		
7. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	- ตะกอนไขมัน - ตะกอนหนักในบ่อเกรอะ - pH, BOD - SS, Settleable Solids, TDS - Sulfide - TKN - Fat Oil & Grease - ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจจุดบดักกักตะกอนไขมันและทำความสะอาดบดักไขมัน - ตรวจจุดบดักตะกอนในส่วนเกรอะพร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานเข้ามาดูบดักกักกักตะกอน - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคาร บางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 - ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไป ในแต่ละวันตามแบบ ทส.1 และจัดทำรายงาน	- บดักไขมัน - บ่อเกรอะ - บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งจำนวน 1 จุด - ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 2 เดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจจุดบดักกักตะกอนไขมันในบ่อเกรอะ ยังไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งหน่วยงานเข้ามาดูบดักกัก - ผลการตรวจจุดบดักกักคุณภาพน้ำทิ้งตรงตามมาตรฐานของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 7

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
		สรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2					
8. สระว่ายน้ำน้ำ	1. โครงสร้างและส่วนประกอบสระว่ายน้ำ - โครงสร้างสระว่ายน้ำสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดี - มีรางระบายน้ำล้น มีฝาบិตรอบสระว่ายน้ำ กว้าง 30-40 ซม. ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง - มีอุปกรณ์เครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบโครงสร้างสระว่ายน้ำ การซีมน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ พื้นกระเบื้องสระว่ายน้ำต้องไม่แตกหรือมีคมที่จะทำอันตรายได้ - ตรวจสอบรางระบายน้ำล้น ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการอุดตันหรือ ขำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้าทางเดิน	- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และ ส่วนประกอบ - บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และ ส่วนประกอบ	ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจสอบปกติ - ผลการตรวจสอบปกติ - ผลการตรวจสอบอุปกรณ์อยู่ในสภาพดี	- -	ภาคผนวก ก รูปที่ 21

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แรงขัดถูระดับลด ของเหลือ และพลาลติก รวมทั้งตะแกรงข้อวัสดุ แขวนลอย - มีที่วางสำหรับขึ้นเป็น ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 ม. ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำ ความสะดวกง่าย - มีป้ายบอกความเสี่ยง หรือ ตัวเลขบอกระดับความเสี่ยง ที่สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน - จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ ทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนใน	มีน้ำขัง หรือลื่น ต้องดำเนินการแก้ไข ทันที - ตรวจสอบว่ามีป้ายบอกระดับ ความเสี่ยงสระว่ายน้ำหรือไม่ - ตรวจสอบแสงสว่าง บริเวณสระ ว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ - ตรวจสอบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บ สิ่งของ ที่วาง หรือเก็บรองเท้า ให้อยู่ ในสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบอ่างล้างมือ ล้างตัว ล้าง เท้า และการเติมน้ำร้อน ให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ	- บริเวณ ส่วนประกอบ สระว่ายน้ำ - บริเวณรอบ สระว่ายน้ำ และ ส่วนประกอบ - บริเวณสระ ว่ายน้ำ และ ส่วนประกอบทุก สัปดาห์ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการจะ ว่ายน้ำและ ส่วนประกอบทุก สัปดาห์ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	เนื่องจากทางโครงการ ซื้อใหม่ - ผลการตรวจสอบ ทางเดินอยู่ในสภาพดี - ทางโครงการจะ ดำเนินการทำให้	- ผลการตรวจสอบ : แสงสว่างบริเวณสระ ว่ายน้ำเพียงพอ - ผลการตรวจสอบ : อยู่ในสภาพดี	ภาคผนวก ก รูปที่ 21	

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	กรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน - พ่นทำด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบไม่ดูดีมีน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่สิ้น อยู่ในสภาพดี - จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ผู้เก็บสิ่งของที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ - จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และล้างเท้าที่ทางเข้า บริเวณสระว่ายน้ำ และเดิมคลองรินลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	- ตรวจสอบการรักรักษาความสะอาดรอบสระว่ายน้ำ - ใช้ห้องน้ำสำหรับการเปลี่ยนเสื้อผ้า - ตรวจสอบการรักษาความสะอาดรอบสระว่ายน้ำ	- บริเวณส่วนประกอบสระว่ายน้ำ	- ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจสอบ : อยู่ในสภาพดี	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 21
			- บริเวณส่วนประกอบสระว่ายน้ำ	- ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจสอบ : ห้องอาบนํ้าก่อนลงสระ อยู่ในสภาพดี	- โครงการจัดทำเป็นห้องอาบนํ้าก่อนลงสระซึ่งมาฝึกอบรมและก๊อคนํ้าสำหรับล้างเท้าก่อนสระว่ายน้ำ แทนอ่างล้างมือล้างตัว ล้างเท้า	
			- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ	- ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจสอบ : มีแม่บ้านทำความสะอาดอาบสระว่ายน้ำทุกวัน		

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	- รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ - มิให้มีการนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปบริเวณสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบการรักษาความสะอาดรอบสระว่ายน้ำ - ตรวจสอบว่าการนำสัตว์เลี้ยงในบริเวณสระว่ายน้ำหรือไม่	- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ - บริเวณรอบสระว่ายน้ำ	- ทุกสัปดาห์ - ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจสอบ : ไม่มีการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ	-	
	2. คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ - ใส่สะอาด ไม่มีเศษผงหรือเศษใบไม้ในสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำจำนวน 2 จุด คือ ส่วนลึก และส่วนตื้น ขณะผู้ที่มาใช้บริการมากที่สุด - ตรวจสอบใส่สะอาด เศษผง หรือใบไม้ด้วยสายตา	- บริเวณรอบสระว่ายน้ำและส่วนประกอบ	- วันละ 2 ครั้ง - ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ ในวันที่แดดจัด หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจ ระหว่างวันด้วย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกสัปดาห์	- ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ : ปกติ - ผลการตรวจสอบ : ใส่สะอาดดี	- เนื่องจากไวรัสโควิด-19แพร่ระบาดและมี - การปิดสถานที่ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค) เป็นระยะๆ	ภาคผนวก ก รูปที่ 21
	- เครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้แก่						

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
pH meter และ Free and Total Chlorine Test Kit ให้อำนาจโครงการ รวมทั้งบันทึกผลการวิเคราะห์ - ดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ	- pH meter และ Free and Total Chlorine Test Kit ให้อำนาจโครงการ รวมทั้งบันทึกผลการวิเคราะห์	- pH meter ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 3-9 และอ่านค่าได้ช่วงละ 1 - Free and Total Chlorine Test Kit ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2-2 ppm. - เครื่องกรองน้ำไม่มีการอุดตัน และน้ำที่ผ่านการกรองมีความสะอาด - pH meter	- pH meter และ Free and Total Chlorine Test Kit - เครื่องกรองน้ำ - น้ำในสระว่ายน้ำ - น้ำ	- ตามระยะเวลาในคู่มือดูแลเครื่องกรองน้ำ - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ ในวันที่แดดจัด หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ผลการตรวจสอบ : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำได้ค่ามาตรฐาน ตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์แนะนำ ผลการตรวจสอบ : เครื่องกรองสะอาด เพราะเพิ่งเริ่มใช้งาน และช่างอาคารมีกร vacuum ระบบถึงกรองน้ำทุก 2 สัปดาห์ ผลการตรวจสอบ : ใน การตรวจด้วยชุด Test Kit ค่าความเป็นกรดและด่างอยู่ระดับมาตรฐาน นิติบุคคลไม่มีงบประมาณในการ	การตรวจค่า Free Chlorine ค่าใช้ง่าย ค่อนข้างสูงมาก จึงตรวจแต่ค่า Total Chlorine เท่านั้น	
	- Free and Total Chlorine Test Kit	- Free and Total Chlorine Test Kit					

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	- ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) อยู่ในช่วง 7.2 -8.4	-Free and Total Chlorine Test Kit	- น้ำในสระว่าย น้ำ	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลัง ปิดบริการ ในวันที่ แดดจัด หรือมี ผู้ใช้บริการมากให้ ตรวจระหว่างวัน ด้วย ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจวัด Free Chlorine เพราะราคาของ อุปกรณ์ และ ยาเม็ด ตรวจสอบ มีราคาสูง มาก		ภาคผนวก ก รูปที่ 21
	- ค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) อยู่ในช่วง 0.6 - 1.0 ppm.	- MPN method ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร	- น้ำในสระว่าย น้ำ	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลัง ปิดบริการ ในวันที่ แดดจัด หรือมี ผู้ใช้บริการมากให้ ตรวจระหว่างวัน ด้วย ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	ผลการตรวจสอบ: ยัง อยู่ในมาตรฐาน สำหรับสระว่ายน้ำที่ เป็นสระกลางแจ้งค่า จะอยู่ที่ 1.0-1.5 ppm.	นิติบุคคลไม่มี งบประมาณพอ และสามารถ ตรวจด้วยชุด Test Kit ของ Total Chlorine ทดแทนได้	ภาคผนวก ก รูปที่ 21
	- ค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) อยู่ในช่วง 0.5-1.0 ppm.	- Multiple tube fermentation technique - Titration - EDTA Titration	- น้ำในสระว่าย น้ำ		ผลการตรวจ: ยังอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน		

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	-ตรวจวัดโคลิฟอร์ม แบบที่เรียกทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อ น้ำ 100 มิลลิลิตร	-Cyanuric Acid Photometer -EDTA Titration -colorimetric method - Cadmium Reduction - Multiple tube fermentation technique - Multiple tube fermentation technique - Multiple tube fermentation technique	- น้ำในสระว่าย น้ำ	- อย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง	-ผลการตรวจ: ยังอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน ผลการตรวจ: ยังอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน ผลการตรวจ: ยังอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 21
	-ตรวจวัดฟิโคคโคลิฟอรัม (Fecal Coliform) ต้องไม่ พบ -ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) อยู่ในช่วง 80-100 ppm. -ค่าความกระด้าง (Calciumhardness) อยู่ ในช่วง 250-600 ppm.	- บันทึก pH ค่า และระยะเวลาใช้ สระน้ำ	- น้ำในสระว่าย น้ำ - น้ำในสระว่าย น้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่กรณีที่ใช้ คลอรีนชนิดกรด ไตรคลอโรไฮโดรไซ ยานูรีดต้องตรวจ วันละ 2 ครั้ง - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	-ผลการตรวจ: ไม่พบ -ผลการตรวจ: น้ำใน สระว่ายน้ำมีค่าไม่เต รว 91.588 mg/l -ผลการตรวจ: ไม่พบ -ผลการตรวจ: ไม่พบ		

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	- ความเข้มข้นกรดไฮยาลูริก (Cyanuric acid) อยู่ในช่วง 30-60 ppm. - ตรวจความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ppm. - ตรวจความเข้มข้นแอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm. - ตรวจความเข้มข้นไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ppm. - ตรวจวัดแบคทีเรีย E.coli ต้องไม่พบ - ตรวจวัดแบคทีเรีย Staphylococcus Aureus ต้องไม่พบ - ตรวจวัดแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa ต้องไม่พบ		- น้ำในสระว่าย น้ำ - น้ำในสระว่าย น้ำ - น้ำในสระว่าย น้ำ - น้ำในสระว่าย น้ำ - สระว่ายน้ำ - น้ำในสระว่าย น้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจ: ตรวจไม่พบ - ผลการตรวจ: ทำเป็นประจำทุกวัน - ผลการตรวจ: ไม่พบ - ผลการตรวจ: ไม่พบ - ผลการตรวจ: ไม่พบ - ผลการตรวจ: ไม่พบ - ผลการตรวจ: ไม่พบ	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 21

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	- มีการทำบันทึกข้อมูล จำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำใน แต่ละวัน			- ทุกวัน ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ			
	3.ความปลอดภัยในการใช้ สระว่ายน้ำ - มีเจ้าหน้าที่ดูแลสระว่าย น้ำอยู่ประจำสระ ตลอดเวลาที่เปิดบริการ	- มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอดเวลาที่ เปิดบริการ - ป้ายแสดงข้อปฏิบัติ ต้องมี ข้อความอย่างน้อย ดังนี้ 1. ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด 2. ต้องชำระร่างกายก่อนลงสระทุก ครั้ง 3. ผู้ที่เป็นโรคติดต่อ ห้ามลงเล่นใน สระว่ายน้ำ 4. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณ สระ	- บริเวณสระ ว่ายน้ำ - บริเวณสระ ว่ายน้ำ	- ทุกวัน	มีกล้องวงจรปิด บริเวณสระว่ายน้ำ และมี แม่บ้านดูแล ความสะอาดบริเวณ สระว่ายน้ำ และ เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยเดินตรวจ เป็นระยะ - ผลการตรวจสอบ : มีป้ายครบถ้วน	การจัดจ้าง เจ้าหน้าที่มานั่ง ประจำจุดมี ต้นทุนสูงมาก ทางอาคารชุด ไม่มี งบประมาณ เพียงพอ	- ภาคผนวก ก รูปที่ 21

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
		5.ห้ามปลาสวะ บ้วนน้ำลาย หรือสิ่ง น้ำมูกลงในสระ 6.ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก 7.จำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดที่สระ ว่ายน้ำรองรับได้ 8.วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น - มีป้ายแสดง “สถานที่เก็บสารเคมี อันตราย” และ “ห้ามเข้า” - ระเบียบระเบียบอาคารที่ใช้ไม่ได้ - ไม่มีน้ำดื่มเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี ต้องจัดให้มี - ไฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน - ห่วงชูชีพ เส้นผ่าศูนย์กลางอย่าง น้อย 15 นิ้ว หรือ ทุ่นลอยผูกไว้กับ เชือกความยาวไม่น้อยกว่าความ กว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน	- สถานที่เก็บ สารเคมี - บริเวณสระ ว่ายน้ำ	- ทุกวัน	ผลการตรวจสอบ : ปัจจุบันยังไม่มีการ เก็บสารเคมีอันตราย	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 21

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	- มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต ประจำส้วมอย่างน้อย 1 ชุด ไม่ ช่วยชีวิต ห่วงชีพ เครื่องช่วยหายใจ ห้อยปฐม พยาบาล หรือชุดปฐม พยาบาล เป็นต้น และมี การฝึกซ้อมการใช้งาน	- ไม่ช่วยชีวิตหรือวัตถุอันตราย มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และ ต้องวางไว้ที่ปลายตู้ส่วนลึกของสระ ว่ายน้ำ - เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด - ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐม พยาบาลพร้อมใช้งานตลอดเวลา - ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ำ ต้องไม่มีสิ่ง บดบังสามารถเห็นได้ชัดเจน - ตรวจสอบโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้งาน อยู่เสมอ	- บริเวณสระ ว่ายน้ำ	- ทุกวัน	- อุปกรณ์ช่วยชีวิต ประจำส้วมอย่างน้อย 1 อัน ห่วงชีพ 1 อัน	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 21
	- มีป้ายแสดงวิธีการปฐม พยาบาลหรือช่วยชีวิตคน จมน้ำ ในตำแหน่งที่			- ทุกวัน	- ผลการตรวจสอบ: มี ป้ายแสดงวิธีการปฐม พยาบาลสำหรับคน จมน้ำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ	-	-

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณ สระว่ายน้ำ - มีโทรศัพท์พร้อมติด หมายเลขโทรศัพท์ที่ สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจในตำแหน่งที่ มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณ สระว่ายน้ำ				บริเวณสระว่ายน้ำไม่มี โทรศัพท์แต่มีการติด เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน		
9. การสื่อสาร และการ โทรคมนาคม	- การบดบังสัญญาณ โทรศัพท์และวิทยุจากตัว อาคารโครงการ กับบ้านพัก อาศัยโดยรอบโครงการใน ระยะ 100 เมตร	- ตรวจสอบการบดบังสัญญาณ โทรศัพท์และวิทยุจากตัวอาคาร โครงการกับบ้านพักอาศัยโดยรอบ โครงการในระยะ 100 เมตร ว่าได้รับ ความเดือดร้อนจากการบดบัง สัญญาณโทรศัพท์และวิทยุหรือไม่	- บริเวณ โดยรอบพื้นที่ โครงการ ใน ระยะ 100 เมตร		นิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้ปฏิบัติตาม มาตรการอย่าง เคร่งครัด ถ้าหากมี เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การบดบังสัญญาณ โทรศัพท์และวิทยุ สามารถแจ้งให้นิติ บุคคลเข้าตรวจสอบ	-	-

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. ทัศนียภาพสิ่งแวดล้อม	- การเติบโตของต้นไม้ - ความชุ่มชื้น ของพื้นดินในบริเวณสวน และรอบต้นไม้	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ หากพบว่า ต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตายให้บำรุง ดูแลและปลูกซ่อมแซมทันที - ตรวจสอบความชุ่มชื้น ของพื้นดินในบริเวณสวน และรอบต้นไม้	- พื้นที่สีเขียวของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง	ผลตรวจสอบ: ส่วนซึ่งสภาพของต้นไม้ในโครงการสภาพดีไม่เหี่ยวเฉา	-	ภาคผนวก ก รูปที่ 2 – 5
	- ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้และความสูงของต้นไม้	- ตรวจสอบความสูงของลำต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นข้าง และด้านนอก	- พื้นที่สีเขียวของโครงการ	- วันละ 1 ครั้ง	มีการบำรุงไม้ไปตามกำหนด		ภาคผนวก ก รูปที่ 2 - 3 ภาคผนวก ก รูปที่ 4
		- ตรวจสอบหนังสือแจ้ง เรื่องการบดบังทัศนียภาพจากโครงการ และการขุดเขี่ยขยะต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ในระยะ 100 เมตร	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ			ภาคผนวก ก รูปที่ 4
		- ตรวจสอบหนังสือแจ้ง เรื่องการบดบังทัศนียภาพจากโครงการ และการขุดเขี่ยขยะต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ใน	- ภายในระยะเวลา 1 ปี ช่วงเปิดดำเนินการ	โครงการก่อสร้างอาคาร ได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ถ้าหากมีเรื่องร้องเรียน		

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	- หนึ่งสื่อแจ้ง เรื่องการปิด บังทัศนียภาพจากโครงการ และการขุดเซี่ยวยาต่อผู้ ที่ได้รับผลกระทบ	- ตรวจสอบหนึ่งสื่อแจ้ง เรื่องการปิด บังแสงแดดจากโครงการ และการ ขุดเซี่ยวยาต่อผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ	ระยะ 100 เมตร - บริเวณ โดยรอบพื้นที่ โครงการ ใน ระยะ 100 เมตร	- ภายใน ระยะเวลา 1 ปี ช่วงเปิด ดำเนินการ - ภายใน ระยะเวลา 1 ปี ช่วงเปิด ดำเนินการ - ภายใน ระยะเวลา 1 ปี ช่วงเปิด ดำเนินการ	เกี่ยวกับผลกระทบ จากการถูกปิดบัง ทัศนียภาพ แสงแดด และทิศทางลมจากตัว อาคาร สามารถแจ้ง หรือหารือกับทางนิติ บุคคลอาคารในการ แก้ไขผลกระทบ ดังกล่าว - ไม่มีการแจ้งการปิด บังทิศทางลม	-	

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	และการขาดเสียยขาดผู้ ที่ได้รับผลกระทบ						

2. การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งโครงการ
โดย บริษัท สเปนเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

Client

ที่อยู่ : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน

Address เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 31 มกราคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 31 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 8 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 310123/01829/1 เลขที่ตัวอย่าง : S01829

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			Effluent	อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	7.3	5.5 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	7	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	19	≤30
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuchi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

Client

ที่อยู่ : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน

Address เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 31 มกราคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 31 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 8 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 310123/01829/2 เลขที่ตัวอย่าง : S01829

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			Effluent	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.1×10^2	-

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548


(Mr. Mapari Awaekuchi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า
Client :
ที่อยู่ : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน
Address : เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Date :

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 25 กุมภาพันธ์ 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 6 มีนาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 250223/02154/1 เลขที่ตัวอย่าง : S04054
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			Effluent	อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	7.3	5.5 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	8	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	19	≤30
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuchi)
Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

Client

ที่อยู่ : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน

Address เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 25 กุมภาพันธ์ 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 6 มีนาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 250223/02154/2 เลขที่ตัวอย่าง : S04054

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			Effluent	อาคารประเภท ข
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.8×10^2	-

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuchi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า
Client : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน
ที่อยู่ : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน
Address : เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 มีนาคม 2566
Sampling Date :

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 15 มีนาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 15 - 21 มีนาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 22 มีนาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 150323/01711/1 เลขที่ตัวอย่าง : S05948
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			Effluent	
pH	-	Electrometric	7.0	5.5 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	10	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	16	≤30
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuchi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด โอวี ปิ่นเกล้า

Client

ที่อยู่ : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน

Address เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด โอวี ปิ่นเกล้า

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 มีนาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 15 มีนาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 15 - 21 มีนาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 22 มีนาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 150323/01711/2 เลขที่ตัวอย่าง : S05948

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			Effluent	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7 x 10	-

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuchi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า
Client
ที่อยู่ : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน
Address เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 เมษายน 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-9-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 10 เมษายน 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 10 - 16 เมษายน 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 17 เมษายน 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 100423/00775/1 เลขที่ตัวอย่าง : S08115
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			Effluent	
pH	-	Electrometric	6.9	5.5 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	13	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	18	≤30
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Mr. Mapari Awaekuchi)
Laboratory Manager
ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด โอวี ปิ่นเกล้า
Client : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน
ที่อยู่ : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน
Address : เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด โอวี ปิ่นเกล้า
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : 9 พฤษภาคม 2566
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 พฤษภาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by : 9 พฤษภาคม 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 9 พฤษภาคม 2566
Received Date : 9 - 15 พฤษภาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 16 พฤษภาคม 2566
Analysis Date : 090523/00690/1 เลขที่ตัวอย่าง : S10549
Reported Date : 090523/00690/1 เลขที่ตัวอย่าง : S10549
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			Effluent	อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	7.0	5.5 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	20	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	19	≤30
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuchi)
Laboratory Manager
ว-133-จ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

Client

ที่อยู่ : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน

Address เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 พฤษภาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 9 พฤษภาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 พฤษภาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 16 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 090523/00690/2 เลขที่ตัวอย่าง : S10549

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย .unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			Effluent	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.8 x 10	-

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuchi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า
Client
ที่อยู่ : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน
Address เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มิถุนายน 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 13 มิถุนายน 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 มิถุนายน 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 20 มิถุนายน 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 130623/01239/1 เลขที่ตัวอย่าง : S13685
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			Effluent	
pH	-	Electrometric	7.1	5.5 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	10	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	17	≤30
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

 (Mr. Mapari Awaekuchi)
Laboratory Manager
ว-133-ค-5470

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

Client

ที่อยู่ : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน

วันที่รับตัวอย่าง : 13 มิถุนายน 2566

Address เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 มิถุนายน 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 20 มิถุนายน 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มิถุนายน 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 130623/01239/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13685

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			Effluent	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.2 x 10	-

หมายเหตุ

- " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuchi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า
Client
ที่อยู่ : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน
Address เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 กรกฎาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 4 กรกฎาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 กรกฎาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 11 กรกฎาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 040723/00290/1 เลขที่ตัวอย่าง : S15653
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			Effluent	อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	7.2	5.5 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	6	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	18	≤30
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuchi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

Client

ที่อยู่ : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน

วันที่รับตัวอย่าง : 4 กรกฎาคม 2566

Address เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 กรกฎาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 11 กรกฎาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 กรกฎาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 040723/00290/2 เลขที่ตัวอย่าง : S15653

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			Effluent	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.7 x 10	-

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuchi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า
Client :
ที่อยู่ : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน
Address : เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 สิงหาคม 2566
Sampling Date :

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสรี จันทวี 3-133-จ-9149
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 17 สิงหาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 17 - 23 สิงหาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 24 สิงหาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 170823/01662/1 เลขที่ตัวอย่าง : S19761
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			Effluent	
pH	-	Electrometric	7.3	5.5 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	7	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	12	≤30
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuchi)

Laboratory Manager

3-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์	: นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายเสรี จันทวี 1-133-จ-9149
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน	วันที่รับตัวอย่าง	: 17 สิงหาคม 2566
Address	: เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700	Received Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า	วันที่วิเคราะห์	: 17 - 23 สิงหาคม 2566
Sampling Site		Analysis Date	
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater	วันที่รายงานผล	: 24 สิงหาคม 2566
Sample Type		Reported Date	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17 สิงหาคม 2566	เลขที่วิเคราะห์	: 170823/01662/2 เลขที่ตัวอย่าง : S19761
Sampling Date		Analysis No.	Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.* อาการประเภท ข
			Effluent	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.4	-

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuchi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

Client

ที่อยู่ : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน

Address เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 กันยายน 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 18 กันยายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 กันยายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 25 กันยายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 180923/01814/1 เลขที่ตัวอย่าง : S22613

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			Effluent	อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	7.2	5.5 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	12	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	6	≤30
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuchi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน Sampling by

ที่อยู่ : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน วันที่รับตัวอย่าง : 18 กันยายน 2566

Address : เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 กันยายน 2566

Sampling Site : Wastewater Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 25 กันยายน 2566

Sample Type : 18 กันยายน 2566 Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 กันยายน 2566 เลขที่วิเคราะห์ : 180923/01814/2 เลขที่ตัวอย่าง : S22613

Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			Effluent	อาคารประเภท ข
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7 x 10	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekeuchi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

Client

ที่อยู่ : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน

Address เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 25 - 31 ตุลาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 251023/02245/1 เลขที่ตัวอย่าง : S25634

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			Effluent	อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	7.1	5.5 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	12	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	8	≤30
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuchi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

Client

ที่อยู่ : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน

Address เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 25 - 31 ตุลาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 251023/02245/2 เลขที่ตัวอย่าง : S25634

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			Effluent	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.0	-

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

 (Mr. Mapari Awaekuchi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

Client

ที่อยู่ : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน

Address เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 พฤศจิกายน 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 23 พฤศจิกายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 23 - 29 พฤศจิกายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 30 พฤศจิกายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 231123/01976/1 เลขที่ตัวอย่าง : S28075

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			Effluent	อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	7.2	5.5 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	7	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	5	≤30
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuchi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า
Client : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน
ที่อยู่ : เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Address : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : 23 พฤศจิกายน 2566
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 พฤศจิกายน 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 23 พฤศจิกายน 2566
Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 23 - 29 พฤศจิกายน 2566
Analysis Date : วันที่รายงานผล : 30 พฤศจิกายน 2566
Reported Date : เลขที่วิเคราะห์ : 231123/01976/2 เลขที่ตัวอย่าง : S28075
Analysis No. : Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			Effluent	อาคารประเภท ข
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.1×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548


(Mr. Mapari Awaekuchi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า
Client
ที่อยู่ : 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน
Address เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ธันวาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ธันวาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 25 - 31 ธันวาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 2 มกราคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 251223/02078/1 เลขที่ตัวอย่าง : S30577
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			Effluent	อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	7.2	5.5 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	12	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	13	≤30
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuchi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์	: นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี ปิ่นเกล้า	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 229 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน	วันที่รับตัวอย่าง	: 25 ธันวาคม 2566
Address		Received Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700	วันที่วิเคราะห์	: 25 - 31 ธันวาคม 2566
Sampling Site		Analysis Date	
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater	วันที่รายงานผล	: 2 มกราคม 2567
Sample Type		Reported Date	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 25 ธันวาคม 2566	เลขที่วิเคราะห์	: 251223/02078/2 เลขที่ตัวอย่าง : S30577
Sampling Date		Analysis No.	Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			Effluent	อาคารประเภท ข
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.0 x 10	-

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekeuchi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ก รูปที่ 1 - 25

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก รูปประกอบ

ภาคผนวก ก รูปที่ 1 พื้นที่รอบโครงการ

ภาคผนวก ก รูปที่ 2 ต้นไม้รอบโครงการ

ภาคผนวก ก รูปที่ 3 ต้นไม้ ชั้น 5

ภาคผนวก ก รูปที่ 4 ไม้ยืนต้น

ภาคผนวก ก รูปที่ 5 ไม้คลุมดิน

ภาคผนวก ก รูปที่ 6 แนวกำแพง

ภาคผนวก ก รูปที่ 7 บ่อบำบัดน้ำเสีย

ภาคผนวก ก รูปที่ 8 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อใช้พื้นที่
ส่วนกลางและขณะอยู่ในลิฟต์/ลดการสัมผัสการใช้ไม้จิ้มฟันแทนการกดปุ่มลิฟต์
เพื่อป้องกันโควิด 19

ภาคผนวก ก รูปที่ 9 ถังเก็บน้ำใต้ดิน

ภาคผนวก ก รูปที่ 10 ถังเก็บน้ำาดาดฟ้า

ภาคผนวก ก รูปที่ 11 การเก็บขยะและคัดแยกขยะ

ภาคผนวก ก รูปที่ 12 ทำความสะอาดห้องขยะ

ภาคผนวก ก รูปที่ 13 ระบบป้องกันอัคคีภัย

ภาคผนวก ก รูปที่ 14 รักษาความปลอดภัย

ภาคผนวก ก รูปที่ 15 บ้ายแจ้งระเบียบต่างๆ

ภาคผนวก ก รูปที่ 16 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า



บริษัท ลีฟ อัลติเมท แวลูส์ จำกัด

Management by Live ultimate values Co., Ltd

- ภาคผนวก ก รูปที่ 17 ทำความสะอาด
- ภาคผนวก ก รูปที่ 18 กิจกรรมภายในอาคาร
- ภาคผนวก ก รูปที่ 19 พื้นที่จอดรถและการคมนาคม
- ภาคผนวก ก รูปที่ 19.1 พื้นที่จอดรถและการคมนาคม
- ภาคผนวก ก รูปที่ 20 ตรวจสอบการระบายน้ำสู่ท่อภายนอกอาคาร
- ภาคผนวก ก รูปที่ 21 สระว่ายน้ำ
- ภาคผนวก ก รูปที่ 22 บ้ายโครงการ
- ภาคผนวก ก รูปที่ 23 บ้ายจراجบ้ายบอกทาง
- ภาคผนวก ก รูปที่ 24 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ
- ภาคผนวก ก รูปที่ 25 การจัดอบรมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566

ภาคผนวก ก รูปที่ 1

พื้นที่รอบโครงการ

ทิศเหนือ ติดกับ อาคารพักอาศัย 2 ชั้น ที่
จอดรถยนต์ และบ้านแถวชั้นเดียว 4 คูหา
ปัจจุบัน เป็นที่ดินไม่ได้ใช้สอย



ทิศตะวันออก ติดกับ -พื้นที่ส่วนของที่ดินติด
กับ ตรอกครามถัดไปเป็นทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น

พื้นที่ส่วนล่างของที่ดิน ติดกับ อาคาร
พาณิชย์สูง 4 ชั้น



ทิศใต้ ติดกับ อาคารพาณิชย์ สูง 5 ชั้น เลขที่
9/41-42 จำนวน 2 คูหา และอพาร์เมนต์ สูง
5-7 ชั้น



ทิศตะวันตก ติดกับ พื้นที่ส่วนล่างของที่ดิน ติด
กับ ธนาคารกรุงไทย ถัดไปเป็นบริษัท โรงงาน
กลึงเหล็กเฟอร์



ภาคผนวก ก รูปที่ 2

ต้นไม้รอบโครงการ



ภาคผนวก ก รูปที่ 3

ต้นไม้ชั้น 5




ภาคผนวก ก รูปที่ 4

ไม้ยืนต้น



ภาคผนวก ก รูปที่ 5

ไม้คลุมดิน



ภาคผนวก ก รูปที่ 6

แนวกำแพง

กำแพงด้านติดถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า



กำแพงด้านติดตึกธนาคารกรุงไทย
สาขาสี่แยกอรุณอมรินทร์



กำแพงด้านหม้อแปลงไฟฟ้า



กำแพงด้านสะพานพระราม 8



ภาคผนวก ก รูปที่ 7

บ่อน้ำบาดาลเสีย



ภาคผนวก ก รูปที่ 8

ขอความร่วมมือในการดูแลรักษาความสะอาด

ขอความร่วมมือในการปิดไฟ หลังจากใช้งาน



ภาคผนวก ก รูปที่ 9

ถังเก็บน้ำใต้ดิน



ภาคผนวก ก รูปที่ 10

ถังเก็บน้ำดาดฟ้า



ภาคผนวก ก รูปที่ 11

การเก็บขยะและคัดแยกขยะ



ภาคผนวก ก รูปที่ 12

ทำความสะอาดห้องขยะ




ภาคผนวก ก รูปที่ 13

ระบบป้องกันอัคคีภัย



ภาคผนวก ก รูปที่ 14

รักษาความปลอดภัย



ภาคผนวก ก รูปที่ 15

ป้ายแจ้งระเบียบต่างๆ



ภาคผนวก ก รูปที่ 16

บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า



ภาคผนวก ก รูปที่ 17

ทำความสะอาด



ภาคผนวก ก รูปที่ 18

กิจกรรมภายในอาคาร

กิจกรรม วันลอยกระทง




กิจกรรมเทศกาล คริสต์มาส




ภาคผนวก ก รูปที่ 19

พื้นที่จอดรถและการคมนาคม




ภาคผนวก ก รูปที่ 19.1

พื้นที่จอดรถและการคมนาคม



ภาคผนวก ก รูปที่ 20

ตรวจสอบการระบายน้ำสู่ท่อภายนอกอาคาร



ภาคผนวก ก รูปที่ 21

สระว่ายน้ำ



แสดงผลค่า PH



ห่วงชูชีพ



ภาคผนวก ก รูปที่ 22

ป้ายโครงการ



ภาคผนวก ก รูปที่ 23

ป้ายจราจรป้ายบอกทาง



ภาคผนวก ก รูปที่ 24

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ



ภาคผนวก ก รูปที่ 25

การจัดอบรมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566



ภาคผนวก ข

สำเนาหนังสือที่เกี่ยวข้อง



ที่ ทส 1009.5/ 4507

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

18 มิถุนายน 2552

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Ivy Residences Pinklao

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/2362

ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Ivy Residences Pinklao ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 ว่า คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้มีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Ivy Residences Pinklao ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม มีจำนวนห้องพัก 187 ห้อง ต่อมา

2/บริษัท...

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการ Ivy Residences Pinklao ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยให้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณีนี้ จึงขอให้ กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ด้วย

อนึ่ง สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และสำเนา หนังสือแจ้งบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ



(นางนิศากร ใจมิตรรัตน์)

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อำนาจถูกต้อง



(นางสุปราณี แซ่ไทย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6815

โทรสาร 0-2265-6616


ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ Ivy Residences Pinklao ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่ที่ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ก. ช่วงก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรธรรมชาติ 1.1 ภูมิประเทศ	สภาพภูมิประเทศเดิมมีการใช้ประโยชน์เป็น Show Room รถยนต์ ซึ่งปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมออกเพื่อขอใช้พื้นที่เพื่อการพัฒนาโครงการ โดยพื้นที่ข้างเคียงส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอาคารพาณิชย์ และบ้านพักอาศัย ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ค่อนข้างราบ ทั้งนี้ ในการก่อสร้างโครงการจะไม่มีการปรับถมดินให้สูงขึ้นจากระดับดินเดิมอีก เนื่องจากระดับดินเดิมมีความสูงเท่ากับระดับถนนทางด้านหน้าโครงการแล้ว ทำให้สภาพภูมิประเทศไม่แตกต่างไปจากเดิมและใกล้เคียงมากนัก ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ	- จัดทำรั้วหรือกำแพงรอบโครงการเพื่อป้องกันภัยอันตรายที่ไม่ได้จากการก่อสร้าง โดยให้รั้ว หรือกำแพงที่มีความสูง 2 เมตร และติดตาข่ายเน็ต (Protection Net) ต่อจากรั้วอีกไม่น้อยกว่า 2 เมตร	-




(นางรัตนา พรหมพิณ และนายสุวิทย์ พงษ์ประยูร)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพิณิดา พิณพยุห)

ผู้อำนวยการ บริษัท เลิฟ เลิฟ เลิฟ ๑๑๑ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.2 อากาศ	1) ผู้ประกอบการก่อสร้าง ผู้ละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างมีปริมาณที่เกิดขึ้นไม่คงที่ โดยกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองมากที่สุด ได้แก่ การปรับระดับพื้นที่ ซึ่งใช้ระยะเวลา 1-2 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบในระดับปานกลางต่อกลุ่มอาคารที่อยู่ทางทิศเหนือ และพื้นที่ที่อยู่ทางทิศใต้ติดกับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยจะได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อไป สำหรับผลกระทบจากฝุ่นจากการก่อสร้างอาคารจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างตกแต่งตัวอาคารแม้จะมีปริมาณไม่มาก แต่อาจสร้างความเดือดร้อนแก่บ้านเรือนที่ตั้งอยู่ข้างเคียงได้ โดยคาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลางซึ่งโครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบไว้รองรับต่อไป 2) ผู้ประกอบการก่อสร้างวัสดุก่อสร้าง ดินจากการทำฐานราก และการรื้อถอนส่วนงานช่างงานช่างชั่วคราว การขนส่งวัสดุก่อสร้าง ดินจากการทำฐานรากจะใช้เส้นทางถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าซึ่งเป็นถนนคอนกรีต โดยมีการขนส่งสูงสุด 30 เที่ยว/วัน โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากการขนส่งในระดับปานกลาง นอกจากนี้ อาจจะมีผลกระทบต่าง ๆ เช่น การรบกวนของวัสดุจากการขนส่งทำให้มีการจราจรเสียหยาบ การรบกวนของดิน การเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง เป็นต้น	1. จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่ง US.EPA. 1987 ระบุว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60 และหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน 2. ในการบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต้องจัดหาวีลชีลปิดคลุมท้ายรถให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุก 3. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี และอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน 4. จัดให้มีโป๊บล่องชั่วคราว สำหรับบังเศษวัสดุที่ปลิวและป้องกันฝุ่นละอองอันเกิดจากการรื้อถอนส่วนงานช่างชั่วคราว และก่อสร้างหรือการทิ้งขยะ 5. จัดพรมหน้าบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และทางเข้า-ออกโครงการเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 6. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกับตัวอาคาร โดยยึดติดกับผนังด้านนอกมีความสูงเท่ากับความสูงของส่วนงานช่างชั่วคราว ขณะรื้อถอน และการก่อสร้างอาคารของโครงการ ทั้งนี้ ตลอดแนวอาคารและจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการรื้อถอนและก่อสร้าง	1. ตรวจสอบการบรรทุกของรถบรรทุกให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ - โดยตรวจสอบการปิดคลุมท้ายรถบรรทุก - ตรวจสอบระยะเวลาที่มีการขนส่ง 2. ดูแลเรื่องการร้องเรียนจากโดยรอบในขณะที่มีการก่อสร้างอาคาร - ตลอดระยะเวลาที่มีการก่อสร้าง 3. ตรวจสอบสภาพของโป๊บล่องชั่วคราวให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ - ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างโครงการ 4. ตรวจสอบสภาพของผ้าใบที่คลุมอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ - ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง 5. ตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการจำนวน 1 จุด - โดยมีพารามิเตอร์ คือ ปริมาณฝุ่นละอองที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ (TSP) และ ปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ตรวจวัดต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง



(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายฤทธิชัย พุกศรีคุณ)

ผู้รับผิดชอบอำนาจการแทน บริษัท พุกษา เรือลอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินดา พินทุย)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คำหับผู้เสนอโครงการหรือขนานการสำนักงานขายวิศวกรรมศาสตร์ว่า จะอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากมีระยะเวลาในการรื้อถอนเพียงสั้น ๆ เท่านั้น 3) ผลพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างเกิดจากกิจกรรมของไอเสียจากเครื่องจักร แต่การทำงานเครื่องจักรจำกัดเวลาในช่วง 8.00 - 7.00 น. เท่านั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ สำหรับมลพิษจากยานพาหนะเพื่อขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีการขนส่งสูงส่งจำนวน 60 เที่ยว/วัน คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อระดับต่ำ	7. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมและกำกับคนงานไม่ให้ทำวัสดุที่รื้อถอน (สื่อน้ำมันทรายชั่วคราว) และวัสดุก่อสร้างทั้งหลายวางหล่นออกนอกโครงการ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายแก่ชุมชนโดยรอบ 8. หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นให้ทางผู้รับเหมาก่อสร้างทำการติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน 9. หากมีราษฎรรอบข้างเข้าร้องเรียนกับทางโครงการให้รับดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น 10. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ โดยจัดให้มีบ่อล้างล้อรถมีเหล็กดูดเศษดินและสิ่งสกปรกขึ้นและลง เพื่อขูดดินออกจากล้อรถ 11. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นอยู่บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง 12. บริเวณทางเข้า - ออกโครงการ จะปิดทับด้วยผ้าใบตลอดเวลา โดยจะเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออกเท่านั้น	- เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานผู้และองค์ประกอบเวลาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้ - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

(นางรัตนา พรหมพิรัตน์ และนายอุษวัฒน์ พงษ์สุวณัฏ)

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พญาเขา เวียดนามเทรด จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พิณพชร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
13 เสียงและความสั่นสะเทือน จากการคำนวณระดับเสียงจากการทำฐานราก ที่มีผลกระทบต่อนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในใกล้เคียงโครงการ มีค่าระดับเสียงที่ได้รับสูงสุด 75.13 dBA ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระดับเสียงที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานของ ISO (ไม่เกิน 70 dBA) พบว่า มีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ ดังนั้น ผลกระทบด้านเสียงจึงอยู่ในระดับสูง แต่เนื่องจากปัจจุบันรอบแนวเขตที่ดินมีแนวกำแพงคอนกรีตสูง 2 เมตร ล้อมรอบอยู่แล้ว ซึ่งสามารถลดระดับความดังเสียงได้อีก 20 dBA ทำให้ระดับเสียงลดลงเหลือ 55.13 dBA ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ กำแพงคอนกรีตดังกล่าวจึงช่วยลดผลกระทบลงบ้างบางส่วน	13. หากมีพื้นที่ในโครงการที่ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างอย่างน้อย 3 เดือน ให้ทำการปลูกหญ้า/พืชคลุมดิน เพื่อช่วยลดการพังกระเจาของฝุ่น 14. เศษวัสดุเหลือใช้ จากอาคารที่ทำการรื้อถอน ดินจากการทำฐานรากห้ามเก็บกองไว้ที่หน้างาน ต้องจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัดลงน้ำเสมอ 15. กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับฝุ่น ควัน และมลพิษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 1. การทำฐานรากใช้เสาเข็มเจาะ (Bored Pile) เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนตามที่โครงการได้ระบุไว้ 2. จำกัดระยะเวลาการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดัง โดยให้ทำการก่อสร้างวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 - 17.00 น. และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังในเวลาพักนอน 3. ตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องยนต์ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดการเกิดเสียงดัง อันเนื่องมาจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ชำรุด 4. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนไม่มากนัก ที่สุดเท่าที่จะทำได้	1. ตรวจสอบเครื่องจักร และเครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี - ทุก ๆ 1 เดือน/ครั้ง ตรวจสอบระยะเวลาการก่อสร้าง 2. ตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ จำนวน 1 จุด - ทำการตรวจวัดต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง (ตั้งเครื่องตรวจวัดติดเครื่องตลอด 1 วัน) - เปรียบเทียบกับระดับเสียงมาตรฐานที่ยอมรับได้ของ ISO ที่กำหนดไว้ - ตลอดจนระยะเวลาการก่อสร้างอาคาร	

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายสุทัศน์ หฤกุลขจร)

ผู้รับมอบอำนาจจากแพน บริษัท พกษา เรียลดเลทท์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พินนพ)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		5. ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรต่าง ๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดการปล่อยสารพิษและเสียงดังจากเครื่องจักร 6. กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงให้ไม่เกินตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 7. การติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต 8. หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นให้ทางผู้รับเหมาก่อสร้างทำการติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน 9. หากมีราษฎรถูกรบกวนเข้าร้องเรียนกับทางโครงการให้รีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน	3. ตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการจำนวน 1 จุด - ทำการตรวจวัดต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง (ตั้งเครื่องตรวจวัดต่อเนื่องตลอด 1 วัน) - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอาคาร
1.4 น้ำผิวดิน	ช่วงก่อสร้างจะมีน้ำเสียเกิดขึ้น 28 ลบ.ม./วัน เป็นน้ำเสียของคนงาน 18 ลบ.ม./วัน และน้ำเสียจากการก่อสร้าง 10 ลบ.ม./วัน โดยน้ำเสียจากการก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะถูกใช้และหมดไปในทางการก่อสร้าง ส่วนน้ำล้างวัสดุก่อสร้างมีปริมาณไม่มากนัก โดยโครงการมีบ่อสำหรับน้ำส่วนนี้และสามารถใช้น้ำซ้ำได้ทันที เนื่องจากมีความสกปรกไม่มาก และมีปริมาณน้อย ไม่มีมลสารที่เป็นพิษหรือทั้งนี้ หากจะระบายออกให้มีระยะพักตัวของตะกอน 2 ชั่วโมง ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะโดยมีได้ระบายสู่แหล่งน้ำผิวดินแต่อย่างใด ดังนั้นผู้ประกอบการนี้จึงอยู่ในระดับต่ำ	1. จัดให้มีรูปแบบการระบองให้จากอาคารอย่างน้อยจำนวน 8 ชุด บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ภาพที่ 1 การจัดการอาคารแบบโคกสำหรับคนงานในช่วงก่อสร้าง) 2. จัดให้มีการดูแลรักษาอาคารอย่างสม่ำเสมอ บิลละ 1 ครั้ง 3. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่าปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นบริเวณบ้านพักคนงาน และบำบัดน้ำเสียจนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีจัดไว้ในห้องก่อสร้าง - กำหนดจุดเก็บตัวอย่างบริเวณก่อนระบายน้ำทิ้งของโรงออกโครงการจำนวน 1 จุด - เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานน้ำทิ้งของอาคารประเภท ข. - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอาคาร

(นางวัฒนา พรหมสวัสดิ์ และนายสุวิวัฒน์ พงษ์พันธ์ุ)

(นางสาวพินิดา พินนพ)

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พกษา เทียนเทศเท จำกัด (มหาชน)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เจ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	เนื่องด้วยจากกิจกรรมขุดลอกคลอง เป็นน้ำเสียจากส้วม 1.95 ลบ.ม./วัน และน้ำทิ้งระดัง 16.05 ลบ.ม./วัน จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียได้สำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถบำบัดน้ำเสียจนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดก่อนระบายออกสู่ห้วยระหานน้ำสาธารณะ โดยมีได้ระบายออกสู่แหล่งน้ำผิวดิน ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ	4. จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียรวบรวมบริเวณดังกล่าวเพื่อให้ น้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียได้สำเร็จรูปช่วงก่อสร้าง 5. น้ำทิ้งที่ผานการบำบัดแล้วไปไร้รศพรหมพื้นที่ก่อสร้างและล้างเครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อลดปริมาณน้ำทิ้งลงสู่ห้วยระหานน้ำสาธารณะ	
1.5 น้ำใต้ดิน	โครงการได้รับบริการนำใช้จากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาธาณบงกชกน้อย ที่มีแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดิน มิได้มีการใช้น้ำใต้ดินในการผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดิน		
1.5 ดิน	การก่อสร้างโครงการไม่มีการปรับพื้นที่ที่โครงการได้สูงจากระดับดินเดิม มีเพียงการเคลือบปรับระดับพื้นที่ให้ราบเรียบเสมอกันเท่านั้น จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันและคุณสมบัติของทรัพยากรดินไปจากเดิม ปัจจุบันรขบแนวเขตที่ดินของโครงการได้มีแนวรั้วคอนกรีตสูง 2 เมตร โดยรขบอยู่แล้ว แนวรั้วดังกล่าวสามารถป้องกันการพังทลายของดินจากการก่อสร้างได้	1. ดูแลแนวกำแพงคอนกรีตสูง 2 เมตรโดยรขบโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินออกนอกพื้นที่โครงการ 2. จัดให้มี SHEET-PILE หรือโครงสร้างกันดินแบบเข็มที่ต่เหล็กเพื่อกันดินเคลื่อนและจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่เสาเข็มของอาคารข้างเคียง โดยกำหนดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบตลอดช่วงเวลาการทำการขุดอาคาร	ตรวจสอบแนวกำแพงกันดินรอบพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่ดี - ตลอดระยะ เวลาการก่อสร้าง

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายอชวิศม์ พฤกษ์รัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พฤกษา เรียมเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา หิณทุย)

ผู้อำนวยการ บริษัท เติม เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	สำหรับการทำฐานรากให้เสาเข็มแบบเจาะและเทคนิคการติดตั้งเสาเข็มในบริเวณที่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างเดิม และใช้หลักการการแทนที่ดิน อีกทั้งมีการกำหนดขั้นตอนการขุดดิน และก่อสร้างกำแพงกันดินชั่วคราวจึงไม่ก่อให้เกิดการสไลด์ตัวของดินต่อพื้นที่ข้างเคียง ดังนั้น ผลกระทบจึงเกิดในระดับต่ำ	3. ในการทำฐานรากกำหนดให้ใช้เสาเข็มเจาะ (Bored Pile) เพื่อป้องกันแรงสั่นสะเทือน และลดการรบกวนสิ่งทลายของดินต่อพื้นที่ข้างเคียงลง 4. ก่อนที่จะทำการเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากอาคาร ให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบ โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	
1.7 ผลกระทบด้านแผ่นดินไหว	อาคารของโครงการ Ivy Residences Pinkao มีความสูงเมื่อวัดถึงระดับสูงสุดของอาคารเท่ากับ 69.95 เมตร ดังนั้น อาคารของโครงการจึงเข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 สำหรับอาคารของโครงการได้รับการออกแบบโครงสร้างให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหว โดยได้คำนวณให้อาคารรวมถึงฐานรากและเสาเข็มสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้อย่างปลอดภัยตามที่ยระบุในกฎกระทรวง ฯ ดังนั้น ผลกระทบด้านแผ่นดินไหวต่ออาคารของโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ	1. การก่อสร้างส่วนโครงสร้างของอาคารให้ปฏิบัติตามที่ได้มีการออกแบบไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้อย่างปลอดภัย 2. ในช่วงที่มีการก่อสร้างส่วนฐานรากและเสาเข็มให้วิศวกรควบคุมการดำเนินงานโดยตลอด เพื่อให้เป็นไปตามที่วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างของอาคารได้ออกแบบไว้	

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายฤทธิพงษ์ นาคะขำวรณ์)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พิมพ์พร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เวส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรชีวภาพ	<u>ระบบนิเวศบนบก</u> สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นชุมชนที่ขึ้นโดยรอบมีการใช้ประโยชน์เป็นบ้านพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ โดยโครงการตั้งอยู่ในเขตที่มีสิ่งปลูกสร้างค่อนข้างหนาแน่น ดังนั้น จึงไม่มีทรัพยากรชีวภาพบนบกในพื้นที่ที่สำคัญ หรือหายาก ควรค่าต่อการอนุรักษ์ สัตว์และพืชในพื้นที่สามารถพบเห็นได้ โดยทั่วไปได้แก่สัตว์ที่เลี้ยงไว้ในบ้าน ดังนั้น จึงมีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชีวภาพบนบกในระดับต่ำ <u>ระบบนิเวศใต้น้ำ</u> น้ำทิ้งที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างจะเกิดผลกระทบต่อการโยกย้ายถิ่นของสิ่งมีชีวิตในน้ำในระดับต่ำ เนื่องจากทางโครงการมีได้ระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งในบริเวณใกล้เคียง แต่ระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่สามารถบำบัดน้ำทิ้งได้โดยสมบูรณ์และน้ำทิ้งบางส่วนอาจปนเปื้อนน้ำใต้ดินได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำจืดในบริเวณใกล้เคียงได้ น้ำเสียที่เกิดขึ้นยังทำการบำบัดโดยโรงบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำ ผลกระทบจากน้ำทิ้งที่มีค่าต่ำกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร	ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อการโยกย้ายถิ่นของสิ่งมีชีวิตบนบกและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบ	
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1. ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตสูง 2 เมตรให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพที่ไม่น่ามองในช่วงก่อสร้าง	



(นางรัตนา พรหมพิณ) และนายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล
 ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ บริษัท พญา วิศวกรรมโยธา จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินดา พิณพชร)
 ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดภูมิสถาปัตย์ให้มีความสวยงาม จึงเป็นการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สอดคล้องกับสภาพของชุมชนที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนและพื้นที่พาณิชยกรรม โดยจากการตรวจสอบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ประเภทและขนาดโครงการไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ ในช่วงก่อสร้างจำเป็นต้องมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคสำหรับคนงาน ซึ่งเป็นการก่อสร้างชั่วคราว เมื่ออาคารก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะทำการรื้อถอนออกไป ดังนั้น จึงเกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงก่อสร้างในระดับต่ำ	2. คู่มือระบบสาธารณูปโภคช่วงก่อสร้างสำหรับคนงานให้แลดูเรียบร้อยอยู่เสมอ	
3.2 การใช้น้ำ	ในช่วงก่อสร้างจะมีการใช้น้ำเพื่อการก่อสร้างประมาณ 28 ลบ.ม./วัน ซึ่งแหล่งน้ำที่ได้จากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อยซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำที่ผลิตจ่าย 208,247 ลบ.ม./วัน ประชาชนมีความต้องการใช้น้ำ 135,973 ลบ.ม./วัน ดังนั้น จึงมีปริมาณน้ำสำรองจ่ายอีก 72,274 ลบ.ม./วัน ในช่วงก่อสร้างของโครงการจะส่งผลกระทบต่อการใช้ น้ำของชุมชนในระดับต่ำ	1. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ช่วงก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างขนาด 50 ลบ.ม. สามารถสำรองน้ำในช่วงก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 2 วัน 2. กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	
3.3 การบำบัดน้ำเสีย	ในช่วงก่อสร้างทางโครงการจัดให้มีห้องสุขาคนงานจำนวน 8 ห้อง (อัตราการใช้ห้องสุขา 15 คน/ห้อง) และมีการจัดการน้ำเสียด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งจัดให้มีการสูบน้ำจากตะกอนจากส่วนเกราะทุกๆ 1 ปี โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่าความสกปรกเหลือไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร (ตาม	1. จัดให้มีถังเก็บน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกราะกรองใ้อากาศ อย่างน้อย 8 ที่ (ดูภาพที่ 1 ประกอบ) 2. จัดให้มีการสูบน้ำจากตะกอนจากส่วนเกราะ และกำหนดให้ทำการสูบสิ่งปฏิกูลจากบ่อเกราะทุกๆ 1 ปี ซึ่งภายหลังที่เสร็จสิ้นโครงการก็จะทำการถมต่อไป 3. ทำบ่อพักน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียเพื่อใช้เพื่อการก่อสร้าง เช่น น้ำล้าง	

นางรัตนา พรหมพิริยดี และนายสุวิทย์ ฤกษ์วิเศษ (มหาชน)
ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พิกษา-เรียสสตีลเตค จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พินทุพร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	มาตรฐานน้ำทิ้งของอาคารประเภท ข.) ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยมีได้ระบายนอกสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ	เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อนำน้ำดังกล่าวกลับมาใช้อีกครั้ง ในกรณีที่ระบายน้ำ ส่วนน้ำทิ้ง ให้มีระบบที่คัดกรองตะกอนก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป	
3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	การระบายน้ำในช่วงก่อสร้างหากไม่มีการจัดการที่ดีโดยเฉพาะจุดฝนน้ำไหลบ่าหน้าดินบนพื้นที่ก่อสร้างอาจพัดพาตะกอนดิน และเศษวัสดุก่อสร้างออกไปนอกพื้นที่ก่อสร้างความเดือดร้อนรำคาญและเป็นภาระแก่พื้นที่รอบข้างได้ โดยคาดว่าจะผลกระทบจะอยู่ในระดับปานกลาง จึงได้กำหนดให้มีมาตรการในการลดผลกระทบ ต่อไป	1. จัดให้มีรางระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำเสียจากการชำระล้างของคนงาน เข้าสู่บ่อเพื่อเก็บเพื่อใช้บำบัดก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ 2. ทำการก่อสร้างและขุดลอกรางระบายน้ำผ่านรั้วการรอบพื้นที่โครงการ และเปิดตะกอน โดยเฉพาะช่วงก่อนและหลังฤดูฝน เพื่อให้ระบายน้ำได้โดยสะดวก	
3.5 การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย	- ขยะจากการก่อสร้าง ขยะที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างบางส่วนจะถูกนำกลับไปได้ประโยชน์ใหม่ เช่น ไม้แบบ เศษเหล็ก โดยให้เก็บรวบรวมมาไว้บริเวณที่เก็บกองวัสดุ ส่วนขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้จะนำมาเก็บกองรวมกัน และจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อต่อไป - ขยะจากคานงานก่อสร้าง มีขยะเกิดขึ้นประมาณ 360 ลิตร/วัน ซึ่งโครงการจะจัดให้มีถังขยะรองรับการเก็บขนอย่างเพียงพอ ดังนั้น ผลกระทบเรื่องขยะในช่วงก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่ำ	1. จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง ไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ 2. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิดขนาด 200 ลิตรตั้งไว้ภายในพื้นที่โครงการจำนวนอย่างน้อย 6 ถังแยกเป็นถังขยะเปียกและแห้งอย่างละ 3 ถัง สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 3 เท่า เพื่อรองรับขยะจากคานงาน ก่อนให้ทางสำนักงานเขตบางพลัดเข้ามาจัดเก็บ และนำไปกำจัดทุกวัน โดยไม่มีขยะตกค้าง	ตรวจสอบถังขยะรองรับมูลฝอยว่ามีฝาปิดมิดชิด และมีสภาพดีอยู่เสมอ - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายสุวัฒน์ พงษ์วรณ)

ผู้รับผิดชอบอำนาจการดำเนินการแทน บริษัท พญาธร เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินดา พินนพธร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.6 พลังงานและไฟฟ้า	การใช้ไฟฟ้าในช่องก่อสร้างได้รับบริการจากการไฟฟ้านครหลวง สมุทรปราการขึ้นเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่มากนัก และมีช่วงระยะเวลาจำกัด ดังนั้น จึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนในช่วงการก่อสร้างโครงการในระดับต่ำ	3. กักขังให้คนงานแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้ 4. ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีรอยรั่วหรือแตกให้รีบเปลี่ยนถังขยะใบใหม่ทันที 1. แนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงาน สำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้างและการใช้ในบ้านพักคนงานต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง	
3.7 การคมนาคมขนส่ง/จราจร	ปริมาณการจราจรจะเกิดจากการขนส่งอุปกรณ์วัสดุเพื่อการก่อสร้างโครงการสูงสุด 30 เที่ยว/วัน โดยให้เส้นทางขนส่งคือ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยจากการประเมินความคั่งงอด้วยแบบถนนสายดังกล่าว พบว่า สภาพความคั่งงอตัวไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ การขาดความระมัดระวังของผู้ขับรถ ลักษณะการบรรทุกของท้ายรถความเร็วในการขับรถ และการเลือกช่วงเวลาในการขนส่ง ที่ไม่เหมาะสมอาจจะยิ่งสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ร่วมใช้ถนนได้ จึงจะต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไข เพื่อลดผลกระทบต่อไป	1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง ให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน 2. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุก หรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณเส้นทางจราจรของพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 3. ในการบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามและจุดที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ 4. ห้ามขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน เช่น ช่วงเช้า และช่วงเย็น 5. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการจัดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก	ตรวจสอบความเร็วของรถบรรทุกเมื่อเข้าสู่เขตชุมชนว่าไม่เกิน 30 กม./ชม. - ตรวจสอบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายฤทธิวัฒน์ พงษ์สุวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พินพชร)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็ม เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		6. ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของพนักงาน ไม่ให้ใช้สารระเหยออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในขณะปฏิบัติงาน 7. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การจราจรของ รถที่จะเข้าโครงการ และออกจากการเพื่อไม่ให้ทำให้การจราจรติดขัด 8. กำหนดให้มีป้ายบอกทางเข้า-ออก บริเวณที่โครงการจะดำเนินการตัดเป็นทางเข้า-ออก 9. จำกัดช่วงเวลาการขนส่งเฉพาะกลางวันที่มีการจราจรไม่หนาแน่นเท่านั้น 10. ตรวจสอบการบรรทุกมิให้เกินน้ำหนัก การปิดคลุมท้ายรถบรรทุกต้องเรียบร้อยมีติดิดไม่มีการร่วงหล่นระหว่างทางหรือเกาะกีดขวางการจราจรขณะทำการขนส่ง 11. จัดให้มีการล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการทุกครั้ง พร้อมตรวจสอบสภาพ ของรถบรรทุกต้องมีความพร้อม ไม่มีไม่พร้อมดำเนินการตรวจฐาน 12. พนักงานขับรถ และคนงาน ต้องไม่เสพสารเสพติดขณะปฏิบัติงาน และทำงาน ทั้งนี้ ต้องฝึกอบรมให้คนขับปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนต้องตักเตือนและลงโทษมิได้กระทำซ้ำอีก	

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายฤทธิชัย ฤทธิ์ธรรม)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน บริษัท พญาษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินดา พินพยุ)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย	- การเกิดเพลิงไหม้ในช่วงก่อสร้าง คาดว่ามีสาเหตุมาจาก 2 ประการ คือ 1. ความขัดข้องของระบบไฟฟ้า เนื่องจากกรณีติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วงก่อสร้างเพื่อประโยชน์ชั่วคราว จึงทำกันอย่างง่ายและไม่ถูกหลักวิศวกรรมก่อให้เกิดความขัดข้อง และกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย 2. ความประมาทเลินเล่อ จากการประกอบอาหารหรือการสูบบุหรี่อย่างไม่ระมัดระวังของคนงาน และความรู้ที่ไม่ถึงการณ์ของคนงาน ดังนั้น คาดว่าในช่วงก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในระดับปานกลาง โดยโครงการได้มีการมาตรการป้องกันอัคคีภัยในช่วงก่อสร้างไว้รองรับแล้ว	1. การเดินสายไฟฟ้าทุกชั้นต้องกระทำอย่างถูกหลักวิธีการ 2. ออกกฎให้คนงานดับไฟให้สนิทหลังสูบบุหรี่ 3. จัดให้มีการติดตั้งดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย	
4 คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.1 สังคมและเศรษฐกิจ	ด้านสังคม : เนื่องจากมีการก่อสร้างทำให้มีการย้ายถิ่นแบบชั่วคราวของคนงาน ซึ่งเมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะย้ายออกไป จึงมีผลกระทบต่อโครงสร้างของประชากร สภาพความเป็นอยู่และพฤติกรรมทางสังคมในระดับต่ำ แต่จะก่อให้เกิดผลดีในระดับต่ำ ต่อสภาพเศรษฐกิจของชุมชนใกล้เคียง เพราะทำให้สามารถขายเครื่องอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ด้านเศรษฐกิจ : ในช่วงก่อสร้างจะเกิดการจ้างงานทำให้ประชาชนมีรายได้จากการจ้างงานและสามารถขายสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีในระดับต่ำต่อเศรษฐกิจของชุมชน	1. จัดให้มีผู้รับเหมาคอมพิวเตอร์ความประพฤติของคนงานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 2. ช่วงการก่อสร้างโครงการต้องมีการจัดการจราจรด้านหน้าโครงการ (ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ที่ดี เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะเวลาเช้าและเย็น จึงมีการจราจรคับคั่ง และป้องกันปัญหาผู้และรถจักรยานยนต์ที่ชนวัสดุก่อสร้าง	

(นางรัชดา พรหมสวัสดิ์ และนายไพฑูรย์ พงษ์สุวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน บริษัท พุกกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพิชิตา พิณพชร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	การสำรวจทัศนคติของประชาชน : จากการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการได้นำข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลมาทำหน้าเป็นมาตรการสำหรับในช่วงก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดไว้แล้ว	3.โครงการต้องมีการบริหารจัดการด้านขยะที่ดีไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสียอย่างเคร่งครัด 4. โครงการต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงตามผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น 5. โครงการต้องมีการจัดการที่ดีในช่วงการก่อสร้างอาคาร โดยควบคุมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ดูแลมิให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาฝุ่นละออง เศษดินร่วนหล่นตามพื้นถนน 6. ในช่วงการก่อสร้างอาคารห้ามทำเสียงดังรบกวนชุมชนใกล้เคียง โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน - ช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ 7. ในช่วงการก่อสร้างโครงการต้องมีการดูแลในเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะการรั่วไหลของวัสดุก่อสร้างออกมานอกอาคารหรือพื้นที่สาธารณะ	
4.2 สุนหรือภาพและทัศนียภาพ	ในช่วงก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิทัศน์โดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยคาดว่าจะผลกระทบจะอยู่ในระดับปานกลาง โดยกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบให้น้อยที่สุด	1. จัดทำรั้วหรือกำแพงรอบโครงการเพื่อป้องกันภูมิทัศน์ที่ไม่ดีจากภายนอกสร้าง โดยให้รั้วหรือกำแพงที่มีความสูง 2 เมตร และติดตาข่ายเน็ต (Protection Net) ต่อจากรั้วอีกไม่น้อยกว่า 2 เมตร 2. ดูแลจัดการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคของคนงานก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. จัดให้มีผ้าคลุมอาคารที่ก่อสร้างเพื่อลดภาพที่ไม่สวยงามในช่วงรื้อถอน (สำนักงานราชภัฏวชิรเวศน์) และช่วงก่อสร้างอาคาร รวมทั้งป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารร่วมด้วย	

(นางรัตนา พรหมพิริย และนายสุวิทย์ พงษ์สุวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจจากกระทรวงมหาดไทย บริษัท พญานาญการ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิตา พินมพ)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	เนื่องจากคนไทยไม่มีการแบ่งแยกหรือจัดตั้งแยกไม่ด้านการนับถือศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ของชุมชนบริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด		
4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	อาชีวอนามัย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการจากการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ โดยอาจเกิดจากการทำงานที่ขาดความระมัดระวังมีความประมาทในการใช้เครื่องจักร การให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ โดยคาดว่าจะลดผลกระทบจะอยู่ในระดับปานกลาง ความปลอดภัยสาธารณะ : แบ่งเป็น ผลกระทบจากคนงานก่อสร้าง คนงานที่เข้ามามีทำการก่อสร้างไม่ได้พักอาศัยอยู่ภายในพื้นที่โครงการ แต่อาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบได้ โดยคาดว่าจะผลกระทบจะอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ผู้รับเหมาก่อสร้างให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลความปลอดภัยของคนงาน และจัดให้มีเวรยามคอยรักษาความเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะสามารถลดผลกระทบลงได้ในระดับหนึ่ง ผลกระทบจากก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบได้ โดยผลกระทบจะอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ อาคารของโครงการเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องปฏิบัติตาม	1. ในการพิจารณาเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องพิจารณามาตรฐานการรับทราบความปลอดภัยประกอบด้วย และในสัญญาว่าจ้างระหว่างบริษัทผู้ดำเนินการโครงการ และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุและครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ทั้งนี้จะต้องกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1.1 กฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 1.2 การจัดให้มี และดูแลการให้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่างๆ 1.3 การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 2. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำป้ายประกาศ หรือสัญญาณเตือน และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ 3. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการให้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและให้โครงการสามารถควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมามาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อรับเรื่องร้องเรียนโดยประจำอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างหรือสำนักงานราชภัฏวรา - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายณัฐวัฒน์ พงศ์สุวรรณ)
ผู้อำนวยการแทน บริษัท พญาชา เรือเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิตา พิณพวย)
ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอมพิวเตอร์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กฎกระทรวงกำหนดชนิด หรือ ประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคาร หรือผู้ประกอบการหรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดชอบต่ออาคารหรือผู้ดำเนินการไว้ รวบรวม และทรัพย์สินของ รับผิดตามกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติ บุคคลภายนอก พ.ศ. 2522		4. จัดให้มีการอบรมชี้แจง มาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้า คนงานหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมทั้งชี้แจงให้เกิดความสำนึก และเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น 5. ให้มีการรักษาความสะอาดอาคารและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ได้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณการ เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ 6. จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมรถส่ง ผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน 7. จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุป้องกันการร่วงหล่นรอบตัวอาคารที่มีการ ก่อสร้าง 8. ห้ามติดตั้ง กอง หรือเก็บเครื่องมือ หรือชิ้นโครงสร้างใด ๆ ในที่สาธารณะผู้ดำเนินการนั้นจะต้องจัดให้มีที่สำหรับการดังกล่าว ภายในเขตที่ดินที่ดำเนินการก่อสร้าง 9. เข้มงวดคัดคนงานด้านสุขาภิบาลเพื่อป้องกันปัญหาการก่อ/ แพร่กระจายของเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ 10. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยให้มีเครื่องมืออุปกรณ์การ รักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน 11. จัดทำสวัสดิการด้านสุขาภิบาลต่าง ๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด และภาชนะรองรับขยะให้เพียงพอ	

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายฤทธิชัย ทรัพย์สุรินทร์)
 ผู้รับมอบอำนาจจากแพน บริษัท พญาเขา เรือเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พินมพชร)
 ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		12. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง 13. จัดให้มีหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของพนักงานอย่างเข้มงวด 14. โครงการต้องปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดชนิด หรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดชอบกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งกำหนดให้ "อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษของเอกชน จะต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก " โดยแสดงตารางค่าธรรมเนียมประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 15. โครงการจะกันเงินส่วนหนึ่ง (ไม่ต่ำกว่า 0.5% ของมูลค่าก่อสร้างโครงการ) ไว้เป็นเงินสำรองสำหรับชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นต่อชุมชนโดยรอบ ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ โดยจะจ่ายให้ในกรณีที่มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการพัฒนาโครงการ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการก่อสร้างและเปิดดำเนินการ	

(นางธันนา พรหมสวัสดิ์ และนายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล)

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พญาภา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิตา พินพยุร)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น เอส คอมพิวเตอร์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		16. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ประจำอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างหรือสำนักงานวิทยุกระจายเสียง 17. กรณีมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่โครงการต้องประสานงานกับทางผู้รับเหมาและผู้บริหารโครงการเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนโดยเร่งด่วน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์นับแต่เกิดข้อร้องเรียนขึ้น 18. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนกว่าการก่อสร้างอาคารจะแล้วเสร็จ	
4.5. ด้านสุขภาพ	ผลกระทบสุขภาพจากพื้นที่ก่อสร้าง - ผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพกาย - การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ และระคายเคืองจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - อุบัติเหตุจากการรบกวนของเสียงดังก่อสร้างเมื่อเข้าไปใกล้พื้นที่ก่อสร้างหรือเดินเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง - ความเดือดร้อนรำคาญจาก - กลิ่นเหม็นของน้ำเสีย และขยะที่หมักหมม ถ้าภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานไม่มีการจัดการสภาวะแวดล้อมสุขาภิบาลอย่างถูกสุขลักษณะ - เสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้าง ขบวนการจัดรถประจำวันหรือช่วงเวลาที่ก่อนในตอนกลางคืนและวันหยุด	มาตรการภายในพื้นที่ก่อสร้าง - กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทำการตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อสร้างที่คัดเลือกเข้ามาทำงานในช่วงก่อนเริ่มเข้าทำงาน และในระหว่างการทำงานก่อสร้าง (รวมถึงคนงานที่พักในบ้านพักคนงาน) ปีละ 2 ครั้ง จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ - จัดทำรั้ว (สูงอย่างน้อย 2 เมตร) รอบโครงการเพื่อป้องกันฝุ่นควันที่ไม่ดีจากการก่อสร้างและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินออกนอกพื้นที่โครงการ - วางแผนการก่อสร้างที่เหมาะสม โดยกำหนดจุดที่มีการเก็บกองวัสดุให้เป็นหมวดหมู่ - ควบคุมดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันมลพิษระหว่างการชะล้างพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการก่อสร้างอาคารตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง	- ตรวจสอบสภาพอากาศทุกวัน โดยตรวจสอบการปิดคลุม ความเร็ว ช่วงเวลาการขนส่ง ตลอดจนระยะเวลาที่มีการบรรทุกวัสดุก่อสร้าง - ตรวจสอบสภาพขณะรับขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่า มีขยะหรือเศษวัสดุให้รีบเปลี่ยนถังขยะใหม่ทันที - สอบถามประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอย่างสม่ำเสมอ และให้ดำเนินการแก้ไขทันทีที่เกิดปัญหา

(นางรัตนา พรมสวัสดิ์ และนายฤทธิเดช ฤทธิเดช)

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท เพกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินดา พัฒน)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4 เป็นแหล่งพหุและเพาะพันธุ์ของวีรโรค เนื่องจากในพื้นที่บ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้างมีการจัดการห้องส้วม น้ำอาบชำระล้าง ถึงขยะ และบริเวณบ้านพักคนงานที่ไม่ดี ไม่ถูกสุขอนามัยและสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม (แออัด รกรุงรัง ลกปรก) เชื้อโรคดังกล่าวจะแพร่มาถึงพื้นที่ข้างเคียงก่อให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในบริเวณบ้านพักคนงานฯ ได้ ● ผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพจิต 1. ความเดือดร้อนรำคาญหรือวิตกกังวลจากคนงานด้านถิ่นที่หาให้รู้สึกไม่ปลอดภัย หรือเกรงว่าจะเกิดการขโมยของเมื่อตนเองไม่อยู่บ้าน 2. กลิ่นเหม็นจากขยะน้ำเสีย และความไม่ปลอดภัยของกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน 3. ความกังวลและความเครียดว่าการเจาะเริ่ม/วางฐานรากอาคารของโครงการจะสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างของตนเอง 4. ความเดือดร้อนด้านรายได้และวิถีชีวิตจากเสพยา การทะเลาะเบาะแว้งของคนงาน และการใช้สารเสพติดของคนงาน โดยเฉพาะคนรับรถบรรทุกหรือรับรถประมาณ โดยเฉพาะช่วงผ่านชุมชน อันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หรือจอดรถกีดขวางบนทางสาธารณะ	4. ตรวจสุขภาพการจัดให้มีป้ายหรือสัญลักษณ์ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย 5. จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่ง US-EPA, 1987 ระบุว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60 และหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน 6. การบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้จัดหาวัดลุดปิดคลุมท้ายรถให้ มิดชิดเพื่อป้องกันการฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุกมา 7. ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดการปล่อยสารพิษและเสียงดังจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ 8. จัดให้มีโป๊วชั่วคราว สำหรับทั้งเศษวัสดุก่อสร้างและป้องกันฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้างหรือการทิ้งขยะ 9. สีดพรมน้ำ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และทางเข้า-ออกโครงการเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 10. ให้นำใบหรือวัสดุที่คล้ายกันที่ก่อมลพิษ โดยยึดติดกับถังรำนด้านนอกมีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้าง ตลอดจนอาคาร และต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการ	4. ตรวจสุขภาพการจัดให้มีป้ายหรือสัญลักษณ์ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย 5. จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่ง US-EPA, 1987 ระบุว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60 และหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน 6. การบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้จัดหาวัดลุดปิดคลุมท้ายรถให้ มิดชิดเพื่อป้องกันการฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุกมา 7. ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดการปล่อยสารพิษและเสียงดังจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ 8. จัดให้มีโป๊วชั่วคราว สำหรับทั้งเศษวัสดุก่อสร้างและป้องกันฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้างหรือการทิ้งขยะ 9. สีดพรมน้ำ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และทางเข้า-ออกโครงการเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 10. ให้นำใบหรือวัสดุที่คล้ายกันที่ก่อมลพิษ โดยยึดติดกับถังรำนด้านนอกมีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้าง ตลอดจนอาคาร และต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการ	4. ตรวจสุขภาพการจัดให้มีป้ายหรือสัญลักษณ์ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย

(นางธันนา พรหมสวัสดิ์ และนายสุวิวัฒน์ พุกกะสุต)

ผู้รับผิดชอบอำนาจการแทน บริษัท พุกกะสุต จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พินพสุ)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	● ผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 1. ร้านค้าข้างเคียงมีโอกาสดำเนินค้ามากขึ้น และเกิดแหล่งจ้างงานตามมา ทำให้ชุมชนโดยรอบมีรายได้มากขึ้นมีการระดมเงินในพื้นที่ และเป็นตัวดึงดูดทางเศรษฐกิจให้เติบโตตามมา 2. เมื่อทุกคนและทุกภาคส่วนมีรายได้ดี โอกาสในการเลือกเพื่อให้อริยธรรมเป็นอยู่ดีขึ้นทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา และอื่นๆ ตามมา	ก่อสร้าง 11. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมและกำกับคนงานไม่ให้ทำวัสดุก่อสร้างทิ้งหล่นขยี้บนถนนสาธารณะเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายแก่ชุมชนโดยรอบอาคาร 12. ติดตั้งแผงกันตก เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น 13. หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นให้ทางผู้รับเหมาก่อสร้างทำการติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ซดให้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทันที 14. หากมีเหตุร้องเรียนกับโครงการให้รับดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น ทั้งนี้ จัดให้มีที่รับเรื่องร้องเรียนไว้ที่สำนักงานก่อสร้างของโครงการ 15. จัดให้มีที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกโครงการ เพื่อลดฝุ่นละอองจากการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง 16. ควบคุมและกำหนดเวลาการทำงานราก เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนบริเวณชุมชน 17. จำกัดระยะเวลาการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดัง โดยให้ทำการก่อสร้าง เวลา 08.00-17.00 น. และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังในเวลาพักผ่อนของชุมชน	

(นางรติมา พรหมสวัสดิ์ และนายฤทธิชัย ฤทธิชัย)

ผู้รับมอบอำนาจทำกรแทน บริษัท พญาธิ เวียดนาม จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินดา พินทุ)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		18. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบผังระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุด 19. ภายหลังสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานกรณีโครงสร้างถึงก่อสร้างของชุมชนเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ 20. ทำบ่อพักน้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น นำล้างเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ และนำน้ำดังกล่าวกลับมากำในภาชนะที่ปิดสนิทในกรณีที่จะระบายน้ำส่วนนี้ทิ้ง โดยกำหนดให้มีระยะพักตัวของตะกอนก่อนปล่อยอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนระบายออกสู่ระบบน้ำสาธารณะบริเวณถนนเดิมเคหะบ้านเก่าต่อไป 21. จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง ให้เรียบร้อย ไม่กระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ 22. จัดให้มีป้ายระวางรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิดขนาด 200 ลิตร ตั้งไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการจำนวนอย่างน้อย 4 ตั้ง แยกเป็นถังขยะเปียกและแห้งอย่างละ 2 ตั้ง เพื่อรองรับขยะจากคนงาน ก่อนให้ทางสำนักงานเขตบางพลัดเข้ามาจัดเก็บ 23. กำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด 24. จัดให้มีระบบบำบัดชั่วคราว เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากการชำระล้าง	

(นางรวิดา พรหมสวัสดิ์ และนายสุวัฒน์ พุกผาสุข)

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พินพยุ)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ของแผนงานเข้าดูบ่อเพื่อปรับปรุงการระบายออกพื้นที่โครงการ 25.ชุดระยะบายนี้อำนาจการระบายโครงการ เพื่อระบายน้ำลงบ่อตกตะกอน (บ่อหน้าน้ำในอาคาร) เพื่อสูบน้ำไปฉีดพรมฝุ่นในพื้นที่ก่อสร้าง ล้างอุปกรณ์ และล้างรถ 26.ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกหรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณเส้นทางจราจรของชุมชนเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 27.ในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการ 28.หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วนทั้งช่วงเช้า และช่วงเย็น 29.จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก 30.กำกับการควบคุมการดำเนินงานไม่ให้ใช้สารอะลูมิเนียม 31.ทำการรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคสำหรับคนภายในพื้นที่ก่อสร้าง ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมทั้งดูแลทำความสะอาดภายในพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดช่วงการก่อสร้าง	

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายสุวัฒน์ พุกศรีจันทร์)

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พินทุย)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		32. ให้อยู่ทำกิจกรรมในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังหลังเวลา 17.00 เป็นต้นไป เพื่อไม่ให้รบกวนแก่ชุมชนรอบข้าง 33. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดหาป้ายประกาศ ("อันตราย เขตก่อสร้าง ห้ามเข้า") หรือสัญญาณเตือน (ไฟสัญญาณกะพริบสีแดง) และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ 34. ห้ามติดตั้ง กอง หรือเก็บเครื่องมือเครื่องใช้โครงสร้างใดๆ ในที่สาธารณะ ผู้ดำเนินการนั้นจะต้องจัดให้มีที่สำหรับเก็บในที่ดินที่ทำการก่อสร้าง 35. ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการก่อ/แพร่กระจายของเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ 36. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ 37. จัดให้มีหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด 38. เปิดโอกาสการจ้างคนงานก่อสร้าง ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในชุมชนโดยรอบโครงการเป็นลำดับแรก 39. เลี่ยงใช้และซื้ออาหาร รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างในท้องถิ่นให้มากที่สุด เพื่อเป็นการคืนรายได้กลับสู่ท้องถิ่นเป็นอันดับแรก	

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายอุทิศพงษ์ วัฒนารักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พฤกษา เรียบเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พิณพชร)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมบ้านพักคนงาน ● ผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพกาย 1. บริเวณที่ตั้งของบ้านพักคนงานมีความเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งสะสมพาหะ/สัตว์พาหะนำโรค (ยุง หนู แมลงสาป ตัวเรือด เป็นต้น) และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค เนื่องจากบริเวณบ้านพักคนงานหากมีการจัดการห้องส้วม ห้องอาบน้ำ บริเวณลานชำระล้าง และถังขยะที่ไม่ดี ไม่ถูกสุขอนามัย อาจเกิดน้ำรั่วซึมก่อให้เกิดยุงลายหรือยุงชนิดอื่น ๆ ที่เป็นสัตว์นำโรค และเชื้อโรคต่าง ๆ ซึ่งอาจแพร่กระจายมายังชุมชนที่ตั้งอยู่ข้างเคียง ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์พาหะ 2. การที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม (แออัด รกรุงรัง สกปรก) ไม่ใส่ใจในสุขภาพและสุขลักษณะในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนงานก่อสร้าง ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนงานก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ต่อคนงานที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนงาน ทั้งนี้ หากคนงานเกิดป่วยด้วยโรคติดต่อ อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อในชุมชน และอาจเกิดการแพร่กระจายของโรคไปยังชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณบ้านพักคนงานฯ ได้ ไม่ปลอดภัย หรือเกรงว่าจะเกิดผลกระทบเมื่อตนเองไม่อยู่บ้าน	มาตรการบริเวณบ้านพักคนงาน 1. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ทำการตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อสร้างที่คัดเลือกเข้ามาทำงานในชั้ก่อนรับเข้าทำงาน และในระหว่างการทำงานก่อสร้าง (รวมถึงคนงานที่พักในบ้านพักคนงาน) ปีละ 2 ครั้ง จนกว่าจะย้ายคนงานออกจากบ้านพักคนงาน 2. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งมีหน้าที่ในการจัดหาบ้านพักคนงานให้แก่คนงานก่อสร้างโครงการ เลือกที่ตั้งบ้านพักคนงานในตำแหน่งที่เหมาะสม กล่าวคือ ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นชุมชนแออัด (ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค / โรคติดต่อ/สัตว์พาหะนำโรค) และไม่ตั้งอยู่ในที่เปลี่ยวจนเกินไป (ลดความเสี่ยงต่อปัญหาอาชญากรรม) 3. โครงการต้องระบุให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ สำหรับคนงาน (คนงานก่อสร้างโครงการจำนวน 120 คน) ภายในบริเวณบ้านพักคนงานไม่น้อยที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ : (ดูภาพที่ 1 การจัดระบบสาธารณูปโภคสำหรับคนงานในช่วงก่อสร้าง) - บ้านพักคนงาน จำนวน 30 ห้อง ขนาดไม่ต่ำกว่า 3.50x4 เมตร (คนงานพักอาศัย 4 คนห้อง)	

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายฤกษ์ชัย ทรัพย์สุจริต)

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พญาธร เบริดเจสตีล จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิตา พิณพชร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	● ผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพจิต 1. ชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงบ้านพักคนงานอาจเกิดความวิตกกังวลจากคนงานต่างชาติที่ทำงานภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ทำให้รู้สึก 2. กลืนแค้นจากขยะน้ำเสีย และความไม่ปลอดภัยบริเวณบ้านพักคนงาน ก่อให้เกิดความเครียดต่อชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงได้ 3. ความเดือดร้อนด้านรายได้ และวิถีการดำรงชีพของชุมชนแนวการทะเลาะวิวาทของแรงงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะทำงานตั้งแต่เริ่มสุรา หรือขณะก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำให้เกิดความเครียดจากพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้น ● ผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 1. ร้านค้าที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบ้านพักคนงาน มีโอกาสขายสินค้ามากขึ้นจากการบริหารจัดการคนงาน ทำให้ชุมชนโดยรอบมีรายได้มากขึ้น 2. เมื่อร้านค้าขายของได้มากขึ้น ทำให้มีรายได้ดี มีโอกาสในการเลือกซื้อเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา และสิ่งอื่นๆ ตามมา	- ห้องส้วม จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ห้อง ขนาด 1x1 เมตร (อัตราการใช้ห้องส้วม 15 คน/ห้อง) ทั้งนี้ กำหนดให้ทำการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่าปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นบริเวณบ้านพักคนงาน และบำบัดน้ำเสียจนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ - ตั้งระยะขนาด 200 เมตร จำนวน 6 ถึง แยกเป็นระยะเบี่ยงและตั้งระยะห่างอย่างละ 3 ถึง - ตั้งเก็บน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร 4. กำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมให้อย่างเคร่งครัด 5. จัดให้มีโรงระบายน้ำชั่วคราว เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากการชำระล้างของคนงานบริเวณบ้านพักคนงาน เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ 6. ผู้รับเหมาดำเนินการต้องร่วมงดต่อคนงานให้มีการสุทธาภิบาลที่ดี เพื่อป้องกันปัญหาการก่อ/แพร่กระจายของเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ 7. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิด ขนาด 200 ลิตร ตั้งไว้ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน จำนวนอย่างน้อย 3 ถึง 6 ตั้ง แยกเป็นถังขยะเปียกและแห้งอย่างละ 3 ถึง เพื่อรองรับขยะจากคนงาน ก่อนให้ทางสำนักงานเขตเข้ามาจัดเก็บ	

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายฤทธิรงค์ พญะวรินทร์)
ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พญานา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพิชดา พิณพชร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอมมิตีแอนด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	<u>บริหารจัดการระบบสุขาภิบาลของชุมชน</u> บริเวณบ้านพักคนงานมักมีลักษณะและรูปแบบของอาคารที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล เนื่องจากเป็นการจัดที่พักชั่วคราวเฉพาะในช่วงที่มีการก่อสร้างอาคาร ซึ่งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จผู้รับเหมาก็จะทำการรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคบริเวณบ้านพักคนงานออกไปอย่างไ้ก็ตามโครงการได้จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคสำหรับผู้รับคนงานก่อสร้างพร้อมจัดให้มีถังอำนวยความสะดวกที่ฐานสำหรับผู้รับคนงานให้ใช้อย่าง	8 ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีห้องน้ำคนงาน หรือเจ้าหน้าที่รองรับผู้รับเหมาในการควบคุมดูแลความประพฤติกรรมของคณงานก่อสร้างที่อยู่ภายในบ้านพักคนงานอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 9. ควบคุมไม่ให้คนงานมีพฤติกรรมกรรมกรรมที่สุรุา ของมีเมมา และยาเสพติดต่าง ๆ เกินความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสียงดังภายดังการดื่มสุราที่อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลใกล้เคียง 10.ภายหลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จต้องย้ายบ้านพักคนงานโดยรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในบริเวณบ้านพักคนงานออก (ได้แก่ บ้านพักคนงาน 60 ห้อง, ห้องส้วม 5 ห้อง, ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป, ตั้งขยะ และถังเก็บน้ำสำรอง) พร้อมทั้งดูแลทำความสะอาดภายในพื้นที่ตั้งบ้านพักคนงานภายหลังการรื้อถอนให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย <u>มาตรการด้านการจัดระบบสาธารณูปโภคของชุมชน</u> 1. โครงการก่อสร้างระบุให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ สำหรับคนงานภายในบริเวณบ้านพักคนงานไม่น้อยยที่กำหนดได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - บ้านพักคนงาน จำนวน 30 ห้อง ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 x4 เมตร (คนงานพักอาศัย 4คน/ห้อง) - ห้องส้วม จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ห้อง ขนาด 1x1 เมตร	

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายฤทธิชัย พงษ์พันธุ์)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน บริษัท พุกกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินดา พินพยุร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	เพียงพอกับจำนวนของคนที่กำหนดไว้ โดยจะกำหนดมาตรการ เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดต่อไป	- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่าปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นบริเวณบ้านพักคนงาน และบำบัดน้ำเสียจนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ก่อนระบายออกสู่ธรรมชาติสาธารณะ - ถึงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร - กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ทำการตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อสร้างที่คัดเลือกเข้ามาทำงานในช่วงก่อนรับเข้าทำงาน และในระหว่างการทำงานก่อสร้าง (รวมถึงคนงานที่พักในบริเวณพักคนงาน) ปีละ 2 ครั้ง จนกว่าจะย้ายคนงานออกจากบ้านพักคนงาน - 3. กำชับให้คนงานทั้งขณะปฏิบัติงานในภาพรวมรองรับที่จัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด - 4. จัดให้มีโรงระบายชั่วคราว เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากการรั่วซึมของคนงานบริเวณบ้านพักคนงาน เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดก่อนระบายออกสู่พื้นที่โครงการ - 5. ให้ผู้รับเหมาร่วมตรวจสอบงานให้มีการสุขาภิบาลที่ดี เพื่อป้องกันปัญหาการก่อ/แพร่กระจายของเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ	

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายภู่งอวัฒน์ พฤกษ์วัฒน์)
 ผู้รับมอบอำนาจจากการแทน บริษัท พญา วิชา เจริญเขตฯ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พิณพยุห)
 ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	<u>การกำจัดสัตว์พหุพาณะน้ำโรค</u> เนื่องจากบริเวณบ้านพักคนงานเป็นพื้นที่ที่มีความแออัด ประกอบกับการที่คนงานมีการค้าในบริเวณที่ไม่ถูกสุขลักษณะจึงทำให้บ้านพักคนงานมีความเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งสะสมพาหะสัตว์พาณะน้ำโรค (ยุง หนู แมลงสาบ ตัวเห็บ เป็นต้น) จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการกำจัดสัตว์พหุพาณะน้ำโรคภายในบริเวณบ้านพักคนงานเป็นระยะๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม	6. ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีหัวหน้าคนงาน หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้รับเหมาในการควบคุมดูแลความปลอดภัยของพนักงานก่อสร้างที่อยู่ในภายในบ้านพักคนงานอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 7. ภายหลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จต้องย้ายบ้านพักคนงานโดยรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในบริเวณบ้านพักคนงานออก ได้แก่ บ้านพักคนงาน 30 ห้อง, ห้องส้วม 8 ห้อง, ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป, กังชยะ และถังเก็บน้ำเสีย) พร้อมทั้งดูแลทำความสะอาดภายในพื้นที่ซึ่งบ้านพักคนงานภายหลังการรื้อถอนให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและปรับกลียพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ต่อไป 8. ควรคำนึงให้คนงานมีพฤติกรรมการดื่มสุรา ของมันเมา และยาเสพติดต่าง ๆ เป็นความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสียงดังภายหลังการดื่มสุราที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง <u>มาตรการด้านการกำจัดสัตว์พหุพาณะน้ำโรค</u> 1. ดูแลรักษาห้องน้ำห้องส้วมและบริเวณชำระล้างสำหรับคนงานให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 2. จัดให้มีการกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะโดยไม่ให้สัตว์พาณะนำโรคสามารถเข้าไปสัมผัสกับสิ่งปฏิกูลได้ 3. การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะเปียกจะต้องจัดเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด และต้องมีการเก็บรวบรวมไปกำจัดอย่าง	

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายพัชร์วัฒน์ พฤกษ์วัฒน์)
ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พฤกษา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิตา พิณพวย)
ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	<u>การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์</u> ในการจัดสรรบ้านพักคนงานผู้รับเหมาจะจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่เป็นที่ตั้งบ้านพักคนงาน รวมถึงการกำจัดสัตว์พาหะนำโรคด้วยการพ่นยาฆ่าแมลงก่อนและหลังการรื้อถอนบ้านพักคนงานตามที่ได้กำหนดมาตรการฯ ข้างต้น	น้อยวัน 4. ดูแลไม่ให้เกิดน้ำขังบริเวณใต้ฐานบ้านพักคนงาน พื้นที่ตามข้างทางเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง รวมถึงการประสานงานกับทางสำนักงานเขตให้เจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าแมลงและหาหน่วาไรค์เป็นประจำตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 5. ทำการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและสัตว์พาหะนำโรคก่อนรื้อถอนบ้านพักคนงาน 1 เดือน และหลังจากรื้อถอนบ้านพักคนงานได้ประมาณ 1 เดือน ให้ทำการฉีดพ่นยาอีกครั้้งเพื่อกำจัดไรค์ของแมลงที่อาจตกค้างอยู่ให้หมดไป	
5 การปฏิบัติตามมาตรการ	จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายบุคคล รวมถึงการพิจารณาข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ได้กำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้าง โดยเฉพาะในหัวข้อที่มีผู้สงสัยถึงเพิ่มเติมจากมาตรการฯ ต่าง ๆ ข้างต้นซึ่งคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบจากการดำเนินการ และลดข้อห่วงกังวลลงได้ในระดับหนึ่ง	1. โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในทุกประเด็นอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ 2. โครงการต้องจัดทำและรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง ไม่กรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ จะต้องจัดทำมาสมัครอื่นเพื่อปฏิบัติทดแทนโดยเร่งด่วน 3. บริษัท พญาฯ เรือทะเลเตา จำกัด (จำกัด) ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจะต้องคำนึงถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น และต้องเอาใจใส่ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างตื้อเนื่องและจริงจัง	

นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายสุวิทย์ วัฒนารัตน

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พญาฯ เรือทะเลเตา จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินดา พินพยุ)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น เอส คอมพิวเตอร์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		4 บริษัท พุกखा รีเอสเตสเทค จำกัด (จำกัด) ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการต้องเข้มงวดกับผู้ที่รับเหมาก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ๗ อย่างเคร่งครัด และดูแลตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง 5 ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดให้ผลกระทบน้อยที่สุดลง ในหนังสือเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งจะส่งมอบให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ 6 โครงการต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดชนิด หรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ ต้องทำการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายในอกพ.ศ.2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งกำหนดให้ "อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษของเอกชน จะต้องจัดทำแผนการประกันภัยความรับผิดชอบกำหนดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายในอก "โดยแสดงตารางการบรรเทาภัยไว้เป็นบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง" 7 โครงการต้องกันเงินส่วนหนึ่ง (ไม่ต่ำกว่า 0.5 % ของมูลค่าโครงการ) ให้เป็นเงินสำรองสำหรับชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้น ต่อชุมชนโดยรอบ ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ โดยจะจ่ายให้ในกรณีที่มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการพัฒนา	

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายฤกษ์ชัย พุกขารัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พุกखा รีเอสเตสเทค จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินดา หินพยุห)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		โครงการ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการก่อสร้างและเปิดดำเนินการ 8. หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น ให้ทางผู้รับเหมาก่อสร้างทำการติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน 9. หากมีราษฎรรอบข้างเข้าร้องเรียนกับทางโครงการให้รับดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน	

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ คือ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมากฎปฏิบัติตาม

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายสุวัฒน์ พกษารัฐกุล)

ผู้มอบอำนาจกระทำการแทน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พิณพยุร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ข. ช่วงเปิดดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1 ทรัพยากรกายภาพ 1.1 ภูมิประเทศ	เมื่อเปิดดำเนินการสภาพภูมิประเทศยังคงเป็นที่ราบ แต่การใช้ประโยชน์ที่ดินจะเปลี่ยนจากพื้นที่การพัฒนามาเป็นที่ตั้งของอาคารชุดพักอาศัยที่มีความสวยงาม และมีควมเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศไปจากเดิม	1. ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ (ภาพที่ 2 ผังบริเวณโครงการ) 2. จัดให้มีการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ (ภาพที่ 3 พื้นที่สีเขียวของโครงการ)	
1.2 อากาศ	1) มลพิษทางอากาศ แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศสำหรับโครงการซึ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัย เป็นแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ คือ เครื่องยนต์จากรถยนต์ที่วิ่งเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ โดยจากการคำนวณ พบว่า ปริมาณก๊าซ CO ที่เกิดจากโครงการจำนวน 133 คันมีปริมาณ 173.57 กรัม หรือ 12.40 mol/วัน ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชที่ปลูกในพื้นที่สีเขียว พบว่า มีอัตราการดูดซับ CO ได้รวมทั้งสิ้น 327 mol/วัน ดังนั้น พืชที่ปลูกภายในโครงการสามารถดูดซับก๊าซมลพิษที่เกิดขึ้นจากรถยนต์ภายในโครงการได้ทั้งหมด และยังช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจนในอากาศให้คุณภาพดีขึ้น นอกจากนี้ มลภาวะทางอากาศอื่น ๆ จากรถยนต์ ได้แก่ NO _x , SO ₂ พบว่าจะมีการปล่อยมลพิษจาก NO _x เท่ากับ 0.0017 มก./ลบ.ม./ชม., ก๊าซ SO ₂ เท่ากับ 0.0002 มก./ลบ.ม./ชม และ HCl เท่ากับ	1. จำกัดความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 2. ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดเพื่อป้องกันการพังกระเจาของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 3. ปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคารเพื่อลดผลกระทบจากควันเสีย และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 4. ติดป้าย "กรุณาดับเครื่องยนต์" บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควันเสีย และความร้อนที่เกิดจากเครื่องยนต์ 5. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยปลูกต้นไม้ริมระเบียง 6. กำหนดวงเงินชดเชยเบี้ยประกันภัยบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายอันเนื่องมาจากโครงการเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 0.5% ของมูลค่าโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองภายใน 5 ปี นับแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ	

(นางธันนา พรหมสวัสดิ์ และนางอุษณีย์ พงษ์สุวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พฤตชา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิตา พินนพยุร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	0.002 มก./ลบ.ม./ชม. จึงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการคำนวณกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 พบว่าไม่มีค่าใดเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ 2) ด้านการบำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียจากอาคารของโครงการในพื้นที่ข้างเคียง จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกยามค่ำกับท้องฟ้า เนื่องจากเงาของอาคารจะทอดตัวไปยังพื้นที่ข้างเคียงในระยะทางยาว แต่การบำบัดน้ำเสียในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ในแต่ละวันตามการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ มิได้มีการบำบัดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผลกระทบในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนที่ไม่สามารถลดผลกระทบจากการเกิดขึ้นของโครงการด้านการบำบัดน้ำเสียและลดพื้นที่ข้างเคียงลงได้จะกำหนดมาตรการลดผลกระทบให้น้อยที่สุดต่อไป 3) ด้านการบำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียของโครงการต่อมลพิษจากที่ต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 1) ด้านการบำบัดน้ำเสีย: อาคารของโครงการจะบำบัดน้ำเสียทางตรงพื้นที่ข้างเคียงที่อยู่ทางทิศเหนือของโครงการโดยคาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับสูง เนื่องจากกลุ่มอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวมีความสูงน้อยกว่าอาคารของโครงการ และลักษณะการ	จ่ายเงินค่าเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท พญาธร เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายอนุสรณ์ พญาธร)

ผู้รับมอบอำนาจแทน บริษัท พญาธร เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พิมพ์พร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	วางตัวอาคารของโครงการอยู่ในแนวที่ขวางการพัฒนาของทิศทางลมจากทิศใต้พอดี ลมจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือปี : อาคารของโครงการจะบังทิศทางลมจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือต่อพื้นที่ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ โดยคาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับปานกลาง ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ : อาคารของโครงการจะบังลมต่อพื้นที่ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ ซึ่งกลุ่มอาคารดังกล่าวล้วนมีความสูงน้อยกว่าอาคารโครงการ โดยคาดว่าจะระดับของผลกระทบที่ได้รับจะอยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม สำหรับบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดขึ้นของโครงการ ได้กำหนดมาตรการลดผลกระทบโดยเบื้องต้นไว้รองรับต่อไป 4) การระบายอากาศและไอความร้อน • ความร้อนจากภายในโรงงานของพื้นที่ก่อนเริ่มหรือตัวอาคารจากการคำนวณ พบว่า อาคารของโครงการทำให้ระดับความชื้นเพิ่มสูงขึ้น 0.0002 °C ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีพื้นที่ว่างภายในโครงการร้อยละ 61.14 และได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่บริเวณชั้นล่าง 596 ตารางเมตร และการก่อสร้างตัวอาคารมีได้ก่อสร้างชิดติดกับพื้นที่ที่อยู่ข้างเคียง โดยมีการเว้นระยะห่างมากกว่า 6 เมตร ทุกด้าน จึงไม่ส่งผลกระทบต่ออากาศให้ลมพัดผ่านได้		

(นายรัตน พรมสวัสดิ์ และนายฤทธิพนธ์ พงษ์เจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ บริษัท พญาเขา เรียงผลสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินดา พิณพุย)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	- ความร้อนจากเครื่องปรับอากาศของโครงการจากการคำนวณ พบว่า การให้เครื่องปรับอากาศของโครงการทำให้ระดับความร้อนเพิ่มขึ้น 0.21 °C ทั้งนี้ เป็นการประเมินในวันที่มีอุณหภูมิสูงสุด และมีการใช้เครื่องปรับอากาศพร้อมกันทั้งหมด แต่ถ้าพิจารณาในสภาพความเป็นจริงแล้ว ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศในช่วงเย็นหลังเลิกงานซึ่งอุณหภูมิอากาศภายนอกลดลงแล้ว การให้ในช่วงเวลากลางวันจะให้ความร้อนในช่องเสิร์ฟและอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุด แต่โอกาสที่จะใช้พร้อมกันทั้งหมดมีไม่มากนัก ดังนั้นระดับความร้อนที่จะเพิ่มขึ้นจะต่ำกว่าค่าที่คำนวณได้		
13 เสียงและความสั่นสะเทือน	- ผลกระทบจากเสียงที่เกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินการ จะเกิดขึ้นจากการจราจรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับต่ำเนื่องจากเสียงจากการจราจรที่เกิดขึ้นจัดเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเป็นระยะเป็นเสียงที่ไม่ต่อเนื่องจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนในแต่ละวันเท่านั้น และปริมาณรถยนต์ในพื้นที่โครงการมีปริมาณไม่มากนัก ส่วนในช่วงเวลาพักผ่อนจะมีปริมาณการจราจรน้อย ประกอบกับลักษณะโครงการเป็นอาคารพักอาศัยไม่มีกิจกรรมใดที่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง ดังนั้น ผลกระทบดังกล่าวจะอยู่ในระดับต่ำ	- จะต้องไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 19.00 น.)	-

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายฤทธิชัย ขนุก่อสร้าง)

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พญาธร เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิตา พินพยุว)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ 1.4 น้ำผิวดิน	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
เมื่อเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีน้ำเสียเกิดขึ้น 173 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยทางโครงการให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบ Extended Aeration Activated Sludge ซึ่งได้รับการออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 207 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบพบว่า สามารถลดค่าความสกปรกเหลือ 18.75 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภทฯ) ก่อนจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในการกำจัดกากตะกอนและสิ่งปฏิกูลได้กำหนดให้มีการสูบลบตะกอนออกจากช่องเก็บตะกอนอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งโดยได้รับความยินยอมและขอหมายไปกำจัด ดังนั้นบางชนิดไม่มีการเข้าเก็บตะกอนและสูบลบตะกอนนำไปกำจัด ดังนั้นผลกระทบจากน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการเกิดขึ้นในระดับต่ำ	1. จัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Extended Aeration Activated Sludge ที่ได้รับการออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 207 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วย บ่อตกไขมัน บ่อปรับสมดุล บ่อเติมอากาศ ช่องเก็บตะกอน บ่อเติมคลอรีนและบ่อน้ำใส (ภาพที่ 4 ตำแหน่งของระบบบำบัดน้ำเสียและผังระบบบำบัดน้ำทิ้งของโครงการ) 2. จัดหาและสร้างร่องทิ้งส่วนที่เสียนาย่างและปล่อยทิ้งของระบบไว้เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 3. จัดให้มีวิศวกรสาขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญได้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตลอดเวลา 4. ไม่กรณีที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเกิดการเสียหายให้โครงการรีบดำเนินการแก้ไข 5. จัดให้มีการสูบลบตะกอนจากช่องเก็บตะกอนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ 6. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่ว ๆ ไปของระบบบำบัดน้ำเสีย 7. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ โดยตรวจวัดในรูปของ BOD, SS, pH, Fecal Coliform และ Oil & Grease	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียรวมหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - โดยตรวจลบทุก ๆ 1 เดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ตรวจวัดในรูปของค่า BOD, SS, pH, Oil & Grease และ Fecal Coliform 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่ว ๆ ไปของระบบบำบัดน้ำเสีย - โดยตรวจวัดประสิทธิภาพในการทำงานของระบบทุก ๆ 1 ปี - ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	

(นางวันนา พรหมสวัสดิ์ และนายณัฏฐ์ วัฒนพคุณ)

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พฤชา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พินพยุร)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.5 น้ำใต้ดิน	โครงการได้รับบริการน้ำใช้จากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดิน มิได้มีการใช้น้ำใต้ดินในการผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดิน	8. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด 9. นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ในโครงการ	-
1.6 ดิน	สภาพพื้นที่จะเป็นพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพืชคลุมกริดเกือบทั้งหมด และไม่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันไปจากสภาพเดิม ส่วนบริเวณที่ว่างจะปลูกต้นไม้เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้กับพื้นที่แล้วยังคงมีการป้องกันและการชะล้างพังทลายของดินได้อีกด้วย ดังนั้น ผลกระทบจากกิจกรรมข้างเคียงของดินจึงอยู่ในระดับต่ำ	-	-
1.7 ผลกระทบแผ่นดินไหว	อาคารของโครงการ Ivy Residences Pinklao มีความสูงเมื่อวัดถึงระดับสูงสุดของอาคารเท่ากับ 69.95 เมตร ดังนั้น อาคารของโครงการจึงเข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 สำหรับอาคารของโครงการได้รับการออกแบบโครงสร้างให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหว โดยได้คำนวณให้ค่าความเร่งถึงฐานราก	1. ดูแลส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดีตามที่ได้รับการออกแบบไว้หากเกิดการเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที 2. จัดทำแผนรับมือภัยธรรมชาติพร้อมทั้ง แนวทางปฏิบัติตัวขณะเกิดภัยแผ่นดินไหว และสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ดังนี้ - ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติขณะเกิดภัยแผ่นดินไหว และสิ่งที่ควรปฏิบัติกรณีเกิดแผ่นดินไหวโดยติดข้อมูลดังกล่าวไว้ในบริเวณที่ทุกคน	-

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายฤทธิชัย พงษ์อักษร)

ผู้มอบอำนาจการแทน บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิตา พินทุพร)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	และเตาเริ่มสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้อย่างปลอดภัยตามที่ระบุในกฎกระทรวงฯ ดังนั้น ผลกระทบด้านแผ่นดินไหวต่ออาคารของโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ	สามารถศึกษาได้ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ของโครงการ และบริเวณใกล้เคียง - จัดให้มีการซ้อมแผนอพยพหนีภัยออกจากอาคาร ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว โดยให้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกันแผนปฏิบัติการมีเกิดข้อผิดพลาด ซึ่งมีการฝึกเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง - ติดป้ายเตือน " ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว " ที่บริเวณลิฟท์โดยสารของอาคารทุกชั้น	
2. ทรัพยากรชีวภาพ	<u>ระบบนิเวศแบบบก</u> สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นชุมชนพื้นที่โดยรอบมีการใช้ประโยชน์เป็นบ้านพักอาศัย และอาคารพาณิชย์โดยโครงการตั้งอยู่ในเขตที่มีสิ่งปลูกสร้างค่อนข้างหนาแน่น ดังนั้น จึงไม่มีทรัพยากรชีวภาพแบบกในพื้นที่ที่สำคัญ หรือหายากควรค่าต่อการอนุรักษ์ สัตว์และพืชในพื้นที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป ได้แก่ สัตว์ที่เลี้ยงไว้ในบ้าน ดังนั้น จึงมีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชีวภาพแบบกในระดับต่ำ <u>ระบบนิเวศในน้ำ</u> ในช่วงเปิดดำเนินการ จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบำบัดน้ำเสียรวมจนคุณภาพน้ำทั้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของอาคารประเภทข. ก่อนจะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยโครงการได้มีการระบายลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง การเปิดดำเนินการจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศไม่ในระดับต่ำ	ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตภาพ	

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายสุวิวัฒน์ พุกศรีสุรณ)

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พิณพยุร)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เจ็น เอส คอนสัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 3.1 การใช้ที่ดิน	โครงการ Ivy Residences Pinklao เป็นอาคารสูง 20 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีความสูงจากระดับพื้นดินถึงระดับชั้นดาดฟ้า 65.00 เมตร (ความสูงของอาคารเท่ากับ 69.95 เมตร เมื่อวัดถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร) และมีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 17,958 ตารางเมตร ดังนั้น อาคารของโครงการจึงจัดเป็น "อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ" - โครงการมีร้อยละของพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม (OSR) เท่ากับร้อยละ 61.44 ของพื้นที่โครงการ (ซึ่งมากกว่าที่บัญญัติกรุงเทพมหานคร กำหนดไว้ว่า "อาคารอยู่อาศัยต้องมีว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ดิน" - ร้อยละของพื้นที่อาคารปกคลุมดิน (BCR) เท่ากับร้อยละ 38.56 - อัตราส่วนพื้นที่อาคารทั้งหมดต่อพื้นที่โครงการ (FAR) เท่ากับ 6.64 : 1 (กฎกระทรวงฉบับที่ 33 กำหนดให้ FAR ไม่เกิน 10:1 และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 ระบุ ให้การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท พ.3 มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 7:1) - อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมเท่ากับร้อยละ 9.25 ของพื้นที่โครงการ (ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 ระบุให้ อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสี่จุดห้า)	- ทำการปลูกต้นไม้ยืนต้นตลอดแนวเขตที่ดินด้านติดกับเขตคลองคราม โดยปลูกต้นไม้ลงดินเพื่อให้เป็นไม้ยืนต้นถาวร (ดูภาพที่ 3 ประกอบ) - ห้ามก่อสร้างเพิ่มเติมจากแบบที่ได้ออกแบบสถาปัตย์ไว้ - รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปลูกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณระเบียงห้องพัก - ดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียวที่ปลูกไว้ตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้คงอยู่ตลอดอายุโครงการ	

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายณัฐวัฒน์ พงศ์ศรีบุญ)

ผู้รับมอบอำนาจจากการแทน บริษัท เพกษา เรียดเฮลสท์พ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พิณพยุห)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	▪ โครงการได้รับระยะรอยร่นจากแนวเขตที่ดินทางทิศตะวันออก (ด้านที่ติดเขตคลองคราม) ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตกว้าง 6 เมตร เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถวิ่งได้โดยรอบ และมีที่ว่างเป็นระยะ 0.90 - 1.00 เมตร เพื่อปลูกไม้ยืนต้นอย่างถาวรตามแนวเขตที่ดินด้านที่ชนกับเขตคลองคราม (ดูภาพที่ 3 ประกอบ) ซึ่งเป็นไปตามข้อหาหรือข้อของโครงการก่อสร้างถังน้ำเมือง (กองควบคุมทางฝั่งเมือง) เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลูกต้นไม้ริมคลองสาธารณะที่เกี่ยวข้องระบุว่า “การใช้พื้นที่ว่างสำหรับปลูกต้นไม้ตามแนวชนวนกับเขตแหล่งน้ำสาธารณะในระยะ 3 เมตร หรือ 6 เมตร มาใช้ร่วมเป็นที่ว่างโดยรอบอาคารที่ปราศจากสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้งดภัยพิบัติสามารถเข้าออกได้โดยสะดวก ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) นั้นกระทำไม่ได้ แต่การปลูกต้นไม้ในคันคลองเป็นการอย่างจริงจังและชัดเจนมิใช่เป็นการจัดตั้งต้นไม้ในกระดางแล้วนำมาจัดวางไว้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกตลอดเวลา ซึ่งจะขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย 1) ความสอดคล้องกับข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 พบว่า โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดง บริเวณ พ. 3-8 ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ถือเป็นกิจการที่สามารถดำเนินการได้ในพื้นที่โดยจากการตรวจสอบข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า โครงการไม่เข้ารายการห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินแต่อย่างใด		

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายสุวิทย์ ทรัพย์สมบูรณ์)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน บริษัท พุกกะยา เรือเดินสมุทร จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิตา พินทุพร)

ผู้อำนวยการบริษัท เอ็น เอส คอมพิวเตอร์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	โดยโครงการมีอัตราส่วนพื้นที่ต่าง ๆ เป็นไปตามที่ผังเมืองกำหนดไว้ ดังรายละเอียดข้างต้น 2) ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการใช้ที่ดิน โดยรอบโครงการ จากการสำรวจรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตพาณิชยกรรม จากการวิเคราะห์ขนาดและสัดส่วนการใช้ที่ดินในปัจจุบัน พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อาศัยรองลงมาเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม การเกิดขึ้นของโครงการซึ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัยนั้น มีความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ และยังเป็นภาระสนองต่อความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนอีกด้วย โดยคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อระดับถนนมากในระดับต่ำ 3) ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ตามบริเวณ พ. 3-8 พื้นที่ พ3-8 มีขนาดประมาณ 0.522 ตารางกิโลเมตร โดยมีประชากรรวมในพื้นที่ประมาณ 20,030 คน และเมื่อโครงการเกิดขึ้นทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้น 938 คน คิดเป็นความหนาแน่นประชากรในพื้นที่ก่อนการดำเนินการโครงการเท่ากับ 61.40 คน/ไร่ และเมื่อดำเนินการแล้วจะมีความหนาแน่นประชากรเท่ากับ 64.27 คน/ไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.67 ทั้งนี้ เกณฑ์ที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับเมืองมหานคร กำหนดให้การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 80-120 คน/ไร่ ดังนั้น ในพื้นที่		

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายสุวิทย์ นฤภัย)

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พญาธร เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พินพยุ)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็ม เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ. 3-8 จึงมีความเหมาะสมของประชากรไม่เกินเกณฑ์ที่พึงเมืองกำหนด 4) ผลกระทบจากการใช้ที่ดินของโครงการต่อความสามารถในการรองรับของระบบสาธารณูปโภค จากการประเมินขีดความสามารถในการให้บริการของชุมชนกับการเปิดดำเนินโครงการพบว่าโดยรวมพื้นที่โครงการมีความเหมาะสม และไม่เกิดผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณูปโภคร่วมกับประชากรในบริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด	• ปริมาณการใช้ น้ำ และการสำรองน้ำใช้ เมื่อเปิดดำเนินการมีความต้องการใช้น้ำ 210 ลบ.ม./วัน โดยแหล่งน้ำที่ได้จากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำผลิตจ่าย 208,247 ลบ.ม./วัน ขณะที่ประชาชนมีความต้องการใช้น้ำ 135,973 ลบ.ม./วัน ดังนั้น มีปริมาณน้ำสำรองจ่ายอีก 72,274 ลบ.ม./วัน โดยโครงการได้จัดให้มีการสำรองน้ำไว้ในถังเก็บน้ำให้มีปริมาณรวม 343 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นความเหมาะสมในการสำรองน้ำไว้ในช่วงปกติได้นาน 39.19 ชั่วโมง และในชั่วโมงการใช้น้ำสูงสุดได้นาน 17.42 ชั่วโมง จึงมีความสอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) โดยจะกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าต่อไป	1. รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยจัดทำแผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์รับบริเวณใกล้เคียง 2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาของอาคารให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีภาครั่วอุดให้รับแก้ไขทันที 3. จัดให้มีการสำรองน้ำภายในอาคารปริมาณรวม 470 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย ถังเก็บน้ำใต้ดิน (Underground Water Tank) และถังเก็บน้ำขึ้นหลังคา (Roof Tank) มีรายละเอียดดังนี้ - ถังเก็บน้ำใต้ดิน มีปริมาตรเก็บกักรวม 350 ลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง 85 ลูกบาศก์เมตร จึงเหลือปริมาณน้ำสำรองใช้ 265 ลูกบาศก์เมตร - ถังเก็บน้ำขึ้นหลังคา มีปริมาตรเก็บกักรวม 120 ลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง 42 ลูกบาศก์เมตร จึงเหลือน้ำสำรองใช้ 78 ลูกบาศก์เมตร	1. ตรวจสอบการทำงานระบบจ่ายน้ำ เช่น เครื่องสูบน้ำ วาล์ว หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที - โดยมีความถี่ในการตรวจสอบ ดังนี้ - ปีที่ 1, 1 ครั้ง - ปีที่ 2 ทุก ๆ 6 เดือน - ปีต่อไปทุก ๆ 4 เดือน 2. ตรวจสอบท่อประปามีรอยรั่ว มีรอยร้าว จุดตัน หรือ ไม่ หากพบต้องรีบดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที - โดยมีความถี่ในการตรวจสอบ ดังนี้

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายฤทธิชัย พุกะวรณ์)

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พุกะวรณ์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินดา พินทุ)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	• ผลกระทบด้านแรงดันน้ำต่อพื้นที่ก้นน้ำ จากการคำนวณอัตราการไหลของน้ำประมาณด้วยสูตรเชน - วิลเลียม พบว่า แรงดันน้ำหลังผ่านพื้นที่โครงการจะลดลงเหลือ 8.499992 เมตร และอัตราการจ่ายน้ำประมาณไปยังชุมชนท้ายน้ำลดลงเหลือ 6.493 ลบ.ม./วินาที โดยโครงการได้มีการตั้งน้ำประปามาจากท่อจ่ายน้ำหลักของการประปานครหลวงโดยตรง แต่จะทำการต่อเชื่อมท่อรับน้ำประปาขนาด 3 นิ้ว เข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินด้วยแรงดันปกติที่ท่อประปาจ่ายให้กับชุมชนโดยทั่วไป ดังนั้น โครงการจึงส่งผลกระทบในระดับต่ำ	4. กำหนดให้มีการควบคุมการเปิดปิดวาล์วรับน้ำจากการประปาด้วยระบบตั้งเวลา ซึ่งกำหนดเวลาการรับน้ำในช่วง 22.00-06.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาที่พักอาศัยใกล้เคียงมีการใช้น้ำเกินปริมาณน้ำสำรองไว้ในโครงการ (ถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นหลังคา) รวม 343 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้จนถึง 39.19 ชั่วโมง (มากกว่า 1.5 วัน) 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบส่งท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี	ปีที่ 1, 1 ครั้ง ปีที่ 2 ทุก ๆ 6 เดือน ปีต่อไปทุก ๆ 4 เดือน
3.3 การบำบัดน้ำเสีย	เมื่อเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีน้ำเสียเกิดขึ้น 173 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยทางโครงการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบ Extended Aeration Activated Sludge ซึ่งได้รับการออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 207 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบ พบว่า สามารถลดค่าความสกปรกเหลือ 18.75 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.) ก่อนจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนสมเด็จพระปิยะบุณย	1. จัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Extended Aeration Activated Sludge ที่ได้รับการออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 207 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วย บ่อตกไขมัน บ่อปรับสมดุล บ่อเติมอากาศ ของเก็บตะกอน บ่อเติมคลอรีนและบ่อน้ำใส (ภาพที่ 4) 2. จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายง่ายและเปลี่ยนครั้งของระบบไว้เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 3. จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพที่อยู่ตลอดเวลา 4. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดการเสียหายให้โครงการรีบดำเนินการแก้ไข	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียรวมหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - โดยตรวจวัดในรูปของค่า BOD, SS, pH, Oil & Grease และ Fecal Coliform - ทุก ๆ 1 เดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายภูวิชฌน์ พุกขาว)

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการแทน บริษัท พุกขาว เรือยนต์เดสท์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา หินพยุ)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	5. จัดให้มีการสูบน้ำจากบ่อเก็บตะกอนปีละ 1 ครั้ง เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ	6. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่ว ๆ ไปของระบบบำบัดน้ำเสีย	- โดยตรวจวัดประสิทธิภาพในการทำงานของระบบฯ - ทุกๆ 1 ปี ตลอดจนระยะเวลาเปิดดำเนินการ
	7. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกพื้นที่โครงการ โดยตรวจวัดในรูปของ BOD, SS, pH, Fecal Coliform และ Oil & Grease	8. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด	
	9. น้ำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมากำไรประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ในโครงการ		
3.4 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม	1) ผลกระทบต่อการระบายน้ำของชุมชน เนื่องจากบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการมีลักษณะของชุมชนเมือง จึงมีระบบระบายน้ำที่เป็นระบบโดยจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนหลัก และถนนซอยต่างๆ โดยพื้นที่โครงการมิได้ทำการปรับถมพื้นที่ให้สูงจากระดับดินเดิม และมีความสูงไม่แตกต่างจากพื้นที่ข้างเคียง และตำแหน่งมิได้อยู่ในตำแหน่งที่กีดขวางทางระบายน้ำแต่อย่างใด	1. จัดให้มีระบบระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำ เพื่อชะลอน้ำฝนไว้ในโครงการขนาดรวม 70.2 ลบ.ม. เพื่อชะลอน้ำฝนไว้ในโครงการ เพื่อควบคุมให้อัตราการระบายน้ำออกไม่เกิน 0.080 ลบ.ม./วินาที (ดูภาพที่ 5 ผังการระบายน้ำฝน และภาพที่ 5 (ต่อ) แบบขยายบ่อหน่วงน้ำของโครงการ)	1. ตรวจสอบให้มีการทำการตรวจสอบและดูแลรักษาจากท่อระบายน้ำ บ่อ หน่วงน้ำ และบ่อส่งน้ำของโครงการ
	2) อัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ เมื่อเปิดดำเนินการโครงการพื้นที่ดังกล่าวโครงการจะเปลี่ยนไปเป็นคอนกรีต ทำให้น้ำไหลซึมลงดินได้น้อยลง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วมภายในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงได้ แต่ขณะนี้ ทาง	2. ใช้เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติแบบจุ่มแตรอัตราสูบ ขนาด 0.03 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง (ทำงาน 2 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) คิดเป็นอัตราการระบายออกรวม 0.06 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราระบายออกควบคุม (0.080 ลบ.ม./วินาที)	2. ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการ หากพบว่ามีการแตกหรือชำรุด ต้องรีบทำการแก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว - ทุกๆ 6 เดือน

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายณัฐวัฒน์ ฤทธิรักษ์กุล)

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พกฯ เบริดเฮลด์ท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา ทินพวย)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เบริดเฮลด์ท จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย	โครงการได้มีการควบคุมอัตราการระบายออกหลังพัฒนาโครงการ ดังนั้น ผลกระทบจากการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการจะอยู่ในระดับต่ำ 3) ความเหมาะสมของบ่อหน่วงน้ำ จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำได้ต้นทางด้านหน้าของโครงการ มีปริมาณตรงกับ 70.2 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่มีปริมาณน้ำฝนส่วนเกินที่ต้องกักเก็บไว้ในช่วงฝนตกเท่ากับ 67.93 ลบ.ม จึงสามารถกักเก็บได้เพียงพอโดยไม่ต้องกักเก็บน้ำฝนภายในพื้นที่บ่อหน่วงน้ำ	3. จัดให้มีการทำความสะอาด บดลอก Manhole และท่อระบายน้ำภายในโครงการทุก 7-2 ครั้ง/ปี โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าหน้าฝน 1 ครั้ง และช่วงหลังหน้าฝน 1 ครั้ง 4. จัดให้มีพนักงานกวาดและดูแลทำความสะอาดบริเวณถนนและบริเวณทั่วไปภายในโครงการอย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อลดปริมาณตะกอนที่จะถูกน้ำฝนชะเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ	
	1) ความสามารถในการรองรับขยะของถังขยะในแต่ละชั้นโครงการได้จัดให้มีถังขยะแบบมีฝาปิดแยกประเภท จำนวนจุดละ 3 ถังแยกเป็น ถังขยะเปียก ขยะแห้งและถังขยะอันตราย อย่างละ 1 ถัง ซึ่งได้จัดตั้งไว้ในห้องพักรับขยะแต่ละชั้น ซึ่งถังขยะแต่ละชั้นสามารถรองรับขยะได้นานประมาณ 1 วัน ดังนั้น ถึงขยะจึงสามารถรองรับขยะได้อย่างเพียงพอ 2) ความสามารถในการรองรับของห้องพักรับขยะรวม เมื่อเปิดดำเนินการจะมีปริมาณขยะเกิดขึ้นทั้งหมด 3.13 ลบ.ม./วัน จัดให้มีห้องพักรับขยะรวม มีปริมาตรเก็บกักรวม 10.80 ลบ.ม. สามารถรองรับขยะได้ 3.45 เท่าของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ขณะที่ยังสามารถรองรับขยะได้ 3.45 เท่าของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด ดังนั้น ที่พักรับขยะจึงสามารถรองรับขยะได้	1. จัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 3 ถัง/จุด โดยแยกเป็นถังขยะแห้งถังขยะเปียกและถังขยะอันตราย โดยขยะเป็นชนิดมีฝาปิด และมีถุงดำรองรับตั้งไว้ในห้องพักรับขยะแต่ละชั้น โดยกำหนดให้มีบ้านขยะไม่ถังขยะพักรับขยะรวมทุกวัน 2. จัดให้มีถังขยะพักรับขยะรวม ขนาด 22.68 เมตร (ระดับเก็บกัก 1.50 เมตร ปริมาตรเก็บกักรวม 10.80 ลูกบาศก์เมตร) ภายในแบ่งเป็นส่วนพักรับขยะเปียกและแห้ง (สามารถรองรับขยะได้ 3.45 เท่า) ที่พื้นมีท่อระบายน้ำเสียเพื่อระบายน้ำเสียจากห้องพักรับขยะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ภาพที่ 6 ตำแหน่งของห้องพักรับขยะรวมพร้อมทั้งจุดตรวจเก็บขนขยะ) 3. ตั้งถังขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง ไว้ที่ส่วนพักรับขยะแห้งเพื่อรวบรวมขยะอันตรายแยกออกจากถังหากเพื่อการเก็บขนจากทางสำนักงานเขตฯ	1. ตรวจสอบถังขยะและห้องพักรับขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ โดยตรวจสอบความสามารถในการรองรับและสภาพทั่วไป ถ้ามีการชำรุดหรือเสียหายต้องรีบดำเนินการทันที - โดยตรวจสอบทุกๆ 1 เดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2. ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างบริเวณที่พักรับขยะรวม - โดยตรวจสอบทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

นางรติดา พรหมสวัสดิ์ และนายฤทธิชัย พงษ์สุวรรณ

ผู้รับผิดชอบงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท พญาสา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวรติดา พรหมสุวรรณ)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3) ลักษณะของห้องพักขยะรวมกับความสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากการตรวจสอบห้องพักขยะรวมของโครงการตั้งอยู่ที่บริเวณที่จอดรถยนต์พื้นที่ 1 ด้านหลังลิฟท์ พบว่าจัดให้มีลักษณะที่มีความสอดคล้องกับข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครทุกประการ 4) ความสามารถในการเก็บขยะของหน่วยงานราชการ โครงการได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตบางพลัดเข้ามาเก็บขยะไปกำจัด โดยทางสำนักงานเขตใช้รถขยะแบบอัตโนมัติ (พท้าย) ขนาด 25 ลบ.ม. เข้ามาเก็บขยะทุกวัน จึงสามารถเก็บขนได้หมดโดยไม่มีขยะตกค้าง หากมีปัญหาขยะตกค้างหรือเก็บไม่ทันทางสำนักงานเขตฯ สามารถเพิ่มเที่ยวการเก็บขน จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง	4. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยแต่ละห้องมีการแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งขยะให้ถูกประเภทกับภาชนะรองรับในกรณีขยะเปียกให้รวบรวมใส่ถุงดำตักปากถุงให้แน่นก่อนนำไปทิ้งยังถังขยะเปียก เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นในบริเวณ 5. จัดให้มีพนักงานคอยล้างทำความสะอาดห้องพักขยะรวมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 6. บริเวณจุดที่จอดรถเก็บขยะให้แบ่งบ้านซอยดูแลรักษาความสะอาดและ เก็บกวาดเศษขยะที่อาจจะมีการตกหล่นหลังการเก็บขยะทุกครั้ง 7. ขยะที่เกิดขึ้นรวบรวมใส่ถุงดำ และเก็บขนไปยังที่พักระบบเพื่อรอให้รถเก็บขยะเข้ามาเก็บขนได้สะดวกรวดเร็ว และหลังจากที่มีการเก็บขยะในแต่ละวันให้แม่บ้านของโครงการดูแลความสะอาดบริเวณที่พักระบบทุกครั้ง 8. จัดให้มีที่จอดรถเฉพาะสำหรับรถเก็บขยะ (ตำแหน่งที่ 11) ซึ่งอยู่ทางด้านหน้าห้องพักระบบโดยจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “จุดได้เฉพาะรถเก็บขยะ” และมีการแยกส่วนออกจากที่จอดรถของผู้พักอาศัยทั่วไป	4. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยแต่ละห้องมีการแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งขยะให้ถูกประเภทกับภาชนะรองรับในกรณีขยะเปียกให้รวบรวมใส่ถุงดำตักปากถุงให้แน่นก่อนนำไปทิ้งยังถังขยะเปียก เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นในบริเวณ 5. จัดให้มีพนักงานคอยล้างทำความสะอาดห้องพักขยะรวมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 6. บริเวณจุดที่จอดรถเก็บขยะให้แบ่งบ้านซอยดูแลรักษาความสะอาดและ เก็บกวาดเศษขยะที่อาจจะมีการตกหล่นหลังการเก็บขยะทุกครั้ง 7. ขยะที่เกิดขึ้นรวบรวมใส่ถุงดำ และเก็บขนไปยังที่พักระบบเพื่อรอให้รถเก็บขยะเข้ามาเก็บขนได้สะดวกรวดเร็ว และหลังจากที่มีการเก็บขยะในแต่ละวันให้แม่บ้านของโครงการดูแลความสะอาดบริเวณที่พักระบบทุกครั้ง 8. จัดให้มีที่จอดรถเฉพาะสำหรับรถเก็บขยะ (ตำแหน่งที่ 11) ซึ่งอยู่ทางด้านหน้าห้องพักระบบโดยจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “จุดได้เฉพาะรถเก็บขยะ” และมีการแยกส่วนออกจากที่จอดรถของผู้พักอาศัยทั่วไป	



นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนางอุบลรัตน์ (ผู้แทนชุมชน)

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการแทน บริษัท พุกกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พินมหาร)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.6 พลังงานและไฟฟ้า	โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,250 KVA จำนวน 1 ชุด โดยมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม 1,044 KVA โดยได้รับบริการไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านครหลวง สกามีไฟฟ้าอยู่บางยี่สิบ ซึ่งยังมีปริมาณการรับการใช้ไฟฟ้าเพิ่มได้อีก 10.7 MVA ดังนั้นผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าของชุมชนใกล้เคียงในระดับต่ำ นอกจากนี้ทางโครงการได้จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 200 KVA 1 ชุด สำหรับสำรองไฟฟ้าแก่ส่วนที่สำคัญในกรณีไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงขัดข้อง ทั้งนี้ โครงการมีนโยบายในการประหยัดพลังงาน โดยมีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และอาคาร รวมถึงมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน อีกด้วย	1. จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ 2. รมงคให้ผู้อยู่อาศัยเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทประหยัดไฟเบอร์ 5 และให้หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ 3. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน 4. การให้ไฟฟ้าของระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางของอาคาร ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนาน 5. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 6. จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 200 KVA 1. ชุดสำหรับสำรองไฟให้แก่งานที่สำคญภายในโครงการ 7. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน ประจำอาคาร 8. เลือกใช้อุปกรณ์หรือขบวนการรับโอนในพื้นที่อาคารส่วนต่างๆ ที่สามารถติดตั้งได้เพื่อลดความรบกวนจากภายนอกเข้าสู่อาคาร และจะเป็ นการช้วยประหยัดพลังงาน ในการใช้เครื่องปรับอากาศได้ร่วมด้วย 9. ตรวจสอบและดูแลระบบปรับอากาศของโครงการทั้งเครื่องปรับอากาศใหญ่ของโครงการ และขนาดเล็กตามห้องพักอาศัยต่างๆ เป็นประจำทุกๆ ปี โดยตรวจสอบความสมารถ	1. ตรวจสอบไฟส่องสว่างภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอหากชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขทันที - โดยตรวจสอบทุก ๆ 1 ปี 2. ดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดให้ชำรุดต้องรีบทำการแก้ไขซ่อมแซมเปลี่ยนแปลง - โดยตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3. ตรวจสอบและดูแลเครื่องปรับอากาศ เกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำ ได้แก่ การทำความสะอาดและหมั่นตรวจตราหม้อต้มต้ - โดยตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

(นางธิดา พรหมสวัสดิ์ และนางณัฐพร ทรัพย์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการแทน บริษัท พญาชา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิตา พินพยุร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคม	1) ความหนาแน่นและสภาพความคั่งของตัวของการจราจร จากการศึกษาความเป็นไปได้ พบว่า สภาพความคั่งของตัวของการจราจรบนถนนเดิมจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปิดดำเนินการยังคงมีสภาพความคั่งอยู่ในระดับสูงมากเช่นเดิม โดยจะกำหนดมาตรการด้านการจราจรสำหรับโครงการต่อไป 2) ความเพียงพอของที่จอดรถในโครงการ โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ตามกรณีเป็นอาคารขนาดใหญ่ คือ ไม่น้อยกว่า 123 คัน ทั้งนี้ ทางโครงการจัดที่จอดรถยนต์ไว้ 133 คัน จึงเพียงพอตามที่ขออนุญาตดังกล่าวกำหนดไว้ 3) ความสอดคล้องของที่จอดรถและทางเข้า-ออกรถกับข้อบัญญัติ สำหรับขนาดของที่จอดรถยนต์ของโครงการเป็นที่ยอดรถแบบที่ตั้งฉากกับแนวทางเดินรถทั้งหมด โดยมีขนาด 2.4 x 5 เมตร โดยทางเข้าออกโครงการเป็นถนนกว้าง 6 เมตร จึงมีความสอดคล้องกับข้อบัญญัติกฎหมายกำหนดทุกประการ	ในการทำงานต่างๆ ตรวจซ่อมมิเตอร์เปิดต่างๆ ที่ทำให้ความเย็นระบายออกโดยไม่จำเป็นเพื่อให้เครื่องปรับอากาศสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียพลังงาน 1. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการจำนวน 133 คัน สำหรับขนาดที่จอดรถยนต์ของโครงการที่ตั้งฉากกับแนวทางเดินรถมีขนาด 2.4 x 5 เมตร ทั้งหมดโดยมีทางเข้าออกโครงการกว้าง 6 เมตร 2. ห้ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในที่จัดไว้ให้เป็นที่จอดรถยนต์อื่นจะทำให้พื้นที่ที่จอดรถยนต์ลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ 3. จัดให้มีป้ายประกาศบริเวณทางเข้า-ออกเพื่ออำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการในช่วงเร่งด่วน 4. จัดให้มีป้ายห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อมิให้เกิดขวางการจราจร 5. ตรวจซ่อมบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ 6. ทำเครื่องหมายจราจรและเส้นคันให้ชัดเจนและเครื่องหมายทิศทางรถเดินรถบนถนน 7. จัดให้มีป้ายรักษาความปลอดภัยและควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วน และ	1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถ ถนน และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2. ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น สัญญาณไฟจราจรทางเดินรถ ย้ายแสงสว่างเข้า-ออก - ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายวุฒิชัย นพคุณ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน บริษัท พญาชา-เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพิณดา พินพยุห)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอ็ด คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	4) ผลกระทบต่อป้ายจอดรถ Taxi อัจฉริยะ บริเวณด้านหน้าที่ดินของโครงการมีป้ายหยุดรถ Taxi อัจฉริยะ ตั้งอยู่ โดยจุดจอดรถ Taxi ดังกล่าว อยู่ก่อนถึงตำแหน่งของทางเข้าออกโครงการประมาณ 10 เมตร แต่คาดว่าจะการเกิดขึ้นของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้จุดจอดรถ Taxi ดังกล่าว เนื่องจาก บริเวณจุดจอดรถมีการปิดช่องสำหรับให้รถ Taxi จอดได้ 2 คัน โดยไม่มีขีดขวางการจราจรปกติบนถนนเดิมแต่จะพระเป็นเกลา ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อป้ายจอดรถ Taxi ในระดับต่ำ	อำนวยความสะดวกในการจอดรถบริเวณที่จอดรถ 8. จัดให้มีระบบการเดินทางแบบสองทิศทาง (Two way) เพื่อความสะดวกในการเข้า-ออกจากที่จอดรถภายในอาคาร 9. กำหนดให้รถยนต์ที่ออกจากที่จอดรถยนต์ ภายในอาคารทุกคัน ต้องเลี้ยวซ้ายและไปกลับรถก่อนจะตรงออกจากโครงการโดย ไม่มีการตัดกระแสจราจร (การจัดระบบจราจรภายในโครงการ แสดงในภาพที่ 7) 10. กำหนดให้มีจุดรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณด้านหน้า Reception และมีจุดกลับรถเมื่อรับ-ส่งผู้โดยสารแล้วเสร็จเพื่อให้สามารถออกจากโครงการได้อย่างสะดวก	
3.3 การป้องกันอัคคีภัย	1) ความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงการ Ivy Residences Pinklao จัดเป็น "อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ" ดังนั้น ในการพิจารณาระบบป้องกันอัคคีภัยจะพิจารณาตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าโครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ครบถ้วน ได้แก่ เครื่องตรวจจับควันและความร้อน ระบบป้องกันเพลิงไหม้ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ห้องบรรเทาสาธารณะภัย ลิฟต์ดับเพลิง บันไดหนีไฟ และพื้นที่หนีไฟทางอากาศ ซึ่งได้จัดให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ในทุกชั้นจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร ดังนั้น จึงคาดว่า	1. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (2535) กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (2540) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 2. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้ อยู่เสมอหากพบว่ามีปัญหาเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 3. ติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในห้องนั่งเล่นและรับประทานอาหาร และห้องนอน เป็นเครื่องตรวจจับควันชนิด Photoelectric Smoke Detector เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการ	ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยและรั้วระของอาคาร - ทุก ๆ 2 ครั้ง ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายฤทธิชัย พงษ์สุวรรณ)
ผู้รับผิดชอบอำนาจการแทน บริษัท พญาธร เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พินมพชร)
ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ 2) ลักษณะของสถานียับเพลิงห้องที่ สถานียับเพลิงที่รับผิดชอบพื้นที่โครงการ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง มาถึงโครงการประมาณ 3-8 นาที มีรถบันได จำนวน 2 คัน ความสูง 37 ฟุต และ 70 ฟุต เพื่อย้ายแท่งกากที่มีคราบสูง 5 นิ้ว และ 10 นิ้ว ตามลำดับ สามารถรับน้ำหนักของแท่งเพลิงและอพยพเคลื่อนออกจากอาคารได้ 3) ความเหมาะสมของจุดรวมพลและความสะดวกของ รถดับเพลิงเข้าใช้โครงการ โครงการได้กำหนดจุดรวมพลไว้ในที่ว่างซึ่งได้มีการพิจารณาแล้วว่า เป็นตำแหน่งที่ไม่เกิดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมาอำนวยความสะดวก ดับเพลิงกรณีที่เกิดอัคคีภัยภายในอาคาร และเป็นจุดศูนย์กลางของผู้ พักอาศัยในการอพยพออกจากอาคารก่อนที่จะอพยพออกไปยังพื้นที่ ปลอดภัยนอกโครงการต่อไป โดยจุดรวมพลมีขนาด 250 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ 0.27 ตารางเมตร/คน จึงเพียงพอที่จะรองรับผู้พัก อาศัยภายในโครงการได้ โดยโครงการได้จัดให้ถนนทางเข้า-ออกและ ถนนโดยรอบอาคารกว้าง 6 เมตร โดยถนนดังกล่าวรองรับเพลิงสามารถ วิ่งได้รอบตัวอาคาร จึงสามารถเข้าดับเพลิงได้อย่างสะดวกทุกจุด	ตรวจจับสัญญาณการเกิดอัคคีภัย โดยจะยังมีการติดตั้งเครื่อง ตรวจจับความร้อนชนิด Combination Rate of Rise and Fixed Temperature Detector ภายในห้องเก็บขยะในแต่ละชั้นของ อาคาร และในส่วนของการเดินทางภายในห้องทำงาน (Study) ของห้องพักขนาด 90.6 ตารางเมตร (ชั้นที่ 5) และในส่วนหนึ่งของ ห้อง Fitness ที่ชั้น 20 เท่านั้น 4. สำหรับน้ำดับเพลิงเพื่อใช้ในการป้องกันอัคคีภัย และระบบ ดับเพลิงอัตโนมัติ ในปริมาณ 127 ลูกบาศก์เมตร โดยสำรองไว้ที่ ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน (85 ลูกบาศก์เมตร) และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา (42 ลูกบาศก์เมตร) 5. ติดป้ายแนะนำการให้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติด ตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้อาศัยที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที 6. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และมีกองบรรณเรื่องของการซ่อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่ เจ้าหน้าที่ของโครงการยามรักษาการณ์และผู้พักอาศัย เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ทันที โดยขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่สวัสดิ จากสถานีดับเพลิงใกล้เคียง 7. ในช่วงเกิดเพลิงไหม้ แจ้งข่าวให้ผู้ที่จะเข้ามาภายในโครงการ ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น		

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายสุพัฒน์ พุกษา)

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พินพยุร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		8. ไม่กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้อพยพผู้พักอาศัยในอาคารมาไว้ยังจุดรวมพลและประสานกับตำรวจท้องถิ่น และสถานีตำรวจดับเพลิงเข้ามาเคลียร์พื้นที่และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจระงับเหตุเพลิงไหม้ 9. จัดให้มี รปภ. คอยอำนวยความสะดวกและเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้โดยสะดวกและพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว 10. ประสานงานร่วมกับตำรวจจราจรในการอำนวยความสะดวกจราจรให้รถดับเพลิงเข้าดับเพลิงได้ทันเวลาที่รวมถึงการนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 11. ประสานงานกับหน่วยงานกู้ภัยกู้ชีพให้เข้ามาอำนวยความสะดวกและดำเนินการกู้ภัยได้อย่างรวดเร็ว 12. จัดให้มีจุดรวมพลจำนวน 2 แห่ง มีขนาดรวม 250 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ 0.27 ตร.ม./คน จึงเพียงพอที่จะรองรับผู้พักอาศัยภายในโครงการได้ (ดูภาพที่ 8 ประกอบ) 13. ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ของโครงการอย่างเคร่งครัด ทั้งให้มีการบันทึกเหตุการณ์ข้อต่างๆ เพื่อนำมาปรับแก้ไขในสถานการณ์จริงได้อย่างทันเวลาที่โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการทำหน้าที่ดังกล่าว	

นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายชัชวาลย์หมากแข้ง

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พุกเขา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พินมบุตร)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น เอส คอนสัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	ด้านสังคม : จะก่อให้เกิดการเพิ่มจำนวนประชากรในชุมชนมากขึ้น แต่ผลกระทบจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการอยู่ในเขตเมือง ที่มีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่นมานานแต่เดิม ด้านเศรษฐกิจ : เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะมีประชากรเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่มากขึ้น ทำให้ความต้องการที่ดินค้าเพื่ออุปโภค บริโภคมากขึ้น เป็นผลกระทบเศรษฐกิจในด้านดีในระดับต่ำ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน : โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเกิดขึ้นของโครงการ (Stakeholder) ในเบื้องต้น พร้อมทั้งมีการสัมภาษณ์บุคคลด้วยแบบสัมภาษณ์ (Questionnaire) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ทั้งนี้ จากการประเมินผลแบบสัมภาษณ์บุคคลและระดมสมองกลุ่ม	14. ตรวจสอบประสิทธิภาพการจ้างงานของระบบป้องกันอัคคีภัยทุกชั้นอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของผู้ผลิตเป็นประจำทุกปี หากพบว่า เสื่อมสภาพหรือไม่สามารถใช้งานได้ให้เปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซมโดยทันที 15. จัดให้มีประตูฉุกเฉินในบริเวณกำแพงคอนกรีตทางด้านที่ติดกับโครงการตลอดความ (ดูภาพที่ 8 ประกอบ) มีลักษณะเป็นประตูเหล็กแบบเลื่อนเปิด - ปิด 16. ติดตั้งตู้เก็บสายชีวิตนำดับเพลิง (FHC) เพิ่มเดิมบนชั้นดาดฟ้า 1. จัดให้มียามคอยดูแลความปลอดภัยภายในโครงการ เนื่องจากมีผู้พักอาศัยภายในโครงการจำนวนมาก 2. ไม่จัดให้มีกิจกรรมใด ๆ ภายในโครงการที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบ 3. มีการจัดการด้านความสะอาด เนื่องจากมีปริมาณผู้พักอาศัยในพื้นที่เพิ่มขึ้น 4. มีมาตรการในการดำเนินการตามกฎหมายมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 5. ปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดอย่างจริงจัง ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และเปิดดำเนินการ	

(นางรัตนา พละสวัสดิ์ และนายณัฐวิทย์ พงษ์สุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พินพวย)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ต่าง ๆ ทางบริษัทที่ปรึกษาได้กำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการซึ่งคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบจากการดำเนินโครงการ และลดข้อห่วงกังวลจากกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ ลงได้ในระดับหนึ่ง	6. โครงการจะมีส่วนร่วมในการพัฒนา และช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง	
4.2 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ	1) แหล่งโบราณสถานและแหล่งธรรมชาติ จากการตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2531) ไม่พบแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บริเวณใกล้เคียงโครงการ แต่จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากทะเบียนแหล่งโบราณสถานประเทศไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา (2532) พบว่า มีแหล่งโบราณสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโครงการในรัศมี 2 กิโลเมตร หลายแห่งซึ่งประกอบไปด้วย วัดต่าง ๆ ป้อม และวัง ตลอดจนคลองที่สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนคร สำหรับผลกระทบด้านทัศนียภาพจากอาคารก่อสร้างอาคารต่อแหล่งโบราณสถานและศิลปกรรมที่พบเห็นได้โดยทั่วไป ส่วนใหญ่เกิดจากการก่อสร้างอาคารประชิดรั้วกับโบราณสถาน ซึ่งอาคารของโครงการมิได้ประชิดติดกับโบราณสถานแห่งใด ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับปานกลาง	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 956 ตารางเมตร คิดเป็นส่วน 1 ตร.ม./คน ซึ่งมีความเพียงพอสำหรับผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยมีรายละเอียดของพื้นที่สีเขียว ดังนี้ (ดูภาพที่ 3 ประกอบ) 1.1 พื้นที่สีเขียวบริเวณต้นล่าง 595 ตารางเมตร ได้แก่ - พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืน โดยปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน 24 ต้น หนามแดง 12 ต้น และทรงบาดาล 23 ต้น คิดเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นรวม 463 ตารางเมตร - พื้นที่ปลูกไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ซึ่งเป็นไม้ต้นล่างถัดจากการปลูกไม้ยืนต้น โดยทำการปลูกกระดุมทองต้น ขบา ยี่โถออกแดง เทียนทอง ทางกระรอกแดง เกลิ้นแก้ว เทียนหินปี่ และหุปลาซ้อน คิดเป็นพื้นที่ 334 ตารางเมตร รวมถึงการปลูกหญ้าฉนวนน้อย พื้นที่ 261 ตารางเมตร 1.2 พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จอดรถยนต์พื้นที่ 2 - 3 เป็นพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ได้แก่ ขบา เกลิ้นแก้ว และหางกระรอกแดง โดยจัดให้มีกระบะสำหรับปลูกต้นไม้ คิดเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ชั้นละ 48 ตารางเมตร รวม 2 ชั้น คิดเป็นพื้นที่ 96 ตารางเมตร	ดูสภาพพร้อมต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของการให้ไว้ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ - ทุก ๆ ระยะ 1 เดือนครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายสุวิทย์ พุกขารักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พินพยุ)

ผู้ชำนาญการฯ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อชีวิตบางยี่ชนและวิถีของ วัดบางยี่ชนและวัดทองเป็นแหล่งโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน แหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทย (กองโบราณคดี กรมศิลปากร 2532) โดยวัดทั้งสองตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งโครงการเป็นระยะทาง 700 เมตรและ 1.7 กิโลเมตรตามลำดับ ซึ่งเมื่อมองจากวัดทั้งสองแห่ง จะไม่เห็นอาคารของโครงการ ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการ จึงส่งผลกระทบต่อวัดดังกล่าว 3) ความกลมกลืนกับสภาพโดยรอบ ลักษณะภูมิสถาปัตยกรรมของอาคาร เมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจะมี ลักษณะเป็นอาคารที่มีรูปแบบสมัยใหม่ โดยเกิดขึ้นของโครงการ ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันต่อทัศนียภาพที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ตลอดแนวถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ดังนั้น ผลกระทบทางด้านความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ จึงอยู่ในระดับปานกลาง	1.3 พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จัดสรรที่ดินที่ 4 เป็นพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน ได้แก่ สบา เกล็ดแก้ว และหางกระรอกแดง โดยจัดให้มีกะบะสำหรับปลูกต้นไม้ คิดเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ 35 ตารางเมตร 1.4 พื้นที่สีเขียวบริเวณที่ 5 (สวนหลังคา) มีพื้นที่ 230 ตารางเมตร ปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ หนามทะเลสอจำนวน 6 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 48 ตารางเมตร และปลูกไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน เป็นไม้ขึ้นกลางแจ้งจากการปลูกไม้ยืนต้น โดยทำการปลูกสบา ยี่เอดอกแดง เพื่ยมนของ เกล็ดแก้ว เจริญมีนปี และหุบลาซอน คิดเป็นพื้นที่ 123 ตารางเมตร รวมถึงการปลูกหญ้านวลน้อย พื้นที่ 107 ตารางเมตร 2. ควบคุมดูแลบริเวณต่าง ๆ ภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ 3. ดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ 4. กำหนดให้โครงการดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นและจัดภูมิสถาปัตย์ตามที่ได้ออกแบบไว้ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่เปิดดำเนินการ 5. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปลูกไม้ประดับบริเวณระเบียง โดยโครงการสนับสนุนต้นไม้ให้แก่ผู้พักอาศัย เพื่อช่วยบำบัดมลพิษ และเพิ่มความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยระหว่างอาคาร	1.3 พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จัดสรรที่ดินที่ 4 เป็นพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน ได้แก่ สบา เกล็ดแก้ว และหางกระรอกแดง โดยจัดให้มีกะบะสำหรับปลูกต้นไม้ คิดเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ 35 ตารางเมตร 1.4 พื้นที่สีเขียวบริเวณที่ 5 (สวนหลังคา) มีพื้นที่ 230 ตารางเมตร ปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ หนามทะเลสอจำนวน 6 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 48 ตารางเมตร และปลูกไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน เป็นไม้ขึ้นกลางแจ้งจากการปลูกไม้ยืนต้น โดยทำการปลูกสบา ยี่เอดอกแดง เพื่ยมนของ เกล็ดแก้ว เจริญมีนปี และหุบลาซอน คิดเป็นพื้นที่ 123 ตารางเมตร รวมถึงการปลูกหญ้านวลน้อย พื้นที่ 107 ตารางเมตร 2. ควบคุมดูแลบริเวณต่าง ๆ ภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ 3. ดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ 4. กำหนดให้โครงการดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นและจัดภูมิสถาปัตย์ตามที่ได้ออกแบบไว้ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่เปิดดำเนินการ 5. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปลูกไม้ประดับบริเวณระเบียง โดยโครงการสนับสนุนต้นไม้ให้แก่ผู้พักอาศัย เพื่อช่วยบำบัดมลพิษ และเพิ่มความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยระหว่างอาคาร	

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนางอภิญญา ทรัพย์สุพรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิตา พินพชร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3 คาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	เนื่องจากคนไทยไม่มีการแบ่งแยกหรือข้อขัดแย้งในด้านการนับถือศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ของชุมชนบริเวณใกล้เคียง	6. เลือกใช้กระจกสีตัดแสง (Heat Absorbing Glass) เป็นกระจกสีเขียวซึ่งสามารถช่วยลดการรวมองเห็นจากภายนอกเข้ามาดูภายในห้องพักลงได้	
4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<u>อาชีวอนามัย</u> เมื่อเปิดดำเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านชีวอนามัยต่อผู้อยู่อาศัยภายในโครงการในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการจัดให้มีระบบสาธารณสุขปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัยอย่างครบถ้วน ความปลอดภัยสาธารณะ ผู้เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นบุคคลวัยทำงาน ก่อปรกับทางโครงการได้จัดให้มีกฎระเบียบข้อบังคับและจัดให้มีเวรยามคอยรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นผลกระทบในเรื่องความปลอดภัยต่อชุมชนโดยรอบจะอยู่ในระดับต่ำ	1. จัดให้มียามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ 2. ปฏิบัติตามมาตรฐานการด้านอนามัยน้ำเสียและการจัดการขยะอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคแมลงหรือพาหะนำโรค	

นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายจุฑามณี พุกแก้ว (ผู้ร่วม)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพิชดา พินทุญ)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.5 ด้านสุขภาพ	● ผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพ การเปิดดำเนินการจะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้น 938 คน ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มโอกาสในการแพร่กระจายของโรคติดต่อ อาทิเช่น 1. โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหัด/โรคหัดใหญ่ โรคหัด 2. โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคไข้ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค 3. โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคอีสุกโรค ● ผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพจิต การเปิดดำเนินการอาจก่อให้เกิด 1. ความเดือดร้อนรำคาญจากการอยู่ร่วมกันของคนจำนวนมากที่มีพื้นแตกต่างกันทั้งนิสัยส่วนตัวและความประพฤติทางสังคม ซึ่งอยู่ในรูปของเสียงดัง การเลี้ยงสัตว์เสียง ความต้องการเป็นส่วนตัวภายในห้องพักของตน 2. พื้นที่ส่วนกลางที่ทุกห้องมีสิทธิ์ร่วมกันไม่ได้รับการดูแลทำความสะอาด หรือใช้ไม่สะดวกสบาย เช่น การวางทิ้งของเกาะในทางเดิน ส่วนกลาง ลิฟต์เสีย ไฟส่องทางเสีย เป็นต้น 3. ปัญหาลักษณะเล็กน้อย ซึ่งมาจากคนทั้งภายในและภายนอกอาคาร	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบเชิงลบ 1. ออกกฎระเบียบปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันด้วยความปกติสุข อาทิ - ห้ามนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในห้องพัก - ไม่วางสิ่งของขยะ ทั้งใ้หน้าห้อง ช่องทางเดิน โถงลิฟต์ - จะต้องไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 19.00 น.) 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และลิฟท์ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม อุปกรณ์บางชนิดควรเปลี่ยนทันที เมื่อครบกำหนดอายุการใช้งาน 3. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและให้บริการซ่อมแซมจากถึงระยะประจำและขึ้นไปพักไว้สักระยะหนึ่ง 4. จัดให้มีพนักงานคอยล้างทำความสะอาดห้องพักและรวมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 5. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ 6. จัดระบบบริการรถเช่า-ออกอาคารประจำอาคาร และมีเจ้าหน้าที่ในสำนักงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบมิให้บุคคลภายนอกเข้า-ออกอาคาร โดยไม่ได้รับอนุญาต 7. จัดให้มีกิจกรรมร่วมภายในโครงการ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้มีโอกาสทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีร่วมกัน	1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคของโครงการ - โดยตรวจสอบเป็นประจำทุกวันเมื่อเปิดดำเนินการ 2. ตรวจสอบความสะอาดบริเวณที่พัก - โดยตรวจสอบเป็นประจำทุกวันหากมีขยะตกค้างให้ประสานงานกับสำนักงานเขตบางพลัดให้เข้ามาเก็บทันที

(นางรัตนา พรหมพิณ และนางอภิญญา พงษ์อักษร)

ผู้รับผิดชอบงานจากกรรมการแทน บริษัท พกษา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินดา พินทุพร)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น เอส คอนสัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
● ผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต โครงการทำให้ประชาชนมีโอกาสเลือกแหล่งที่พักอาศัยในสภาพที่ตนเองพอใจ มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคครบครัน		อาชีพ ทำบุญร่วมในงานเทศกาลงานปีใหม่ เป็นต้น 8. ติดป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และโรคระบาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เช่น ไข้หวัด อหิวาตกโรค ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น บริเวณพื้นที่สาธารณะต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการ เพื่อการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันหรือบรรเทาโรคต่างๆ ดังกล่าว 9. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทุกห้องมีเอกสารแนะนำอุปกรณ์ประจำบ้านไว้ประจำห้อง 10. จัดให้มีหน่วยงานช่างคอยตรวจซ่อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการให้สามารถใช้งานได้ดีและเป็นที่น่าพอใจ 11. ดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงการโดยเฉพาะบริเวณที่พัก และห้องพักจะพยายามทำให้อยู่ในสภาพดี ระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 12. ออกกฎระเบียบในการอยู่อาศัยร่วมกัน ห้ามนำสัตว์เลี้ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคมาเลี้ยงในห้องพัก มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบเชิงบวก จัดให้มีนิติบุคคลอาคารชุดมีการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่นำเสนอในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดอายุโครงการ	

นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายสุวัฒน์ พุดผะสุวรรณ
ผู้รับมอบอำนาจการแทน บริษัท พญาฯ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินดา หิณพยุภ)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.6 การขุดบึงคลีนสิ่งแวดล้อม วิทย์โพธิ์ทรัพย์	โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 20 ชั้น (เช่นได้ดิน 1 ชั้น) จัดว่าเป็นอาคารที่มีความสูงกว่าอาคารส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์และบ้านพักอาศัยสูง 2 - 5 ชั้น จึงส่งผลไม่ด้านการลดทอนความเข้มของคลื่นวิทยุและสัญญาณโทรศัพท์ จึงคาดว่าจะมีผลกระทบในระดับปานกลาง	มาตรการทั่วไป - บริษัท พกฯ เวิลด์เอ็ดเจ จำกัด (มหาชน) จะทำหนังสือแจ้งผู้ที่อยู่รอบโครงการในรัศมี 100 เมตร ถึงวิธีการติดต่อกับโครงการ ในกรณีที่เกิดการทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์ เพื่อให้บริษัทฯ ไปตรวจสอบและช่วยปรับปรุง โดยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงระยะก่อสร้างอาคารจนถึงก่อนวันจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด - จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการ รับเรื่องราวร้องเรียนไว้ที่สำนักงานของโครงการ เพื่อที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาร้องเรียน ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาโครงการได้โดยสะดวก - ทำการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน พร้อมรายงานผลการดำเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ จนกว่าการแก้ไขปัญหาคะเสร็จสิ้น มาตรการแก้ไขเมื่อมีการร้องเรียน - ตรวจสอบสัญญาณและปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม	

(นางรัฐมา พรมสวัสดิ์ และนายอภิวรรณ) (นางศรีแปง พงษ์สุวรรณ)

๑๖. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓

(นางสาวพินิตา ธรรมพรม)

ผู้ชำนาญการฯ บริษัท เอ็ม เอช คอนสตรัคชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		5. กรณีที่ไม่สามารถปรับแนวทิศแสงรับสัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณภายในอาคารที่ได้รับผลกระทบมีเพียง 1 จุด โครงการจะพิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทนเสาติดตั้งจากเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ดีเหมือนเดิม 6. กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแสงรับสัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณภายในอาคารมีมากกว่า 1 จุด จะพิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทนเสารับสัญญาณโดยเพิ่มกล่องรับสัญญาณตามจุดต่าง ๆ	
5. การปฏิบัติตามมาตรการ	จากการประมวลผลแบบสัมภาษนโยบายบุคคล รวมถึงการพิจารณาข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ได้กำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้างโดยเฉพาะในหัวข้อที่มีผู้ห่วงกังวลเพิ่มเติมจากมาตรการต่าง ๆ ซึ่งด้านนี้จะคาดว่าจะทยอยลดผลกระทบจากการดำเนินการและลดข้อห่วงกังวลลงได้ในระดับหนึ่ง	1. กำหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในทุกประเด็นอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ 2. กำหนดให้โครงการต้องจัดทำและรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กฎหมายกำหนดใช้เป็นประจำ ปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ จะต้องจัดทำมาตรการขึ้นเพื่อปฏิบัติตามโดยเร่งด่วน	

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ : "บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลอาคารชุด" หมายถึง บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในช่วงแรกหลังจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ นิติบุคคลฯ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไป

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายจุฑามณี พงษ์ขวัญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินดา พินมeyer)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น เอส คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Ivy Residences Pinklao ของบริษัท พญาสา เรสซิเดนสเดส จำกัด (มหาชน)
 ตั้งอยู่ที่ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ก. ช่วงก่อสร้าง

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1 อากาศ	1 ตรวจสอบการปล่อยมลพิษจากโรงไฟฟ้าในโครงการตามมาตรการที่กำหนดไว้ 2. อุณหภูมิของอากาศโดยรอบในขณะที่มีการก่อสร้างอาคาร 3 ตรวจสอบสภาพของปล่องควันไฟในสถานที่ก่อสร้าง 4. ตรวจสอบสภาพของน้ำในบ่อน้ำรอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 5. ตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการจำนวน 1 จุด	- ตรวจรอบการปิดคลุม - ช่วงเวลาการขนส่งของรถบรรทุก - เรื่องร้องเรียนจากโดยรอบ - สภาพของปล่องควันไฟ - สภาพของน้ำในบ่อน้ำรอบอาคาร - พารามิเตอร์ คือ ปริมาณฝุ่นละอองที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ (TSP) และ ปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ตรวจวัดต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานฝุ่นละอองต่อระยะเวลาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่สำนักงานคณะกรรมการ	- ตลอดระยะเวลาที่มีการขนส่ง - ตลอดระยะเวลาที่มีการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท พญาสา เรสซิเดนสเดส จำกัด (มหาชน) - บริษัท พญาสา เรสซิเดนสเดส จำกัด (มหาชน) - บริษัท พญาสา เรสซิเดนสเดส จำกัด (มหาชน) - บริษัท พญาสา เรสซิเดนสเดส จำกัด (มหาชน) - บริษัท พญาสา เรสซิเดนสเดส จำกัด (มหาชน) - บริษัท พญาสา เรสซิเดนสเดส จำกัด (มหาชน)

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายฤทธิชัย พงษ์สุวรรณ)

(นางสาวพินดา พิมพ์พร)

ผู้รับมอบอำนาจจะทำการแทน บริษัท พญาสา เรสซิเดนสเดส จำกัด (มหาชน)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 2)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2 เสียง และ ความสะดวกสบาย	1 ตรวจสอบเครื่องจักร และเครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี 2 ตรวจสอบเสียงภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จำนวน 1 จุด 3. ตรวจสอบระดับความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการจำนวน 1 จุด	สิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้ - สภาพของเครื่องจักรและเครื่องยนต์ - ระดับเสียงต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง (ตั้งเครื่องตรวจวัดต่อเนื่องตลอด 1 วัน) เปรียบเทียบกับระดับเสียงมาตรฐานที่ยอมรับได้ของ ISO ที่กำหนดไว้ - ความสั่นสะเทือนตรวจวัดต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง (ตั้งเครื่องตรวจวัดต่อเนื่องตลอด 1 วัน)	- ทุกๆ 1 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอาคาร	- บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
3 คุณภาพน้ำ	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียชั่วคราวที่จัดไว้ในช่วงก่อสร้าง โดยจุดเก็บตัวอย่างที่บริเวณก่อนระบายน้ำทิ้งออกนอกโครงการ จำนวน 1 จุด	- pH - BOD - Suspended Solids - Fecal Coliform - Oil & Grease	- ความถี่ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอาคาร	- บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
4 ดิน	- ตรวจสอบแนวกำแพงกันดินรอบพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดี	- สภาพของแนวกำแพงกันดิน	- ตลอดระยะเวลา เวลาการก่อสร้าง	- บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
5.การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย	- ตรวจสอบถึงขยะรองรับมูลฝอยว่ามีปิดมิดชิด และมีสภาพดีอยู่เสมอ	- สภาพของถังขยะรับมูลฝอย	- ตรวจสอบทุก ๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางรัตนา พรหมพิริย และนายสุวัฒน์ พฤกษารักษ์)

(นางสาวพินิดา พิณพวง)

ผู้รับผิดชอบงานคณะกรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 3)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6 การควบคุมมลพิษ/ อากาศ	- ตรวจสอบความเร็วของรถบรรทุกเพื่อเข้าสู่เขตชุมชนว่าไม่เกิน 30 กม./ชม.	- ความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กม./ชม.	- ตรวจสอบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท พญาฯ เรือเอสเอสเอส จำกัด (มหาชน)
7 อากาศภายในและความปลอดภัย	- ตรวจสอบการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อรับเรื่องร้องเรียน โดยประจำอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างหรือสำนักงานฝ่ายวิศวกรรม	- เจ้าหน้าที่เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ประจำอยู่ที่สำนักงานฝ่าย/พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท พญาฯ เรือเอสเอสเอส จำกัด (มหาชน)
8 ด้านสุขภาพ	1. ตรวจสอบการบรรทุก โดยตรวจสอบการปิดคลุม ความเร็ว ช่วงเวลา การจราจร 2. ตรวจสอบภาษาขณะรับขยะให้อยู่ใน สภาพที่ขมุกขมอ หากพบว่า มีรอยรั่วหรือแตกให้รีบเปลี่ยนถังขยะใหม่ทันที 3. สอบถามประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอย่างสม่ำเสมอ และให้ดำเนินการแก้ไขพื้นที่ที่เกิดปัญหา 4. ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย	- ตรวจสอบการปิดคลุม ความเร็ว ช่วงเวลาการขนส่ง - สภาพของถังขยะ - เรื่องร้องเรียนจากพื้นที่โดยรอบ - ป้ายหรือสัญญาณเตือนในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาที่มีการบรรทุกวัสดุ ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท พญาฯ เรือเอสเอสเอส จำกัด (มหาชน) - บริษัท พญาฯ เรือเอสเอสเอส จำกัด (มหาชน) - บริษัท พญาฯ เรือเอสเอสเอส จำกัด (มหาชน) - บริษัท พญาฯ เรือเอสเอสเอส จำกัด (มหาชน) - บริษัท พญาฯ เรือเอสเอสเอส จำกัด (มหาชน)

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายฤทธิวัฒน์ พญาศรีธรรม)

(นางสาวพินดา พินพยุร)

ผู้แทนหน่วยงานการแทน บริษัท พญาฯ เรือเอสเอสเอส จำกัด (มหาชน)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ข. ช่วงเปิดดำเนินการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1 คุณภาพน้ำ	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียรวมหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- pH - BOD - Suspended Solids - Fecal Coliform - Oil & Grease - ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 1 ปี ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- บริษัท พฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลฯ - บริษัท พฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลฯ
2. แหล่งน้ำใช้	2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก) - การซึมรั่วหรือแตก	- ปีที่ 1, 1 ครั้ง - ปีที่ 2 ทุก ๆ 6 เดือน - ปีต่อไปทุก ๆ 4 เดือน	- บริษัท พฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลฯ - บริษัท พฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลฯ
3. ระบบระบายน้ำ	1. จัดให้มีการตรวจสอบและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ และบ่อหมุนน้ำของโครงการ 2. ตรวจสอบท่อระบายน้ำ ภายในโครงการทุก ๆ 6 เดือน หากมีรอยรั่วแตก หรือชำรุดต้องทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที	- ความสะอาดของระบบระบายน้ำ และการไหลของน้ำ - การรั่วซึม หรือแตก	- ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- บริษัท พฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลฯ - บริษัท พฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลฯ

(นางรัตนา พรหมรังสี และนายสุวิวัฒน์ พงษ์วาท)

ผู้รับผิดชอบอำนาจการแทน บริษัท พฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิตา พิณพสุ)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4 การจัดกิจกรรมมูลนิธิ	1 ตรวจสอบถังขยะและห้องเก็บขยะให้มีสภาพดีอยู่เสมอ โดยตรวจสอบความสะอาดถังขยะและสภาพทั่วไป ถ้ามีการชำรุดหรือเสียหายต้องรีบดำเนินการทันที 2 ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างบริเวณที่พักขยะรวม	- ความสามารถในการรองรับและสภาพทั่วไป - ปริมาณขยะตกค้างบริเวณที่พักขยะรวม	- ทุก ๆ 1 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พญาชา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลฯ - บริษัท พญาชา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลฯ
5 พลังงานและไฟฟ้า	1. ตรวจสอบไฟส่องสว่างภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอหากชำรุดให้ ดำเนินการแก้ไขทันที 2. ดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องรีบทำการแก้ไขซ่อมแซมเปลี่ยน 3. ตรวจสอบและดูแลเครื่องกีดขวางไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้แก่ การทำความสะอาดและหมั่นตรวจสอบหาผู้สัมผัส	- สภาพของไฟส่องสว่างในโครงการ - การชำรุดของอุปกรณ์และสายไฟฟ้า - ความสะอาดของหม้อสัมผัสบริเวณเซอร์กิตเบรกเกอร์	- ทุก ๆ 1 ปี/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พญาชา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลฯ - บริษัท พญาชา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลฯ - บริษัท พญาชา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลฯ - บริษัท พญาชา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลฯ
6. การคมนาคม	1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถถนน และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 2. ตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก เป็นต้น	- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง - ความชัดเจนของสัญญาณจราจร	- ทุก ๆ 1 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 1 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พญาชา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลฯ - บริษัท พญาชา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลฯ
7 ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้น	- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	- ทุก ๆ 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พญาชา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลฯ
8. สุข อนามัย และ ทัศนียภาพ	- ดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- สภาพของต้นไม้	- ทุก ๆ ระยะ 1 เดือนครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พญาชา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลฯ

(นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายฤกษ์ชัย วัฒนวิกรม)

ผู้มอบอำนาจการแทน บริษัท พญาชา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินิดา พิณพชร)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 6)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
9 ด้านสุขภาพ	1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคของโครงการ 2. ตรวจสอบความสะอาดบริเวณที่พักของรวมของโครงการ หากมีขยะตกค้างให้ประสานงานกับสำนักงานเขตบางพลัดให้เข้ามาเก็บขนโดยเร็ว	- ความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค	- ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคล - บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคล

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ : - บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคล "ฯ" หมายถึง - บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
ในช่วงแรกหลังจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ บิตบุคคลฯ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไป

(นางรัตนา พรหมพิณ) และนายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพินดา พิณพวง)
ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

[illegible]

หน้า 2-3
เวลา 1:50

សេចក្តីថ្លែងអំណរគោរព

[illegible]

1:500


ผืนแสดงพื้นที่สีเขียว 1:500
ชั้น 5

นางอรรณพมา พรมสวัสดิ์ และนายอรรณพ

ທຸກໆປະເພດຂອງການປະຕິບັດໜີ້ສິນຕາມກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ

ภาพที่ 3 มังแสงดงพญาไฟสีเขียวบริเวณต่าง ๆ ของโครงการ

[illegible]



(นางสาวพิชิตา หิตพญู)
 ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

แบบแปลนที่ดิน 3(1) ผู้แปลน: เอ็ม เอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(นางวันทนา พรหมสวัสดิ์ และนายสุวิวัฒน์ หฤทัยธรรม)
 ผู้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย บริษัท หฤทัยธรรม จำกัด (มหาชน)


 ISO GROUP CO., LTD. 25/25 ROYAL CITY AVENUE BANGKOK 10110 THAILAND TEL: (02) 213-1888-82 FAX: (02) 213-0683	PROJECT		RESIDENT		PERSON		DRAWING PACKAGE	
	IVY PINKLAD		ARCHITECT	MR. SONT	Senior Engineer	-	DRAWING TITLE	SHEET NO.
	โครงการที่พักอาศัย 1 ชั้น 30 หน่วย		นาย สกนธ์ อร่ามใส	นาย สกนธ์ อร่ามใส	Senior Engineer	-		
	OWNER		นาย สุวิวัฒน์ หฤทัยธรรม	นาย สุวิวัฒน์ หฤทัยธรรม	Senior Engineer	-		
	ENGINEER		นาย สุวิวัฒน์ หฤทัยธรรม	นาย สุวิวัฒน์ หฤทัยธรรม	Senior Engineer	-		
LOCATION		โครงการที่พักอาศัย 1 ชั้น 30 หน่วย	โครงการที่พักอาศัย 1 ชั้น 30 หน่วย	Senior Engineer	-	SCALE	DATE	
DRAWING PACKAGE		DRAWING PACKAGE		DRAWING PACKAGE		DRAWING PACKAGE		APPROVE



ภาพที่ 3(2) ผู้แสดงและผู้ชม, ไม่น่าสนใจ บริเวณชั้นล่าง





(นางวัทนา พรหมสวัสดิ์ และนางยุวัฒน์ พรหมสวัสดิ์)

— 2 —



3(6) ผู้บังคับบัญชาในพ.ร.บ. ๕๐๓ มาตรา ๕๐๓

[illegible]



สรุปได้เป็นอย่างดีว่า

ภาพที่ 5(ต่อ) แผนขยายขอบข่าย

(นางสาวพิชิตา ทิพนนท์)

[illegible]



ภาพที่ 7 จักร์ทางการสวรรคตภายในเมืองการ

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็ม เอส เอ็ม จำกัด

1997



อาคารชุด

0000279

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ 442 / 4553
บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า โดยนายทงมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ และ นายประเสริฐ แต่ด้วยสารัตถ์
อยู่บ้านเลขที่ 979/83 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนน พหลโยธิน หมู่ที่
ตำบล แขวง สามเสนใน อำเภอ เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้ขออนุญาตในใบอนุญาต
เลขที่ 333 / 2552 ลงวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก 20 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (187 ห้อง)-
โดยมีที่จอดรถ ที่กับริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน 128 คัน จอดรถยนต์

(๒) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่กับริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

(๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่กับริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

ที่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน สมเด็จพระปิ่นเกล้า

หมู่ที่ แขวง บางยี่ขัน อำเภอ เขต บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/โฉนดเลขที่/โฉนดเลขที่/เลขที่ 3479

เป็นที่ดินของ บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแบบท้ายใบรับรองฯ นี้

ออกให้ ณ วันที่ 29 พ.ย. 2553 พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)

(นายพรเทพ เศรษฐ์)

(รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)

ตำแหน่ง

ปลัดกระทรวงการเคหะชุมชน กรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต





(อ.ช.๑๐)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย

วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ตามคำขอของ บริษัท พฤษภา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด ไหว้ ปิ่นเกล้า
๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๗๕
ตำบล บางยี่ขัน
อำเภอ บางพลัด
๓. ก. จำนวนอาคารชุด ๑ หลัง
ข. จำนวนห้องชุด ๑๘๗ ห้องชุด
๔. บันทึกรายละเอียด ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินส่วนบุคคล และทรัพย์สินกลางแนบท้าย

ลงชื่อ.....พนักงานเจ้าหน้าที่
(นายไกรภ ธีวทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย
ตำแหน่ง.....

รายงานกระบวน

ทะเบียนเลขที่	๖/๒๕๕๓
ชื่อต้นบุคคลอาคารชุด	นาย น.น.น.
ที่ตั้งสำนักงาน	๒๒๕ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์	เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง โดยตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อประโยชน์ของอาคารชุด ทั้งนี้ ตามมติของเจ้าของร่วม ที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ ๒๕๕๓/๒๕๕๓
ชื่อ ที่อยู่ ของผู้จัดการ	บริษัท น.น.น. จำกัด เลขที่ ๒๒๕ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียน	๒๕๕๓/๒๕๕๓/๒๕๕๓

อ.ส.ต. อ.ส.ต. (เจริญ วรณะ)
นักวิชาการที่ปรึกษาอาคาร

(ลงชื่อ) พนักงานเจ้าหน้าที่
นายโดนด - บัวทอง



(อ.ช.๑๓)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอากรชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย

วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอากรชุดตามพระราชบัญญัติอากรชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๖/๒๕๕๓

เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอากรชุด “นิติบุคคลอากรชุดไอวี ปิ่นเกล้า”
๒. มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง โดยมีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ตามมติของเจ้าของร่วม ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอากรชุด พ.ศ.๒๕๒๒
๓. ที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลอากรชุด เลขที่ ๒๒๕ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....พนักงานเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย

รายงานจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับ ที่	ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่ จดทะเบียน วัน เดือน ปี
		ชื่อ	ทะเบียน เลขที่	ชื่อ	ทะเบียน เลขที่			
๑๓.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง	ไอซ์ ปิ่นเกล้า	๗/๒๕๕๙	ไอซ์ ปิ่นเกล้า	๖/๒๕๕๙	๑. นายประมวญ อิศรางกูร ๒. นายอดม ชวลิต	๑. นายประมวญ อิศรางกูร ๒. นายอดม ชวลิต	นายฉัตรกร โรจน์วิมลทรัพย์ = ๙ มี.ค. ๒๕๖๕
	กรรมการนิติบุคคลอาคารชุด					๓. นายประมวญ อิศรางกูร ๔. นายอดม ชวลิต	๓. นายประมวญ อิศรางกูร ๔. นายอดม ชวลิต	
						๕. นายอดม ชวลิต	๕. นายอดม ชวลิต	
๑๔.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง	ไอซ์ ปิ่นเกล้า	๗/๒๕๕๙	ไอซ์ ปิ่นเกล้า	๖/๒๕๕๙	บริษัท ส.ฟ. อสังหาริมทรัพย์	บริษัท ส.ฟ. อสังหาริมทรัพย์	นายฉัตรกร โรจน์วิมลทรัพย์ = ๙ มี.ค. ๒๕๖๕
	ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด					จากัด	จากัด	
						(โดยมี นายสมชาย	(โดยมี นายสมชาย	
						นายประมวญ อิศรางกูร	นายประมวญ อิศรางกูร	
						ผู้ดำรงตำแหน่ง	ผู้ดำรงตำแหน่ง	

นางสาวสุภา ปิยะพันธุ์
= ๙ มี.ค. ๒๕๖๕