

Personal Safety Incident เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 EG Plant

No.	CaseType	Incident Title	สาเหตุ	แนวทางป้องกัน
1	Accident/ Properties Damage	พนักงานขับ Fork Lift BSA นายวันชัย บุญเพิ่ม ทำการเคลื่อนย้าย สินค้า MEA ชนิด PD จำนวน 2 พาเลทวางซ้อนกันจาก Area Drum Fillingเพื่อที่จะไปจัดเก็บบนคลังสินค้า ในขณะที่เคลื่อนย้ายพนักงานได้ ถอยรถไปชนกับกันชนหน้ารถเทเลเทอร์ บ. SCT ที่จอดโหลดงานหน้า Dock 1 เสียหายบุบ สีสลอกประกันประเมินค่าเสียหาย 3,000 บาท และมีถัง PD บุษยุบ 1 Drum ไม่มี Productรั่วไหล ในส่วนของ FL มีสี สลอก จะประสานงานบ.คิลกเข้าตรวจสอบประเมินร่วมกันอีกครั้ง	1. พื้นที่การปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้นไม่เหมาะสม	1.1 ในกรณีที่มีกิจกรรมงานขาย Domestic ให้หยุดการเคลื่อนย้ายสินค้าและเก็บไว้ที่ Buffer Drum Filling Area 1.2 กำหนดให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าในเส้นทางRouteที่ 1 เท่านั้น ยกเลิกการใช้เส้นทาง Routeที่ 2 1.3 หัวหน้างานทำการสื่อสารเคสอุบัติเหตุดังกล่าวให้กับพนักงานคนอื่น ๆ รับทราบ 1.4 สื่อสารพนักงานขับรถให้ทำการวางกรวยด้านหน้าขณะจอดโหลดสินค้า และตรวจสอบโดย พนักงาน GCL ประจำพื้นที่บันทึกลงแบบฟอร์ม
			2. พนักงานขาดทักษะในการขับรถ Forkliftอย่างปลอดภัย	2.1 ทำแผนการ Re-Fresh Trainingพนักงานขับรถ Forkliftประจำปี 2566/ เพิ่ม หัวข้อการ Trainingกิจกรรม Fork Liftที่มีการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ