

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัสสร 7 (PS7) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ๗7.1 สวนหย่อมและสวนสาธารณะภายในโครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗7.2 ป้ายจำกัดความเร็วรถภายในโครงการ ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.3 เจ้าหน้าที่ดูแลถนนภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗7.4 เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.5 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม</p>	<p>รูปที่ ๗7.6 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวม</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.7 ป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง LINE กลุ่มหมู่บ้าน</p>	<p>รูปที่ ๗7.8 บ่อหน่วงน้ำ</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัสสร 7 (PS7) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.9 การเดินสายไฟฟ้า	รูปที่ ผ7.10 ช่องทิ้งขยะประจำแต่ละบ้าน
	
รูปที่ ผ7.11 จุติกรรับขยะอันตราย	รูปที่ ผ7.12 เทศบาลเมืองบางบัวทอง
	
รูปที่ ผ7.13 ไฟฟ้าสองสว่าง	รูปที่ ผ7.14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	
รูปที่ ผ7.15 ทางเบี่ยงเข้าโครงการ	รูปที่ ผ7.15 ป้อมยามบริเวณหน้าโครงการ
	
รูปที่ ผ7.16 ถังดับเพลิง	รูปที่ ผ7.17 เกาะกลางถนน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัศสร 7 (PS7) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ผ7.18 ทางเท้า</p>	<p>รูปที่ ผ7.19 สโมสรโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.20 อาคารและบริเวณบริการสาธารณะ</p>	