

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัสสร 19 (SP19) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.1 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว และตัดแต่งต้นไม้	รูปที่ ผ7.2 บ่อบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ ผ7.3 ถังดักไขมัน	รูปที่ ผ7.4 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ ผ7.5 เจ้าหน้าที่ที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ	รูปที่ ผ7.6 QR code สำหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line
	
รูปที่ ผ7.7 มาตรการประหยัดน้ำ	รูปที่ ผ7.8 มิเตอร์ไฟฟ้าเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ ผ7.9 บ่อหนองน้ำฝนในโครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัสสร 19 (SP19) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ๗7.10 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบระบายน้ำ</p>	<p>รูปที่ ๗7.11 เจ้าหน้าที่กำจัดวัชพืชในคลองระเซโพธิ์และคลองเต้าปูน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.12 เจ้าหน้าที่กำจัดวัชพืชในคลองเต้าปูน</p>	<p>รูปที่ ๗7.13 ตะแกรงดักขยะ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.14 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗7.15 เจ้าหน้าที่ดูแลรดน้ำต้นไม้</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.16 พื้นที่สำหรับก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล ปัจจุบันจัดเป็นพื้นที่จัดสวน</p>	<p>รูปที่ ๗7.17 ไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัสสร 19 (SP19) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ฎ7.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>	<p>รูปที่ ฎ7.19 ถนนบริเวณโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.20 จัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย</p>	<p>รูปที่ ฎ7.21 แนวชะลอความเร็ว</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.22 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>	<p>รูปที่ ฎ7.23 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนและทางเท้า</p>
	<p>โครงการหมู่บ้านกัสสร19 วัชรพล - วังเหวน</p> <p>การทิ้งขยะติดเชื้อ</p>  <p>ให้ลูกบ้านเขียน/ติดป้าย หน้าถุงขยะด้วยค่ะ</p>
<p>รูปที่ ฎ7.24 ถังขยะรองรับขยะมูลฝอย</p>	<p>รูปที่ ฎ7.25 การทิ้งขยะติดเชื้อ</p>
	<p>โครงการหมู่บ้านกัสสร19 วัชรพล - วังเหวน</p> <p>ตารางการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเขตสายไหม</p> <p>เข้าเก็บทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี</p> <p>หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงแจ้งให้ทราบค่ะ **ไม่ขึ้นโทษหากมีควมวุ่นวายเล็กน้อยเป็นกณโฑิสงส์จ้ะ**</p> 
<p>รูปที่ ฎ7.26 รถเก็บขยะเขตสายไหม</p>	<p>รูปที่ ฎ7.27 ป้ายประชาสัมพันธ์การเก็บขยะมูลฝอย</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัสสร 19 (SP19) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.28 ต้นลีลาวดี	รูปที่ ๗7.29 ต้นปีบ
	
รูปที่ ๗7.30 ต้นโมก	รูปที่ ๗7.31 ป้ายการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
	
รูปที่ ๗7.32 การติดตั้งสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ	รูปที่ ๗7.33 หัวจ่ายน้ำดับเพลิง
	
รูปที่ ๗7.34 ป้ายห้ามว่ายน้ำ/ห้ามตกปลา และการปลูกต้นไม้ตัดแต่ง	
	
รูปที่ ๗7.35 โทรทัศน์วงจรปิด	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัสสร 19 (SP19) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566



รูปที่ ๗7.36 ถังดับเพลิงบริเวณห้องสโมสรมิติดิบุคคล



รูปที่ ๗7.37 ถังดับเพลิงบริเวณป้อมยาม



รูปที่ ๗7.38 บริเวณพื้นที่ว่างรอบระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อหน่วงน้ำ



รูปที่ ๗7.39 รั้วโปร่งครึ่งหนึ่งของความสูงของรั้ว