


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านพฤษภา 80 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.1 สภาพภายในโครงการ	รูปที่ ๗7.2 เจ้าหน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียว
	
รูปที่ ๗7.3 ป้ายจำกัดความเร็ว	รูปที่ ๗7.4 พื้นที่สีเขียว
	
รูปที่ ๗7.5 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด	รูปที่ ๗7.6 ถังสำรองน้ำใช้ของบ้านแต่ละแปลง
	
รูปที่ ๗7.7 บ่อหน่วงน้ำ	รูปที่ ๗7.8 ถังขยะฝังร้ว
	
รูปที่ ๗7.9 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และดูแลทำความสะอาดภายในโครงการ	รูปที่ ๗7.10 การเดินสายไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสาร

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านพฤษภา 80 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.11 ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	รูปที่ ๗7.12 ป้ายรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
	
รูปที่ ๗7.13 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ ๗7.14 สันนูน
	
รูปที่ ๗7.15 ระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ๗7.16 ที่ดินที่โครงการบริจาคเพื่อขยายถนน
	
รูปที่ ๗7.17 หัวรับน้ำดับเพลิง	รูปที่ ๗7.18 ถังดับเพลิงแบบมือถือ
	
รูปที่ ๗7.19 บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	รูปที่ ๗7.20 ป้ายห้ามจอด บริเวณหัวรับน้ำดับเพลิง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านพฤษา 80 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566



รูปที่ ๗.21 ลักษณะตัวบ้านของโครงการ