

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านอินทรีภิบาล (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

		
รูปที่ ๗.1 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 3 จุด		
		
รูปที่ ๗.2 การนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์		
		
รูปที่ ๗.3 สันนูลดความเร็ว	รูปที่ ๗.4 ป้ายจำกัดความเร็ว	
		
รูปที่ ๗.5 กระจกโค้งนูน	รูปที่ ๗.6 บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	
		
รูปที่ ๗.7 ถังขยะบริเวณหน้าบ้าน	รูปที่ ๗.8 เอกสารทส.1	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านอินทรีภิบาล (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ผ7.9 เอกสารทส.2</p>	<p>รูปที่ ผ7.10 เจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.11 เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศ</p>	<p>รูปที่ ผ7.12 ท่อระบายน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.13 หัวรับน้ำดับเพลิง</p>	<p>รูปที่ ผ7.14 พนักงานรักษาความปลอดภัย</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.15 วิทยุสื่อสาร</p>	<p>รูปที่ ผ7.15 วิทยุสื่อสาร</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.16 ถังดับเพลิง</p>	<p>รูปที่ ผ7.16 ถังดับเพลิง</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านอินทริภีบาล (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗.17 สวนสาธารณะ และสนามเด็กเล่นในโครงการ	
	
รูปที่ ๗.18 เจ้าหน้าที่สูบล้างทำความสะอาด	