

### บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1บี) อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ดังตารางที่ 3.1

**ตารางที่ 3.1** แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1บี) - ระยะดำเนินการ (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข
<b>1. ด้านทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ดัชนีตรวจวัด</b> การรอดตายของไม้ที่ปลูกในพื้นที่ปลูกป่าชดเชย</li> <li><b>สถานีตรวจวัด</b> พื้นที่ปลูกป่าชดเชยของโครงการ</li> <li><b>วิธีการตรวจวัด</b> สำรวจการเจริญเติบโต การรอดตายของไม้ที่ปลูกในพื้นที่ปลูกป่าชดเชย</li> <li><b>ความถี่</b> ปีละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการติดตามตรวจสอบในปีที่ 2 4 และ 6</li> </ul>	<p>- อยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปลูกป่าชดเชย ทั้งนี้ หากดำเนินการปลูกป่าแล้ว กฟผ. จะดำเนินการสำรวจการเจริญเติบโตและการรอดตายของไม้ที่ปลูกตามมาตรการฯ ที่กำหนดต่อไป</p>	-
<b>2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ดัชนีตรวจวัด</b> บันทึกและรายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี)</li> <li><b>สถานีตรวจวัด</b> ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1บี ได้แก่                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ม.2 บ.แขนง ต.เทพกระษัตรี อ.กลาง จ.ภูเก็ต</li> <li>- ม.11 บ.ควน ต.เทพกระษัตรี อ.กลาง จ.ภูเก็ต</li> </ul> </li> </ul>	<p>- จากการติดตามการรายงานผลข้อร้องเรียนจากชุมชนในพื้นที่ดำเนินการช่วงแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ไม่พบประเด็นปัญหาและข้อร้องเรียนใดๆ</p>	-

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการฯ และแนวทางแก้ไข
<b>2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)</b>		
<p>- ม.2 บ.ลิพอนบางกอก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>วิธีการตรวจวัด</b> พิจารณาและติดตามตรวจสอบ จากบันทึกและรายงานข้อร้องเรียน</li> <li>• <b>ความถี่</b> ตลอดระยะก่อสร้าง (ช่วงที่มี กิจกรรมก่อสร้างผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพ ลุ่มน้ำชั้นที่ 1บี)</li> </ul>		