

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบรายงานน้ำรอบโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งรายงานน้ำ	ปัญหาที่พบ	การแก้ไข
12/07/2566	ทิศตะวันออก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	ไม่พบปัญหา	-
12/07/2566	ทิศตะวันตก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	ไม่พบปัญหา	-
12/07/2566	ทิศตะวันตก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	ไม่พบปัญหา	-
12/07/2566	ทิศตะวันออก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	ไม่พบปัญหา	-

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
บริษัท ยูไนटेด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง
คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบรายงานน้ำรอบโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งรายงานน้ำ	ปัญหาที่พบ	การแก้ไข
15/08/2566	ทิศตะวันออก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	ไม่พบปัญหา	-
15/08/2566	ทิศตะวันตก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	ไม่พบปัญหา	-
15/08/2566	ทิศตะวันตก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	ไม่พบปัญหา	-
15/08/2566	ทิศตะวันออก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	ไม่พบปัญหา	-

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
บริษัท ยูไนเตค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง
คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบรายงานน้ำรอบโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งรายงานน้ำ	ปัญหาที่พบ	การแก้ไข
19/09/2566	ทิศตะวันออก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	ไม่พบปัญหา	—
19/09/2566	ทิศตะวันตก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	ไม่พบปัญหา	—
19/09/2566	ทิศตะวันตก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	ไม่พบปัญหา	—
19/09/2566	ทิศตะวันออก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	ไม่พบปัญหา	—

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง
 คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 จังหวัดเชียงราย

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบรายงานน้ำรอบโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งรายงานน้ำ	ปัญหาที่พบ	การแก้ไข
17 ต.ค. 66	ทิศตะวันออก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	—	—
17 ต.ค. 66	ทิศตะวันตก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	—	—
17 ต.ค. 66	ทิศตะวันตก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	—	—
17 ต.ค. 66	ทิศตะวันออก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	—	—

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
บริษัท ยูไนเต็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง
คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบรายงานน้ำรอบโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งรายงานน้ำ	ปัญหาที่พบ	การแก้ไข
14 พ.ย. 66	ทิศตะวันออก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	—	—
14 พ.ย. 66	ทิศตะวันตก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	—	—
14 พ.ย. 66	ทิศตะวันตก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	—	—
14 พ.ย. 66	ทิศตะวันออก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	—	—

ลงชื่อ.....*ส.อ. น. พ. ๖*.....ผู้ตรวจสอบ
บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง
คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....*พว*.....ผู้ควบคุมงาน
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบรายละเอียดน้ำรอบโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งวางระบายน้ำ	ปัญหาที่พบ	การแก้ไข
14 ธ.ค. 66	ทิศตะวันออก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	-	-
14 ธ.ค. 66	ทิศตะวันตก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	-	-
14 ธ.ค. 66	ทิศตะวันตก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	-	-
14 ธ.ค. 66	ทิศตะวันออก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	-	-

ลงชื่อ.....ศร. พิพนธ์ บุญศิริ.....ผู้ตรวจสอบ
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง
คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....พว.....ผู้ควบคุมงาน
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย