

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ผ7.1 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p>	<p>รูปที่ ผ7.2 ฉีดล้างถนนภายในพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.3 ป้ายจราจรในโครงการ</p>	<p>รูปที่ ผ7.4 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.5 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</p>	<p>รูปที่ ผ7.6 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.7 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>รูปที่ ผ7.8 การเก็บไขมันจากถังดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสีย</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.9 ถังเก็บน้ำใต้ดิน</p>	<p>รูปที่ ผ7.10 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ฎ7.11 เจ้าหน้าทุดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา	รูปที่ ฎ7.12 ล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ
	
รูปที่ ฎ7.13 จอประชาสัมพันธ์ LED บริเวณโถงลิฟต์แต่ละอาคาร	รูปที่ ฎ7.14 ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียล่วงหน้า
	
รูปที่ ฎ7.15 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	รูปที่ ฎ7.16 ตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ
	
รูปที่ ฎ7.17 บ่อหน่วงน้ำของโครงการ	รูปที่ ฎ7.17 ถังรองรับมูลฝอยประชั้น และป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย
	
รูปที่ ฎ7.18 พนักงานทำความสะอาดถังขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอย	รูปที่ ฎ7.19 ถังมูลฝอยอันตราย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.20 ห้องพักขยะรวมของโครงการ	
	
รูปที่ ๗7.21 จุดจอดรถขยะชั่วคราว และรถขนขยะ	รูปที่ ๗7.22 เครื่องดูดอากาศ
	
รูปที่ ๗7.23 ท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย	รูปที่ ๗7.24 พนักงานขนย้ายขยะ
	
รูปที่ ๗7.25 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (FCP)	รูปที่ ๗7.26 เครื่องตรวจจับควัน
	
รูปที่ ๗7.27 เครื่องตรวจจับความร้อน	รูปที่ ๗7.28 ปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.29 อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ	รูปที่ ผ7.30 หัวรับน้ำดับเพลิง
	
รูปที่ ผ7.31 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC)	
	
รูปที่ ผ7.32 บันได ST01 และ บันได ST02	
	
รูปที่ ผ7.33 บันไดหนีไฟมีผนังกันไฟ	
	
รูปที่ ผ7.34 ไฟส่องสว่างฉุกเฉินบริเวณผนังชานพักบันได	รูปที่ ผ7.35 ป้ายบอกทางหนีไฟ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

			
รูปที่ ผ7.36 จุดรวมพลของโครงการ			
			
รูปที่ ผ7.37 การอบรม และซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้			
			
รูปที่ ผ7.38 พื้นที่จอดรถสำหรับรถติดแก๊ส ชั้น 1			
			
รูปที่ ผ7.39 ป้ายไม่ให้รถติดแก๊สเข้าไปจอดภายในที่จอดรถบริเวณชั้นใต้ดิน	รูปที่ ผ7.41 จัดให้มีพนักงานดูแลพื้นที่สีเขียว		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.42 ช่องระบายอากาศบริเวณชานพักบันไดหนีไฟ	รูปที่ ผ7.43 ช่องระบายอากาศบริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิง
	
รูปที่ ผ7.44 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.45 สติกเกอร์/บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกโครงการ	รูปที่ ผ7.46 สัญญาณจราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน
	
รูปที่ ผ7.47 ป้ายชื่อโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.48 ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.49 กระจกโค้งจราจร	รูปที่ ผ7.50 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการ
	
รูปที่ ผ7.51 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.52 บัตรจอดรถชั่วคราว	
	
รูปที่ ผ7.53 ระบบไฟฟ้าในพื้นที่สีเขียวและทางเดิน	รูปที่ ผ7.54 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ
	
รูปที่ ผ7.55 ตัวอาคารของโครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

		
รูปที่ ผ7.56 หลอดไฟฟ้า LED		รูปที่ ผ7.57 โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อน
		
รูปที่ ผ7.58 กล้องวงจรปิดโครงการ		รูปที่ ผ7.59 ล้างแผ่นกรองอากาศ
		
รูปที่ ผ7.60 เจ้าหน้าที่กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค		รูปที่ ผ7.61 พนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาด
 		 
รูปที่ ผ7.62 อุปกรณ์สำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ		รูปที่ ผ7.63 ห้องน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ
		
รูปที่ ผ7.64 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

		รูปที่ ผ7.65 สระว่ายน้ำ และบริเวณโดยรอบพื้นที่สระว่ายน้ำ
		รูปที่ ผ7.66 รางระบายน้ำล้นแบบมีฝาปิด
		รูปที่ ผ7.67 ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ
		รูปที่ ผ7.70 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ
		รูปที่ ผ7.71 ปัดประกาศหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานต่าง ๆ
		รูปที่ ผ7.72 รั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ