

บทที่
CHAPTER

4

ประเด็นเพิ่มเติมและ ข้อเสนอแนะ

4.1 ประเด็นเพิ่มเติม

4.2 ข้อเสนอแนะ

จัดทำโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 32101/16305
บริษัท ศักดาพร จำกัด
ตำบลแม่ปาน อำเภอคลอง จังหวัดแพร่

บทที่ 4

ประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ

4.1 ประเด็นเพิ่มเติม

จากผลการพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่องแจ้งผลการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 32101/16305 ของบริษัท ศักดาพร จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ตามหนังสือที่ พร 0034(4)/893 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ดังเอกสารแนบ 15 ออกโดยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 สรุปประเด็นสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. ทางโครงการไม่ได้ติดป้ายชื่อโครงการและหมายเลขโทรศัพท์ที่รถบรรทุกแร่ของโครงการ

ข้อชี้แจง ในการขนส่งแร่ทางผู้ประกอบการจะดำเนินการติดป้ายชื่อโครงการและหมายเลขโทรศัพท์ที่รถบรรทุกแร่ของโครงการ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนเมื่อเกิดการกระทำผิดของผู้ที่ขับขีรถบรรทุกของโครงการ

2. ทางโครงการไม่ได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วรถบรรทุกแร่ให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ข้อชี้แจง ผู้ประกอบการจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดทำป้ายจำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไว้ยังบริเวณถนนที่มีการขนส่งแร่ของพื้นที่โครงการและให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

3. ทางโครงการไม่มีผลการตรวจสอบสภาพปอดของพนักงาน

ข้อชี้แจง ทางผู้ประกอบการได้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานแล้วดังเอกสารแนบ 10 ซึ่งทำการตรวจสุขภาพโดยทั่วไปดังต่อไปนี้ การตรวจวัดสัญญาณชีพจร ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) การเอกซเรย์ปอด (CXR) การตรวจสมรรถภาพปอด (PFT) และการได้ยิน ซึ่งได้แนบไว้เป็นเอกสารประกอบรายงาน (เอกสารแนบ 10) ตามที่มาตรการฯ กำหนด เรียบร้อยแล้ว

4.2 ข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 32101/16305 ของบริษัท ศักดาพร จำกัด พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามบริษัทที่ปรึกษาขอเสนอแนะให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการในเรื่องต่อไปนี้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ

1. ให้ทางโครงการดูแลแนวต้นไม้รอบพื้นที่โครงการ และบริเวณพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ดีอยู่เสมอ หากมีต้นไม้ที่ตายลงให้ทำการปลูกทดแทนโดยทันที
2. จัดงบประมาณในการซ่อมบำรุง ป้ายเตือนด้านความปลอดภัย และป้ายจราจรต่างๆเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน
3. ให้ทำการตรวจเช็คบ่อตกตะกอนเสมอ หากพบว่ามีปริมาณตะกอนเพิ่มมากขึ้น ให้ทำการขุดลอกบ่อเพื่อรองรับน้ำและตะกอนที่ชะล้างในหน้าฝน และระวังไม่ให้มีการระบายน้ำที่เอ่อล้นออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ