

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านพัก 8 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.1 พื้นที่สีเขียว	รูปที่ ๗7.2 รั้วรอบพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ ๗7.3 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	รูปที่ ๗7.4 คลองมหาสวัสดิ์
	
รูปที่ ๗7.5 กระຈกนูน	รูปที่ ๗7.6 ไฟฟ้ารอบโครงการ
	
รูปที่ ๗7.7 บ่อหน่วงน้ำ	รูปที่ ๗7.8 ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวม
	
รูปที่ ๗7.9 สันนูลดความเร็ว	รูปที่ ๗7.10 หัวดับเพลิง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านพัก 8 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

		
รูปที่ ผ7.11 ถังขยะ		รูปที่ ผ7.12 รถเก็บขยะมูลฝอย
		
รูปที่ ผ7.13 ท่อรวบรวมน้ำเข้าบ่อหน่วงน้ำ		รูปที่ ผ7.14 พื้นที่รกร้าง
		
รูปที่ ผ7.15 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม		