

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา (Chapter One All Ramintra)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

| | |
|---|---|
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗.1 รั้ว Metal sheet</p> | <p>รูปที่ ๗.2 ประตูบริเวณทางเข้า-ออก ปิดทึบตลอดเวลา</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗.3 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรับทราบถึงการก่อสร้างโครงการผ่านช่องทาง LINE official</p> | <p>รูปที่ ๗.4 ป้ายแจ้งการก่อสร้าง บริเวณทางเข้าออกโครงการ</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗.5 ป้ายรายละเอียดการก่อสร้าง</p> | <p>รูปที่ ๗.6 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณป้อมยามทางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗.7 ระบบเข็มพืด (Sheet Pile) และค้ำยัน (Bracing)</p> | <p>รูปที่ ๗.8 ท่อระบายน้ำชั่วคราว และบ่อดักตะกอนชั่วคราว</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗.9 ป้ายกรมธรรม์ประกันภัย</p> | <p>รูปที่ ๗.10 ตาข่ายกันพลาสติกกันตก</p> |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออลล์ รามอินทรา (Chapter One All Ramintra)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

| | |
|--|--|
|  |  |
| รูปที่ ๗.๑๑ ไฟสปอร์ตไลท์ | รูปที่ ๗.๑๒ ป้ายประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติงาน พร้อมเบอร์ติดต่อกับหน่วยงาน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน |
|  |  |
| รูปที่ ๗.๑๓ จุฬารวมพลบริเวณด้านหน้าโครงการ | รูปที่ ๗.๑๔ การติดตั้งตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) ชนิดป้องกันไฟลาม |
|  |  |
| รูปที่ ๗.๑๕ เจ้าหน้าที่กวาดเศษดิน ทราบ บริเวณพื้นที่โครงการ | รูปที่ ๗.๑๖ หัวกระจายน้ำฝอยบริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง |
|  |  |
| รูปที่ ๗.๑๗ พื้นที่การเลื่อย เจียร หรือใช้เชื้อเพลิงในการเชื่อมต่อเหล็ก ในพื้นที่ปิดมิดชิด | รูปที่ ๗.๑๘ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ และถนนรามอินทรา |
|  |  |
| รูปที่ ๗.๑๙ ผ้าใบปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้าง | รูปที่ ๗.๒๐ แผ่นเหล็ก สำหรับใช้เป็นเส้นทางวิ่งของรถบรรทุก |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออลล์ รามอินทรา (Chapter One All Ramintra)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

| | |
|---|--|
|  |  |
| รูปที่ ๗7.21 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ | รูปที่ ๗7.22 ผ้าใบปิดคลุมกระบะของรถบรรทุก |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.23 พื้นที่ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก | รูปที่ ๗7.24 ถังสำรองน้ำ บริเวณพื้นที่โครงการ |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.25 เจ้าหน้าที่เข้าพบตัวแทนชุมชน ก่อนเริ่มการก่อสร้าง | รูปที่ ๗7.26 ป้าย “ห้ามส่งเสียงดัง” บริเวณพื้นที่โครงการ |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.27 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | รูปที่ ๗7.28 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.29 หัวหน้าคนงาน เพื่อดูแลและควบคุมคนงานในบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน | รูปที่ ๗7.30 ป้าย “ห้ามส่งเสียงดัง” บริเวณบ้านพักคนงาน |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา (Chapter One All Ramintra)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

| | |
|---|---|
|  |  |
| รูปที่ ๗7.31 ห้องส้วมแยกชาย-หญิง บริเวณพื้นที่โครงการ | รูปที่ ๗7.32 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบชั่วคราว บริเวณพื้นที่โครงการ |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.33 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | รูปที่ ๗7.34 ป้ายกำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอย |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.35 คนงานเก็บเศษวัสดุก่อสร้างหลังจากเลิกงาน | รูปที่ ๗7.36 มิเตอร์รับน้ำและระบบท่อประปาเชื่อมต่อกับท่อประปาของการประปาครหลวง สาขาบางเขน |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.37 ป้าย “กรุณาปิดน้ำหลังเลิกใช้งาน” บริเวณพื้นที่โครงการ | รูปที่ ๗7.38 ถังสำรองน้ำใช้ในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.39 ป้าย “ใช้น้ำอย่างประหยัด” บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง | รูปที่ ๗7.40 ห้องส้วมชาย-หญิง บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออลล์ รามอินทรา (Chapter One All Ramintra)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.41 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบชั่วคราว บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง</p> | <p>รูปที่ ๗7.42 ถังรองรับมูลฝอย พร้อมป้ายคัดแยกประเภทมูลฝอย บริเวณพื้นที่โครงการ</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.43 เจ้าหน้าที่รวบรวมขยะ บริเวณพื้นที่โครงการ</p> | <p>รูปที่ ๗7.44 ถังรองรับมูลฝอย และเจ้าหน้าที่รวบรวมขยะ บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.45 ป้าย “กรุณาปิดน้ำหลังเลิกใช้งาน” บริเวณพื้นที่โครงการ</p> | <p>รูปที่ ๗7.46 หลอดไฟ LED</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.47 พื้นที่จอดรถชั่วคราวภายในโครงการ</p> | <p>รูปที่ ๗7.48 ป้ายเตือนอันตราย และป้ายแสดงขอบเขตการก่อสร้าง อาคาร</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.49 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ</p> | <p>รูปที่ ๗7.50 ป้ายเตือนต่าง ๆ</p> |


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา (Chapter One All Ramintra)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566



รูปที่ ผ7.51 ป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถขนส่ง



รูปที่ ผ7.52 ป้ายชื่อของบริษัท ติดบริเวณด้านข้างรถยนต์



รูปที่ ผ7.53 หลักฐานการจัดส่งเอกสารการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างทางไปรษณีย์



รูปที่ ผ7.54 ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



รูปที่ ผ7.55 กล่องรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ ผ7.56 เจ้าหน้าที่เข้าพบพื้นที่ข้างเคียงระหว่างก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.57 ลงทะเบียนพนักงาน บุคคลภายนอกที่เข้าพื้นที่ก่อสร้างบริเวณป้อมรักษาความปลอดภัย



รูปที่ ผ7.58 กล้องวงจรปิด CCTV



รูปที่ ผ7.59 คู่มือด้านความปลอดภัยในการทำงาน ติดบริเวณป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



รูปที่ ผ7.60 ห้องปฐมพยาบาลประจำพื้นที่ก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา (Chapter One All Ramintra)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

| | |
|---|---|
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.61 คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ</p> | <p>รูปที่ ผ7.62 ป้ายมาตรฐานการแต่งตัวในเขตก่อสร้างติดบริเวณป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.63 Safety Talk</p> | <p>รูปที่ ผ7.64 ที่อุดหู (Ear plug) สำหรับคนงานก่อสร้าง</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.65 วิศวกรควบคุมดูแลการก่อสร้าง</p> | <p>รูปที่ ผ7.66 พื้นที่จัดเก็บสารเคมี พร้อมติดป้ายเตือน</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.67 พื้นที่ที่พักแรงงานในช่วงกลางวัน</p> | <p>รูปที่ ผ7.68 บริเวณจุดบริการน้ำดื่ม</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.69 ที่พักรับประทานอาหาร</p> | <p>รูปที่ ผ7.70 รถยนต์ประจำพื้นที่ก่อสร้าง</p> |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา (Chapter One All Ramintra)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

| | |
|---|---|
|  |  |
| รูปที่ ผ7.71 ถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ | รูปที่ ผ7.72 จุดบริการแอลกอฮอล์เจล |
|  |  |
| รูปที่ ผ7.73 ป้ายให้ความรู้แก่คนงานก่อสร้างเกี่ยวกับโรคติดต่อติดบริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ | รูปที่ ผ7.74 ป้าย “กรุณาสวมหน้ากากอนามัย” |
|  |  |
| รูปที่ ผ7.75 ตะแกรงดักเศษอาหาร | รูปที่ ผ7.76 สมุดรายงานผลตรวจสอบคุณภาพ |
|  |  |
| รูปที่ ผ7.77 Tool box talks | รูปที่ ผ7.78 เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ถังแก๊สที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารพร้อมติดป้ายเตือนอันตราย |
|  |  |
| รูปที่ ผ7.79 ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง | รูปที่ ผ7.80 กล้อง Theodolite ในช่วงเจาะเสาเข็มจนการก่อสร้างงานฐานราก |