

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Moment Ratchada 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.1 รั้วรอบพื้นที่โครงการ	
	
รูปที่ ๗7.2 พื้นที่สีเขียว	
	
รูปที่ ๗7.3 รางระบายน้ำ	รูปที่ ๗7.4 ท่อระบายน้ำ
	
รูปที่ ๗7.5 บ่อหนวนน้ำ	รูปที่ ๗7.6 ป้ายจำกัดความเร็ว
	
รูปที่ ๗7.7 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ	รูปที่ ๗7.8 พื้นที่จอดรถแบบปกติชั้นที่ 1

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Moment Ratchada 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗.๙ พื้นที่จอดรถระบบไฮดรอลิก	รูปที่ ๗.๑๐ พื้นที่จอดรถยนต์แบบอัตโนมัติ
	
รูปที่ ๗.๑๑ ป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง	รูปที่ ๗.๑๒ เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว
	
รูปที่ ๗.๑๓ ป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์	รูปที่ ๗.๑๔ ช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียน
	
รูปที่ ๗.๑๕ ระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ๗.๑๖ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ ๗.๑๗ ท่อระบายอากาศไปยังชั้นดาดฟ้า	รูปที่ ๗.๑๘ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียและมอเตอร์ไฟฟ้ารวม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Moment Ratchada 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.19 ถังเก็บน้ำใต้ดิน	รูปที่ ผ7.20 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า
	
รูปที่ ผ7.21 ห้องน้ำ (ใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง)	รูปที่ ผ7.22 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ
	
รูปที่ ผ7.23 ช่างซ่อมบำรุง	รูปที่ ผ7.24 ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ ผ7.25 ป้ายบอกระดับความลึก	รูปที่ ผ7.26 เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ ผ7.27 ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ	รูปที่ ผ7.28 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Moment Ratchada 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ผ7.29 สระว่ายน้ำ</p>	<p>รูปที่ ผ7.30 รางระบายน้ำฝน</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.31 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น</p>	<p>รูปที่ ผ7.32 พนักงานทำความสะอาด</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.33 ห้องพักมูลฝอยรวม</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.34 พื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย</p>	<p>รูปที่ ผ7.35 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.36 สวิตช์บอร์ดแรงสูงชนิดติดตั้งภายในอาคาร</p>	<p>รูปที่ ผ7.37 หม้อแปลงไฟฟ้า</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Moment Ratchada 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.38 หลอดไฟ Light Emitting Diode (LED)	รูปที่ ผ7.39 โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน
	
รูปที่ ผ7.40 เลขชั้นบริเวณบันได	รูปที่ ผ7.41 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ
	
รูปที่ ผ7.42 ป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า	รูปที่ ผ7.43 ระบบท่อเย็น (Stand Pipe)
	
รูปที่ ผ7.44 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC)	รูปที่ ผ7.45 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC)
	
รูปที่ ผ7.46 แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP)	รูปที่ ผ7.47 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Moment Ratchada 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.48 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector)	รูปที่ ผ7.49 เครื่องแจ้งเหตุ โดยใช่มือดึง (Fire Alarm Manual Station)
	
รูปที่ ผ7.50 เครื่องแจ้งเหตุด้วยเสียงหรือแสง (Fire Alarm Speaker with Strobe)	รูปที่ ผ7.51 ช่องสำหรับให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำดับเพลิงเข้าสู่ระบบ จอดรถอัตโนมัติไว้บริเวณชั้นที่ 1 และ 2
	
รูปที่ ผ7.52 ช่องสำหรับให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงลงบันไดไปยังที่จอดรถอัตโนมัติชั้นใต้ดิน	รูปที่ ผ7.53 ป้ายห้ามรถยนต์ที่ติดตั้งแก๊สทุกชนิดเข้าสู่ระบบจอดรถอัตโนมัติ
	
รูปที่ ผ7.54 บันได ST-01 และบันได ST-02	รูปที่ ผ7.55 จุฬารวมพล
	
รูปที่ ผ7.56 ป้ายผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟ	รูปที่ ผ7.57 ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Moment Ratchada 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.58 ตู้ควบคุมเครื่องดูดระบายควัน	รูปที่ ผ7.59 เครื่องสำรองไฟแบบ UPS ขนาด 30 KVA
	
รูปที่ ผ7.60 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ	รูปที่ ผ7.61 กล้องวงจรปิด CCTV
	
รูปที่ ผ7.62 อาคารโครงการ	รูปที่ ผ7.63 ป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
	
รูปที่ ผ7.64 ป้ายหนีไฟ	รูปที่ ผ7.65 อุปกรณ์ช่วยชีวิต บริเวณสระว่ายน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Moment Ratchada 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566



รูปที่ ผ7.66 ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566



รูปที่ ผ7.67 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสระว่ายน้ำ