

## ใบส่งมอบงาน

เรื่อง : การส่งมอบงานจ้าง  
เรียน : [REDACTED]  
ตามที่ : โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง  
ได้ตกลงให้ข้าพเจ้าในนาม : บริษัท ซีพีพีเอส กรุ๊ป ชััพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  
ทำงาน : งานล้างบ่อน้ำบาดลฟ้าชั้น 11 , งานล้างบ่อน้ำใต้ดิน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566  
ตามใบสั่งซื้อ PO เลขที่ : 015-4306138644  
บัดนี้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานจ้างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งมอบงานจ้าง  
เพื่อการตรวจรับและขอเบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงิน 91,485.00 บาท  
( เก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน )

ขอแสดงดวงฉันทะ

(ลงชื่อ)

ผู้ส่งมอบงาน

ขอรับรองว่า ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จ  
ตั้งแต่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566

(ลงชื่อ)

ผู้รับมอบงาน

### Photo Report

<p>ภาพการทำงาน บอดาดฟ้า CW1</p>	<p>ภาพการทำงาน บอดาดฟ้า CW1</p>
<p>บอดาดฟ้า CW2</p> 	<p>บอดาดฟ้า CW2</p> 
<p>บอดาดดิน 1</p> 	<p>บอดาดดิน 1</p> 
<p>บอดาดดิน 3</p> 	<p>บอดาดดิน 3</p> 










Photo Report (บ่อดาดฟ้า CW1) ขนาดของบ่อ(cm.) กว้าง 580 ยาว 730 สูง 450	
ภาพ	
	line balance มีสภาพผุกร่อนค่อนข้างมาก
	line drain มีสภาพผุกร่อนค่อนข้างมาก
	line over flow ด้านในมีสภาพผุกร่อนค่อนข้างมาก
	ผนังด้านใน coating ขาด

Photo Report (บ่อดาดฟ้า CW2) ขนาดของบ่อ(cm.) กว้าง 580 ยาว 730 สูง 450	
ภาพ	
	line balance มีสภาพผุกร่อนค่อนข้างมาก
	line drain มีสภาพผุกร่อนค่อนข้างมาก
	support บันได มีสภาพผุกร่อนค่อนข้างมาก
	line over flow ด้านในมีสภาพผุกร่อนค่อนข้างมาก

<b>Photo Report (บ่อดาดฟ้า CW2)</b> <b>ขนาดของบ่อ(cm.) กว้าง 580 ยาว 730 สูง 450</b>	
ภาพ	
	line drain ด้านนอกมีรอยผุกร่อน
	Valve drain header รวม มีการรั่วซึม




<b>Photo Report (บ่อใต้ดิน 1)</b> <b>ขนาดของบ่อ(cm.) กว้าง 800 ยาว 1850 สูง 160</b>	
ภาพ	
	ผนัง coating มีสภาพเริ่ม ลอก ร่อน นิดหน่อย
	support level transmitter มีสภาพผุกร่อนค่อนข้างมาก

Photo Report (ปอใต้ดิน 3) ขนาดของปอ(cm.) กว้าง 800 ยาว 1850 สูง 160	
ภาพ	
	ผนัง coating มีสภาพเริ่ม ลอก ร่อน นิดหน่อย