

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างฐานราก (ช่วงที่ 2)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ8.1 ป้ายรายละเอียดโครงการบริเวณแนวรั้วด้านที่ติดกับถนนสาธารณะได้ และช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์	
	
รูปที่ ผ8.2 เอกสารการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆทางไปรษณีย์	
	
รูปที่ ผ8.3 กล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้าโครงการ	
	
รูปที่ ผ8.4 รั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณด้านทิศเหนือ	รูปที่ ผ8.5 รั้ว Metal sheet ความสูง 12 เมตร บริเวณด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก
	
รูปที่ ผ8.6 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

				
รูปที่ ผ8.7 บริเวณปากทางเข้า-ออก ของโครงการมีการปิดที่บดตลอดเวลาโดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก				
				
รูปที่ ผ8.8 กลุ่มผ้าใบรถขนส่งเศษคอนกรีตและดิน	รูปที่ ผ8.9 ป้ายไฟแสดงผลการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ PM 2.5			
				
รูปที่ ผ8.10 ป้ายเตือนเขตพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ผ8.11 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย			
				
รูปที่ ผ8.12 เจ้าหน้าที่เข้าแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียง	รูปที่ ผ8.13 กายแต่งกายคนงาน และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล			
				
รูปที่ ผ8.14 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)	รูปที่ ผ8.15 อุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น			

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ8.16 ระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำตามแนวรั้ว	รูปที่ ผ8.17 พนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราบ ที่ตกหล่น บริเวณด้านหน้าโครงการ
	
รูปที่ ผ8.18 ป้ายชื่อโครงการ	รูปที่ ผ8.19 ป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ อาทิ ป้ายควบคุมความเร็วเขตก่อสร้าง
	
รูปที่ ผ8.20 พื้นที่สำหรับจอดรถในโครงการ	รูปที่ ผ8.21 ป้ายไม้ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่ปฏิบัติงาน
	
รูปที่ ผ8.22 รถบรรทุกในการขนส่งดิน	รูปที่ ผ8.23 เอกสารเข้าทำความสะอาดสระว่ายน้ำ พื้นที่ส่วนกลาง รวมทั้งผนังภายนอกอาคารทิศเหนืออาคารเดอะเมท์
	
รูปที่ ผ8.24 วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ8.25 การตรวจสอบอาคารชุดพักอาศัยเดอะเม็ท และสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์เอกอัครราชทูตสิงคโปร์	
	
รูปที่ ผ8.26 แพลนเหล็ก (platform)	รูปที่ ผ8.27 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้บริเวณ ด้านหน้าพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ ผ8.28 เครื่องมือตรวจวัดการเอียงตัว (Inclinometer)	รูปที่ ผ8.29 ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง
	
รูปที่ ผ8.30 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	
	
รูปที่ ผ8.31 คนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ และคนงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ผ8.32 ป้ายประหยัdnน้ำ</p>	<p>รูปที่ ผ8.33 ท่อระบายน้ำ (ชั่วคราว)</p>
	
<p>รูปที่ ผ8.34 เครื่องสูบน้ำ พร้อมสายยาง</p>	<p>รูปที่ ผ8.35 ถังมูลฝอยอันตราย จำนวน 2 ถัง</p>
	
<p>รูปที่ ผ8.36 ถังขยะ พร้อมป้ายการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท</p>	
	
<p>รูปที่ ผ8.37 คนงานคอยตรวจสอบความสะอาดของที่ต้งถังขยะ และถูรรับรองมูลฝอย</p>	
	
<p>รูปที่ ผ8.38 พื้นที่สำหรับเก็บวัตถุไวไฟ และป้ายเตือน</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

รูปที่ ผ8.39 ป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ”		
รูปที่ ผ8.40 ถังดับเพลิงเคมี และการตรวจสอบถังดับเพลิง		
รูปที่ ผ8.41 ป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง		
รูปที่ ผ8.42 พื้นที่สูบบุหรี่ และกำหนดบทลงโทษ		
รูปที่ ผ8.43 ห้องสำหรับเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ8.44 หม้อแปลงไฟฟ้า	รูปที่ ผ8.45 แผงควบคุมไฟฟ้า และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
	
รูปที่ ผ8.46 ป้ายปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน	รูปที่ ผ8.47 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจรชั่วคราว บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
	
รูปที่ ผ8.48 การทำความสะอาดล้อรถบรรทุก	
	
รูปที่ ผ8.49 Corporate Social Responsibility (CSR)	
	
รูปที่ ผ8.50 พนักงานทำหน้าที่ควบคุมสไตร์เวลาถากดิน	รูปที่ ผ8.51 หัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566



รูปที่ ผ8.52 กฎระเบียบภายในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ ผ8.53 กล้องวงจรปิดบริเวณโครงการ และ ป้ายข้อความติดประกาศ "บริเวณนี้อยู่ภายใต้การจับภาพของกล้องวงจรปิด
ตลอด 24 ชั่วโมง"

<p> View profile View history View posts View photos View videos View friends View messages View comments </p>															
<p>Basic</p> <p>Overview</p> <p>Age</p> <p>Gender</p> <p>Location</p> <p>Education</p> <p>Work</p> <p>Relationship</p> <p>Interests</p> <p>Skills</p> <p>Languages</p> <p>Connections</p> <p>Groups</p> <p>Pages</p> <p>Events</p> <p>Places</p> <p>Photos</p> <p>Videos</p> <p>Music</p> <p>Books</p> <p>Games</p> <p>Apps</p> <p>More</p>	<p>Profile</p> <p>Photo</p> <p>Cover Photo</p> <p>Profile Info</p> <p>Relationship</p> <p>Education</p> <p>Work</p> <p>Interests</p> <p>Skills</p> <p>Languages</p> <p>Connections</p> <p>Groups</p> <p>Pages</p> <p>Events</p> <p>Places</p> <p>Photos</p> <p>Videos</p> <p>Music</p> <p>Books</p> <p>Games</p> <p>Apps</p> <p>More</p>	<p>Profile</p> <p>Photo</p> <p>Cover Photo</p> <p>Profile Info</p> <p>Relationship</p> <p>Education</p> <p>Work</p> <p>Interests</p> <p>Skills</p> <p>Languages</p> <p>Connections</p> <p>Groups</p> <p>Pages</p> <p>Events</p> <p>Places</p> <p>Photos</p> <p>Videos</p> <p>Music</p> <p>Books</p> <p>Games</p> <p>Apps</p> <p>More</p>	<p>Profile</p> <p>Photo</p> <p>Cover Photo</p> <p>Profile Info</p> <p>Relationship</p> <p>Education</p> <p>Work</p> <p>Interests</p> <p>Skills</p> <p>Languages</p> <p>Connections</p> <p>Groups</p> <p>Pages</p> <p>Events</p> <p>Places</p> <p>Photos</p> <p>Videos</p> <p>Music</p> <p>Books</p> <p>Games</p> <p>Apps</p> <p>More</p>	<p>Profile</p> <p>Photo</p> <p>Cover Photo</p> <p>Profile Info</p> <p>Relationship</p> <p>Education</p> <p>Work</p> <p>Interests</p> <p>Skills</p> <p>Languages</p> <p>Connections</p> <p>Groups</p> <p>Pages</p> <p>Events</p> <p>Places</p> <p>Photos</p> <p>Videos</p> <p>Music</p> <p>Books</p> <p>Games</p> <p>Apps</p> <p>More</p>	<p>Profile</p> <p>Photo</p> <p>Cover Photo</p> <p>Profile Info</p> <p>Relationship</p> <p>Education</p> <p>Work</p> <p>Interests</p> <p>Skills</p> <p>Languages</p> <p>Connections</p> <p>Groups</p> <p>Pages</p> <p>Events</p> <p>Places</p> <p>Photos</p> <p>Videos</p> <p>Music</p> <p>Books</p> <p>Games</p> <p>Apps</p> <p>More</p>	<p>Profile</p> <p>Photo</p> <p>Cover Photo</p> <p>Profile Info</p> <p>Relationship</p> <p>Education</p> <p>Work</p> <p>Interests</p> <p>Skills</p> <p>Languages</p> <p>Connections</p> <p>Groups</p> <p>Pages</p> <p>Events</p> <p>Places</p> <p>Photos</p> <p>Videos</p> <p>Music</p> <p>Books</p> <p>Games</p> <p>Apps</p> <p>More</p>	<p>Profile</p> <p>Photo</p> <p>Cover Photo</p> <p>Profile Info</p> <p>Relationship</p> <p>Education</p> <p>Work</p> <p>Interests</p> <p>Skills</p> <p>Languages</p> <p>Connections</p> <p>Groups</p> <p>Pages</p> <p>Events</p> <p>Places</p> <p>Photos</p> <p>Videos</p> <p>Music</p> <p>Books</p> <p>Games</p> <p>Apps</p> <p>More</p>	<p>Profile</p> <p>Photo</p> <p>Cover Photo</p> <p>Profile Info</p> <p>Relationship</p> <p>Education</p> <p>Work</p> <p>Interests</p> <p>Skills</p> <p>Languages</p> <p>Connections</p> <p>Groups</p> <p>Pages</p> <p>Events</p> <p>Places</p> <p>Photos</p> <p>Videos</p> <p>Music</p> <p>Books</p> <p>Games</p> <p>Apps</p> <p>More</p>	<p>Profile</p> <p>Photo</p> <p>Cover Photo</p> <p>Profile Info</p> <p>Relationship</p> <p>Education</p> <p>Work</p> <p>Interests</p> <p>Skills</p> <p>Languages</p> <p>Connections</p> <p>Groups</p> <p>Pages</p> <p>Events</p> <p>Places</p> <p>Photos</p> <p>Videos</p> <p>Music</p> <p>Books</p> <p>Games</p> <p>Apps</p> <p>More</p>	<p>Profile</p> <p>Photo</p> <p>Cover Photo</p> <p>Profile Info</p> <p>Relationship</p> <p>Education</p> <p>Work</p> <p>Interests</p> <p>Skills</p> <p>Languages</p> <p>Connections</p> <p>Groups</p> <p>Pages</p> <p>Events</p> <p>Places</p> <p>Photos</p> <p>Videos</p> <p>Music</p> <p>Books</p> <p>Games</p> <p>Apps</p> <p>More</p>	<p>Profile</p> <p>Photo</p> <p>Cover Photo</p> <p>Profile Info</p> <p>Relationship</p> <p>Education</p> <p>Work</p> <p>Interests</p> <p>Skills</p> <p>Languages</p> <p>Connections</p> <p>Groups</p> <p>Pages</p> <p>Events</p> <p>Places</p> <p>Photos</p> <p>Videos</p> <p>Music</p> <p>Books</p> <p>Games</p> <p>Apps</p> <p>More</p>	<p>Profile</p> <p>Photo</p> <p>Cover Photo</p> <p>Profile Info</p> <p>Relationship</p> <p>Education</p> <p>Work</p> <p>Interests</p> <p>Skills</p> <p>Languages</p> <p>Connections</p> <p>Groups</p> <p>Pages</p> <p>Events</p> <p>Places</p> <p>Photos</p> <p>Videos</p> <p>Music</p> <p>Books</p> <p>Games</p> <p>Apps</p> <p>More</p>	<p>Profile</p> <p>Photo</p> <p>Cover Photo</p> <p>Profile Info</p> <p>Relationship</p> <p>Education</p> <p>Work</p> <p>Interests</p> <p>Skills</p> <p>Languages</p> <p>Connections</p> <p>Groups</p> <p>Pages</p> <p>Events</p> <p>Places</p> <p>Photos</p> <p>Videos</p> <p>Music</p> <p>Books</p> <p>Games</p> <p>Apps</p> <p>More</p>	<p>Profile</p> <p>Photo</p> <p>Cover Photo</p> <p>Profile Info</p> <p>Relationship</p> <p>Education</p> <p>Work</p> <p>Interests</p> <p>Skills</p> <p>Languages</p> <p>Connections</p> <p>Groups</p> <p>Pages</p> <p>Events</p> <p>Places</p> <p>Photos</p> <p>Videos</p> <p>Music</p> <p>Books</p> <p>Games</p> <p>Apps</p> <p>More</p>	<p>Profile</p> <p>Photo</p> <p>Cover Photo</p> <p>Profile Info</p> <p>Relationship</p> <p>Education</p> <p>Work</p> <p>Interests</p> <p>Skills</p> <p>Languages</p> <p>Connections</p> <p>Groups</p> <p>Pages</p> <p>Events</p> <p>Places</p> <p>Photos</p> <p>Videos</p> <p>Music</</p>

[illegible]

รูปที่ ผ8.54 เอกสารการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

รูปที่ ผ8.55 เอกสารการตรวจสอบสภาพ



รูปที่ ผ8.56 ไฟสปอตไลท์ที่บริเวณรั้ว Metal Sheet



รูปที่ ผ8.57 รถเครนแบบโมบายเครน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566



รูปที่ ผ8.58 ป้ายรายละเอียดบริเวณบ้านพักคนงาน และไฟฟ้าแสงสว่าง



รูปที่ ผ8.59 หัวหน้าคนงาน คอยดูแลคนงานในบ้านพักคนงานก่อสร้าง



รูปที่ ผ8.60 รั้วบริเวณโดยรอบบ้านพักคนงาน และป้ายกำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง



รูปที่ ผ8.61 คนงานก่อสร้างดูแลการเข้า-ออกบ้านพักคนงาน
ก่อสร้าง


รูปที่ ผ8.62 กฎข้อบังคับในการเข้าพักอาศัยในบ้านพัก
คนงานก่อสร้าง



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

รูปที่ ผ8.63 หัวฉีดน้ำดับเพลิงมือถือแบบแห้ง	
	
รูปที่ ผ8.64 การป้องกันโรคการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	รูปที่ ผ8.65 การฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี
	
รูปที่ ผ8.66 ผังบุคลากรทางด้านความปลอดภัยประจำโครงการ	รูปที่ ผ8.67 Safety Orientation
	
รูปที่ ผ8.68 Morning Talk	รูปที่ ผ8.69 Safety Manager
	
รูปที่ ผ8.70 การประชุม Safety Meeting	
	
รูปที่ ผ8.71 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดสุขอนามัย และความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

		
รูปที่ ผ8.72 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบปะพูดคุยกับเจ้าของบ้าน/อาคารข้างเคียง ตัวแทนของสถานที่อ่อนไหว		
		
รูปที่ ผ8.73 คนงานคอยดูแลสภาพรั้วของโครงการ		
		
รูปที่ ผ8.74 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดของคุณภาพอากาศ บริเวณด้านหน้าโครงการ	รูปที่ ผ8.75 ป้ายสถิติความปลอดภัย	