








ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ระยะรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว

	
รูปที่ ๗.๑ คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่รื้อถอน	รูปที่ ๗.๒ จุดพักรวมเศษวัสดุรื้อถอน
	
รูปที่ ๗.๓ บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ	รูปที่ ๗.๔ คลุมผ้าใบรถขนส่งเศษคอนกรีต เศษวัสดุ
	
รูปที่ ๗.๕ ป้ายเตือนเขตพื้นที่รื้อถอน	รูปที่ ๗.๖ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	
รูปที่ ๗.๗ รั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณด้านทิศเหนือ	รูปที่ ๗.๘ รั้ว Metal sheet ความสูง 12 เมตร บริเวณด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ระยะรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว

	
<p>รูปที่ ๗.๙ คนงานที่เกี่ยวข้องสวมหมวกนิรภัย สวมรองเท้า Safety หุ้มส้นและสายรัด Safety ขณะปฏิบัติงาน</p>	<p>รูปที่ ๗.๑๐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๑๑ อุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>	<p>รูปที่ ๗.๑๒ ระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๑๓ คนงานดูแลความสะอาด บริเวณหน้าโครงการถนนสาทรใต้</p>	<p>รูปที่ ๗.๑๔ ป้ายชื่อโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๑๕ พื้นที่จอดรถสำหรับขนส่งเศษวัสดุ และคอนกรีต</p>	