

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

โครงการ เลอเมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา ของ บริษัท บางสัสมะอ์ลิน จำกัด (ชื่อเดิม โครงการ บางสัสมะอ์ลิน รีสอร์ท) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินกิจการตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตามแนวทางในหนังสือที่ ทส 1009.5/8801 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการมีทั้งส่วนที่ปฏิบัติตามครบถ้วน และยังมีมาตรการบางส่วนที่ต้องปรับปรุง สรุปได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1.1 ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.2 คุณภาพอากาศ

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน

- ไม่พบป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง

- แนวทางแก้ไข : ให้ทางโครงการดำเนินการจัดทำป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง

5.1.4 การกมนามคมขนส่ง

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.5 การใช้น้ำ

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.6 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.7 การจัดการน้ำเสีย

- ไม่พบการบำบัดน้ำเสียผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบ UV เพื่อเข้าสู่ถังเก็บน้ำรีไซเคิล

- แนวทางแก้ไข : ให้ทางโครงการดำเนินการติดตั้ง การฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบ UV

5.1.8 การจัดการขยะมูลฝอย

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.9 ไฟฟ้า

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.10 การป้องกันอัคคีภัย

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.11 การระบายอากาศและความร้อน

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.12 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.13 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.14 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ สปา และร้านอาหาร

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.15 สุขภาพ

- ไม่พบการติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างมีวิธีการใช้งานบอกไว้แล้ว เช่น ถังดับเพลิง

5.1.16 ทัศนียภาพ

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.17 การบดบังแสงและทิศทางลม

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.18 พื้นที่ชายหาดสาธารณะ

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

- การเกิดแผ่นดินไหว และเกิดสึนามิ ทางโครงการจัดให้มีเส้นทางหนีภัย และมีการซ้อมแผนอพยพเป็นประจำทุกปี เป็นไปตามมาตรการกำหนด

- คุณภาพอากาศ ทางโครงการมีการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพอากาศ คือ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เป็นไปตามมาตรการกำหนด

- การกมนาคมขนส่ง ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกตลอด 24 ชั่วโมง เป็นไปตามมาตรการกำหนด

- การระบายน้ำ ทางโครงการมีพนักงานแผนกช่างมีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นทาง การแตกหรือการรั่วซึมของท่อ การทำงานของเครื่องสูบน้ำ และปริมาณตะกอนบริเวณท่อระบายน้ำอยู่เสมอ

- การจัดการน้ำเสีย ทางโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ประจำทุก 1 เดือน/ครั้ง เป็นไปตามมาตรการกำหนด

- การจัดการมูลฝอย ทางโครงการมีการดูแลรักษาความสะอาด ตรวจสอบการรั่วซึมของถังขยะ และห้องพักขยะให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

- การป้องกันอัคคีภัย ทางโครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และมีการซ้อมแผนอพยพเป็นประจำทุกปี เป็นไปตามมาตรการกำหนด

- สุขภาพ ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ และคนสวนตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพร้อมทั้งดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นประจำทุก 6 เดือน เป็นไปตามมาตรการกำหนด

- สระว่ายน้ำ ทางโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ประจำทุก 1 เดือน/ครั้ง เป็นไปตามมาตรการกำหนด

5.3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)

- คุณภาพน้ำ ทางโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ น้ำพุ และน้ำทิ้งภาคแอร์ เพิ่มเติมจากที่มาตรการกำหนด ดังแสดงในบทที่ 4