


## ภาคผนวกที่ 7


---

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566



รูปที่ ผ7.1 พื้นที่สีเขียว บริเวณชั้นล่าง ชั้นที่ 16 ชั้นที่ 21 และชั้นที่ 25



รูปที่ ผ7.2 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ ผ7.3 ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์



รูปที่ ผ7.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566




รูปที่ ๗7.5 ช่องระบายอากาศบริเวณพื้นที่จอดรถ



รูปที่ ๗7.6 สภาพถนนและทางเดินรถภายในโครงการ



รูปที่ ๗7.7 ผนังกำแพงโดยรอบชั้นจอดรถ




รูปที่ ๗7.8 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม.



รูปที่ ๗7.9 ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดตะกอนเร่ง  
(Activated Sludge)



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566



รูปที่ ผ7.10 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ




รูปที่ ผ7.11 ตะแกรงดักมูลฝอย



รูปที่ ผ7.12 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ ผ7.13 ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติแบบบลูทูธ (Bluetooth Barrier Gate)



รูปที่ ผ7.14 ไฟฟ้าแสงสว่างของโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

			
รูปที่ ผ7.15 สัญลักษณ์ทิศทางการจราจรบนพื้นถนนและสีคั่นขอบทางของถนน			
			
รูปที่ ผ7.16 กระจกเงาบนเสาเตือน			
			
รูปที่ ผ7.17 ปากทางเข้า-ออกโครงการ		รูปที่ ผ7.18 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้อาคารเปิดไฟทิ้งไว้ขณะสัญญาณภายในอาคาร	
			
รูปที่ ผ7.19 เครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ำ			
			
รูปที่ ผ7.20 ช่างเทคนิคประจำโครงการ		รูปที่ ผ7.21 การล้างถังเก็บน้ำใช้	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566



รูปที่ ผ7.22 ถังเก็บน้ำใช้บริเวณตาดฟ้า และชั้นใต้ดิน



รูปที่ ผ7.23 กระฉกในห้องพัก



รูปที่ ผ7.24 อาคารโครงการ



รูปที่ ผ7.25 บริเวณภายในตัวอาคารภายในแต่ละชั้น



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566










	
<p>รูปที่ ผ7.26 การตั้งเทอร์โมสแตทควบคุมอุณหภูมิห้อง</p>	<p>รูปที่ ผ7.27 ช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง Qr code ประจำโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.28 ป้ายรณรงค์การคัดแยกประเภทมูลฝอย</p>	<p>รูปที่ ผ7.29 ห้องพักมูลฝอยชั่วคราวประจำชั้น</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.30 รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตบางรัก</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.31 ห้องพักมูลฝอยรวม</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566


	
รูปที่ ๗7.32 ป้ายประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน	
	
รูปที่ ๗7.33 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณห้องพักรถยนต์	รูปที่ ๗7.34 จุดปล่อยก๊าซมีเทน
	
รูปที่ ๗7.35 ระบบกำจัดละอองลอย	รูปที่ ๗7.36 การสูบน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ ๗7.37 บ่อหน่วงน้ำและตู้ควบคุมบ่อหน่วงน้ำ	รูปที่ ๗7.38 ท่อระบายน้ำ
	
รูปที่ ๗7.39 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตึกเศษตะกอนดิน และใบไม้ต่างๆออกจากท่อระบายน้ำ	




ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.40 ร้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ	รูปที่ ๗7.41 แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
	
รูปที่ ๗7.42 เครื่องตรวจจับความร้อน	รูปที่ ๗7.43 เครื่องตรวจจับควัน
	
รูปที่ ๗7.44 อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย	รูปที่ ๗7.45 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
	
รูปที่ ๗7.46 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	รูปที่ ๗7.47 ถังดับเพลิง
	
รูปที่ ๗7.48 ทางหนีไฟ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566



รูปที่ ๗7.49 การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ




รูปที่ ๗7.50 แผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ

รูปที่ ๗7.51 ป้ายเรืองแสงแสดงเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ ๗7.52 ป้ายสัญลักษณ์เตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า



รูปที่ ๗7.53 หัวรับน้ำดับเพลิง

รูปที่ ๗7.54 ป้ายชื่อสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงานฉุกเฉินต่างๆ















ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

		
รูปที่ ผ7.55 หม้อแปลงไฟฟ้า	รูปที่ ผ7.56 จุดรวมพลภายในโครงการ	
		
รูปที่ ผ7.57 กล้องวงจรปิด (CCTV)		
		
รูปที่ ผ7.58 สระว่ายน้ำ		
		
รูปที่ ผ7.59 ราวกันตกบริเวณระเบียงห้องพัก และริมชั้นดาดฟ้า		
		
รูปที่ ผ7.60 รางระบายน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ	รูปที่ ผ7.61 หลอดไฟ/แสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ	



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.62 ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	รูปที่ ผ7.63 ตู้เก็บสิ่งของ ที่ว่างหรือเก็บรองเท้า
 	
รูปที่ ผ7.64 ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ	รูปที่ ผ7.65 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ
  	
รูปที่ ผ7.66 เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ ผ7.67 ป้ายข้อกำหนดข้อปฏิบัติการใช้สระว่ายน้ำ	
  	
รูปที่ ผ7.68 อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ความสะอาดสระว่ายน้ำ	