

ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 รั้ว Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2 ป้ายความปลอดภัย



รูปที่ 3 ป้ายรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 4 ป้ายจำกัดความเร็ว 25 กม./ชม



รูปที่ 5 ประตูทางเข้า-ออกโครงการปิดมิดชิด



รูปที่ 6 ถังดับเพลิง



รูปที่ 7 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 9 ห้องน้ำ



รูปที่ 10 ราวกันตก



รูปที่ 11 บันไดทางขึ้น-ลงอาคาร



รูปที่ 12 ป้ายกฎระเบียบการทำงาน



รูปที่ 13 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 14 ระบบไฟฟ้า



รูปที่ 15 บ้านพักคนงานชั่วคราว



รูปที่ 16 ผ้าใบปกคลุมรถขนวัสดุ



รูปที่ 17 กระเบรื้อขนวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 18 พื้นที่ข้างเคียงโครงการ



รูปที่ 19 สถานภาพโครงการ ณ ปัจจุบัน



รูปที่ 20 ผ้าคลุมวัสดุก่อสร้าง