



ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Arlo Lasalle 17 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

| | |
|--|---|
|  |  |
| รูปที่ ๗.1 รั้วบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ | รูปที่ ๗.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ช่วงก่อสร้าง) |
|  |  |
| รูปที่ ๗.3 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน | รูปที่ ๗.4 ช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|  | |
| รูปที่ ๗.5 สภาพโครงการปัจจุบัน | |
|  |  |
| รูปที่ ๗.6 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง (บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง) | รูปที่ ๗.7 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง (ตัวแทนของพื้นที่สวนสุขภาพภูตือนันต์) |
|  |  |
| รูปที่ ๗.8 รถบรรทุกมารับเศษวัสดุที่เหลือใช้ไปกำจัด | รูปที่ ๗.9 ผ้าปิดคลุมวัสดุก่อสร้าง บนรถบรรทุก |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Arlo Lasalle 17 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.10 ป้ายควบคุมความเร็วรถไม่เกิน 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ช่วงก่อสร้าง)</p> | <p>รูปที่ ผ7.11 พนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราบ บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.12 ห้องเก็บปูนผง (ช่วงก่อสร้าง)</p> | <p>รูปที่ ผ7.13 ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) (ช่วงก่อสร้าง)</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.14 ทำความสะอาดล้อรถบรรทุก (ช่วงก่อสร้าง)</p> | <p>รูปที่ ผ7.15 บริเวณปากทางเข้า-ออกปิดทึบ (ช่วงก่อสร้าง)</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.16 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ช่วงก่อสร้าง)</p> | <p>รูปที่ ผ7.17 วิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด</p> |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Arlo Lasalle 17 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗.18 การสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคาร (ช่วงก่อสร้าง)</p> | <p>รูปที่ ๗.19 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ช่วงก่อสร้าง)</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗.20 รายละเอียดมาตรการโครงการ (ช่วงก่อสร้าง)</p> | <p>รูปที่ ๗.21 ห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้าง</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗.22 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป</p> | <p>รูปที่ ๗.23 คนงานดูแลความสะอาดห้องส้วมสม่ำเสมอ</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗.24 ถังสำรองน้ำใช้</p> | <p>รูปที่ ๗.25 ป้ายประหยัดน้ำ (ช่วงก่อสร้าง)</p> |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Arlo Lasalle 17 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.26 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)</p> | <p>รูปที่ ๗7.27 ท่อระบายน้ำปัจจุบัน</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.28 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ช่วงก่อสร้าง)</p> | |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.29 จุดรวบรวมมูลฝอย และถุงดำรองรับมูลฝอย</p> | |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.30 คนงานคอยตรวจสอบความสะอาดของที่ตั่งถังมูลฝอย</p> | |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Arlo Lasalle 17 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| |  | |
| รูปที่ ฆ7.31 ป้ายประหยัดไฟฟ้า | | |
|  |  | |
| รูปที่ ฆ7.32 ถังดับเพลิงเคมี (ช่วงก่อสร้าง) พร้อมติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ และถังดับเพลิงเคมีในปัจจุบัน | | |
|  |  | |
| รูปที่ ฆ7.33 ป้ายจราจรต่าง ๆ สัญญาณเตือนชั่วคราว (ไฟกระพริบ) | | |
|  |  | |
| รูปที่ ฆ7.34 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | | รูปที่ ฆ7.35 พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุก |
|  |  | |
| รูปที่ ฆ7.36 กล้องวงจรปิด (CCTV) | | รูปที่ ฆ7.37 การแต่งกายคนงานก่อสร้าง |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Arlo Lasalle 17 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

| | |
|---|---|
|  | |
| รูปที่ ๗7.38 เจ้าหน้าที่ของโครงการออกตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พักคนงาน | |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.39 ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) | รูปที่ ๗7.40 การอบรมให้ความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และคนงานทำทางการทำงานที่เหมาะสม |
|  | |
| รูปที่ ๗7.41 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในบ่อดักตะกอนดินและชุดลอกตะกอน | |