

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เคฟ ทาวน์ โฮสแลนด์  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ๗.1 รั้ว Metal Sheet</p>	<p>รูปที่ ๗.2 รั้วตาข่าย Chain Link ตามแนวฐานเสาไฟฟ้าแรงสูง</p>
	
<p>รูปที่ ๗.3 กล่องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบริเวณแนวพื้นที่ด้านทิศเหนือ</p>	<p>รูปที่ ๗.4 กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติตาม</p>
	
<p>รูปที่ ๗.5 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณหน้าโครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗.6 กล่องรับเรื่องร้องเรียน</p>
	
<p>รูปที่ ๗.7 ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet)</p>	<p>รูปที่ ๗.8 ผ้าใบคลุมกองวัสดุอุปกรณ์รื้อใช้งานที่มีฝุ่น</p>
	
<p>รูปที่ ๗.9 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก</p>	<p>รูปที่ ๗.10 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>




ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เคฟ ทาวน์ ไอส์แลนด์  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.11 คนงานกวาดเศษดินภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณด้านหน้าโครงการ	รูปที่ ๗7.12 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.13 ก๊อกน้ำในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รูปที่ ๗7.14 สปริงเกอร์รอบรั้วโครงการ
	
รูปที่ ๗7.15 ป้ายเตือน และกฎระเบียบทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน	รูปที่ ๗7.16 ผ้าใบคลุมปูนซีเมนต์ผง
	
รูปที่ ๗7.17 การล้างล้อรถบรรทุก	รูปที่ ๗7.18 ปอดตกตะกอน
	
รูปที่ ๗7.19 ประตูเข้าออกของรถบรรทุก	รูปที่ ๗7.20 ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถ













ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เคฟ ทาวน์ โฮสแลนด์  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ผ7.21 พนักงานคอยดูแลทำความสะอาด กวาดบริเวณถนนทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง และถนนบริเวณใกล้เคียง</p>	<p>รูปที่ ผ7.22 ป้ายสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.23 วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.24 การก่อสร้างแนว Sheet Pile</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.25 ห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.26 การสูบล้างปลักูล</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.27 คนงานดูแลทำความสะอาดห้องส้วมและห้องน้ำ</p>	<p>รูปที่ ผ7.28 การกำจัดสัตว์พาหะนำโรค บริเวณพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.29 ถังสำรองน้ำใช้ บริเวณพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ ผ7.30 ป้ายประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า</p>



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เคฟ ทาวน์ โฮสแลนด์  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.31 ท่อระบายน้ำ	รูปที่ ๗7.32 ถังมูลฝอยอันตราย
	
รูปที่ ๗7.33 ถังรองรับมูลฝอย	รูปที่ ๗7.34 ป้ายคัดแยกขยะ
	
รูปที่ ๗7.35 ถังดับเพลิงเคมี บริเวณพื้นที่โครงการ	รูปที่ ๗7.36 การตรวจเช็คถังดับเพลิง
	
รูปที่ ๗7.37 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์	รูปที่ ๗7.38 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	
รูปที่ ๗7.39 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ	รูปที่ ๗7.40 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เคฟ ทาวน์ ไอส์แลนด์  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	 
<p>รูปที่ ฎ7.41 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่ง Precast</p>	<p>รูปที่ ฎ7.42 ป้ายห้ามจอดรถ บริเวณริมถนนภาวะจำยอม</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.43 กล่องวงจรปิดบริเวณแนวรั้วริมถนนภาวะจำยอม ด้านทิศใต้</p>	<p>รูปที่ ฎ7.44 ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.45 ชุดปฏิบัติงานคนงานก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ฎ7.46 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.47 บริเวณบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ฎ7.48 รถรับ-ส่งคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.49 ถังสำรองน้ำใช้ บริเวณบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ฎ7.50 ห้องน้ำ บริเวณบ้านพักคนงาน</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เคฟ ทาวน์ ไอส์แลนด์  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.51 ถังบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.52 รางระบายน้ำฝน บริเวณบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ๗7.53 ถังรองรับมูลฝอย บริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.54 ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ๗7.55 ถังดับเพลิงมือถือ บริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.56 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ๗7.57 กล่องรับความคิดเห็น บริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.58 ป้ายผู้ดูแลความเรียบร้อยแคมป์พักคนงาน บริเวณประตูเข้า-ออกบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ๗7.59 ข้อกำหนดการพักอาศัยในบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.60 ป้ายกำหนดเวลาเปิด-ปิด ประตูเข้า-ออกบ้านพักคนงาน



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เคฟ ทาวน์ โฮสแลนด์  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ผ7.61 กล้องวงจรปิดรอบบริเวณบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ผ7.62 ร้วล้อมรอบพื้นที่บ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.63 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ผ7.64 ป้ายห้ามเข้าเขตก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.65 ป้ายเตือนอันตรายแนวสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณรั้วเสาไฟฟ้าแรงสูง</p>	<p>รูปที่ ผ7.66 กำหนดให้แขนของเครนให้อยู่เฉพาะภายในพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.67 ห้องปฐมพยาบาล</p>	<p>รูปที่ ผ7.68 เจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออก</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.69 ไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืน</p>	<p>รูปที่ ผ7.70 การอบรมให้ความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และคนงาน</p>



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เคฟ ทาวน์ ไอส์แลนด์  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ฆ7.71 แอปพลิเคชัน Thai Save Thai</p>	<p>รูปที่ ฆ7.72 อ่างล้างมือพร้อมสบู่</p>
	
<p>รูปที่ ฆ7.73 Safety Talk</p>	<p>รูปที่ ฆ7.74 จุดคัดกรองคนงานก่อสร้างก่อนเข้าพื้นที่บ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ฆ7.75 การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ฆ7.76 เจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดบริเวณถนนภาวะจำยอม</p>
	
<p>รูปที่ ฆ7.77 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ ฆ7.78 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (KAVE TOWN (Shift))</p>
	
<p>รูปที่ ฆ7.79 การตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ ฆ7.80 การตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (KAVE TOWN (Shift))</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เคฟ ทาวน์ 'ไอส์แลนด์'  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.81 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ	รูปที่ ผ7.82 การฝึกซ้อมการอพยพกรณีเพลิงไหม้