

บริษัท อุทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด
เรื่อง ระเบียบการทำงานของผู้รับเหมา

ตามนโยบายของทางผู้บริหาร บริษัท อุทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโรงงาน โดยมีความตระหนักถึงการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย จึงได้ทำระเบียบการทำงานของผู้รับเหมาภายใน บริษัท อุทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด ดังต่อไปนี้

1. แต่งกายให้เรียบร้อย โดยสวมกางเกงขายาว ,รองเท้านิรภัย (หรือรองเท้าหุ้มส้น), หมวกนิรภัย และอุปกรณ์อื่นๆ ให้เหมาะสมกับงาน โดยต้องสวมใส่อุปกรณ์ตลอดเวลาทำงาน
2. ผู้รับเหมาทุกคนที่เข้ามาทำงานภายในโรงงาน ต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยกับทาง จป.วิชาชีพ โดยในการเข้ารับการฝึกอบรม ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
 - 1.2 ใบรับรองแพทย์ รับรองว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุไม่เกิน 1 เดือน
 - 1.3 ห้ามมิให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เข้ามาทำงานภายในบริเวณพื้นที่บริษัท เว้นแต่จะได้รับการขึ้นทะเบียนการจ้างแรงงานเด็กจากหน่วยงานแรงงานของจังหวัดก่อนเท่านั้น
 - 1.4 ต้องแสดงผลตรวจ ATK ใช้ได้ไม่เกิน 48 ชม. ก่อนเข้าปฏิบัติงานในโรงงาน
3. จป.วิชาชีพ ออกบัตรประจำตัวผู้รับเหมาให้ผู้ผ่านการอบรมโดยบัตรประจำตัวผู้รับเหมาที่มีอายุ 1 ปี
4. ให้ผู้รับเหมาทุกคน แสดงบัตรประจำตัวผู้รับเหมาและลงชื่อเข้าทำงาน ที่ป้อม รปภ. ป้อม 1 ในกรณีไม่มีบัตร รปภ.จะไม่อนุญาตให้เข้าโรงงาน
5. ให้ผู้รับเหมาทุกชุดที่เข้ามาทำงานในโรงงานขอใบอนุญาต ทำงานที่ป้อม รปภ. ป้อม 1 และกรอกรายละเอียดการทำงานตามแบบฟอร์ม โดยให้เจ้าของพื้นที่เซ็นผู้ตรวจสอบ และให้ทาง (ผู้จัดการโรงงาน,รอง.ผจก.โรงงาน หรือ จป.วิชาชีพ เซ็นผู้อนุญาต) จึงสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ และก่อนหยุดทำงานทุกวันต้องให้เจ้าของพื้นที่ เซ็นปิดใบอนุญาตทำงาน และส่งใบอนุญาตทำงานที่ป้อม รปภ. ป้อม 1 ถ้าไม่มีการเซ็นปิดใบอนุญาตทำงาน รปภ.จะยังไม่ให้ออกจากโรงงาน
6. การนำเครื่องมือ และอุปกรณ์ ออกจากพื้นที่บริษัทฯ ต้องเขียนเอกสารแสดงรายการของที่จะนำออกและต้องได้รับการเซ็นอนุมัติจากบริษัทฯ จึงจะอนุญาตให้มีการนำออกจากบริษัทฯ
7. ในกรณีผู้รับเหมาที่ทำงานที่มีประกายไฟ ให้ผู้รับเหมาจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ผ่ากันสะเก็ดไฟ ,ถังดับเพลิง,ถังน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ถึง ต่อ 1 จุดการทำงานที่มีประกายไฟ
8. ถังลม ถังแก๊ส จะต้องมียกเว้นและโซลอค ห้ามจับนอนถึงเป็นอันตราย พร้อมทั้งติดตั้งวาล์วกันย้อนกลับ (Flash Black) ทั้งที่หัวตัด และที่หัวถึง 2 จุด

9. ทำงานบนที่สูงเกิน 2 เมตรขึ้นไปจะต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาการทำงาน
10. นักรงานที่ผู้รับเหมานำมาใช้งานทุกชุด จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ของนักรงานให้ครบ พร้อมทั้งต้องจัดให้มีบันได สำหรับขึ้น - ลง รวมถึงแผ่นนักรงาน (platform) สำหรับยืนปฏิบัติงาน และติดตั้งราวกันกัันตก
11. งานเจียร งานตัด ด้วยเครื่องมือไฟฟ้าประเภทใบตัดและใบเจียร จะต้องมีการดื่บองกัน
12. เครื่องจักร, เครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท ต้องมีสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ชำรุดเสียหาย หรือมีสภาพการใช้งานที่ไม่ปลอดภัย
13. ต้องทำเขตแบ่งแนวพื้นที่ทำงานให้ชัดเจน โดยใช้แวงไม้หรือธงขาวแดงแบ่งเขตการทำงาน
14. ต้องปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง ห้ามหยอกล้อเล่นกันในระหว่างการทำงาน
15. ห้ามสูบบุหรี่ ภายในโรงงาน ยกเว้น บริเวณที่โรงงานจัดไว้ให้สูบเท่านั้น
16. ขับรถภายในโรงงานให้ จำกัดความเร็ว ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
17. สีและสารเคมีทุกชนิดที่นำมาใช้งานจะต้องมีวัสดุรองรับไม่ให้โดนพื้น หรือวัสดุ อื่น
18. หลังเลิกงานผู้รับเหมาทุกเจ้าจะต้องทำความสะอาดพื้นที่ทำงานให้เรียบร้อย และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ก่อนเลิกงาน
19. ไม่อนุญาตให้เผาเศษวัสดุภายในหน่วยงานไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
20. ห้ามนำสุรา และสิ่งเสพติดทุกชนิด เข้ามาในพื้นที่ และห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
21. ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามป้ายเตือนต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เช่น "ห้ามสูบบุหรี่", "อันตราย", "พื้นที่จำกัด" เป็นต้น
22. บริษัทจะไม่รับผิดชอบอุปกรณ์ทุกชนิดที่ผู้รับเหมานำมาใช้ส่วนตัว หากเกิดการชำรุด รวมถึงสูญหาย ผู้รับเหมา ต้องดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ของตนเอง
23. ไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามาทำงานหรือพักอาศัยและอื่นๆ ภายในบริษัท
24. เมื่อเกิดอุบัติเหตุใดๆ ให้รีบแจ้งหัวหน้างานและผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยโดยด่วน
25. กฎระเบียบอื่นๆ ของทาง บริษัท อุ้ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งประกาศเพิ่มเติมระหว่างทำงาน และประกาศให้รับทราบ ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นอย่างเคร่งครัด

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565