

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE UNI.VERSE BANGSAEN (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗.๑ ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รูปที่ ๗.๒ เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ ๗.๓ เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบตัวแทนของศาลเจ้าพ่อประโคน	รูปที่ ๗.๔ กล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณบ่อมยาม
	
รูปที่ ๗.๕ ป้ายรายละเอียดโครงการ	รูปที่ ๗.๗ สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ ๗.๗ วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง	รูปที่ ๗.๘ รั้ว Metal Sheet

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE UNI.VERSE BANGSAEN (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.9 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ	รูปที่ ผ7.10 Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม)
	
รูปที่ ผ7.11 หัวฉีดสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles)	รูปที่ ผ7.12 ห้องเก็บถุงปูน
	
รูปที่ ผ7.13 คนงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.14 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ
	
รูปที่ ผ7.15 แผ่นเหล็กในพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.16 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก
	
รูปที่ ผ7.17 ล้างล้อรถ	รูปที่ ผ7.18 บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE UNI.VERSE BANGSAEN (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566




รูปที่ ๗7.19 คนงานคอยกวาดเศษดิน ทราบ ที่ตกหล่นบริเวณถนนด้านหน้าโครงการ



รูปที่ ๗7.20 ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดบริเวณ
ด้านหน้าพื้นที่โครงการ

รูปที่ ๗7.21 สภาพปัจจุบันโครงการ



รูปที่ ๗7.22 Sheet Pile (ช่วงฐานราก)

รูปที่ ๗7.23 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูประบบเติมอากาศ



รูปที่ ๗7.24 ห้องส้วม และป้ายแสดงสัญลักษณ์ชาย-หญิงอย่างชัดเจน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE UNI.VERSE BANGSAEN (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ๗7.24 รถสูบลากตะกอน (เทศบาลเมืองแสนสุข)</p>	<p>รูปที่ ๗7.25 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ (จป.)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.26 ถังสำรองน้ำใช้</p>	<p>รูปที่ ๗7.27 ป้ายประหยัดน้ำไว้ภายในพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.28 หัวหน้าคนงานก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.29 ท่อระบายน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.30 การดูแลชุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักขยะ</p>	<p>รูปที่ ๗7.31 ถังรองรับมูลฝอย</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.32 คนงานตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งถังมูลฝอย</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE UNI.VERSE BANGSAEN (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
	
	
	
	
รูปที่ ๗7.40 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ ๗7.41 พื้นที่จอดรถบริเวณที่สำนักงานขายของโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE UNI.VERSE BANGSAEN (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ผ7.42 กล้องวงจรปิด (CCTV)</p>	<p>รูปที่ ผ7.43 ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.44 การแต่งกายคนงานก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.45 Safety Talk</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.46 ทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน และป้ายกำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงาน</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.47 ล้างมือพร้อมสบู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.48 รถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE UNI.VERSE BANGSAEN (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566



รูปที่ ผ7.49 สื่อความรู้ และข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด 19



รูปที่ ผ7.50 บ้านพักคนงาน



รูปที่ ผ7.51 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน



รูปที่ ผ7.52 รั้วที่ล้อมรอบบริเวณบ้านพักคนงาน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE UNI.VERSE BANGSAEN (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566



รูปที่ ๗.53 ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ ๗.54 ถังดับเพลิงเคมีบริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ ๗.55 อุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้นบริเวณบ้านพักคนงาน