

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗.1 ร้ว Metal Sheet	รูปที่ ๗.2 ป้ายรายละเอียดโครงการ และตารางสรุป มาตรการ
	
รูปที่ ๗.3 เศษวัสดุที่เหลือใช้ ปิดคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด	รูปที่ ๗.4 รถบรรทุก
	
รูปที่ ๗.5 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม.	
	
รูปที่ ๗.6 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก	รูปที่ ๗.7 การทำความสะอาดล้อรถบรรทุก
	
รูปที่ ๗.8 Mesh Sheet	รูปที่ ๗.9 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

		<p>รูปที่ ฎ7.10 คณงานกวาดละออง และตะกอนภายหลังการฉีดพรมน้ำ</p>
		<p>รูปที่ ฎ7.11 บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการปิดทึบตลอดเวลา</p> <p>รูปที่ ฎ7.12 คณงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ</p>
		<p>รูปที่ ฎ7.13 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p> <p>รูปที่ ฎ7.14 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบบ้านพักอาศัยอาคารข้างเคียง</p>
		<p>รูปที่ ฎ7.15 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคาร</p> <p>รูปที่ ฎ7.16 วิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด</p>








ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ๗7.17 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.18 แผ่นเหล็กค้ำยัน (ช่วงก่อสร้างฐานราก)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.19 ห้องส้วมชาย-หญิง</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.20 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป</p>	<p>รูปที่ ๗7.21 พนักงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.22 ถังสำรองน้ำใช้</p>	<p>รูปที่ ๗7.23 ท่อระบายน้ำชั่วคราว</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.24 ถังขยะ</p>	<p>รูปที่ ๗7.25 ถังดับเพลิงเคมี และป้ายแนะนำการใช้งาน</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ผ7.27 ป้ายชื่อโครงการ</p>	<p>รูปที่ ผ7.28 พื้นที่จอดรถบรรทุก และรถผู้มาติดต่อโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.29 ตารางเวลาเข้า-ออกรถบรรทุกโครงการ</p>	
	 
<p>รูปที่ ผ7.30 ป้ายแนะนำการทำงาน เครื่องหมาย และสัญญาณจราจร</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.31 คนงานควบคุมสไตร์เวลากลางคืน</p>	<p>รูปที่ ผ7.32 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าบ้านพักคนงาน</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ฌ7.33 กล้องวงจรปิด CCTV</p>	<p>รูปที่ ฌ7.34 ป้ายกฎระเบียบปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ฌ7.35 อบรมและให้คำแนะนำคนงาน ในการดูแล สุขอนามัยของตนเอง</p>	<p>รูปที่ ฌ7.36 อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น</p>
	
<p>รูปที่ ฌ7.37 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่ง ดินขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ฌ7.38 เจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้วในโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ฌ7.39 เครนแบบทาวเวอร์เครน</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ๗7.40 คนงานก่อสร้างสวมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน</p>	<p>รูปที่ ๗7.41 การอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน</p>
<div style="text-align: center;">  <p>Safety Officer ๖๖๖๖ A.B.C.D Name : นายสมชาย ใจดี Tel : 0๙2-๕๕๕-๕๕๕</p> </div>	
<p>รูปที่ ๗7.42 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.43 ป้ายแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.44 ไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.45 ผังบุคลากรทางด้านความปลอดภัย</p>	<p>รูปที่ ๗7.46 Morning Talk</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.47 Safety Manager</p>	<p>รูปที่ ๗7.48 Safety Meeting</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

		
รูปที่ ผ7.49 ปลั๊กอุดหู (Ear Plug)		
		
รูปที่ ผ7.50 รั้วล้อมรอบบ้านพักคนงาน และบริเวณทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน		
		
รูปที่ ผ7.51 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออก บ้านพักคนงานก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.52 ป้ายแสดงกฎระเบียบบริเวณด้านหน้าบ้านพัก คนงานก่อสร้าง	
		
รูปที่ ผ7.53 บ้านพักคนงานก่อสร้าง		
		
รูปที่ ผ7.54 ไฟฟ้าส่องสว่างบ้านพักคนงาน		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

		รูปที่ ผ7.55 ห้องน้ำ ห้องส้วม ลานซักล้าง ตลอดจนร้านค้า บริเวณบ้านพักคนงาน	
		รูปที่ ผ7.56 รางระบายน้ำฝน	รูปที่ ผ7.57 หัวฉีดน้ำดับเพลิงมือถือ บริเวณบ้านพักคนงาน
			
รูปที่ ผ7.58 กล้องวงจรปิดภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง		รูปที่ ผ7.59 น้ำดื่ม	
			
รูปที่ ผ7.60 ผู้รับเหมาเข้าพบกับผู้ที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี		รูปที่ ผ7.61 กล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม	
			
รูปที่ ผ7.62 ระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำกันฝุ่นบริเวณรั้ว			