

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.1 การประชาสัมพันธ์โครงการแก่พื้นที่ข้างเคียงในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.2 ป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.3 ป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหลังโครงการในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.4 สำเนารายการกรมธรรม์ประกันภัยในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.5 กล่องรับเรื่องร้องเรียนในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.6 ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.7 ผังรับเรื่องร้องเรียนในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.8 เสาค้ำคดในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.9 รั้ว Metal Sheet ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.10 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั่วคราวในช่วงก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.11 บ่อดักขยะคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด ทราย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอน ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนอ่อนนุชในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.12 กำแพงกันดินยาวตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศใต้ที่ติดกับคลองพระโขนงเก่า ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.13 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำ ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.14 ผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.15 ชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.16 ถุงปูนซีเมนต์ผง ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.17 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.18 ป้ายห้ามเผาทำลายวัสดุมูลฝอย ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.19 เจ้าหน้าที่ฉีดล้างล้อรถบรรทุก ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.20 ปกติบริเวณปากทางเข้า-ออก ในช่วงก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Atmos Oasis Onnut (แอตโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ฌ7.21 พนักงานกวาดเศษดิน ทรายน ในชั่่งก่อสร้าง	รูปที่ ฌ7.22 การสำร่่งถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพ่งบ้าน และตัวอาคาร ของบ้าน/อาคารติดโครงการ ในชั่่งก่อสร้าง
	
รูปที่ ฌ7.23 วิศวกรดูผลการก่อสร้าง ในชั่่งก่อสร้าง	รูปที่ ฌ7.24 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในชั่่งก่อสร้าง
	
รูปที่ ฌ7.25 ป้ายประชาสัมพันธ์ของรถขนส่ง ในชั่่งก่อสร้าง	รูปที่ ฌ7.26 แผ่นเหล็กปูพื้น ในชั่่งก่อสร้าง
	
รูปที่ ฌ7.27 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ ในชั่่งก่อสร้าง	รูปที่ ฌ7.28 ถังบำบัดน้ำเสียสำร่่งรูป ในชั่่งก่อสร้าง
	
รูปที่ ฌ7.29 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ ในชั่่งก่อสร้าง	รูปที่ ฌ7.30 ป้ายระบุข้อความ “ในระหว่างก่อสร้างโครงการ หากเจอ รัง หรือไข่ของสัตว์ป่าในพื้นที่ก่อสร้าง ให้ย้ายนำไปไว้ในพื้นที่ ธรรมชาติข้างเคียง” ในชั่่งก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.31 ป้ายระบุงข้อความ “หากพบเห็นสัตว์ป่าในพื้นที่ที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้างให้ย้ายสัตว์ป่าออกไปไว้ในพื้นที่ธรรมชาติข้างเคียง” ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.32 ถังสำรองน้ำใช้ ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ผ7.33 ป้ายประหยัดน้ำ ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.34 ห้องส้วม ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ผ7.35 การสูบน้ำคอนกรีตส่วนเกิน ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.36 การฉีดพ่นยากำจัดสัตว์พาหะนำโรค ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ผ7.37 ถังรองรับมลพิษ ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.38 รถเก็บขนมูลฝอย ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ผ7.39 ตู้ไฟฟ้าชั่วคราว ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.40 ป้ายประหยัดไฟฟ้า ในช่วงก่อสร้าง


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ฆ7.41 ป้าย พื้นที่เก็บวัตถุไวไฟ ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ฆ7.42 ป้ายเตือนอันตรายพื้นที่ก่อสร้าง ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ฆ7.43 ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ฆ7.44 ป้ายโครงการ
	
รูปที่ ฆ7.45 ถังดับเพลิงเคมี ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ฆ7.46 แผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ฆ7.47 เครื่องแจ้งเหตุเตือนเพลิงไหม้ด้วยเสียง ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ฆ7.48 จุดรวมพล ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ฆ7.49 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ฆ7.50 ลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออก ในช่วงก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.51 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.52 การแต่งกายของคณงาน ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ผ7.53 การตรวจสอบสุขภาพ ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.54 กล้องวงจรปิด (CCTV) ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ผ7.55 ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.56 แผนป้องกันและระงับอุบัติเหตุช่วงก่อสร้าง ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ผ7.57 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.58 แผ่นป้ายสะท้อนแสงบริเวณท้ายรถขนส่ง ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ผ7.59 Morning Talk ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.60 พื้นที่กองเก็บวัสดุจากการก่อสร้าง ในช่วงก่อสร้าง


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.61 ป้ายรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.62 ป้ายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.63 การได้รับวัคซีน	รูปที่ ๗7.64 อ่างล้างมือ ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.65 การตั้งกล้องเปิดฉาก ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.66 ป้ายเตือนต่างๆ ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.67 การตรวจ Antigen Test Kit ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.68 การเขียนแบบผังโครงการ
	
รูปที่ ๗7.69 ป้ายเตือนดับเครื่องยนต์ ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.70 เอกสารการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ในช่วงก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566



รูปที่ ๗.71 ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ในช่วงก่อสร้าง




รูปที่ ๗.72 ภาพโครงการในปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว



รูปที่ ๗.73 รั้วคอนกรีตของโครงการ

รูปที่ ๗.74 ท่อระบายน้ำคอนกรีตของโครงการ



รูปที่ ๗.75 รั้วของโครงการบริเวณที่ติดกับคลองพระโขนงเก่า

รูปที่ ๗.76 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ฎ7.77 คลองพระโขนงเก่าหลังจากได้รับการดูแลกำจัดเศษขยะและวัชพืช	รูปที่ ฎ7.78 การขุดลอกท่อระบายน้ำริมถนนอ่อนนุช
	
รูปที่ ฎ7.79 หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ	รูปที่ ฎ7.80 ชุดอุปกรณ์ดับเพลิงของโครงการ
	
รูปที่ ฎ7.81 ลานจอดรถของโครงการ	