

ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 การระบายอากาศในพื้นที่จอดรถ



รูปที่ 2 ระบบการจราจรภายในโครงการ



รูปที่ 3 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ 4 ตะแกรงดักขยะ



รูปที่ 5 แบบอาคารของโครงการเป็นไปตามกฎหมาย



รูปที่ 6 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 7 ลงทะเบียนควบคุมยานพาหนะ



รูปที่ 8 ป้อมยามประจำพื้นที่บริเวณทางเข้า-ออก



รูปที่ 9 ลูกศรแสดงทิศทางการจราจร



รูปที่ 10 ป้ายแสดงทิศทางการจราจร



รูปที่ 11 สันนูน



รูปที่ 12 กระจกโค้ง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 13 ไฟแสงสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถ



รูปที่ 14 สุขภัณฑ์ประหยัdnน้ำ



รูปที่ 15 ตรวจสอบรอยรั่วของท่อจ่ายน้ำ



รูปที่ 16 วัสดุบุหลังคาและอาคารถ่ายเทความร้อน



รูปที่ 17 ใช้กระจกดูดซับความร้อนต่ำ



รูปที่ 18 อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน



รูปที่ 19 ภาชนะรองรับมูลฝอย



รูปที่ 20 ห้องพักมูลฝอยรวม




รูปที่ 21 พนักงานจัดเก็บมูลฝอย



รูปที่ 22 สูบล้าง/สูบล้างท่อ



รูปที่ 23 บ่อหน่วงน้ำ





รูปที่ 24 ระบบสัญญาณเตือนภัย (ต่อ)



รูปที่ 25 จุดรวมพล



รูปที่ 26 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 27 ป้ายระอันตรายจากไฟฟ้า



รูปที่ 28 ป้าย “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ”



รูปที่ 29 ป้ายแสดงที่ตั้งโครงการ



รูปที่ 30 ป้ายแสดงทางเข้า-ออก



รูปที่ 31 ป้ายประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 32 ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านจราจร



รูปที่ 33 ป้ายประหยัดไฟ



รูปที่ 34 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ถึงการประหยัดไฟ



รูปที่ 35 เบอร์ดติดต่อสาธารณะ กรณีอุบัติเหตุ หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง



รูปที่ 36 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 37 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 38 ตัวควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 39 น้ำสระว่ายน้ำ




รูปที่ 40 ถังเก็บน้ำใช้ภายในโครงการ



รูปที่ 41 ฝึกซ้อมอพยพคนและปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 42 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 43 ระบบการจราจรภายในโครงการ



รูปที่ 44 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ