

ภาคผนวก ข


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 2-1 สภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการ




รูปที่ 2-2 ป้ายชะลอความเร็วรถภายในพื้นที่โครงการ

ภาคผนวก ข รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 2-3 สันนุนลดความเร็ว




รูปที่ 2-4 กิจกรรมฉีดล้างถนนภายในพื้นที่โครงการ

ภาคผนวก ข รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม




รูปที่ 2-5 สภาพถนนภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ภาคผนวก ข รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม




รูปที่ 2-7 ระบบการจราจรภายในโครงการและกล้องวงจรปิดทางเข้า-ออก



รูปที่ 2-8 พื้นที่สีเขียวของโครงการ

ภาคผนวก ข รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 2-9 พนักงานดูแลทำความสะอาดของโครงการ



รูปที่ 2-10 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำ



รูปที่ 2-11 ถังดักไขมัน

ภาคผนวก ข รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 2-12 ถังเก็บน้ำใต้ดิน



รูปที่ 2-13 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าของอาคารสำนักงาน



รูปที่ 2-14 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าของอาคารจอดรถ



รูปที่ 2-15 เส้นท่อประปาภายในโครงการ



รูปที่ 2-16 เครื่องเติมอากาศ

ภาคผนวก ข รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 2-17 บ่อพักน้ำของโครงการ



รูปที่ 2-18 กิจกรรมการขุดลอกตะกอนดินจากรางระบายน้ำ



รูปที่ 2-19 ถังขยะภายในโครงการ



รูปที่ 2-20 ห้องพักมูลฝอย



รูปที่ 2-21 กิจกรรมทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย



รูปที่ 2-22 พื้นที่จอดรถเก็บมูลฝอย

ภาคผนวก ข รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel)

ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ



ลำโพงแจ้งสัญญาณเตือน

เครื่องตรวจจับควัน



เครื่องตรวจจับความร้อน

รูปที่ 2-23 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

ภาคผนวก ข รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ระบบท่อน้ำดับเพลิง



ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง




หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร



เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ



บันไดหนีไฟ



ป้ายบอกทางหนีไฟ



ประตูหนีไฟ



ถังเก็บน้ำดับเพลิง

รูปที่ 2-24 ระบบป้องกันเพลิงไหม้

ภาคผนวก ข รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 2-25 จุดรวมพล



รูปที่ 2-26 กิจกรรมอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้ ประจำปี 2566



รูปที่ 2-27 ระบบระบายอากาศ



รูปที่ 2-28 ห้องควบคุมระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ภาคผนวก ข รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



บัตรสำหรับจอดรถในอาคาร




บัตรสำหรับผู้เข้ามาติดต่อ

รูปที่ 2-29 บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 2-30 ป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง



รูปที่ 2-31 บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ

ภาคผนวก ข รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 2-32 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ 2-33 ไฟส่องสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 2-34 อาคารจอดรถ



รูปที่ 2-35 พื้นที่จอดรถสำหรับผู้พิการ

ภาคผนวก ข รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม




RD-1




RD-2


รูปที่ 2-36 ทางลาดเข้าสู่อาคาร



รูปที่ 2-37 กิจกรรมการดูแลต้นไม้



รูปที่ 2-38 หลอดไฟภายในอาคาร



รูปที่ 2-39 คอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมไฟฟ้า

ภาคผนวก ข รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ผนังภายนอกอาคาร



ลิฟต์ด้านในอาคาร


รูปที่ 2-40 ลิฟต์ภายนอกอาคาร และลิฟต์ด้านในอาคาร



รูปที่ 2-41 ไฟส่องต้นไม้



รูปที่ 2-42 กระจกภายในอาคาร



รูปที่ 2-43 โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อน


ภาคผนวก ข รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 2-44 ขอบคอนกรีตสูง 1.5 เมตรเพื่อป้องกันการพลัดตกจากอาคาร บริเวณชั้นดาดฟ้า



รูปที่ 2-45 ห้องน้ำ



รูปที่ 2-46 สัญลักษณ์แสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ



รูปที่ 2-47 หอผึ่งเย็น


ภาคผนวก ข รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 2-48 ตะแกรงครอบตามรูระบายน้ำทิ้ง



รูปที่ 2-49 ร่องระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-50 ลิฟต์ขนส่ง



รูปที่ 2-51 ป้ายกำหนดน้ำหนัก จำนวนผู้ใช้ลิฟต์ในแต่ละครั้ง



รูปที่ 2-52 รางวัลเกณฑ์อาคารเขียว (LEED)