

## รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA

ดำเนินการโดย นิติบุคคลอาคารชุดดิน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566



รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว





รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 4 เปิดหน้าต่างระบายอากาศ



รูปที่ 5 ป้ายกฏณาดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ



รูปที่ 6 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.



รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 8 สู้บกกกตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 9 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 10 กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ





รูปที่ 13 ตรวจวัดค่า pH บริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่ตรวจวัด Total Coliform และ Fecal Coliform บริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ 15 ห้องเก็บสารเคมี



รูปที่ 16 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ




รูปที่ 17 เบอร์ติดต่อหน่วยงานฉุกเฉิน



รูปที่ 18 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



เครือข่าย:8 ธ.ค. 2566 9 นาฬิกา 50 นาที 37 วินาที  
GMT+7  
47P 709428 1456579



เครือข่าย:8 ธ.ค. 2566 9 นาฬิกา 50 นาที 45 วินาที  
GMT+7  
47P 709435 1456597

รูปที่ 19 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ



เครือข่าย:8 ธ.ค. 2566 9 นาฬิกา 49 นาที 48 วินาที  
GMT+7  
47P 709420 1456546

รูปที่ 20 สวิตช์ไฟแยกออกกัน



เครือข่าย:8 ธ.ค. 2566 9 นาฬิกา 55 นาที 50 วินาที  
GMT+7  
47P 709424 1456550

รูปที่ 21 ป้ายกรุณาปิดประตูให้มิดชิด



เครือข่าย:8 ธ.ค. 2566 9 นาฬิกา 49 นาที 14 วินาที  
GMT+7  
47P 709432 1456566



เครือข่าย:8 ธ.ค. 2566 9 นาฬิกา 55 นาที 27 วินาที  
GMT+7  
47P 709413 1456584



รูปที่ 22 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 23 ห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 24 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ



รูปที่ 25 รถเก็บขนมูลฝอยเทศบาลเมืองศรีราชา



รูปที่ 26 เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอย




รูปที่ 27 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพัสดุปล่อย



รูปที่ 28 รางระบายน้ำ



รูปที่ 29 บ่อตรวจคุณภาพน้ำ



รูปที่ 30 บัตร/คีย์การ์ด สำหรับเข้า-ออกโครงการ






รูปที่ 31 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ 32 สัญลักษณ์จราจรบนทางพื้น



รูปที่ 33 เส้นแบ่งช่องจอดรถ








รูปที่ 34 รั้วโปร่งบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 35 กระงกนูนโค้ง



รูปที่ 36 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ



รูปที่ 37 ไฟส่องสว่างบริเวณภายในโครงการ



รูปที่ 38 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 39 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบน้ำประปา



รูปที่ 40 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย





รูปที่ 41 ประตูกั้นไฟ



รูปที่ 42 ป้ายบอกทางหนีไฟ



รูปที่ 43 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



รูปที่ 44 เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 45 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 46 จุดรวมพล



รูปที่ 47 ป้ายเตือนโทษของยาเสพติด



รูปที่ 48 ชักซ้อมอพยพหนีไฟ





รูปที่ 49 ท่อกำจัดก๊าซมีเทน



รูปที่ 50 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 51 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน




รูปที่ 52 ถังสำรองน้ำชั้นใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า



รูปที่ 53 หัวรับน้ำดับเพลิง





รูปที่ 56 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถังดักไขมัน



รูปที่ 57 เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน





รูปที่ 58 สภาพปัจจุบันของโครงการ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2566



รูปที่ 59 น้ำสำรองสำหรับดับเพลิง