

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข<sup>๑</sup>  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566



โครงการ อีสท์ โคสท์ โอเชี่ยน วิลล่าส์

ตั้งอยู่ถนนบ้านอ่าวปอ-บ้านแหลมหลัง (ทางหลวงชนบทหมายเลข 4066)  
ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของโครงการ

บริษัท อีสท์ โคสท์ โอเชี่ยน วิลล่าส์ จำกัด

จัดทำโดย

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK NATURE TAURUS CO.,LTD

เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 623 955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com  
59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566



โครงการ อีสท์ โคสท์ โอเชียน วิลล่าส์

ตั้งอยู่ถนนบ้านอ่าวปอ-บ้านแหลมหลง (ทางหลวงชนบทหมายเลข 4066)

ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของโครงการ

บริษัท อีสท์ โคสท์ โอเชียน วิลล่าส์ จำกัด

จัดทำโดย

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทรัวส์ จำกัด

BK NATURE TAURUS CO.,LTD

เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 623 955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com

59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com





## หนังสือมอบอำนาจ


เขียนที่ บริษัท อีสท์ โคสท์ โอลิมปิก วิลล่าส์  
วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567


โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า บริษัท อีสท์ โคสท์ โอลิมปิก วิลล่าส์ จำกัด โดยมี นางสาวิกา คุณบี กรรมการบริษัท ขอทำหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้เพื่อมอบอำนาจให้ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทรัสต์ จำกัด เป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อีสท์ โคสท์ โอลิมปิก วิลล่าส์


การได้ที่ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทรัสต์ จำกัด (ผู้รับมอบอำนาจ) ได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือเป็นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำการทั้งสิ้น จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน




































หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ อีสท์ โคสท์ โอเชียน วิลล่าส์

วันที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2567

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อีสท์ โคสท์ โอเชียน วิลล่าส์ ภูเก็ต ถนนบ้านอ่าวปอ-บ้านแหลมหลัง (ทางหลวงชนบทหมายเลข 4066) ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท อีสท์ โคสท์ โอเชียน วิลล่าส์ จำกัด ฉบับประจำเดือน


- มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566  
 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2566  
 อื่นๆ (ระบุ) .....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้


ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง



ขอแสดงความนับถือ



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ อีสท์ โคสท์ โอเชี่ยน วิลล่า

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูปภาพ	ค
สารบัญตาราง	ง
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	<b>1</b>
กิจกรรมในโครงการ 1. ระบบน้ำใช้	5
กิจกรรมในโครงการ 2 ระบบไฟฟ้า	6
กิจกรรมในโครงการ 3. การจัดการมูลฝอย	7
กิจกรรมในโครงการ 4. การบำบัดน้ำเสีย	8
กิจกรรมในโครงการ 5. การระบายน้ำ	14
กิจกรรมในโครงการ 6. การป้องกันอัคคีภัย	14
กิจกรรมในโครงการ 7. ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ	14
กิจกรรมในโครงการ 8. การจราจร	15
ความเป็นมาของกิจกรรมที่ดำเนินงาน	17
แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	26
<b>บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>19</b>
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
2.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	20
2.2 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	38
<b>บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>	<b>45</b>
3.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	46
3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ	46
3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	56

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	58
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	59
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	59
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1. เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกสาร/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ	
เอกสารแนบ 2. มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำที่ออกจากอาคารบางประเภทและบางขนาด	
เอกสารแนบ 3. หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ	
เอกสารแนบ 4. ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
เอกสารแนบ 5. บันทึกการดูแลสวน	
เอกสารแนบ 6. บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย	
เอกสารแนบ 7. รายงานการใช้รื้า/ไฟฟ้า	
เอกสารแนบ 8. การตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค	

## สารบัญรูปภาพ

รูปภาพที่	หน้า
รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ อีสท์ โคสท์ โอเชี่ยน วิลล่า	3
รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ อีสท์ โคสท์ โอเชี่ยน วิลล่า (Top View)	4
รูปภาพที่ 1.3 การใช้ประโยชน์พื้นที่อาคาร	16
รูปภาพที่ 1.4 การใช้พื้นที่อาคาร	20
รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว	40
รูปภาพที่ 2.2 งานดูแลสวน	40
รูปภาพที่ 2.3 พื้นที่โครงการ	40
รูปภาพที่ 2.4 พื้นที่จอดรถ	41
รูปภาพที่ 2.5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	41
รูปภาพที่ 2.6 ทางเข้า-ออกโครงการ	41
รูปภาพที่ 2.7 ถังเก็บน้ำใต้ดิน	41
รูปภาพที่ 2.8 บอร์ดประชาสัมพันธ์	41
รูปภาพที่ 2.9 อาคารภายในโครงการ	42
รูปภาพที่ 2.10 งานซ่อมบำรุง	42
รูปภาพที่ 2.11 ถังขยะภายในโครงการ	42
รูปภาพที่ 2.12 การรักษาความสะอาด	42
รูปภาพที่ 2.13 หม้อแปลงไฟฟ้า	43
รูปภาพที่ 2.14 การตรวจสอบถังดับเพลิง	43
รูปภาพที่ 2.15 ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ	43
รูปภาพที่ 2.16 ระบายน้ำ	44
รูปภาพที่ 2.17 ถังดับเพลิง	44
รูปภาพที่ 2.18 ผังเส้นทางหนีไฟ	44
รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ	47

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	15
ตารางที่ 1.2 สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	18
ตารางที่ 1.3 ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของทางหลวงในสภาพสมมูลณ์	19
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ	20
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ	38
ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	46
ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอกรอบบบบัด 1	48
ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอกรอบบบบัด 2	49

## บทสรุปผู้บริหาร

### 1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในระยะดำเนินการ โครงการ อีสท์ โคสท์ โอเขียน วิลล่าส์ ของบริษัท บริษัท อีสท์ โคสท์ โอเขียน วิลล่าส์ จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรากยภาพ (ลักษณะภูมิประเทศ การจะดังพังทลายของดิน) ทรัพยากรชีวภาพ (ทรัพยากรชีวภาพบนบก ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ) ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (การใช้ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง การใช้น้ำ การระบายน้ำ การจัดการน้ำเสีย การจัดการมูลฝอย ไฟฟ้า) ด้านคุณภาพชีวิต (สังคมและเศรษฐกิจ ความคิดเห็น ของประชาชนต่อระดับผลกระทบจากโครงการ ความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับความสำคัญของมาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบจากโครงการ อาชีวานามัยและความปลอดภัย ทัศนียภาพ) รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่างๆ และการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566

#### 1. ทรัพยากรากยภาพ

##### 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ

###### โครงการ อีสท์ โคสท์ โอเขียน วิลล่าส์

(1) โครงการได้มีการจัดพื้นที่ว่าง จัดพื้นที่สีเขียวโดยรักษาภูมิประเทศเดิมไว้

###### โครงการ อีสท์ โคสท์ โอเขียน วิลล่าส์ (ส่วนขยาย)

(1) โครงการได้มีการจัดพื้นที่ว่าง จัดพื้นที่สีเขียวโดยรักษาภูมิประเทศเดิมไว้

##### 1.2 การจะดังพังทลายของดิน

###### โครงการ อีสท์ โคสท์ โอเขียน วิลล่าส์ และโครงการ อีสท์ โคสท์ โอเขียน วิลล่าส์ (ส่วนขยาย)

(1) โครงการได้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่สีเขียวไว้ตามมาตรการที่กำหนด และได้จัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดูแลสวนคอย และความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยมีแผนการปฏิบัติงาน สัปดาห์ละ 3 วัน แบ่งคือ ทุกวันอังคาร วันพุธทัศบดี และวันเสาร์

###### โครงการ อีสท์ โคสท์ โอเขียน วิลล่าส์ (ส่วนขยาย)

(1) โครงการได้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่สีเขียวไว้ตามมาตรการที่กำหนด และได้จัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดูแลสวนคอย และความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยมีแผนการปฏิบัติงาน สัปดาห์ละ 3 วัน แบ่งคือ ทุกวัน อังคาร พฤหัสบดี และ เสาร์

(2) โครงการดำเนินการจัดเตรียมบ่อหน่วงน้ำ เพื่อรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝน โดยใช้ถังรองรับน้ำ ขนาด กลาง และน้ำฝน ซึ่งสามารถรองรับน้ำฝนจากการได้ 30 นาที

#### 2. ทรัพยากรชีวภาพบนบก

##### 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก

(1) โครงการได้ดำเนินกิจการ อยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนด จึงไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติทางบกตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

## 2.2 ทรัพยากริเวณในน้ำ

- (1) โครงการได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ เพื่อลดค่าความสกปรก (BOD) ก่อนระบายน้ำลงสู่ ลำรังสาราษรณะบริเวณด้านหน้าโครงการ
- (2) โครงการได้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่สีเขียวไว้ตามมาตรการที่กำหนด และได้จัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดูแลสวนโดย และความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยมีแผนการปฏิบัติงาน สัปดาห์ละ 3 วัน แบ่งคือ ทุกวันอังคาร วันพุธทัศบดี และวันเสาร์

## 3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

### 3.1 การคมนาคมขนส่ง

- (1) โครงการมีจุดน้ำที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดทางเข้า-ออก โครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการ
- (2) โครงการมีจุดน้ำที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดทางเข้า-ออก โครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการ
- (3) โครงการได้จัดพื้นที่จอดรถยนต์ จำนวน 40 คัน บริเวณพื้นที่โครงการ อีสท์ โอลิมปิก วิลล่าส์ และ พื้นที่สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 18 คัน พื้นที่โครงการ อีสท์ โอลิมปิก วิลล่าส์ (ส่วนขยาย) และมีจุดน้ำที่รักษาความปลอดภัยอยู่จุดตรวจตรา ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณผู้เข้าพักอาศัย

### 3.2 การใช้น้ำ

- (1) โครงการได้จัดถังเก็บน้ำใต้ดินขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 16 ถัง และจัดถังเก็บน้ำใต้ดินขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 ถัง
- (2) โครงการได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำกันอย่างประหยัด
- (3) โครงการใช้สุขภัณฑ์ชนิดประหยัดน้ำและมีช่องประจำโครงการอยู่ด้านหลังของห้องน้ำ สำหรับผู้มาเยี่ยมชม

### 3.3 การระบายน้ำ

#### โครงการ อีสท์ โอลิมปิก วิลล่าส์

- (1) โครงการมีการแยกระบบระบายน้ำฝน และน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด พร้อมทั้งมีพื้นที่สีเขียวอยู่ดูดซับน้ำฝน
  - (2) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ดูดซับน้ำฝน พร้อมทั้งมีบ่อพักตะกอนรองรับน้ำฝนเพื่อให้เกิดการตักตะกอนของดินก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ทางระบายน้ำ และปล่อยออกสู่ลำรังสาราษรณะในเวลาต่อไป
- โครงการ อีสท์ โอลิมปิก วิลล่าส์ (ส่วนขยาย)
- (1) โครงการมีการแยกระบบระบายน้ำฝน และน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด พร้อมทั้งมีพื้นที่สีเขียวอยู่ดูดซับน้ำฝน
  - (2) โครงการดำเนินการจัดเตรียมบ่อห่วงน้ำ เพื่อรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝน โดยใช้ถังรองรับน้ำบาดาล และน้ำฝน ซึ่งสามารถรองรับน้ำฝนจากโครงการได้ 30 นาที

### 3.4 การจัดการน้ำเสีย

- (1) โครงการได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ เพื่อบำบัดค่าความสกปรก (BOD) ก่อนระบายน้ำ ผ่านการบำบัดออกสู่ลำรังสาราษรณะ พร้อมทั้งมีช่องคายดูแลตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบทิมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียอยู่ส่วนนำมูล

(2) โครงการยังไม่ได้ดำเนินการสูบตากอนเนื่องจากตากอนภายในถังเกราะมีปริมาณที่น้อย แต่มีเจ้าหน้าที่  
ค่อยตรวจสอบเป็นประจำ หากตากอนมีปริมาณมาก จะดำเนินการสูบตากอนในทันที

### 3.5 การจัดการมูลฝอย

- (1) โครงการเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 120 ลิตร โดยแยกเป็น ขยะทั่วไป ขยะเปียก และขยะรีไซเคิล  
วางไว้ภายในโครงการ พร้อมทั้งมีฝาปิดมิดชิด
- (2) โครงการจัดเตรียมถังมูลฝอยขนาด 240 ลิตร วางไว้ 3 ถุง แต่ละถุงมีถังมูลฝอย จำนวน 3 ถัง แยกเป็นถัง  
ขยะทั่วไป 1 ถัง ถังขยะเปียก 1 ถัง และถังขยะรีไซเคิล 1 ถัง มีฝาปิดมิดชิด รวมปริมาตร 2,160 ลิตร  
สามารถรองรับขยะได้เพียงพอต่อปริมาณขยะทั้งหมดของโครงการ
- (3) โครงการจ้างบริษัทเอกชนเข้าเก็บขยะขยะไปกำจัด โดยมีแผนการขนย้ายสัปดาห์ละ 3 ครั้ง คือ วัน  
อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์

### 3.6 ไฟฟ้า

- (1) โครงการได้ดำเนินการติดตั้งหม้อแปลง ก่อนจ่ายไฟไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการ และเลือกใช้อุปกรณ์  
ไฟฟ้านิดประทัยด้วยดังนี้

## 4. คุณภาพชีวิต

### 4.1 สังคมและเศรษฐกิจ

- (1) โครงการได้ดำเนินการจัดจ้างพนักงานจากแรงงานท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ของคนในท้องถิ่น
- (2) โครงการได้จัดกิจกรรมทางสังคม เพื่อสนับสนุนด้านศักยภาพและความมั่นคงให้กับผู้คนที่อาศัยบริเวณโดยรอบโครงการ

### 4.2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับผลกระทบจากการ

- (1) โครงการได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการ  
เพื่อนำปัญหาเหล่านี้มาปรับปรุงแก้ไข ในปัจจุบันไม่พบกรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด แต่หากพบข้อ  
ร้องเรียน ทางโครงการจะตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที

### 4.3 ความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับความสำคัญของมาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบจากโครงการ

- (1) โครงการได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการ  
เพื่อนำปัญหาเหล่านี้มาปรับปรุงแก้ไข ในปัจจุบันไม่พบกรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด แต่หากพบข้อ  
ร้องเรียน ทางโครงการจะตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที

### 4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

#### โครงการอีสท์ โคสท์ ไอเพี้ยน วิลล่าส์ และโครงการอีสท์ โคสท์ ไอเพี้ยน วิลล่าส์ (ส่วนขยาย)

- (1) โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไว้ภายในพื้นที่ของโครงการ และมีทีมช่างตรวจสอบเป็นประจำ  
หากพบวันหมดอายุการใช้งาน หรือชำรุดเสียหาย จะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เข้าทดแทนโดย  
ทันที เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

### 4.5 ทัศนียภาพ

- (1) พื้นที่สีเขียวจะกระจายอยู่โดยรอบโครงการ ซึ่งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และทางโครงการได้จัดจ้างบริษัท  
เอกชนเข้ามาดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว สัปดาห์ละ 3 ครั้ง คือ ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ เพื่อ  
บำรุงรักษากลีบพื้นที่สีเขียวคงอยู่ในสภาพที่ดี และสวยงาม
- (2) โครงการได้ใช้สีทาที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม

## 2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ โครงการ อีสท์ โคสท์ โอเชี่ยน วิลล่าส์ ของ บริษัท บริษัท อีสท์ โคสท์ โอเชี่ยน วิลล่าส์ ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การ คุณภาพขั้นสูง การใช้น้ำ การจัดการน้ำเสีย การจัดการมูลฝอย และการป้องกันอัคคีภัย รายละเอียดผลการปฏิบัติตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้

### 2.1 การคุณภาพขั้นสูง

- (1) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดทางเข้า-ออก โครงการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ เข้าใช้บริการ

### 2.2 การใช้น้ำ

- (1) โครงการมีช่างค่อยตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำ เส้นท่อ รวมถึงเครื่องสูบน้ำ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่ สม่ำเสมอ

### 2.3 การจัดการน้ำเสีย

- (1) โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทึ้งทุก 4 เดือน ในรายการดังกล่าวตามที่ กำหนดในมาตรการ pH, BOD, ปริมาณสารแขวนลอย(TSS), ปริมาณตะกอนหนัก(Set-s), สารที่ละลาย ได้ทั้งหมด (TDS), ชัลไฟต์, ในโตรเจนในรูป TKN, น้ำมันและไขมัน โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

### 2.5 การจัดการมูลฝอย

- (1) โครงการจัดเตรียมถังมูลฝอยขนาด 240 ลิตร วางไว้ 3 จุด แต่ละจุดมีถังมูลฝอย จำนวน 3 ถัง แยกเป็นถัง ขยะทั่วไป 1 ถัง ถังขยะเปียก 1 ถัง และถังขยะรีไซเคิล 1 ถัง มีฝาปิดมิดชิด รวมปริมาตร 2,160 ลิตร สามารถรองรับขยะได้เพียงพอต่อบริษัททั้งหมดของโครงการ

- (2) โครงการจ้างบริษัทเอกชนเข้าเก็บขยะขยะไปกำจัด โดยมีแผนการขันย้ายสัปดาห์ละ 3 ครั้ง คือ วัน อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์

### 2.6 การป้องกันอัคคีภัย

- (1) โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไว้ภายในพื้นที่ของโครงการ และมีทีมช่างตรวจสอบเป็นประจำ หากพบวันหมดอายุการใช้งาน หรือชำรุดเสียหาย จะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดใหม่เข้าทดแทนโดย ทันที เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน