

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

โครงการ โรงแรม โกลด ภูเก็ต (เปลี่ยนการใช้อาคาร และขยาย) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินกิจการตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตามแนวทางในหนังสือที่ ทส1010.5/19473 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการมีทั้งส่วนที่ปฏิบัติตามครบถ้วน และยังมีมาตรการบางส่วนที่ต้องปรับปรุง สรุปได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1.1 สภาพภูมิประเทศ

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.3 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.4 สภาพภูมิอากาศอุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ

- ไม่พบการติดป้าย “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอดรถ แต่มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลห้ามไม่ได้ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ

5.1.5 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.6 ทรัพยากรชีวภาพบนบก

- ไม่พบการปักป้าย “ห้ามเดินลัดสนาม” เนื่องจากทางโครงการได้ทำทางเดินไว้รอบโครงการและส่วนที่เป็นสนามหญ้า

5.1.7 การใช้น้ำ

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.8 การจัดการน้ำเสีย

- เนื่องจากทางโครงการเป็นโรงแรมประเภท ค มีจำนวนห้องพักไม่ถึง 60 ห้อง จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ต้องเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5.1.9 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.10 การจัดการมูลฝอย

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.11 การใช้ไฟฟ้า

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.12 การคมนาคม

- ไม่พบสัญญาณบริเวณจุดเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เนื่องจากทางโครงการไม่อนุญาตในรถวิ่งผ่านภายในโครงการ
- ไม่พบคันล้อคล้อบริเวณที่จอดรถยนต์ เนื่องจากทางโครงการจัดให้เจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดเวลา

5.1.13 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.14 เศรษฐกิจและสังคม

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.15 สาธารณสุข และสุขภาพ

- ไม่พบห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลไว้ประจำส้วมชาย แต่ทางโครงการจัดให้มีอุปกรณ์ชุดปฐมพยาบาลไว้เบื้องต้น (First Aid Kit) ไว้ที่แผนกต้อนรับ

5.1.16 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

- ไม่พบการจัดซ้อมปฏิบัติตามขั้นตอนในการอพยพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
แนวทางแก้ไข : ให้ทางโครงการดำเนินการจัดซ้อมปฏิบัติตามขั้นตอนในการอพยพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.1.17 การป้องกันอัคคีภัย

- ไม่พบการจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การผจญเพลิง และซ้อมอพยพจากการเกิดเพลิงไหม้ในอาคารเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
แนวทางแก้ไข : ให้ทางโครงการดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การผจญเพลิง และซ้อมอพยพจากการเกิดเพลิงไหม้ในอาคารเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการต่อไป

5.1.18 คุณภาพและทัศนียภาพ

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

- **คุณภาพน้ำ** การตรวจวัดคุณภาพน้ำในระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2566 พบว่าทางโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งหลังบำบัด และน้ำสระว่ายน้ำ เป็นประจำทุก 1 เดือน/ครั้ง และตรวจวิเคราะห์เชื้อ E.coli น้ำใช้ ทุก 3 เดือน/ครั้ง ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้

- น้ำทิ้งหลังบำบัด เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด แต่ในเดือนกุมภาพันธ์พบว่ามีค่า BOD เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
- น้ำสระว่ายน้ำ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
- น้ำใช้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

สำหรับพารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทางโครงการควรปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด