

## บทที่ 4

---

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

## บทที่ 4

### สรุปผลและข้อเสนอแนะ

#### 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ THE RIVER ของนิติบุคคลอาคารชุด เดออะ ริเวอร์ ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 พบว่า โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด แม้ว่าจะมีบางมาตรการยังไม่ได้ปฏิบัติ มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ และมาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ แต่โครงการจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดต่อไป สามารถสรุปสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564

| มาตรการ                | มาตรการทั้งหมด | จำนวนมาตรการ |               |                               |                      |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
|                        |                | ปฏิบัติ      | ไม่ได้ปฏิบัติ | ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ | ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ |
| มาตรการป้องกันและแก้ไข | 84             | 81           | -             | 3                             | -                    |
| มาตรการติดตามตรวจสอบ   | 13             | 13           | -             | -                             | -                    |
| รวม                    | 97             | 94           | -             | 3                             | -                    |
| ร้อยละ                 | 100            | 96.91        | -             | 3.09                          | -                    |

#### 4.2 ข้อเสนอแนะ

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้สรุปมาตรการที่โครงการยังดำเนินการไม่ครบถ้วน หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4-2 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4-3

**ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลีงแวดล้อมที่โครงการไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และข้อเสนอแนะ**

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลีงแวดล้อม  | การดำเนินการในปัจจุบัน<br><input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ปฏิบัติ <input type="radio"/> ไม่มีประสิทธิภาพ   | ข้อเสนอแนะ   |
|------------------------------|--|--|--|
| 3.3 การกำจัดขยะมูลฝอย        | 1. จัดให้มีถังขยะขนาด 100 ลิตร จำนวน 3 ถัง/ชุด โดยแยกเป็นถังขยะแห้ง ถังขยะเปียกและถังขยะพิษ ถังขยะเป็นชนิดมีฝาปิด และมีถุง袋รับตั้งวางไว้ภายในห้องเก็บขยะแต่ละชั้นของแต่ละ Tower โดยกำเนิดให้แม่บ้านขนขยะมายังห้องพักขยะรวมทุกวัน | ● ปัจจุบันภายใต้เงื่อนไขที่สำหรับพักอาศัยประจำชั้นทางโครงการจัดให้มีถังขยะขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง ประกอบด้วยถังขยะแห้งและถังขยะเปียกทั้งนี้ ขยายภายใต้ถังจะถูกจัดเก็บโดยเจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นประจำทุกวันโดยเวลาจัดเก็บประมาณ 05.00 น. ของทุกวัน แต่บริเวณพื้นที่โถงส่วนกลางชั้น 1 ทางโครงการได้จัดเตรียมขยะจำนวน 3 ถังไว้สำหรับผู้พักอาศัยทั้ง | ให้นิยมจัดการขยะอันตรายประจำห้องพักมูลฝอยประจำชั้นเพิ่มขึ้นอีก 1 มีสีแดง และขนาดอย่างน้อย 100 ลิตร ทั้งนี้คุณภาพของถังขยะที่จะนำมาติดตั้งควรได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 2558-2555 เป็นอย่างต่ำซึ่งสังเกตได้จากเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)<br><br> |

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลีงแวดล้อมที่โครงการไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และข้อเสนอแนะ

| องค์ประกอบ<br>ทางลีงแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลีงแวดล้อม  | การดำเนินการในปัจจุบัน<br><input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ปฏิบัติ <input checked="" type="radio"/> ไม่มีประสิทธิภาพ   | ข้อเสนอแนะ  |
|-----------------------------|--|---|---|
|                             | <p>2. จัดให้มีห้องพักขยะรวมขนาด <math>8.82\text{ (ก.)} \times 8.88\text{ (ย.)} \times 2\text{ (ส.)}</math> เมตร (ความสูงกับเก็บ 1 เมตร) จำนวน 1 แห่ง ภายใน แบ่งเป็นส่วนพักขยะเปียกและแห้ง ที่พื้นที่มีท่อระบายน้ำเสีย เพื่อระบายน้ำจากห้องพักขยะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของ Tower B โดยความสามารถในการรองรับมูลฝอยของห้องพัก ขยะรวมคาดว่าจะมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในโครงการรวม ทั้งหมด <math>19.007\text{ ลบ.ม./วัน}</math> ซึ่งทางโครงการได้จัดให้มีห้องพัก ขยะรวม จำนวน 1 แห่ง ขนาด <math>8.88 \times 8.82\text{ ม.}</math> ความสูง 2 ม. คิดระดับเก็บกักที่ 1.0 ม. มีปริมาตรเก็บกัก 78 ลบ.ม. สามารถ รองรับขยะได้ 4.10 เท่าของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นโดย สำนักงานเขตคลองสานจะเข้ามาทำการเก็บขนทุกวัน ดังนั้นที่ พักขยะจึงสามารถรองรับขยะได้อย่างเพียงพอ นอกจากรักษา กำหนดให้ตั้งถังขยะขนาด 500 ลิตร จำนวน 1 ถัง ไว้ที่ส่วนพัก ขยะแห้งเพื่อรับรวมขยะพิษแยกออกจากต่างหากเพื่อรอการเก็บ ขนจากทางสำนักงานเขตฯ ต่อไป</p> <p>3 จัดให้มีถังสำหรับรองรับขยะพิษขนาด 500 ลิตร จำนวน 1 ถัง ไว้ภายในส่วนพักขยะแห้ง</p> | <p><input checked="" type="radio"/> ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการมีขนาดและที่ตั้ง ตามที่มาตรการกำหนด และได้จัดเตรียมถังขยะพิษ จำนวน 1 ถัง แต่ขนาดไม่ตรงตามที่มาตรการระบุ</p> | <p>ถังสำหรับรองรับขยะพิษที่โครงการจัดเตรียมมีขนาดไม่ ตรงกับที่ระบุไว้ในรายงาน EIA (ขนาด 500 ลิตร) จึง เสนอแนะให้โครงการดำเนินการให้ถูกต้องตาม มาตรการ EIA หรือเพิ่มจำนวนถังขยะพิษให้เหมาะสม เพียงพอ</p>  |
|                             |  | <p><input checked="" type="checkbox"/> โครงการจัดถังสำหรับรองรับขยะพิษ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง ไว้บริเวณโซนพักขยะแห้ง</p>   |   |