



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566



โครงการ โรงแรม เดอะ มารีน่า ภูเก็ต โฮเทล
(THE MARINA PHUKET HOTEL)

ตั้งอยู่เลขที่ 240/9 ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

เจ้าของโครงการ
บริษัท ฮวาน มารีน่า ภูเก็ต จำกัด

จัดทำโดย

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK NATURE TAURUS CO.,LTD

เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 623 955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com

59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com





รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566



โครงการ โรงแรม เดอะ มารีน่า ภูเก็ต โฮเทล
(THE MARINA PHUKET HOTEL)

ตั้งอยู่เลขที่ 240/9 ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

เจ้าของโครงการ

บริษัท ฮวาน มารีน่า ภูเก็ต จำกัด

จัดทำโดย

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK NATURE TAURUS CO.,LTD

เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 623 955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com

59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com




หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ บริษัท ฮวาน มารีน่า ภูเก็ต จำกัด
วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567


โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า บริษัท ฮวาน มารีน่า ภูเก็ต จำกัด โดยมีนายอนันต์ ทวีวงศ์ทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ
ขอทำหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้เพื่อมอบอำนาจให้ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด เป็นผู้รับมอบอำนาจ ในการ
ดำเนินการทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ มารีน่า ป่าตอง โฮเทล


การใดที่ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด (ผู้รับมอบอำนาจ) ได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้แล้ว
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเองทั้งสิ้น จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน


บริษัท
Ho


































หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม เดอะ มารีน่า ภูเก็ต โฮเทล

วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2567

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ มารีน่า ภูเก็ต โฮเทล (THE MARINA PHUKET HOTEL) เลขที่ 240/9 ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 ของบริษัท ฮวาน มารีน่า ภูเก็ต จำกัด ฉบับประจำเดือน

- ☐ มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566
- ☒ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม เดอะ มารีน่า ภูเก็ต โฮเทล

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูปภาพ	ค
สารบัญตาราง	จ
บทสรุปผู้บริหาร	
บทที่ 1 บทนำ	1
กิจกรรมในโครงการ 1. ระบบน้ำใช้	5
กิจกรรมในโครงการ 2. ระบบบำบัดน้ำเสีย	6
กิจกรรมในโครงการ 3. ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	7
กิจกรรมในโครงการ 4. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	8
กิจกรรมในโครงการ 5. ระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัย	10
กิจกรรมในโครงการ 6. ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	12
กิจกรรมในโครงการ 7. ไฟฟ้า	13
กิจกรรมในโครงการ 8. การอนุรักษ์พลังงาน	13
กิจกรรมในโครงการ 9. การจราจรและพื้นที่จอดรถภายในโครงการ	13
กิจกรรมในโครงการ 10. สระว่ายน้ำ	14
กิจกรรมในโครงการ 11. การใช้พื้นที่อาคาร	14
ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	15
แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	16
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	23
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	24
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	58
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	82
วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	83
วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ	83
ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	124
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	128
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	129
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	129

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ แบบบันทึกทส.1,2
- เอกสารแนบที่ 5 ใบเสร็จสูบลบตะกอน/ไขมัน
- เอกสารแนบที่ 6 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 7 แผนการซ่อมอพยพหนีไฟ/แผ่นดินไหว
- เอกสารแนบที่ 8 คู่มือแผ่นดินไหว
- เอกสารแนบที่ 9 รายงานการบันทึกการดูแลสระว่ายน้ำ
- เอกสารแนบที่ 10 ใบเสร็จมูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 11 กฎระเบียบการพักอาศัย
- เอกสารแนบที่ 12 ใบเสร็จไฟฟ้า/น้ำประปา

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพที่	หน้า
รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ ดี คอนโด ครีก (Top View)	3
รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ ดี คอนโด ครีก	4
รูปภาพที่ 1.3 ผังขั้นตอนการจัดการมูลฝอยของโครงการ	9
รูปภาพที่ 1.4 การใช้พื้นที่อาคาร	15
รูปภาพที่ 2.1 รั้วรอบโครงการ	64
รูปภาพที่ 2.2 พื้นซีเมนต์รอบโครงการ	64
รูปภาพที่ 2.3 พื้นที่สีเขียว	64
รูปภาพที่ 2.4 ผังเส้นทางอพยพหนีไฟ/แผ่นดินไหว	65
รูปภาพที่ 2.5 ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว	65
รูปภาพที่ 2.6 จุดรวมพล	65
รูปภาพที่ 2.7 อุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัย	65
รูปภาพที่ 2.8 หัวรับน้ำดับเพลิง	66
รูปภาพที่ 2.9 การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัย	66
รูปภาพที่ 2.10 ป้ายแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	66
รูปภาพที่ 2.11 กล้องปฐมพยาบาล	66
รูปภาพที่ 2.12 เบอร์โทรฉุกเฉิน	67
รูปภาพที่ 2.13 กล้องวงจรปิด (CCTV)	67
รูปภาพที่ 2.14 บัตรเข้าโครงการ	67
รูปภาพที่ 2.15 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	67
รูปภาพที่ 2.16 ป้ายโครงการ	68
รูปภาพที่ 2.17 ป้ายทางเข้า-ออกโครงการ	68
รูปภาพที่ 2.18 ป้ายจำกัดความเร็ว	68
รูปภาพที่ 2.19 ป้ายดับเครื่องยนต์	68
รูปภาพที่ 2.20 สันนุนชะลอความเร็ว	69
รูปภาพที่ 2.21 เครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน	69
รูปภาพที่ 2.22 พื้นที่ห้ามจอดรถหน้าโครงการ	69
รูปภาพที่ 2.23 ทางราบบริเวณทางออก	69
รูปภาพที่ 2.24 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ	70
รูปภาพที่ 2.25 สัญญาณไฟกระพริบ	70
รูปภาพที่ 2.26 ระบบบำบัดน้ำเสีย	70
รูปภาพที่ 2.27 ถังกักจัดมีเทน	70
รูปภาพที่ 2.28 ถังสำรองน้ำใช้	71
รูปภาพที่ 2.29 การล้างถังสำรองน้ำใช้	71
รูปภาพที่ 2.30 การสูบละกอน/ไขมัน	71
รูปภาพที่ 2.31 การล้างบ่อดักไขมัน	72
รูปภาพที่ 2.32 มาตรการไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	72
รูปภาพที่ 2.33 ตะแกรงดักมูลฝอย	72

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปภาพที่	หน้า
รูปภาพที่ 2.34 ระบบระบายน้ำ	73
รูปภาพที่ 2.35 บ่อหน่วงน้ำ	73
รูปภาพที่ 2.36 เครื่องสูบน้ำ	73
รูปภาพที่ 2.37 งานบำรุงรักษาเส้นท่อ	73
รูปภาพที่ 2.38 ผังชั้นจอตลอดใต้ดิน	74
รูปภาพที่ 2.39 หม้อแปลงไฟฟ้า	74
รูปภาพที่ 2.40 แผงควบคุมไฟฟ้า	74
รูปภาพที่ 2.41 ไฟฟ้าส่องสว่างรอบโครงการ	75
รูปภาพที่ 2.42 อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน	75
รูปภาพที่ 2.43 มู่ลี่/ฉนวนกันความร้อนในโครงการ	75
รูปภาพที่ 2.44 การบำรุงรักษาหลอดไฟ/โคมไฟ	76
รูปภาพที่ 2.46 ระบบปรับอากาศของโครงการ	76
รูปภาพที่ 2.47 การระบายอากาศ	76
รูปภาพที่ 2.48 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ/ไฟ	77
รูปภาพที่ 2.49 แม่บ้านภายในโครงการ	77
รูปภาพที่ 2.50 การจัดการมูลฝอยภายในโครงการ	77
รูปภาพที่ 2.51 การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย	78
รูปภาพที่ 2.52 ห้องพักมูลฝอยรวม	78
รูปภาพที่ 2.53 ดินไม้บริเวณห้องพักมูลฝอยรวม	78
รูปภาพที่ 2.54 การเก็บมูลฝอย	79
รูปภาพที่ 2.55 ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ	79
รูปภาพที่ 2.56 ป้ายรณรงค์เกี่ยวกับขยะ	79
รูปภาพที่ 2.57 ท่อรวบรวมน้ำเสียห้องพักมูลฝอย	79
รูปภาพที่ 2.58 สระว่ายน้ำของโครงการ	80
รูปภาพที่ 2.59 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ	80
รูปภาพที่ 2.60 อุปกรณ์ช่วยชีวิต	80
รูปภาพที่ 2.61 ข้อกำหนดการใช้สระว่ายน้ำ	81
รูปภาพที่ 2.62 รวากันตก	81
รูปภาพที่ 3.1 ภาพการเก็บตัวอย่างน้ำ	84

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1.1 ขนาดและปริมาณของห้องพักมูลฝอยรวม	8
ตารางที่ 1.2 ปริมาณมูลฝอยรวมของโครงการ	8
ตารางที่ 1.3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	16
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	24
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	58
ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	83
ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (CO (ppm))	85
ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (NO _x (ppm))	86
ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (SO ₂ (ppm))	87
ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ TSP, PM ₁₀	88
ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ HC	89
ตารางที่ 3.7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเข้าระบบบำบัด 1	90
ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด 1	96
ตารางที่ 3.9 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเข้าระบบบำบัด 2	102
ตารางที่ 3.10 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด 2	108
ตารางที่ 3.11 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งบริเวณจุดสุดท้ายก่อนปล่อยสู่สาธารณะ	114
ตารางที่ 3.12 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	120
ตารางที่ 3.13 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งถาดรองแอร์	122
ตารางที่ 3.14 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำถังสำรองน้ำใช้	124

บทสรุปผู้บริหาร

1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรม เดอะ มารีน่า ภูเก็ต โฮเทล ของบริษัท ฮวาน มารีน่า ภูเก็ต จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรทางกายภาพ (สภาพภูมิประเทศ, ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว, ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน, คุณภาพอากาศ, ระดับเสียง, คุณภาพน้ำ) ด้านทรัพยากรชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (การใช้ไฟฟ้า, การใช้น้ำ, การระบายน้ำ, การจัดการขยะมูลฝอย, การคมนาคม, การใช้ที่ดิน) ด้านคุณภาพชีวิต (สภาพสังคมและเศรษฐกิจ, สาธารณะสุข, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุนทรียภาพ, สระว่ายน้ำ, การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน) รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ และการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

1. ทรัพยากรทางกายภาพ

1.1 สภาพภูมิประเทศ

- (1) ปัจจุบันโครงการมีการปูพื้นซีเมนต์ทดแทนการปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน
- (2) โครงการได้จัดให้มีรั้วสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร โดยรอบโครงการ

1.2 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว

- (1) โครงการได้มีการขออนุญาตในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวพร้อมกับการขอมอบพินไฟซึ่งจะดำเนินการขอมปีละ 1 ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อมกราคม 2566
- (2) หลังจากโครงการเปิดดำเนินการ ในพื้นที่ตั้งของโครงการยังไม่มีเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง
- (3) โครงการได้ติดประกาศขอควรปฏิบัติคนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจน

1.3 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน

- (1) ปัจจุบันโครงการมีการปูพื้นซีเมนต์ทดแทนการปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน
- (2) โครงการได้จัดให้มีรั้วสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร โดยรอบโครงการ
- (3) บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการมีการปลูกต้นไม้ บริเวณรอบพื้นที่โครงการ
- (4) หากมีการร้องเรียนอันเกิดจากโครงการ ทางโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อน

1.4 คุณภาพอากาศ

- (1) โครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็วของรถไว้ในโครงการและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (2) โครงการได้มีแม่บ้านคอยทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
- (3) โครงการได้ติดป้ายดับเครื่องยนต์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล
- (4) โครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยกรองการฟุ้งกระจายของฝุ่น
- (5) โครงการได้มีติดป้ายดับเครื่องยนต์ไว้ในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล
- (6) โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรในการเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ
- (7) โครงการไม่มีหม้อเผียงซึ่งเป็นระบบปรับอากาศของโครงการเท่านั้น โดยมีการตรวจสอบเชื้อเพลิงไอแอลลา ของน้ำทิ้งถาดรองแอร์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมอนามัย

1.5 ระดับเสียง

- (1) ทางโครงการได้มีติดป้ายดับเครื่องยนต์เพื่อไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล

- (2) ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลผู้พักอาศัยไม่ให้เกิดกิจกรรมเสี่ยงดังจนทำให้เกิดความรำคาญแก่ผู้พักอาศัยข้างเคียง

1.6 คุณภาพน้ำ

- (1) โครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด
- (2) โครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) โครงการมีการติดต่อดูดสิ่งปฏิกูลของรถร่วมเทศบาลเข้ามาดำเนินการสูบ โดยดำเนินการสูบ ปีละ 2 ครั้ง
- (4) โครงการได้จัดให้พนักงานมีการซักซ้อมในห้องครัวทุกวัน ซึ่งไขมันจะไปอยู่ในบ่อดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการก่อนดำเนินการสูบไขมันพร้อมกับสูบตะกอน โดยดำเนินการสูบ ปีละ 2 ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2566
- (5) โครงการมีการล้างทำความสะอาดบ่อดักไขมัน โดยดำเนินการล้าง ทุก 6 เดือน
- (6) โครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (7) โครงการได้ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียแยกออกจากมาตรวัดไฟฟ้าของส่วนอื่น
- (8) โครงการได้มีการกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัด โดยใช้ถังกักจัดมีเทนแทนการใช้บ่อกักจัดมีเทนเพื่อความเหมาะสมของพื้นที่โครงการ ณ ปัจจุบัน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่เสมอ
- (9) โครงการมีช่างผู้ชำนาญการคอยควบคุมคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกเดือน และมีการตรวจค่าคลอรีนคงเหลือ ค่า pH เป็นประจำทุกวัน

2. ทรัพยากรชีวภาพ

โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบด้านต่างๆ

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

3.1 การใช้ไฟฟ้า

- (1) โครงการได้ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างรอบโครงการออกแบบไม่กระทบผู้พักอาศัย
- (2) โครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าไว้ทางทิศใต้ของโครงการซึ่งไม่ติดกับบ้านพักอาศัย
- (3) โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีการอบรมพนักงานให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน
- (4) โครงการมีช่างคอยตรวจสอบอยู่อย่างสม่ำเสมอ
- (5) ภายในโครงการมีมู่ลี่ป้องกันแสงแดดเพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามายังอาคาร
- (6) โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า หลอดไฟ LED อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5

3.2 การใช้น้ำ

- (1) โครงการมีการสำรองน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการในโครงการ
- (2) โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ/ไฟฟ้าในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
- (3) โครงการมีช่างคอยตรวจสอบอยู่อย่างสม่ำเสมอ
- (4) โครงการได้กักเก็บน้ำสำรองในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำต่ำ เว้นช่วงเวลาตามที่ได้กำหนดไว้
- (5) โครงการมีการล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้

3.3 การระบายน้ำ

- (1) โครงการได้ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยและมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบลอกตะแกรงทุกเดือน
- (2) โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นผู้ดูแล ให้การระบายน้ำออกจากโครงการเป็นไปตามความเหมาะสม
- (3) โครงการมีบ่อนักน้ำสำหรับกักเก็บน้ำฝน โดยจะเก็บไว้ระยะหนึ่งก่อน หากไม่ได้นำมาใช้ก็ระบายออก

- (4) โครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด
- (5) โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเครื่องสูบน้ำให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ
- (6) โครงการมีช่างคอยตรวจสอบอยู่อย่างสม่ำเสมอ หากมีตะกอนสะสมจะทำการฉีดล้างตามความเหมาะสม
- (7) โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำ ระบายน้ำฝนลงสู่บ่อหน่วงน้ำก่อนสูบน้ำทิ้งหาได้มีการนำมาใช้
- (8) พื้นที่ชั้นจอดรถใต้ดินของโครงการเป็นผนังที่บดทั้งหมด

3.4 การจัดการมูลฝอย

- (1) โครงการมีห้องพักมูลฝอยแยกประเภท โดยมอบหมายให้แม่บ้านรวบรวมขยะมูลฝอยก่อนจะแยกประเภท แล้วรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวม
- (2) โครงการได้จัดให้แม่บ้านคอยเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการทั้งหมด มาคัดแยกประเภท และจัดเก็บใส่ถุงดำปิดมิดชิด รวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขน
- (3) โครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกวัน
- (4) พบห้องพักมูลฝอยของโครงการมีประตูปิดมิดชิดและจะเปิดในช่วงเวลาที่มีการเก็บขนเท่านั้นเพื่อลดปัญหากลิ่นรบกวนบริเวณใกล้เคียง
- (5) โครงการมีท่อรวบรวมน้ำเสียสำหรับการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย
- (6) โครงการได้ให้รถเก็บขนมูลฝอยจากเทศบาลเมืองป่าตองเข้ามาเก็บขนมูลฝอย โดยจะมาเก็บขนวันเว้นวันซึ่งเวลาเหมาะสมกับปริมาณขยะโครงการ ณ ปัจจุบัน
- (7) โครงการได้ติดต่อร้านรับซื้อของเก่ามารับมูลฝอยรีไซเคิลตามปริมาณความเหมาะสม
- (8) โครงการได้จัดทำป้ายรณรงค์เกี่ยวกับการทิ้งขยะ การคัดแยกขยะแต่ละประเภท และคอยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ภายในโครงการตระหนักถึงการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง
- (9) โครงการได้ปลูกต้นไม้ที่ให้กลิ่นบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม
- (10) โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกทางจราจรเมื่อมีการเก็บขนมูลฝอย
- (11) โครงการได้จัดให้มีการจัดเก็บมูลฝอยใส่ถุงดำปิดมิดชิด รวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขน

3.5 การคมนาคม

- (1) โครงการมีการติดป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในโครงการ เครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนและป้ายควบคุมความเร็ว ป้ายแสดงทางไปจอดรถ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า - ออกภายในโครงการ
- (2) โครงการติดตั้งป้ายทางเข้า-ออกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า - ออกภายในโครงการ
- (3) โครงการได้มีสัญญาณเพื่อชะลอความเร็วของรถภายในโครงการ
- (4) บริเวณด้านหน้าโครงการได้เป็นพื้นที่เส้นขาว-แดง สัญลักษณ์สำหรับการห้ามจอดบริเวณด้านหน้าโครงการ
- (5) โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต้อนรับคอยประชาสัมพันธ์แจ้งผู้พักอาศัยสำหรับการเดินทางใช้รถสาธารณะ
- (6) ทางออกของโครงการเป็นทางราบก่อนที่จะออกสู่ถนนใหญ่
- (7) โครงการได้จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนได้เหมาะสม และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า - ออกภายในโครงการ

3.6 การใช้ที่ดิน

- (1) ดำเนินการตามแบบแปลนและผังภูมิสถาปัตย์ รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดตั้งแต่ระยะก่อสร้าง

- (2) ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนไปในทางขัดแย้งทางกฎหมาย โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดตั้งแต่ระยะก่อสร้าง

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต

4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

- (1) โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยรอบหากเกิดการร้องเรียน
- (2) โครงการได้จัดทำกฎระเบียบของการพักอาศัยและแจ้งให้ผู้เข้ามาพักอาศัยทราบก่อนเข้าพักโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขบริเวณโดยรอบโครงการ
- (3) โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และได้จัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ เพื่อให้โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้

ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความั่นสะเทือน

- โครงการได้ติดป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่
- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามจุดต่างๆ
- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลผู้พักอาศัยไม่ให้ทำกิจกรรมส่งเสียงดังจนทำให้เกิดความรำคาญ
- โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ/ไฟฟ้า
- ทางโครงการมีถังเก็บน้ำใต้ดิน, ชั้นดาดฟ้าและมีช่างคอยตรวจสอบเส้นท่ออยู่อย่างสม่ำเสมอ

ด้านการใช้ไฟฟ้า

- โครงการได้ติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้าที่ติดตั้งได้หากขัดข้องและมอบหมายให้ช่างคอยตรวจสอบอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ด้านการจัดการน้ำเสีย

- พบโครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด

ด้านการระบายน้ำ

- โครงการได้จัดให้มีบ่อน้ำสำหรับกักเก็บน้ำฝน โดยจะเก็บไว้ระยะหนึ่งก่อนเพื่อควบคุมการระบายน้ำให้ระบายออกอย่างเหมาะสม มีการลอกท่อ ซึ่งมีช่างคอยดูแลอยู่สม่ำเสมอ

ด้านการจัดการขยะ

- โครงการได้จัดให้มีแม่บ้านคอยทำความสะอาดพื้นที่ถึงขยะอยู่สม่ำเสมอและจัดเก็บขยะใส่ถุงดำปิดมิดชิด รวบรวมไว้ที่ห้องพัสดุฝอยรวม

ด้านการจราจร

- โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกภายในโครงการ

ด้านอาชีวอนามัย

- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล

ด้านสาธารณสุข

- โครงการได้จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ

ด้านปลอดภัยสาธารณะ

- โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกภายในโครงการ

ด้านการป้องกันอัคคีภัย

- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยตลอดกลุ่มพื้นที่อาคารทุกชั้นพร้อมป้ายคำแนะนำการใช้งานและมอบหมายให้ช่างเป็นผู้ตรวจสอบทุก 6 เดือน ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
- โครงการได้จัดทำแผนอพยพหนีไฟ และได้ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2566

4.2 สาธารณะสุข

ด้านทัศนียภาพและสุทธียภาพ

- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามความเหมาะสมตัวอาคารของโครงการมีสีอ่อน และมอบหมายให้ช่างเป็นผู้ดูแลอาคารหากชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซม

ด้านคุณภาพอากาศ

- ทางโครงการได้มีติดป้ายดับเครื่องยนต์เพื่อไม่ให้เกิดการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในบริเวณพื้นที่จอดรถ
- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล
- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามความเหมาะสมและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่เสมอ

ด้านน้ำเสีย

- โครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนดและได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- โครงการได้ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียแยกออกจากมาตรวัดไฟฟ้าของส่วนอื่น
- โครงการได้มีการตรวจคุณภาพน้ำเสียทุกเดือนและจัดทำแบบบันทึกทส.1,2 ส่งเทศบาลตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมอบหมายให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส เป็นผู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำ
- โครงการมีการดำเนินการสูบน้ำทิ้ง 2 ครั้ง
- โครงการมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านมูลฝอย

- โครงการได้จัดห้องพักมูลฝอยตามที่กำหนดและแยกมูลฝอยเป็น 4 ประเภท
- โครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกวัน
- โครงการมีท่อรวบรวมน้ำเสียสำหรับการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย
- โครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลและทำความสะอาดภายในถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการและห้องพักมูลฝอยทุกวัน
- โครงการได้จัดทำป้ายรณรงค์เกี่ยวกับการทิ้งขยะ การคัดแยกขยะแต่ละประเภท

การกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุจากการขนส่ง

- โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลเครื่องหมายการจราจร และอำนวยความสะดวกในการเข้า - ออกจากโครงการ
- โครงการมีการติดป้ายเตือนหากมีการก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ

ชนิดของโรคและความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินการ

- โครงการได้ติดป้ายดับเครื่องยนต์ไม่ให้เกิดการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในบริเวณพื้นที่จอดรถ
- โครงการมีการติดป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนและป้ายควบคุมความเร็ว ชัดเจน
- โครงการมีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโดยมีช่างเป็นผู้ดูแล
- โครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยกรองการฟุ้งกระจายของฝุ่น
- โครงการได้มีการจัดสัดส่วนพื้นที่การใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ณ ปัจจุบัน
- โครงการมีหน้าต่างสำหรับระบายอากาศภายใน และมอบหมายให้พนักงานทุกส่วนช่วยดูแล
- โครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านดูแลความสะอาดภายในโครงการ

- โครงการได้ให้รถเก็บขนมูลฝอยจากเทศบาลเมืองป่าตองเข้ามาเก็บขนมูลฝอย โดยจะมาเก็บขนวันเว้นวัน
- พบโครงการมีการล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ ในช่วงที่ผ่านมา
- โครงการเป็นระบบคลอรีนซึ่งได้มีช่างตรวจวัดค่าคลอรีนคงเหลือและ pH ทุกวัน
- โครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนดและมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำตลอดระยะเวลาดำเนินการ ก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนด
- โครงการได้จัดให้มีกุญแจสำหรับลิ้นชัก
- โครงการได้จัดทำกฎระเบียบของการพักอาศัยและแจ้งให้ผู้เข้ามาพักอาศัยทราบก่อนเข้าพัก

ด้านอุบัติเหตุ

- โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลเครื่องหมายการจราจร และอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกภายในโครงการ
- โครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านดูแลความสะอาดภายในโครงการ
- พบโครงการมีราวกันตกบริเวณระเบียงของทุกห้อง
- โครงการได้จัดให้มีกุญแจสำหรับลิ้นชัก

4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- (1) โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดและได้มีทีมช่างตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพตลอดระยะดำเนินการ
- (2) โครงการได้ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2566
- (3) โครงการได้จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและมีการติดบอร์ดฉุกเฉินสำหรับใช้ติดต่อเมื่อเกิดเหตุโดยตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองป่าตอง
- (4) โครงการได้ติดป้ายแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไว้ทุกจุด
- (5) โครงการได้จัดให้มีจุดรวมพลซึ่งเพียงพอต่อผู้อาศัยในโครงการ
- (6) โครงการจัดให้รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงหัวรับน้ำดับเพลิงได้อย่างสะดวก
- (7) โครงการได้ติดป้ายโครงการ ทางเข้า-ออก ที่มองเห็นได้ชัดเจนและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการเข้า – ออกภายในโครงการ
- (8) บริเวณพื้นที่หน้าโครงการเป็นเส้นขาว-แดง จัดให้เป็นพื้นที่ห้ามจอด
- (9) โครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถไว้ในบริเวณชั้นใต้ดินของโครงการ มีการแลกบัตรเข้าโครงการและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล
- (10) โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต้อนรับคอยประชาสัมพันธ์แจ้งผู้พักอาศัยสำหรับการเดินทางใช้รถสาธารณะ
- (11) โครงการมีการแลกบัตรเข้าโครงการและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลผู้เข้า-ออก ภายในโครงการ
- (12) โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้บริเวณสระตามมาตรการ
- (13) โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำสระตลอดเวลาที่มีผู้ใช้บริการหากเกิดเหตุจะติดต่อเบอร์ฉุกเฉินทันที
- (14) โครงการได้ออกแบบตามข้อกำหนดในการสร้างสระว่ายน้ำ
- (15) โครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างไว้บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการซึ่งมองเห็นได้ชัดเจน
- (16) โครงการได้ออกแบบตามข้อกำหนดในการสร้างสระว่ายน้ำและมีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาด
- (17) โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำสระตลอดเวลาที่มีผู้ใช้บริการหากเกิดเหตุจะติดต่อเบอร์ฉุกเฉินทันที
- (18) โครงการมีการกำหนดพื้นที่ห้ามเข้าและมีเจ้าหน้าที่ดูแล

4.4 สุนทรียภาพ

- (1) โครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนบริเวณใกล้เคียง หากเกิดการร้องเรียนจะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันที
- (2) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลงานสวนตลอดระยะเวลาดำเนินการ

4.5 สระว่ายน้ำ

- (1) พบโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำสระตลอดเวลาการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้บริเวณสระตามมาตรการ
- (2) ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำสระตลอดเวลาที่มีผู้ใช้บริการหากเกิดเหตุจะต้องติดต่อเบอร์ฉุกเฉินทันที
- (3) โครงการได้ออกแบบตามข้อกำหนดในการสร้างสระว่ายน้ำและมีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาด
- (4) ทางโครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างไว้บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการซึ่งมองเห็นได้ชัดเจน
- (5) ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำสระดูแลความปลอดภัยตลอดเวลาที่มีผู้ใช้บริการ

4.6 การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน

- (1) ภายในโครงการมีผู้ป้องกันแสงแดดเพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามายังอาคาร
- (2) โครงการได้เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับขนาดห้องและมีช่างคอยบำรุงรักษา
- (3) โครงการได้มอบหมายให้ช่างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ การล้างทำความสะอาดตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (4) โครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานใช้ภายในโครงการ
- (5) โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีการอบรมพนักงานให้ช่วยประหยัดพลังงาน
- (6) โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายช่วยกันปิดไฟหากไม่มีการใช้งาน
- (7) โครงการได้มอบหมายให้ช่างและแม่บ้านคอยทำความสะอาดและบำรุงรักษาหลอดไฟและโคมไฟภายในโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรม เดอะ มารีน่า ภูเก็ต โฮเทล ของบริษัท สวาน มารีน่า ภูเก็ต จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย คุณภาพอากาศ, คุณภาพน้ำ, การใช้ไฟฟ้า, การใช้น้ำ, การจัดการมูลฝอย, การคมนาคม และสาธารณสุข รายละเอียดผลการปฏิบัติตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้

2.1 คุณภาพอากาศ

โครงการได้ดำเนินการตรวจคุณภาพอากาศบริเวณหน้าโครงการ 2 ครั้ง/ปี ครั้งล่าสุด

2.2 คุณภาพน้ำ

- (1) โครงการได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมอบหมายให้ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็นผู้วิเคราะห์
- (2) ทางโครงการมีการติดต่อดูดสิ่งปฏิกูลของรถร่วมเทศบาลเข้ามาดำเนินการสูบน้ำ/ไขมัน โดยดำเนินการสูบน้ำ 2 ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อ
- (3) ทางโครงการได้มอบหมายให้ช่างผู้มีความรู้เป็นผู้ดูแลบันทึกข้อมูลและส่งรายงานผลตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียในแบบทส.1 และแบบทส.2 ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.3 การใช้ไฟฟ้า

โครงการได้มอบหมายให้ช่างเป็นผู้ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.4 การใช้น้ำ

โครงการได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในถังสำรองน้ำใช้ ทุก 6 เดือน โดยมอบหมายให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็นผู้วิเคราะห์

2.5 การจัดการมูลฝอย

โครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแล คอยตรวจสอบและทำความสะอาดภายในโครงการ รวมถึงห้องพักรวม ฝอยรวม ห้องพักรวมฝอยแต่ละชั้น ตลอดระยะดำเนินการ

2.6 การคมนาคม

- (1) โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลสัญลักษณ์จราจรให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (2) โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความคยอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก ภายในโครงการ
- (3) ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.7 สาธารณะสุข

- (1) โครงการมีการตรวจเชื้อลีสี่โอเนลลา ของน้ำทั้งถาดรองแอร์
- (2) โครงการได้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อน-หลังบำบัด เป็นประจำทุกเดือน
- (3) โครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลและรักษาความสะอาดห้องพักรวมฝอยตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอยทุกวัน
- (4) โครงการได้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกเดือน และมีช่างคอยตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง และคลอรีนคงเหลือทุกวันที่เปิดให้บริการ
- (5) โครงการได้ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยและมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบลอกตะแกรงทุกเดือน