











ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน สนามเป้า (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ๗.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗.2 กล่องรับเรื่องร้องเรียน</p>
	
<p>รูปที่ ๗.3 รั้ว Metal Sheet</p>	<p>รูปที่ ๗.4 รางระบายน้ำชั่วคราว</p>
	
<p>รูปที่ ๗.5 บ่อรับน้ำ</p>	<p>รูปที่ ๗.6 เจ้าหน้าที่ดูแลสภาพรั้ว</p>
	
<p>รูปที่ ๗.7 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำ</p>	<p>รูปที่ ๗.8 ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม)</p>
	
<p>รูปที่ ๗.9 หัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย</p>	<p>รูปที่ ๗.10 ปูนซีเมนต์ภายในโครงการ</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน สนามเป้า (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ๗7.11 รถบรรทุกปิดคลุมผ้าใบ</p>	<p>รูปที่ ๗7.12 ป้ายกฤษฎาดับเครื่องยนต์เมื่อไม่ใช้งาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.13 ตู้คอนโทรล</p>	<p>รูปที่ ๗7.14 เอกสารตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนปฏิบัติงาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.15 ป้าย “ห้ามเผาขยะภายในพื้นที่โครงการ”</p>	<p>รูปที่ ๗7.16 บ่อล้างล้อรถ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.17 ประตูทางเข้า-ออกโครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗7.18 พนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราาย ที่ตกหล่น</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.19 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>รูปที่ ๗7.20 ป้ายแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน สนามเป้า (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ฌ7.21 เจ้าหน้าทีเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงโดยรอบโครงการ</p>	<p>รูปที่ ฌ7.22 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ฌ7.23 การฝัง Sheet Pile ในระยะก่อสร้างฐานราก</p>	<p>รูปที่ ฌ7.24 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>
	
<p>รูปที่ ฌ7.25 เจ้าหน้าทีเข้าสำรวจสภาพรั้วกำแพงบ้านของผู้พักอาศัยข้างเคียง</p>	<p>รูปที่ ฌ7.26 บ่อบัดน้ำเสียสำเร็จรูป</p>
	
<p>รูปที่ ฌ7.27 ใบเสร็จรับเงินสุมภาคตะกอนส่วนเกิน</p>	<p>รูปที่ ฌ7.28 ป้ายกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งที่ใช้รถบรรทุก</p>
	
<p>รูปที่ ฌ7.29 เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย</p>	<p>รูปที่ ฌ7.30 ถังสำรองน้ำใช้</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน สนามเป้า (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.31 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด	รูปที่ ๗7.32 ห้องน้ำคนงานบริเวณพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ ๗7.33 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ	รูปที่ ๗7.34 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ ๗7.35 การกำจัดลูกน้ำยุงลาย	รูปที่ ๗7.36 ขุดลอกท่อระบายน้ำ
	
รูปที่ ๗7.37 เศษวัสดุก่อสร้างที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ และเศษเหล็กรอการจัด	รูปที่ ๗7.38 ถังรองรับมูลฝอย
	
รูปที่ ๗7.39 ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป	รูปที่ ๗7.40 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมมูลฝอย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน สนามเป้า (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.41 ป้ายกำชับให้ทิ้งมูลฝอยลงถัง	รูปที่ ๗7.42 ป้ายรณรงค์ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
	
รูปที่ ๗7.43 พื้นที่จัดเก็บวัสดุไวไฟ	รูปที่ ๗7.44 พื้นที่เก็บสารเคมี
	
รูปที่ ๗7.45 ป้ายเตือนอันตรายเขตพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.46 ถังดับเพลิง
	
รูปที่ ๗7.47 การตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังดับเพลิง	รูปที่ ๗7.48 ผังแสดงตำแหน่งบันไดที่ใช้หนีไฟและเส้นทางการอพยพ
	
รูปที่ ๗7.49 จุตุรวมพล	รูปที่ ๗7.50 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน สนามเป้า (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.51 ป้ายแสดงทางเข้าออกพื้นที่	รูปที่ ๗7.52 ป้ายช่องทางการติดต่อบนรถบรรทุก
	
รูปที่ ๗7.53 ที่จอดรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ	รูปที่ ๗7.54 ชุดปฏิบัติงานและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของพนักงาน พร้อมติดบัตรแสดงข้อมูล
	
รูปที่ ๗7.55 กล้องวงจรปิด (CCTV)	รูปที่ ๗7.56 Chain Link ยื่นจากอาคารขณะทำโครงสร้าง
	
รูปที่ ๗7.57 เจ้าหน้าที่เข้าแจ้งประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มงานการก่อสร้าง ให้กับเจ้าของผู้พักอาศัยข้างเคียง	รูปที่ ๗7.58 กิจกรรม CSR ของโครงการ (ติดตั้งไฟ Solar Cell)
	
รูปที่ ๗7.59 ป้ายสะท้อนแสงรถบรรทุก	รูปที่ ๗7.60 พื้นที่จอดรถของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน สนามเป้า (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ๗7.61 ป้ายข้อบังคับในการใช้อุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ส่วนบุคคล</p>	<p>รูปที่ ๗7.62 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.63 Safety Talk</p>	<p>รูปที่ ๗7.64 จุดบริการเจลแอลกอฮอล์</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.65 แบบบันทึกทะเบียนแรงงาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อ</p>	<p>รูปที่ ๗7.66 พื้นที่ส่วนกลางสำหรับพักผ่อนของคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.67 ทำความสะอาดห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ</p>	<p>รูปที่ ๗7.68 อ่างล้างมือ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.69 บ่อรวบรวมน้ำเสีย</p>	<p>รูปที่ ๗7.70 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน สนามเป้า (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.๗๑ การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลญาไท ๒	รูปที่ ๗7.๗๒ การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ ๗7.๗๓ การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลญาไท ๒	รูปที่ ๗7.๗๔ ป้ายข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบ
	
รูปที่ ๗7.๗๕ ป้ายแสดงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบท่อ ถึงเก็บน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ	รูปที่ ๗7.๗๖ ระบบท่อห้องน้ำ
	
รูปที่ ๗7.๗๗ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ	รูปที่ ๗7.๗๘ ป้ายสัญลักษณ์ และป้ายเตือนต่าง ๆ
	
รูปที่ ๗7.๗๙ การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ	รูปที่ ๗7.๘๐ ป้ายสถิติความปลอดภัย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน สนามเป้า (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ผ7.81 ป้ายแสดงตารางสรุปมาตรการและตารางมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>รูปที่ ผ7.82 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.83 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ปลั๊กอุดหู (Ear Plug)</p>	