

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ออริจิน เพลย์ ระยอง (ORIGIN PLAY RAYONG)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗.1 รั้ว Metal Sheet	รูปที่ ๗.2 ท่อระบายน้ำ
	
รูปที่ ๗.3 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ	รูปที่ ๗.4 กล่องรับเรื่องร้องเรียน
	
รูปที่ ๗.5 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง	รูปที่ ๗.6 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง
	
รูปที่ ๗.7 เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำพรมน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้างและถนน	รูปที่ ๗.8 ผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม)
	
รูปที่ ๗.9 ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป	รูปที่ ๗.10 รถบรรทุกเข้ามารับเศษวัสดุที่เหลือใช้ไปกำจัด



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ออริจิน เพลย์ ระยอง (ORIGIN PLAY RAYONG)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566



รูปที่ ผ7.11 พนักงานทำความสะอาดพื้นหลังการก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.12 แผ่นเหล็ก



รูปที่ ผ7.13 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง



รูปที่ ผ7.14 ป้ายห้ามไม่ให้ผู้รับเหมาเผาทำลายวัสดุมูลฝอย



รูปที่ ผ7.15 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก




รูปที่ ผ7.16 ประตูทางเข้า-ออก ปิดทึบตลอดเวลา



รูปที่ ผ7.17 เจ้าหน้าที่ล้างล้อรถบรรทุก



รูปที่ ผ7.18 ป้ายห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง



รูปที่ ผ7.19 กรรณธรม์ประกันภัย และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม



รูปที่ ผ7.20 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ออริจิน เพลย์ ระยอง (ORIGIN PLAY RAYONG)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.21 การก่อสร้างเปิดหน้าดินแบบ Open cut	รูปที่ ๗7.22 ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.23 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเดิมอากาศ	รูปที่ ๗7.24 คนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ
	
รูปที่ ๗7.25 เจ้าหน้าที่ดูแลถังบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ๗7.26 ถังสำรองน้ำใช้
	
รูปที่ ๗7.27 ป้ายใช้น้ำอย่างประหยัด	รูปที่ ๗7.28 ป้ายกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งรถบรรทุก
	
รูปที่ ๗7.29 ถังรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด พร้อมป้ายแยกประเภทถัง	รูปที่ ๗7.30 ป้ายกำกับ “โปรตรักษาความสะอาด”

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ออริจิน เพลย์ ระยอง (ORIGIN PLAY RAYONG)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.31 เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดถังรองรับมูลฝอย	รูปที่ ผ7.32 เอกสารใบเสร็จชำระค่าบริการการเก็บมูลฝอย ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด
	
รูปที่ ผ7.33 ป้ายใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	รูปที่ ผ7.34 ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ
	
รูปที่ ผ7.35 จุดรวมพล	รูปที่ ผ7.36 ฝีกซ้อมอพยพหนีไฟ
	
รูปที่ ผ7.37 ป้ายแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	รูปที่ ผ7.38 ลูกศรแสดงทิศทางการเข้า - ออกโครงการ
	
รูปที่ ผ7.39 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ ผ7.40 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจรชั่วคราว



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ออริจิน เพลย์ ระยอง (ORIGIN PLAY RAYONG)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.41 พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ	รูปที่ ๗7.42 ถนนซอยสุขุมวิท บริเวณด้านหน้าโครงการ
	
รูปที่ ๗7.43 กล้องวงจรปิด (CCTV)	รูปที่ ๗7.44 ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด
	
รูปที่ ๗7.45 ชุดปฏิบัติงานคนงาน พร้อมติดบัตร	รูปที่ ๗7.46 ใบรับรองแพทย์
	
รูปที่ ๗7.47 หัวหน้าคนงาน	รูปที่ ๗7.48 ป้ายกฎระเบียบปฏิบัติงาน
	
รูปที่ ๗7.49 ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	รูปที่ ๗7.50 เอกสารแจ้งขอใช้สถานพยาบาล

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ออริจิน เพลย์ ระยอง (ORIGIN PLAY RAYONG)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ๗7.51 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล</p>	<p>รูปที่ ๗7.52 บริเวณจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.53 อ่างล้างมือ และจุดบริการเจลแอลกอฮอล์</p>	<p>รูปที่ ๗7.54 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.55 หัวหน้าบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ๗7.56 กฎระเบียบการปฏิบัติภายในบ้านพักคนงาน และ บทลงโทษ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.57 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗7.58 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (Kensington Rayong 2)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.59 การตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗7.60 การตรวจวัดระดับเสียง บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (Kensington Rayong 2)</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ออริจิน เพลย์ ระยอง (ORIGIN PLAY RAYONG)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566



รูปที่ ๗.๖๑ การตรวจวัดความสั่นสะเทือน  
บริเวณพื้นที่โครงการ