

## ภาคผนวกที่ 7

---

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม













ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Brixton rayong (ระยะก่อสร้างทั่วไป)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.1 สภาพในปัจจุบันของโครงการ	รูปที่ ๗7.2 รั้ว Metal Sheet ชั่วคราว (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ๗7.3 รั้วคอนกรีตของพื้นที่โครงการ	รูปที่ ๗7.4 ท่อระบายน้ำของโครงการ
	
รูปที่ ๗7.5 ผ้าใบ Mesh sheet (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.6 บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ๗7.7 พนักงานกวาดเศษดิน ทราบ (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.8 พนักงานฉีดพรมน้ำ (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ๗7.9 ลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน	รูปที่ ๗7.10 พื้นที่เก็บเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ (ในช่วงก่อสร้าง)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Brixton rayong (ระยะก่อสร้างทั่วไป)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.11 รถบรรทุก ปิดคลุมผ้าใบ (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ผ7.12 การฉีดล้างล้อรถ (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ผ7.13 แผ่นเหล็กปูพื้น (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ผ7.14 พื้นถนนคอนกรีตของโครงการ
 	
รูปที่ ผ7.15 การประชาสัมพันธ์และสำรวจพื้นที่ข้างเคียง (ในช่วงก่อนเริ่มงานก่อสร้าง)	รูปที่ ผ7.16 สำเนากรรมธรรม์ประกันภัย (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ผ7.17 กล่องรับเรื่องร้องเรียน (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ผ7.18 การตั้งกล้องวัดค่าระดับ (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ผ7.19 ป้ายชื่อโครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ผ7.20 ป้ายลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Brixton rayong (ระยะก่อสร้างทั่วไป)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ผ7.21 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ผ7.22 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ (ในช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.23 พื้นที่สำหรับจอดรถ (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ผ7.24 ถังสำรองน้ำใช้ (ในช่วงก่อสร้าง)</p>
 	
<p>รูปที่ ผ7.25 น้ำดื่มสะอาด (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ผ7.26 ป้ายประหยัดน้ำ (ในช่วงก่อสร้าง)</p>
 	
<p>รูปที่ ผ7.27 ห้องน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ผ7.28 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (ในช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.29 ระบบบำบัดน้ำเสียของพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ ผ7.30 การระบายน้ำผ่านท่อ PVC ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (ในช่วงก่อสร้าง)</p>



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Brixton rayong (ระยะก่อสร้างทั่วไป)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ๗7.31 พนักงานดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗7.32 ป้ายประหยัดไฟฟ้า (ในช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.33 ถังดับเพลิงเคมี (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗7.34 ถังดับเพลิงเคมีของพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.35 ถังขยะบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗7.36 กฎระเบียบการปฏิบัติงาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.37 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ๗7.38 รั้วล้อมรอบบริเวณบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.39 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณบ้านพักคนงาน (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗7.40 ไฟฟ้าส่องสว่าง และตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า บริเวณบ้านพักคนงาน</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Brixton rayong (ระยะก่อสร้างทั่วไป)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.41 ภาพขณะรองรับขยะมูลฝอยบริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.42 ห้องน้ำบริเวณบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ๗7.43 ลานซักผ้าบริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.44 รางระบายน้ำบริเวณบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ๗7.45 บ่อเก็บน้ำบริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.46 ก๊อกน้ำบริเวณบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ๗7.47 ป้ายเตือนเขตพื้นที่ก่อสร้าง (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.48 คนงานสวมใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ๗7.49 ป้ายจำกัดความเร็ว (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.50 ช่องทางติดต่อหน่วยงานช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน (ในช่วงก่อสร้าง)