

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สุวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

			
รูปที่ ๗7.1 สภาพโครงการปัจจุบัน			
		รูปที่ ๗7.3 พื้นที่เก็บกองดินที่รอใช้ประโยชน์ ในช่วงที่มีก่อสร้าง	
		รูปที่ ๗7.5 การติดตั้ง Mesh Sheet ในช่วงที่มีก่อสร้าง	
		รูปที่ ๗7.6 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและล้างถนนหน้าโครงการ ในช่วงที่มีก่อสร้าง	
		รูปที่ ๗7.8 ผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน	
รูปที่ ๗7.7 สเปรย์ฉีดน้ำละอองฝอย ในช่วงที่มีก่อสร้าง		รูปที่ ๗7.8 ผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สุวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.9 รถบรรทุกปิดคลุมผ้าใบ ในช่วงที่มีก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.10 แผ่นเหล็กปูพื้น ในช่วงที่มีก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.11 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.12 ป้ายกรรมธรรม์ประกันภัย
	
รูปที่ ๗7.13 กล่องรับเรื่องร้องเรียน	รูปที่ ๗7.14 ป้ายบอกทางเข้า-ออกโครงการ ในช่วงที่มีก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.15 เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณจราจร ในช่วงที่มีก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.16 สัญญาณไฟเตือน ในช่วงที่มีก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.17 ถังสำรองน้ำใช้ (พื้นที่ก่อสร้าง) ในช่วงที่มีก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.18 น้ำดื่ม ในช่วงที่มีก่อสร้าง






ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สุวิทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ฎ7.19 ป้ายประหยัดน้ำ และป้ายประหยัดไฟฟ้า ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ฎ7.20 ห้องน้ำ (พื้นที่โครงการ) ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.22 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ฎ7.23 ถังดับเพลิง ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.24 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ฎ7.25 ป้ายรณรงค์ทิ้งขยะลงถัง ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.26 ระเบียบข้อปฏิบัติของคนงาน ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ฎ7.27 บ้านพักคนงาน ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.28 รั้วรอบบ้านพักคนงาน พร้อมป้ายกำหนดเวลาเปิด-ปิดประตูบ้านพักคนงาน ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ฎ7.29 ไฟส่องสว่างบริเวณบ้านพักคนงาน ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สุวิทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ๗.30 ถุงรองรับขยะทั่วไป บริเวณบ้านพักคนงาน ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗.31 ห้องน้ำ และลานซักผ้า บริเวณบ้านพักคนงาน ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗.32 ท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านพักคนงาน ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗.33 ถังสำรองน้ำใช้ บริเวณบ้านพักคนงาน ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗.34 ป้ายเตือนอันตรายเขตพื้นที่ก่อสร้าง ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗.35 การคัดกรองคนงานตามมาตรการการแพร่ระบาด COVID-19 ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗.36 ป้ายแนะนำการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗.37 ป้ายจำกัดความเร็ว ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗.38 พื้นที่เก็บถังแก๊ส ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗.39 พื้นที่เก็บถังแก๊ส ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สุวิทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ผ7.40 ป้ายเตือนอันตรายพื้นที่เก็บวัสดุไวไฟ ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.41 พื้นที่สูบบุหรี่ ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.42 การอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2565 ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.43 ป้ายติดต่อหน่วยงานช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ในช่วงที่มีก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.44 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ (พื้นที่โครงการ)</p>	<p>รูปที่ ผ7.45 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ (พื้นที่หมู่บ้านเพอร์เฟคโฮม)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.46 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ (พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย KENSINGTON RAYONG 1)</p>	<p>รูปที่ ผ7.47 การตรวจวัดเสียง (พื้นที่โครงการ)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.48 การตรวจวัดเสียง (พื้นที่หมู่บ้านเพอร์เฟคโฮม)</p>	<p>รูปที่ ผ7.49 การตรวจวัดเสียง (พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย KENSINGTON RAYONG 1)</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สุวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.50 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน (พื้นที่โครงการ)	รูปที่ ๗7.51 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน (พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย KENSINGTON RAYONG 1)