



## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเชิ่่นป้องกันกา้ดเซา้ขายฝั้งบริเวณบ้านหัวแหลม (ฝั้งกระโจม) หมู่ 12 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอลังสวน จั้งหวัดชุมพร (ระยะดำเนินการ ปีที่ 5) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จำนวน 5 หัวข้อ ได้แก่

- 1) มาตรการทั่วไป
- 2) มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่
  - (1) สั้ณฐานวิทยาขายฝั้งและสมุทรศาสตร์
  - (2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
  - (3) การคมนาคม
  - (4) สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทางโครงการสามารถปฏิบัติตามหัวข้อตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ยกเว้นดังต่อไปนี้

#### 1) มาตรการที่ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ

##### 1.1) ด้านสั้ณฐานวิทยาขายฝั้งและสมุทรศาสตร์

**รายละเอียดมาตรการ :** ในระยะดำเนินการจะต้องดำเนินการเติมทรายเพิ่มเติมบริเวณชายหาดบ้านหัวแหลม (ฝั้งกระโจม) รวมทั้งช่องว่างระหว่างเชิ่่นกันคลื่น ทุกๆ 5 ปี

**เหตุผล :** อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ

**แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข :** โครงการมีแผนจะดำเนินการติดตามตรวจสอบด้านสั้ณฐานวิทยาขายฝั้งและสมุทรศาสตร์ ในปีถัดไปและจะรายงานผลให้ทราบต่อไป



## 1.2) การคมนาคม

### รายละเอียดมาตรการ

- ในระยะดำเนินการหากมีการขุดลอก การจอดเรือขุดลอกตะกอนให้จอดเรือประชิดแนวเขื่อนกันทรายและคลื่น เพื่อป้องกันการกัดเซาะของการสัญจรของเรือประมง
- ติดตั้งทุ่นบริเวณที่ตั้งเขื่อนกันคลื่นทั้ง 6 ตัว เพื่อแสดงให้เห็นเรือที่สัญจรสามารถมองเห็นในระยะที่ปลอดภัย โดยทุ่นจะต้องมองเห็นอย่างชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ในระยะอย่างน้อย 200 เมตร

### เหตุผล

- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีมีการขุดลอกจึงไม่มีการดำเนินการดังกล่าว และยังไม่มีการติดตั้งทุ่นบริเวณที่ตั้งเขื่อนกันคลื่นทั้ง 6 ตัว

**แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข :** หากมีการขุดลอกตะกอน กรมเจ้าท่าจะกำหนดและควบคุมให้มีการจอดเรือขุดลอกประชิดแนวเขื่อนกันทรายและคลื่น เพื่อป้องกันการกัดเซาะของการสัญจรของเรือประมงตามที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ กรมเจ้าท่า จะรายงานให้ทราบต่อไป และโครงการควรพิจารณา ติดตั้งทุ่นบริเวณที่ตั้งเขื่อนกันคลื่นทั้ง 6 ตัว ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้

## 4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเชื่อมป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านหัวแหลม (ฝั่งกระโจม) หมู่ 12 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอลำสนธิ จังหวัดชุมพร (ระยะดำเนินการ ปีที่ 5) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่

- 1) ด้านฐานฐานวิทยาชายฝั่งและสมุทรศาสตร์
- 2) คุณภาพน้ำทะเล
- 3) ด้านสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทางโครงการสามารถปฏิบัติตามหัวข้อ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ



#### 4.3 สรุปประเด็นหรือมาตรการที่ได้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างเชื่อมป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านหัวแหลม (ฝั่งกระโจม) หมู่ 12 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอลำสนธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ระยะดำเนินการ ปีที่ 5) ของกรมเจ้าท่า ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ทางโครงการไม่พบมาตรการที่ต้องดำเนินการดังกล่าว