

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัย**

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ	หน้า
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการ	1-1
บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน้า
2.1 การดำเนินการ	2-1
2.2 ผลตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ	2-1
2.3 รูปอ้างอิง	2-17
2.4 เอกสารอ้างอิง	2-24
2.5 บันทึกอ้างอิง	2-27
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 การดำเนินการ	3-1
3.2 ผลตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบฯ	3-1
3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-5
3.4 เอกสารอ้างอิง	3-15
3.4-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	3-15
3.4-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำระเหยน้ำ	3-27
บทที่ 4 บทสรุป	4-1
ภาคผนวกที่ 1 หนังสือความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
ภาคผนวกที่ 2 หนังสือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
ภาคผนวกที่ 3 หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	
ภาคผนวกที่ 4 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ	
ภาคผนวกที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
รูปที่ 2.3-1	การดูแลพื้นที่สีเขียว	2-16
รูปที่ 2.3-2	พื้นที่สีเขียวในโครงการ	2-16
รูปที่ 2.3-3	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	2-17
รูปที่ 2.3-4	บอร์ดประชาสัมพันธ์	2-17
รูปที่ 2.3-5	เครื่องปรับอากาศ	2-17
รูปที่ 2.3-6	ป้ายดับเครื่องยนต์	2-17
รูปที่ 2.3-7	การดูแลระบบระบายอากาศ	2-17
รูปที่ 2.3-8	ป้ายจำกัดความเร็ว	2-18
รูปที่ 2.3-9	บ่อบำบัดน้ำเสีย	2-18
รูปที่ 2.3-10	เครื่องเติมอากาศ	2-18
รูปที่ 2.3-11	มิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัด	2-18
รูปที่ 2.3-12	เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	2-18
รูปที่ 2.3-13	ป้าย “น้ำ Recycle”	2-18
รูปที่ 2.3-14	ถังเก็บน้ำาดฟ้า	2-18
รูปที่ 2.3-15	ถังเก็บน้ำใต้ดิน	2-18
รูปที่ 2.3-16	หลอดไฟประหยัดพลังงาน	2-19
รูปที่ 2.3-17	สวิตช์ไฟแยก	2-19
รูปที่ 2.3-18	กระจกภายในอาคาร	2-19
รูปที่ 2.3-19	โคมไฟ	2-19
รูปที่ 2.3-20	ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ	2-19
รูปที่ 2.3-21	ห้องพักขยะตามชั้น	2-20
รูปที่ 2.3-22	ห้องพักขยะรวม	2-20
รูปที่ 2.3-23	เครื่องหมายจราจร	2-20
รูปที่ 2.3-24	การทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	2-20
รูปที่ 2.3-25	ช่องจอดรถ	2-20
รูปที่ 2.3-26	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	2-20
รูปที่ 2.3-27	กล้องวงจรปิด	2-21
รูปที่ 2.3-28	ระบบแจ้งเตือนและระบบป้องกันอัคคีภัย	2-23
รูปที่ 3.3.1-1	การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง	3-5
รูปที่ 3.3.2-1	การเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ	3-9

สารบัญกราฟ

กราฟที่		หน้า
กราฟที่ 1.1-1	ที่ตั้งโครงการโดยสังเขป	1-2
กราฟที่ 3.3-1	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง pH (ตรวจวัดเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2566)	3-11
กราฟที่ 3.3-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) (ตรวจวัดเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2566)	3-11
กราฟที่ 3.3-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) (ตรวจวัดเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2566)	3-12
กราฟที่ 3.3-4	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids) (ตรวจวัดในเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2566)	3-12
กราฟที่ 3.3-5	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids) (ตรวจวัดในเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2566)	3-13
กราฟที่ 3.3-6	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) (ตรวจวัดในเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2566)	3-13
กราฟที่ 3.3-7	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chlorine) (ตรวจวัดในเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2566)	3-14

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.3-1	แผนการดำเนินงานตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	1-5
2.2.-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงระยะดำเนินการประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566	2-2
3.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงระยะดำเนินการประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566	3-3
3.2-2	รายละเอียดวิธีเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์	3-4
3.3.1	สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-5
3.3.1-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566)	3-6
3.3.1-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย (ตรวจวัดในเดือน พฤษภาคม 2562 - ธันวาคม พ.ศ.2566)	3-7
3.3.2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566)	3-10
4.2	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ	4-2