

ภาคผนวก ก

ภาพถ่ายประกอบรายงาน




ภาพที่ 1 แสดงป้ายชื่อ โครงการ



ภาพที่ 2 แสดงแผนกต้อนรับลูกค้า



ภาพที่ 3 แสดงสภาพแวดล้อมภายในโครงการและพื้นที่สีเขียว



ภาพที่ 4 แสดงรั้วล้อมรอบบริเวณโครงการ



ภาพที่ 5 ป้ายแสดงข้อความ “ดับเครื่องทุกครั้งขณะจอดรถ”




ภาพที่ 6 ป้ายแสดงข้อความ “ห้ามเร่งเครื่องยนต์”



ภาพที่ 7 ป้ายแสดงข้อความ “ต้องการความช่วยเหลือ กรุณาคกดิ่ง” พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์



ภาพที่ 8 แสดงป้ายประกาศการเข้าพักภายในโครงการ



ภาพที่ 9 แสดงโคมไฟดวงไลน์บริเวณทางเดิน



ภาพที่ 10 แสดงไฟส่องสว่างหน้าห้องพัก




ภาพที่ 11 แสดงอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมวิธีการใช้งาน



ภาพที่ 12 แสดงแผนผังการอพยพหนีไฟภายในโครงการ



ภาพที่ 13 แสดงป้ายพลาสติกเรืองแสงที่มีข้อความว่า “ทางออก EXIT” ภายในโครงการ



ภาพที่ 14 แสดงระบบไฟฟ้าฉุกเฉินภายในโครงการ



ภาพที่ 15 แสดงจุดรวมพลบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



ภาพที่ 16 แสดงไฟส่องสว่างลานจอดรถ และด้านหน้าโครงการ



ภาพที่ 17 แสดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ พร้อมกล่องรับเรื่องร้องเรียน



ภาพที่ 18 แสดงกล่องตู้ยาสามัญประจำบ้านภายในโครงการ



ภาพที่ 19 แสดงระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



ภาพที่ 20 แสดงถังเก็บน้ำของโครงการ



ภาพที่ 21 แสดงห้องพักมูลฝอยรวม



ภาพที่ 22 แสดงถังรองรับมูลฝอยภายในห้องครัว



ภาพที่ 23 แสดงถึงรองรับมูลฝอยภายในห้องพักแขก, ห้องน้ำ



ภาพที่ 24 แสดงป้ายณรงค์ให้ปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดแอร์ เมื่อไม่ใช้/เมื่อพักกลางวัน ภายในบริเวณโครงการ



ภาพที่ 25 แสดงห้องพักของโครงการด้านที่เป็นระเบียบ ซึ่งเป็นกระจกที่มีช่องเปิดให้แสงสว่างผ่านได้




ภาพที่ 26 แสดงเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักของโครงการ



ภาพที่ 27 แสดงเครื่องสุขภัณฑ์ “ป้ายห้ามทิ้งกระดาษชำระหรือสิ่งใดๆ ลงในโถชักโครก”




ภาพที่ 28 แสดงหลอดไฟ LED ภายในห้องพักของโครงการ



ภาพที่ 29 แสดงสียาภายนอกอาคาร



ภาพที่ 30 แสดงป้ายข้อความ IN – OUT บริเวณทางเข้า – ออก ของโครงการ




ภาพที่ 31 แสดงสมุดเบอรัโทรจุกเงิน




ภาพที่ 32 แสดงจุดจอตครถภายในโครงการ



ภาพที่ 33 แสดงจุดเก็บน้ำเสียในโครงการ



ภาพที่ 34 แสดงจุดเก็บน้ำเสียในโครงการ



ภาพที่ 35 แสดงจุดเก็บน้ำเสียในโครงการ



ภาพที่ 36 แสดงจุดเก็บน้ำเสียในโครงการ