










**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ**  
**ของโครงการ QUINTARA MHy'GEN RATCHADA-HUAI KHWANG (ระยะก่อสร้าง)**

	
<b>รูปที่ 1</b> รั้วชั่วคราวเป็นรั้วทึบเมทัลชีท (Metal Sheet) และประตูปิดทึบ	
	
<b>รูปที่ 2</b> การเข้าสำรวจที่פקอาศัยข้างเคียง	
	
<b>รูปที่ 3</b> ป้ายประชาสัมพันธ์และกล่องแสดงความคิดเห็น	

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ**  
**ของโครงการ QUINTARA Mhy'GEN RATCHADA-HUAI KHWANG (ระยะก่อสร้าง)**

	
<p><b>รูปที่ 4</b> ป้ายแสดงผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม</p>	<p><b>รูปที่ 5</b> คนงานทำความสะอาดล้อรถ</p>
	
<p><b>รูปที่ 6</b> ปูแผ่นเหล็กภายในโครงการ</p>	<p><b>รูปที่ 7</b> พื้นที่จอดรถบรรทุก</p>
	
<p><b>รูปที่ 8</b> ถังสำรองน้ำ</p>	<p><b>รูปที่ 9</b> ห้องส้วมสำหรับคนงาน</p>
 	
<p><b>รูปที่ 10</b> ถังดับเพลิงพร้อมป้ายวิธีใช้งาน</p>	<p><b>รูปที่ 11</b> พื้นที่เก็บวัสดุก่อสร้าง</p>



**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ**  
**ของโครงการ QUINTARA MHy'GEN RATCHADA-HUAI KHWANG (ระยะก่อสร้าง)**

	
รูปที่ 12 ถังขยะ	
	
รูปที่ 13 คนงานสวมอุปกรณ์นิรภัย	
	
รูปที่ 14 ที่สูบบุหรี่	รูปที่ 15 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และการอบรม Morning Talk/Safety Talk
	
รูปที่ 16 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ 17 บัอมบริเวณหน้าโครงการ

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ**  
**ของโครงการ QUINTARA MHy'GEN RATCHADA-HUAI KHWANG (ระยะก่อสร้าง)**

	
<p><b>รูปที่ 18</b> พื้นที่กองดิน</p>	<p><b>รูปที่ 19</b> รางระบายน้ำฝน</p>
	
<p><b>รูปที่ 20</b> เจ้าหน้าที่ชุดลอกและทำความสะอาดบ่อพัก</p>	<p><b>รูปที่ 21</b> เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำ</p>
	
<p><b>รูปที่ 22</b> ติดตั้ง Mesh Sheet รอบโครงการ</p>	<p><b>รูปที่ 23</b> พื้นที่เจียรวัสดุ</p>
	
<p><b>รูปที่ 24</b> คนงานทำความสะอาดด้านหน้าโครงการ</p>	<p><b>รูปที่ 25</b> ป้ายห้ามเผาขยะ</p>



โครงการ QUINTARA Mhy'GEN RATCHADA-HUAI KHWANG (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรีล เอสเตท จำกัด(มหาชน)

	
รูปที่ 26 เอกสารตรวจสอบเครื่องจักรก่อนทำงาน	
	
รูปที่ 27 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก	รูปที่ 28 ผ้าใบกันเสียง
	
รูปที่ 28(ต่อ) ผ้าใบกันเสียง	รูปที่ 29 ป้ายดับเครื่องยนต์
	
รูปที่ 30 เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องจักร	รูปที่ 31 ผู้รับเหมาควบคุมงานก่อสร้าง

	
<p>รูปที่ 32 ป้ายประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับผลกระทบ</p>	<p>รูปที่ 33 เจ้าหน้าที่ตั้งกล้องตรวจสอบอาคาร</p>
	
<p>รูปที่ 33 เจ้าหน้าที่ตั้งกล้องตรวจสอบอาคาร</p>	<p>รูปที่ 34 ช่วงเวลาการเดินรถบรรทุก</p>
	
<p>รูปที่ 35 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>	<p>รูปที่ 36 ป้ายเตือน</p>
	
<p>รูปที่ 36(ต่อ) ป้ายเตือน</p>	<p>รูปที่ 37 ทิศทางการเข้า-ออกโครงการ</p>



โครงการ QUINTARA MHy'GEN RATCHADA-HUAI KHWANG (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด(มหาชน)

	
<p>รูปที่ 38 คนงานทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย</p>	<p>รูปที่ 39 น้ำดื่มภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ 40 ป้ายประหยัสน้ำ</p>	<p>รูปที่ 41 รถสูบล้างถัง</p>
	
<p>รูปที่ 42 บ้ายถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน</p>	<p>รูปที่ 43 บ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ 44 รั้วล้อมล้อมและประตูปิดที่บ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ 45 ถังรองรับมูลฝอยบ้านพักคนงาน</p>

โครงการ QUINTARA MHy'GEN RATCHADA-HUAI KHWANG (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด(มหาชน)

 <p>69QTR12 ถนน รังสิต-ปากเกร็ด 04-ธ.ค.-2566 14:12</p>	 <p>69QTR12 ถนน รังสิต-ปากเกร็ด 04-ธ.ค.-2566 14:12</p>
<p><b>รูปที่ 46</b> บ้ายประหยัดไฟบ้านพักคนงาน</p>	<p><b>รูปที่ 47</b> บ้ายประหยัดน้ำบ้านพักคนงาน</p>
 <p>22 พ.ย. 2566 13:44:36 1414 ถนน รังสิต-ปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย</p>	 <p>22 พ.ย. 2566 13:14:31 1416/5 ถนน รังสิต-ปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย</p>
<p><b>รูปที่ 48</b> ไฟส่องสว่างบริเวณบ้านพักคนงาน</p>	<p><b>รูปที่ 49</b> ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปบ้านพักคนงาน</p>
 <p>22 พ.ย. 2566 13:44:36 1414 ถนน รังสิต-ปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย</p>	 <p>22 พ.ย. 2566 13:28:50 1416/5 ถนน รังสิต-ปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย</p>
<p><b>รูปที่ 50</b> อ่างและพื้นที่ซีกข้างบ้านพักคนงาน</p>	
 <p>22 พ.ย. 2566 13:43:42 1414 ถนน รังสิต-ปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย</p>	
<p><b>รูปที่ 51</b> รางระบายน้ำบ้านพักคนงาน</p>	<p><b>รูปที่ 52</b> ถังดับเพลิงบริเวณบ้านพักคนงาน</p>



โครงการ QUINTARA Mhy'GEN RATCHADA-HUAI KHWANG (ระยะก่อสร้าง)  
ของ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ลเอสเตท จำกัด(มหาชน)

	
<p>รูปที่ 53 ป้ายเบอร์ดิตต่อฉุกเฉินบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ 54 รปภ.ประจำบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ 55 ป้ายเขตก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ 56 แชนทาวเวอร์เครนภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ 57 ป้ายผ่านการอบรมทาวเวอร์เครน</p>	<p>รูปที่ 58 ห้องกระจกในบรรทุกับฉันทัน</p>
	
<p>รูปที่ 59 ซ่อมอพยพหนีไฟ</p>	

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

โครงการ QUINTARA MHy'GEN RATCHADA-HUAI KHWANG (ระยะก่อสร้าง)  
 ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ลส เอสเตท จำกัด(มหาชน)



รูปที่ 59(ต่อ) ซ้อมอพยพหนีไฟ



รูปที่ 60 ป้ายเบอร์โทรฉุกเฉินภายในพื้นที่ก่อสร้าง