

ภาคผนวก ข


ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 ร้วโดยรอบแนวเขตที่ดิน



รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ (ต่อ)



รูปที่ 3 บ้ายจำกัดความเร็ว

รูปที่ 4 สันหนูลดความเร็ว



รูปที่ 5 ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ



รูปที่ 6 ระบบไฟฟ้า



รูปที่ 7 ถังสำรองน้ำใช้ในโครงการ



รูปที่ 8 เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ



รูปที่ 9 ห้องพักรมูลฝอย



รูปที่ 10 ถังรองรับมูลฝอยประจำชั้น



รูปที่ 11 บუნหันทุกด้านและเพดานห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า




รูปที่ 12 เครื่องปรับอากาศฉลากเบอร์ 5




รูปที่ 13 จุดรวมพล



รูปที่ 14 ระบบป้องกันและเตือนภัยของโครงการ



รูปที่ 14 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการ



รูปที่ 15 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 16 บ้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์

รูปที่ 17 แผงผังแสดงรายละเอียดตำแหน่งบันไดหนีไฟ



รูปที่ 18 จัดอบรมและซ้อมอพยพคน กรณีเพลิงไหม้



รูปที่ 19 กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 20 ทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 21 ป้ายและสัญญาณจราจรบนพื้นทาง



รูปที่ 22 ระเบียบการจอดรถภายในโครงการ



รูปที่ 23 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


รูปที่ 24 ผนังแสงบานเกร็ดอะลูมิเนียม



รูปที่ 25 ประสานงานรถสูบล้างปฏิภณของสำนักงานเขตคลองสาน



รูปที่ 26 ที่จอดรถของโครงการ มีลักษณะเปิดโล่งไม่ปิดทึบ



รูปที่ 27 พนักงานดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย



รูปที่ 28 ติดตั้งไฟแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ



รูปที่ 29 ช่องระบายอากาศภายในโครงการ



รูปที่ 30 พื้นที่หนีไฟทางอากาศ



รูปที่ 31 ช่องระบายอากาศห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



รูปที่ 32 ตะแกรงกันเสียงพัดลมระบายอากาศ



รูปที่ 33 บ้ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
สุขภาพ



รูปที่ 34 บ่อหนองน้ำ



รูปที่ 35 บ้ายประหยัดไฟฟ้า



รูปที่ 36 ออกแบบอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม




รูปที่ 37 ระบบสูบน้ำประปาในอาคาร



รูปที่ 38 ถังมูลฝอยอันตราย/มูลฝอยติดเชื้อ



รูปที่ 39 ท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอย



รูปที่ 40 ตะแกรงครอบตามทางระบายน้ำ