

สารบัญ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-1
1.4 ขอบเขตการศึกษา	1-2
1.5 วิธีการศึกษาและจัดทำรายงาน	1-2
1.6 แผนการดำเนินการ	1-3
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	2-1
2.1 ข้อมูลทั่วไป	2-1
2.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป	2-2
2.3 การใช้พื้นที่โครงการ	2-4
2.4 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ	2-7
บทที่ 3 รายละเอียดผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข	3-1
3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
บทที่ 4 ผลการตรวจวัดเพื่อตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	4-2
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ	5-1
5.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1
5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข	5-1

อ้างอิง

ภาคผนวก

- ภาคผนวก 1 : ภาพถ่ายประกอบรายงาน
- ภาคผนวก 2 : เอกสารประกอบรายงานและหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก 3 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด ประจำปี 2566
- ภาคผนวก 4 : รายงานการบันทึก ทส.1และทส.2 ประจำปี 2566
- ภาคผนวก 5 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ประจำปี 2566
- ภาคผนวก 6 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำและรายงานการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ประจำปี 2566
- ภาคผนวก 7 : ผลการตรวจสอบเชื้อลีสี่โอเนลลา ประจำปี 2566
- ภาคผนวก 8 : รายงานการตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2566
- ภาคผนวก 9 : หนังสือรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
- ภาคผนวก 10 : ตารางบันทึกการบำรุงรักษาระบบแสงสว่าง ประจำปี 2566
- ภาคผนวก 11 : ตารางบันทึกการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ประจำปี 2566
- ภาคผนวก 12 : สำเนาใบเสร็จระบบสาธารณูปโภค ประจำปี 2566

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1-1	สรุปมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	1-4
3-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
4-1	สรุปผลการการตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	4-2
4-2	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด (Effluents) จุดที่ 1	4-12
4-3	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด (Effluents) จุดที่ 2	4-13

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1	แสดงที่ตั้งพื้นที่โครงการ โรงแรม อันดามัน เอ็มเบรส ปาตอง (Andaman Embrace Patong)	2-3