

---

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

#### 4.1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Origin E22 Station (ดี ออร์จิน อี22 สเตชัน) ตั้งอยู่ที่ถนนสายลวด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการโดยบริษัท ออร์จิน สุขุมวิท สายลวด จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด แต่มีบางหัวข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ เนื่องจากทางโครงการอยู่ในช่วงการส่งมอบโครงการ หากดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเร่งดำเนินการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด และจะทำการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรอบรายงานถัดไป (รอบมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567)

#### 4.2. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Origin E22 Station (ดี ออร์จิน อี22 สเตชัน) ตั้งอยู่ที่ถนนสายลวด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการโดยบริษัท ออร์จิน สุขุมวิท สายลวด จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 ได้แก่ บ่อตรวจคุณภาพน้ำ พบว่าปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงการส่งมอบโครงการ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้จะทำการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียตามที่มาตรการกำหนดในรายงานรอบถัดไป (รอบมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567)